



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 октября 2025 года

Ford ESCAPE, 2001



25 сентября 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 88 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

Ввезён из-за рубежа

VIN: 1FMYU02B71KA80176

Госномер: B811TE37

Номер кузова:

1FMYU02B71KA80176

Номер ПТС: 78TT367697

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9963415146

Год выпуска: 2001

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 988 см³

Мощность: 130 л.с.

Последний пробег: 264 488 км

Предыдущие госномера:

O717AA37

Серьёзные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

ℹ 5 владельцев по ПТС

ℹ 4 объявления на Авито

ℹ 21 запись в истории эксплуатации

ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником

ℹ 1 объявление на других площадках

ℹ 5 техосмотров

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений о розыске

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.10.2025 22:03. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 5 владельцев по ПТС

1-й владелец

Период владения: 13 сентября 2006 — 25 октября 2012

Срок владения: 6 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

2-й владелец

Период владения: 27 октября 2012 — 6 февраля 2013

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ивановская область

3-й владелец

Период владения: 6 февраля 2013 — 9 августа 2014

Срок владения: 1 год 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ивановская область

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

8 июня 2016 года в 12:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Ford ESCAPE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Renault Megane — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



24 октября 2018 года

Тип происшествия: Столкновение

Тип оформления: Европротокол

25 октября 2018 года в 20:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Общие данные ДТП

Освещение: В темное время суток, освещение включено Число водителей и пассажиров: 3

Погода: Пасмурно

Число раненых: 1

Состояние проезжей части: Мокрое

Число погибших: 0



Ford ESCAPE — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Повреждения

Левая передняя часть


Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Peugeot — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Пассажир 1

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо которому по характеру полученных травм обозначена необходимость амбулаторного лечения (вне зависимости от его фактического прохождения)

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

10 июня 2017 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость запасных частей: 400 000 – 500 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Боковина задняя наружная отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя наружная правая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Молдинг двери задний левый окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Панель пола задняя окраска поверхности

Колёсная арка задняя левая окраска поверхности

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Брызговик передний правый

Облицовка боковая задняя левая

Дверь задняя левая

Трос ручного тормоза левый

Молдинг двери задний левый

Поперечный рычаг подвески задний верхний левый

Бампер задний

Поперечный рычаг подвески задний нижний левый

Вентиляционная решетка задняя левая

Рычаг подвески задний левый

Фонарь задний левый в сборе

Амортизатор задний левый

Боковина задняя наружная левая

Полуось задняя левая

Боковина задняя левая

Колёсный диск задний левый

Панель пола задняя

Шина задняя левая

Лонжерон пола задний левый

Подножки боковые комплект

Колёсная арка задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок передний правый - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - замена (дверь снята)

Бампер задний - замена (снятие)

Панель задней стенки с усилением
Боковина левая - заменить
Арка колеса задняя левая внутренняя заменить дополнительно
Панель пола задняя с лонжероном левым - замена
Топливный бак - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Амортизатор задний левый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески задний верхний левый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески левый - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка

Диск задний левый - заменить (колесо снято)
Полуось задняя левая - снятие/установка
Балансир задний левый - снятие/установка
Трос привода ручного тормоза передний - снятие/установка
Дверь передняя левая в сборе - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружную ручку двери переднюю левую снять/установить (облицовка двери снята)
Стеклоподъемник передний левый - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

27 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Задняя стенка окраска поверхности

Крышка багажника окраска для новой детали

Панель пола задняя окраска поверхности

Замена

Бампер задний

Поперечина бампера задняя

Абсорбер бампера

Задняя стенка

Крышка багажника

Фонарь задний левый в сборе

Фонарь задний правый в сборе

Панель пола задняя

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - замена (снятие)

Подушка сиденья задняя левая - снятие/установка

Подушка сиденья задняя правая - снятие/установка

Спинка сиденья задняя левая - снятие/установка

Спинка сиденья задняя правая - снятие/установка

Панель задней стенки с усилением

Панель пола задняя - заменить

Топливный бак - снятие/установка

Крышка задней стенки - снятие/установка

Крышка задней стенки - заменить

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в январе 2019 года

Сумма: 157 600 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

4 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

9 июля 2023 года

Цена: 380 000 ₽ **↑ 150 000 ₽**

Пробег: 390 000 км

Регион: Ивановская область, Иваново



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 12 фото на сайте](#)

Описание

Данный авто рабочий второй в семье за все время эксплуатации машина ни разу не подвела. На прошлой неделе был заменён ГРМ со всеми роликами коробка прошла капремонт меньше 1000 км. Проблема с кузовом ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
9 июля 2023 16:07	230 000 Р	390 000 км
9 июля 2023 20:07	Не менялась	Не менялся
9 июля 2023 20:10	Не менялась	Не менялся
26 августа 2023 06:39	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

23 февраля 2024 года

Цена: 365 000 Р

Пробег: 390 000 км

Регион: Владимирская область, Муром



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 17 фото на сайте](#)

Описание

Читайте описание, всё написано!АВТО НА УВЕРЕННОМ ХОДУ! В продаже Форд Эскейп, полный привод, двс 2 литра,КПП механика!Двс в порядке, работает ровно, не копит не дымит, тянет как положено, КПП в полн...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 февраля 2024 16:29	365 000 Р	390 000 км
23 февраля 2024 16:29	Не менялась	Не менялся
24 февраля 2024 08:03	Не менялась	Не менялся

29 августа 2024 года

Цена: 420 000 ₽ ↑ 40 000 ₽

Пробег: 300 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

Простой и неприхотливый автомобиль. Полный привод, самый надёжный двигатель в линейке. Все основные узлы и агрегаты работают в штатном режиме, машина эксплуатируется. Арки и пороги заменены и переваре...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
29 августа 2024 13:54	380 000 ₽	300 000 км
29 августа 2024 13:54	Не менялась	Не менялся
14 ноября 2024 13:56	Не менялась	Не менялся
30 ноября 2024 17:05	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

1 объявление на других площадках

25 февраля 2024 года

Цена: 365 000 ₽

Пробег: 390 000 км

Регион: Муром

Авито Оценка — 259 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 158 000 — 600 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 220 900 — 296 200 ₽

21 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 21 событие и 5 владельцев.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

13 сентября 2006 — 25 октября 2012

Срок владения:

6 лет 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

13 сентября 2006 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Московская область

2 владелец

Период владения:

27 октября 2012 — 6 февраля 2013

Срок владения:

4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ивановская область

Смена владельца

27 октября 2012 • Данные о регистрации • Ивановская область

Прохождение технического осмотра

6 февраля 2013 • Пробег 135 215 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

6 февраля 2013 — 9 августа 2014

Срок владения:

1 год 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ивановская область

Смена владельца

6 февраля 2013 • Данные о регистрации • Ивановская область

4 владелец

Период владения:

9 августа 2014 — 11 января 2018

Срок владения:
3 года 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Ивановская область

Смена владельца

9 августа 2014 • Данные о регистрации • Ивановская область

ДТП

8 июня 2016 • Данные о ДТП • Ивановская область

Расчет стоимости ремонта

10 июня 2017 • Пробег 204 066 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

9 января 2018 • Пробег 250 000 км • Данные о техосмотре

5 владелец

Период владения:
11 января 2018 — 25 июня 2024

Срок владения:
6 лет 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Ивановская область

Смена владельца

11 января 2018 • Данные о регистрации • Ивановская область

ДТП

24 октября 2018 • Данные о ДТП

ДТП

25 октября 2018 • Данные о ДТП • Ивановская область

Прохождение технического осмотра

6 января 2019 • Пробег 330 000 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

27 декабря 2019 • Пробег 227 785 км • Audatex


Прохождение технического осмотра

3 января 2020 • Пробег 400 000 км • Данные о техосмотре

- Прохождение технического осмотра**
 25 декабря 2020 • Пробег 432 007 км • Данные о техосмотре
- Размещение первого объявления на Авито**
 9 июля 2023 • Пробег 390 000 км • Снижение пробега • Авито • Ивановская область, Иваново
- Регистрационное действие: Получение регистрационного номера**
 3 февраля 2024 • Данные о регистрации • Ивановская область
- Размещение второго объявления на Авито**
 23 февраля 2024 • Пробег 390 000 км • Авито • Владимирская область, Муром
- Размещение первого объявления на других площадках**
 25 февраля 2024 • Пробег 390 000 км • Объявления на других площадках • Муром
- Размещение третьего объявления на Авито**
 29 августа 2024 • Пробег 300 000 км • Снижение пробега • Авито • Москва
- Размещение четвёртого объявления на Авито**
 25 сентября 2025 • Пробег 264 488 км • Снижение пробега • Авито • Тамбовская область, Тамбов

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 264 488 км.



5 техосмотров

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

6 февраля 2013 года

Пробег: 135 215 км

9 января 2018 года

Пробег: 250 000 км

6 января 2019 года

Пробег: 330 000 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Escape/Mariner (M1)

Рынок: America

Модельный год: 2001

Код модели: LIGHT TRUCK (L)

Интерьер: 000ZX0 - Medium Dark Graphite Interior

Кондиционер: AC0B0 - Manual Air Conditioning

Привод: DR0F0 - LHD 4WD (FTD)

Двигатель: ENEQ0 - Zetec 2.0 16V EFI

Цвет кузова: PNUAA0 - Ebony Solid C/C

Код серии: SEEF0 - Ford Series

Интерьер: 5KY000 - Cloth Seat

Тип коробки передач: TRQA0 - 5 Speed Manual Transmission

Модельный ряд: VLM10 - Escape/Mariner

Код региона поставки: WANAB0 - (+)"USA"

Модельный год: Production Date: 02/21/2001; Model Year: 2001; Calibration:
0M12A20; Axle Rear: YL844026BP; Exterior Color: UA; Interior Color:
2; Interior Type: Y

Опции: SPLASH GUARD REAR: A1KAA5 - Less Rear Mudflaps;
SPLASH GUARD FRONT: A3EAA5 - Less Front Mudflaps;
VERSION: AAAAE0 - XLS;
VERSION PACKAGES: AACAA5 - Less Version Packages;
PLANT BUILD REQUIREMENTS: AAGAJ0 - Kansas City Plant Build;
SALES OFFICES: AAHAB0 - U.S. Sales;
CONVENIENCE GROUP: AAMAA5 - Less Convenience Group;
SALES BADGE: AB5CE0 - Ford Escape Badge;
POWER EQUIPMENT GROUP: ABKAB0 - With Power Equipment Group;
FEATURE CONTENT GROUP: AD2AB0 - FEATURE CONTENT GROUP 1;
LABEL SPECIAL LANGUAGE: AEAAA5 - Less Special Language Label;
OWNER HAND BOOK PACK: AEDAB0 - Owner Hand Book Pack;
KIT TOOL: AHPAA5 - Less Tool Kit;
WINDOW FRONT SIDE: B2CAC0 - With Power Front Windows;
WINDOW TINT: B2GBB0 - Green Tinted;
CONSOLE OVERHEAD: B5VAA5 - Less Overhead Console;
CONSOLE FLOOR: B5WAB0 - With Full Floor Console;
FLOOR MAT INTERIOR FRONT: BBHAA5 - Less Front Floor Mats;
CARGO AREA COVER: BDCAA5 - Less Load Area Cover;
RUNNING BOARD STEP: BLBAA5 - Less Running Boards;
GRILLE FRONT: BLDAC0 - With Painted Front Grille;
ROOF RUB STRIPS: BLVAB0 - With Roof Rub Strips;
ROOF RACK: BLYAB0 - With Integrated Roof Rack;
MOULDING EXTERIOR WHEELIP: BMCAA5 - Less Exterior Wheel Lip
Molding;
MOULDING EXTERIOR ROCKER PANEL: BMDAH0 - Rocker Panel Molding -
Body Color;
MOULDING EXTERIOR LOWER: BMLAN0 - With Self-Colored Body Molding;
REAR REFLECTORS: BPRAA5 - Less Rear Facia Reflector;
MIRROR EXTERIOR DRIVER: BSDB80 - Driver Man Fold/Power Adjust Mirror;
MIRROR EXTERIOR PASSENGER: BSFB80 - Pass Manual Fold/Pwr Adjust
Mirror;
SEAT DRIVER SEAT BACK MTD MAP POCK: BU6AA5 - Less Driver Seat Back
Map Pocket;
SEAT PASS SEAT BACK MTD MAP POCKET: BU7AA5 - Less Passenger Seat



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Back Map Pocket;
 SEAT PASS SEAT BACK TABLE: BV8AA5 - Less Pass Seat Fold Down Table;
 SEAT UNDER SEAT STOWAGE DRAWER: BVJAA5 - Less Under Seat Stowage Facility;
 SEAT LUMBAR SEAT SUPT L/H SIDE: BVUAB0 - With LH Manual Lumbar Support;
 HEADRESTRAINT REAR: BWEAB0 - With 2 Way Adjustable Rear Headrest;
 SEAT SECOND ROW SEATING: BYBAB0 - 2nd Row Bench Seat - 2 Passenger;
 SEAT ADJUSTER DRIVER: BYPAB0 - With Driver 2 Way Mnl.Seat Adjuster;
 TRAILER TOWING: C1CAA5 - Less Trailer Towing;
 ENGINE OIL COOLER: C9LAB0 - With Engine Oil Cooler;
 LOCK DOOR: CBAAB0 - With Power Door Locking;
 LOCK TWO STEP DOOR UNLOCK SYSTEM: CBCAB0 - Two Step Door Unlock System;
 LOCK KEYLESS ENTRY SYSTEM: CBGAB0 - With Keyless Entry System;
 ROOF OPENING PANELS: CHAAA5 - Less Sun Roof;
 BUMPER FRONT: CLFGF0 - Front Bumper Body Colored Plastic;
 BUMPER REAR: CLMBF0 - Rr Bumper Plastic Step-Body Color;
 BUMPER STEP PAD REAR: CLRAB0 - With Rear Bumper Step Pad;
 LICENSE PLATE BRACKET FRONT: CLVAB0 - With Front Licence Plate Bracket;
 AIRBAG RESTRAINT DRIVER: CPGAB0 - With Driver Air Bag;
 AIRBAG RESTRAINT PASS: CPHAB0 - With Passenger Air Bag;
 SEAT DRIVER SEAT AIR BAG RESTR: CPMAA5 - Less Side Air Bag - Drivers Side;
 SEAT PASS SEAT AIR BAG RESTR: CPNAA5 - Less Side Air Bag - Passenger Side;
 SEAT ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT: CPSAB0 - With Isofix Hard Point Attachment;
 SEAT TETHER ANCHORAGE RESTRAINT: CPUAB0 - Style 1 Tether Anchorage Restraint;
 WHEEL SPARE: D17AH0 - Spare Wheel - Mini Steel;
 WHEEL SIZE/STYLE 15 INCH: D2SGH0 - 6.5J X 15" Alloy Wheel;
 TIRE 15 INCH: D3GT10 - P225/70R 15 BSW Tires;
 ENGINE HEATER: DEBAA5 - Less Immersion Heater;
 BRAKE ANTI LOCK: FEAAA5 - Less Anti-Lock Braking System;
 SEAT FRONT: FS00H0 - With High Back Front Seats;
 FUEL TANK: GBAAB0 - With Single Fuel Tank;
 FUEL ONBOARD VAPOR RECOVERY SYS: GBHAB0 - With Onboard Vapour Recovery System;
 FUEL TANK LOCK: GBTAB0 - With Non Locking Fuel Cap;
 FUEL ENGINE FUEL CAPABILITY: GBVAF0 - For Unleaded Fuel;
 STEERING COLUMN: GRAAC0 - With Tilt Steering Wheel;
 STEERING WHEEL: GTAAB0 - Basic Type Steering Wheel;
 SPEED CONTROL: GTDAA5 - Less Speed Control;
 INSTRUMENTATION SPEEDOMETERS: HDHAB0 - With MPH/KMH Speedometer;
 SECURITY SYSTEMS: HNAAA5 - Less Anti-Theft Alarm;
 AUDIO RADIO: IBAAZ0 - AM/FM CD/Clock;
 AUDIO DISC PLAYER: IBFAA5 - Less CD Player;
 AUDIO RADIO FREQUENCY: IBMAB0 - With NAAO Radio Frequency;
 AUDIO RADIO ANTENNA: ICDAB0 - Fixed Radio Aerial;
 AUDIO SOUND SYSTEM: IDAAA5 - Less Upgraded Sound System;
 AUDIO RADIO SPEAKERS: IDBAC0 - With 4 Speakers;
 ACCESSORY POWER DELAY: J2AAB0 - Accessory Power Delay;
 POWER POINT PLUG REAR: J3FAA5 - Less Power Point Plug - Rear;
 COMFORT PACK: J5XAA5 - Less Comfort Pack;
 LAMP HEADLAMP RUNNING: JBCAA5 - Less Daytime Running Lamps;
 LAMP SIDE FLASHERS: JBGAA5 - Less Side Repeat Flashers;
 LAMP FRONT FOG: JBKAA5 - Less Front Fog Lamps;
 LAMP ILLUMINATED ENTRY SYSTEM: JCAAB0 - With Illuminated Entry;
 LAMP HEADER LIGHT ROOF: JCGAE0 - Center Dome Lamp W/O Map Light;
 LAMP REAR FOG: JDJAA5 - Less Rear Fog Lamps;
 LAMP HEADLAMP LEVELING: JEAAA5 - Less Headlamp Levelling;

LAMP HEADLAMP CONTROL: JEDAD0 - With Automatic Headlamp On/Off;
LAMP I/P ILLUM DIMMER SWITCH: JFCAB0 - With Instrument Panel Dimmer Switch;
SPECIAL BUILD REQUIREMENTS: SBRAC5 - Less FB-1 Requirements;
SPRING COIL LEFT FRONT: TAAPR0 - Left Front Coil Spring YL84 5310 BB;
SPRING COIL RIGHT FRONT: TACPR0 - YL84 5310 BB Right Front Coil;
SPRING LEAF LEFT REAR: TAJKY0 - YL84 5560 BB Left/Rear Leaf Spring;
SPRING LEAF RIGHT REAR: TAKKY0 - YL84 5560 BB Right/Rear Leaf Spring;
B&A CONTROL CODES ISSUE 030388: TAPAA5 - Less B&A Control Codes Issue 030388

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.