




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 апреля 2025 года

Ford MONDEO, 2011



24 июня 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 128 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WFOEXXGBBEBM25293

Госномер: E478PK799

Номер кузова:

WFOEXXGBBEBM25293

Номер двигателя: BM25293

Номер ПТС: 77PE890705

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9935283656

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1999 см³

Мощность: 198 л.с.

Последний пробег: 136 000 км

Предыдущие госномера:
У415PM790, С010УТ197

Серьезные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

⚠ Был кузовной ремонт

Прочее

ℹ 3 владельца по ПТС

ℹ 27 записей в истории эксплуатации

ℹ 5 техосмотров

ℹ 5 объявлений на Авито

ℹ Пробег — 136 000 км

ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений о розыске

✓ ДТП не найдены

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.04.2025 17:30. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 30 сентября 2019 — 31 июля 2021

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 31 июля 2021 — 30 июня 2023

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Москва

3-й владелец

Период владения: 30 июня 2023 — 8 апреля 2025

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

7 июня 2012 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Замена

Лобовое стекло тонированное

Герметик лобовое стекло

Дополнительный герметик ветрового стекла

Кронштейн молдинга левый лобового стекла

Кронштейн молдинга правый лобового стекла

Молдинг левый лобового стекла

Молдинг правый ветрового стекла

17 января 2013 года

Стоимость ремонта: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 150 000 – 200 000 ₽

Общая стоимость: 150 000 – 200 000 ₽

Ремонт

Петля левая капота отремонтировать

Крыло переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Дверь передняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Капот окраска новый деталь

Измерение

Транспортное средство в сборе - замерить до ремонта

Сход спереди замер

Схождение переднее регулировка

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний	■ Ремень безопасности передний левый
Кронштейн наружный правый бампер передний	■ Ремень безопасности передний правый
Вставка	Поперечный рычаг подвески передний правый
Решетка радиатора	Амортизатор передний правый
Крепление решетки радиатора	Ступица колеса подшипник передний правый
Капот	Диск колесный передний правый сплав
Фара правая	Модуль подушек безопасности
Подкрылок передний правый	Воздуховод радиатора нижний
Комплект брызговиков	Воздушная заслонка
Брызговик передний правый смотри	Крепление верхнее левое радиатор
Рамка радиатора	Крепление верхнее правое радиатор
Поперечный раскос к арке	Интеркулер
Защита передняя	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Работа в трудных условиях дверь передняя правая

12 марта 2013 года

Стоимость ремонта: 40 000 – 50 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 40 000 – 50 000 ₽

Общая стоимость: 40 000 – 50 000 ₽

Ремонт

Панель задней стенки отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Гнездо фонаря заднего левого отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель задка наружная ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

Окраска поверхности

Гнездо фонаря заднее левая окраска для внутренней детали

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Замена

Бампер задний

Кронштейн наружный левый бампер задний

Уплотнитель крышки задка

Ответная часть замка

Габаритный фонарь задний левый наружный

Защитная пленка левая

Комплект брызговиков

Брызговик задний левый смотри

Брызговик задний правый смотри

Подкрылок задний левый

Облицовка левая багажника

Облицовка внутренняя задняя багажника

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стартерная аккумуляторная батарея с устройством

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 5 объявлений на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

24 марта 2017 года

Цена: 335 200 ₽ ↓ **114 260 ₽**

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

ТОЛЬКО В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ПРИ ОБМЕНЕ ВАШЕГО А/М НА НАШ – СКИДКА 15. 000 р.



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

ЭТОТ А/М ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО ДНЯ В КРЕДИТ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ КАСКО ПОД 12.9 %

На автомобиль наложены ограничения.

...

История изменений [История изменений на сайте](#)

Дата и время	Цена	Пробег
24 марта 2017 10:37	449 460 Р	-
24 марта 2017 10:38	Не менялась	Не менялся
25 марта 2017 17:16	399 520 Р ↓ 49 940 Р	Не менялся
28 марта 2017 10:58	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

2 июля 2019 года

Цена: 161 600 ₽

Пробег: 54 543 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

Автомобили с пробегом от Официального Дилера У Сервис+!

На нашем складе более 150 автомобилей!

Срочный выкуп за 1 день!

Комиссионная продажа на Ваших условиях!

Вы можете сдать свою машину воспользовав...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
2 июля 2019 00:04	161 600 ₽	54 543 км

5 сентября 2019 года

Цена: 449 000 ₽ ↓ 26 000 ₽

Пробег: 55 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

Состояние нового автомобиля. Сборка Бельгия (Бельгийские шли дорестайлинг до 2011 года). Куплен в апреле 2012 года. Хорошая комплектация с отдельным климатом и запуском кнопкой. В таком состоянии не ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
5 сентября 2019 14:24	475 000 ₽	55 000 км
5 сентября 2019 14:27	449 000 ₽ ↓ 26 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 812 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 618 000 — 1 280 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 731 500 — 902 100 ₽

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 3 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

Таможенные сведения

23 декабря 2011 • Данные о таможенном оформлении

Расчет стоимости ремонта

7 июня 2012 • Audatex

Текущий ремонт

14 января 2013 • Пробег 29 012 км • Дилер • Москва

Расчет стоимости ремонта

17 января 2013 • Audatex

Текущий ремонт

28 февраля 2013 • Дилер • Москва

Расчет стоимости ремонта

12 марта 2013 • Audatex

Кузовной ремонт

30 апреля 2013 • Пробег 30 125 км • Дилер • Москва

Расчет стоимости ремонта

7 мая 2013 • Audatex

Визит на сервис

13 июля 2013 • Пробег 32 860 км • Дилер • Москва

Визит на сервис

13 мая 2014 • Пробег 48 649 км • Дилер • Москва

Размещение первого объявления на Авито

24 марта 2017 • Авито • Москва

Расчет стоимости ремонта

17 июля 2017 • Пробег 54 542 км • Audatex

Текущий ремонт

30 сентября 2018

Дилер
Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Комплексная диагностика

Расчет стоимости ремонта

23 октября 2018 • Audatex

Размещение второго объявления на Авито

2 июля 2019 • Пробег 54 543 км • Авито • Москва

Первая продажа

3 июля 2019 • Дилер • Москва

Размещение третьего объявления на Авито

5 сентября 2019 • Пробег 55 000 км • Авито • Москва

Прохождение технического осмотра

19 сентября 2019 • Пробег 55 000 км • Данные о техосмотре

1 владелец

Период владения:

30 сентября 2019 — 31 июля 2021

Срок владения:

1 год 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

30 сентября 2019 • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

18 сентября 2020 • Пробег 82 000 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

12 февраля 2021 • Пробег 90 107 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

31 июля 2021 — 30 июня 2023

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Смена владельца

31 июля 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение четвёртого объявления на Авито

31 мая 2023 • Пробег 105 000 км • Авито • Московская область, Икша

Прохождение технического осмотра

15 июня 2023

Данные о техосмотре

Пробег 106 000 км

 Техосмотр Экосмотр

3 владелец

Период владения:

30 июня 2023 — 8 апреля 2025

Срок владения:

1 год 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

30 июня 2023 • Данные о регистрации • Московская область

Размещение пятого объявления на Авито

8 марта 2024 • Пробег 117 000 км • Авито • Московская область, Икша

Прохождение технического осмотра

10 июня 2024


Данные о техосмотре

Пробег 122 800 км

 Техосмотр Экосмотр

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 136 000 км.



5 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

19 сентября 2019 года

Пробег: 55 000 км

18 сентября 2020 года

Пробег: 82 000 км

12 февраля 2021 года

Пробег: 90 107 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 9 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 23 декабря 2011

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Mondeo CA2 2007-2014

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2007

Модель выпускается по: 2014

Модельный год: 2012

Дата производства: 05/12/2011

Двигатель: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4

Модельный ряд: Mondeo 2007-2014

Привод: LHD FWD

Код серии: Серия 60

Тип коробки передач: 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6

Цвет кузова: Frozen White

Интерьер: Windsor Perf / Ebony

Кузов: 5-дверный седан

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Код региона поставки: (+)"RU"

Опции: B Pillar Trim Type: С обновленной отделкой стойки "B";

Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;

Front Door Sill Protection: Подножки передних дверей;

Cargo Stowage Devices: Без приспособления для багажа;

Flexible Stowage: Без гибкой системы хранения;

Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;

Front Mudflap Type: С передними брызговиками;

Created by GCAT On-Line Data Feed MQP: Less Engr Trim Pack - No Content;

Hill Launch Assist: С сист.поддержки троганья на склоне;

Luggage Compartment Mat: Без коврика багажного отделения;

Tailgate: С обычной двер.багаж.отд.;

Liftgate: Со стандартн.дверью багажн.отд.;

Version Packages: (-) Version Packages;

Plant Build Requirements: Изготовлено на заводе Генка;

Security Lock Group: Без системы безопасного запираания;

Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;

Fleet Options: Без опций для автопредприятий;

Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;

Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.;

Sales Badges: Без торгового ярлыка;

Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;

SVO Label: Без ярлыка SVO;

Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;

Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;

Special Vehicle Pack: (-) SVP;

Safety Packs: Без комплектов безопасности;

Less Special Vehicle Pack: Без SIP;

Memory Pack: Без комплекта функций памяти;

Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;

Dynamic Stability Control: С электронн.сист. курсово.устойчив.;

Пакет Безопасности: Без комплекта устройств безопасн.;

(-) Version Package: Без SVO, кроме пакетов;

VP Label: Без ярлыка VP;

Tailgate Badges: Less Tailgate Badges;

Brand Ownership: Без владения товарным знаком;

Fire Extinguisher Fixing: Без креплений для огнетушителя;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Signal Flare Warning Bracket: Без кроншт. предуп. сигнала;
 Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
 "D" Pillar Ornamentation-Int: "D" Pillar Moulded Trim;
 "A" Pillar Ornamentation - Interior: "A" Pillar Cloth Trim;
 "C" Pillar Ornamentation - Interior: "C" Pillar Molded Trim;
 Global Closing: С функцией общего закрывания;
 Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
 Rear Window Operation: С электропр. стеклопод. задн. окон;
 Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;
 Windscreen Glass Type: Лоб.стекло стандарт.зелен.стекла;
 Rear Windows: С неподвижным задним окном;
 Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
 Заднее Стекло С Обогревом: С обогревом заднего стекла;
 Run Flat System: Без системы шин Run Flat;
 Center Panel - Finish: С базовой центральной панелью;
 Console Ashtray: Без пепельницы на консоли;
 Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр.;
 Instrument Panel: С одноцветной панелью приборов;
 Padded Dash: С обивкой панели приборов;
 Overhead Console: Со стандартной потолочной консолью;
 Centre Console: Полноразм.напольн.консоль с подлок;
 Console Cup Holder: Cup Holders (2) - Row 1;
 Foot Rest: С опорой для стопы;
 Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из ковrol.;
 Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из ковrol.;
 Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков;
 Front Door Pull: С ручкой передней двери;
 Sunvisors - Driver: Солнцезащ.козырек с подсв.-водит.;
 Sunvisors - Passenger: Солнцезащ.козырек с подсв.-пассаж.;
 Interior Door Handle Type: С яркими внутр. ручками дверей;
 Door Trim Panel Insert: Без декоративн.вставки панели двери;
 Door Trim Panel Level: С панелью отделк.двериУровня5;
 Ash Tray - Rear: С задней пепельницей;
 Front Roof Interior Assist Handle: Fixed Front Roof Assist Handle;
 Roof Interior Assist Handle - Rear: With Fixed Rear Roof Assist Handle;
 Load Rest: Без багажной полки;
 Luggage Compartment Net Kit: Без сетки багажного отделения;
 Load Compartment Cover: Без крышки грузового отсека;
 Load Compartment Tie Down Loops: Без скоб крепления в багажн. отдел.;
 Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
 Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
 First Aid Retain Strap: Без хомутов для крепл. аптечки;
 Warning Triangle Retaining Strap: Без хомутов крепл. знака авар.ост.;
 Sun Blinds 3rd Row: Без солнцезащитных шторок - 3-й ряд;
 Sun Blinds - Rear Screen: Less Rear Screen Sun Blinds;
 Interior Partition: Без перегородки салона;
 Exterior Chrome Pack: Без наружн.хром.отделки;
 Front Grille Types: С окрашенн. передн. решеткой;
 Grille - Lower: Хромир.обрамл.ниж.секц.реш.радиат.;
 Roof Rack Type: Без багажника крыши;
 Mid Bodyside Moulding Type: Less Exterior Body Mouldings;
 Outer Rocker Panel Moulding Colour: Без внеш. молдинга пан.ниж.обвязки;
 Door Frame Moulding Type: С молдингами рам дверей Titanium;
 Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
 Rear Spoiler Type: Без спойлера;
 Mirror-Int Auxillary Rear View: Без доп.зеркала задн.вида в салоне;
 Rear View Mirror Type: Зеркало задн.вида с электропр.;
 Exterior Mirror Dual: Зерк.с эл/прив.обогр.габ.сигн. и подсв.;
 Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
 Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
 Pass Seat Back Mtd Map Pocket: Карман на спинке сиденья пасс.;
 Drv Seat Back Table: Без складн.столика сиденья водит.;
 Under Seat Stowage: Без багажного отсека под сиденьем;

Rear Seat Ski Stowage: Без оборуд. для перевозки лыж;
 Front Headrests: С 4 напр.регул. передн.подголовн.;
 Passenger Recliner Seat: Less Passenger Seat;
 Lumbar Support LH Side: Без левой поясничной опоры;
 Lumbar Support RH Side: Без правой поясничной опоры;
 Seat - Special Covers: Без специальных чехлов сидений;
 Seat Special Cover Front: Без спец.чехлов перед.сиден.;
 Seat Special Cover Rear: Без спец.чехлов зад.сиден.;
 Rear Seat Cushion Type: Less Rear Seat Cushion;
 Folding Rear Seat Type: С раздельн. складыв. задн.сиденьем;
 Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
 Rear Seat Centre Armrest: Задн.центр.подлок.с вещев.отсеком;
 Headrestraint - Rear Center: С задним центр. подголовником;
 Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
 Lumbar Seat Support Passenger Seat: С мех. поясничн.опорой сид.пасс.;
 Temp Controlled Drivers Seat: Обогрев сид.водит. с рег.темп.;
 Temp Controlled Passenger Seat: Обогрев сид.пасс. с рег.темп.;
 Seat - Heated Rear: Без обогрева заднего сиденья;
 Seat Belt Warning Type: Без контр.ламп/зв.сигн.ремн.безоп.;
 2nd Row Seating: Складн.сид.2го ряда 60/40 (3мест.);
 Child seat (Intergrated): Без встроенного детского сиденья;
 Drivers Seat Adjustment Type: С 2канал.электропр.рег.сид.водителя;
 Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.;
 Rear Seat Armrest Packs: Без подлок. задн. сидений в компл.;
 Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
 Trailer Module: Less Trailer Module;
 C To C Alternatives: Управление отопителем, тип А;
 Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
 Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
 Gearshift Knob: С кожан. рукоят. рычаг.перекл.пер.;
 Gearshift Boot: Мягк.чехол рычага перекл. передач;
 Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
 Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
 Door Locking Systems: Эл/прив.замка двери с эл/прив.откр.;
 Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
 Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
 Rear Window Wash/Wipe: С прерывист.очист./омыв.задн.стекла;
 Windscreen Wash/Wipe: С автоматич. очисткой лоб.стекла;
 Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
 Система Омывания Фар: С Системой Омывания Фар;
 Sunroof Type: Без люка крыши;
 Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
 Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;
 Front Bumper: Передн.бампер в цвет кузова,пластик;
 Front Bumper Impact Pads: Без противоуд. набивки передн.бамп;
 Front Bumper Extension: Без выступающ.секции передн.бампера;
 Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
 Rear Bumper Impact Pads: Без противоуд.набивки задн.бамп;
 Rear Bumper Skirt: Без фартука заднего бампера;
 Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;
 Air Curtains (Use CP1 Family): Air Curtain Restraint RH;
 Inflatable Knee Bolster - Driver: Подушки защиты коленей водит.;
 Beltminder: С функц.напоминания ремней безоп.;
 Seatbelt Anchorage: С 3-точечными ремнями безопасности;
 Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;
 Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
 Rear Seatbelt Mounting Type: Less Rear Seat Belt Mountings;
 Drivers Air Bag: С интеллект. подушкой безоп. водит.;
 Passengers Air Bag: С интеллект. подушкой безоп. пассаж;
 Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
 Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
 Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажира. подушки безоп.;
 Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;

Front Seat Belt Mounting: С мех.пер.опоры передн.рем.безоп.;
 Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;
 Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
 Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.;
 Wheel Size/Style - 17": Легкоспл. колесн.диск 17" Вар-т 1;
 17 Inch Tyres: 215/50 17" W Rated BSW Tyre;
 Tyre Spare: With Conventional Spare Tyre;
 Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
 Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
 Wheel Covers: Без колпаков колес;
 Wheel Lug Nuts: Гайки-;
 Shutters - Radiator: С жалюзи радиатора Kysor;
 Fuel Filter - Frame Mounted: Рама топливного фильтра Heavy Duty;
 Preprogrammed Speed Limit: С предпрограмм.огранич.скор.;
 Cold Start Type: Холодный запуск -29 градусов С;
 Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
 Suspension Types: Со стандартной подвеской;
 Attitude/Ride Height Pack: Без оборуд. регул. высоты подъема;
 Front Spring Load Class: Передн.подвеска, класс нагр.Q;
 Rear Spring Load Class: Задн.пружина Класс нагрузки-G;
 Exhaust Systems: Сдвоенн.выпус.труба;
 Exhaust Pipe Extension: С двойной хромир.удлин.вып.трубы;
 Parking Brake Grip: С кожаной рукояткой стоян.торм.;
 Parking Brake - Function Type: С механическим стояночным тормозом;
 Brake Type: С дисковыми тормозами 4 колес;
 Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;
 Brake Emergency Assist: С сист.помощи при экстр.тормож.;
 Anti-Lock Brakes: АБС.торм.,действ.на все колес.;
 ABS - Hill Decent Control (HDC): Less ABS-Hill Descent Control;
 Electronic Stability Brake Control: Без электрон.торм. сист.стабилизаци.;
 Skid Plates: Без панелей порогов дверей;
 Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье;
 Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка В;
 Air Purifier Sensor: Без датчика очистки возд.;
 Air Purifier: С пылезащитным фильтром;
 Fresh Air Heater: Без отопителя;
 Air Conditioning - Heavy Truck: Без сист.кондиционирования воздуха;
 Fuel Tank Types: С топливным баком емкостью 70 л;
 Water Separator-Fuel: Без топливного водоотделителя;
 Fuel Tank Flap: Запирающ. лючок топл.бака;
 Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;
 RON Engine Fuel: С бензином с октановым числом 95;
 Bi-Fuel Packs: Без компл. подготовки газ. топлива;
 Diesel Fuel Content: Less Diesel Fuel Content;
 Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями;
 Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
 Steering Types: С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.);
 Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;
 Steering Wheel Type: Мягкое на ощупь рулевое колесо;
 Heated Steering Wheels: Без обогреваемого рулевого колеса;
 Electronic Speed Limitation: Без электронн. ограничения скорости;
 Speed Control: С круиз-контролем;
 Steering Wheel Gear Selector: Без мех. выб. передач на рул.колесе;
 Steering Wheel Packs: Less Steering Wheel Pack;
 Auxiliary Heater: Со вспом. подогревателем возд.;
 Auxiliary Water Heater: Без вспомогат.обогревателя гор.вод.;
 Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 3;
 Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
 Speedometer Types: Со спидометром КМН/MPH;
 Tripminder: С маршрутным компьютером;
 Tachometer: 7000 RPM Tachometer;
 Navigation Disc: Без навигационного диска;
 Navigation Data: Без навигационных данных;

Lane Departure Warning System: Без сист.контр.ухода с полосы движ.;
 Speed Audible Warning Device: Без звукового предупр.о скорости;
 Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
 Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации;
 Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
 Inclination Anti-Theft: Без датчика наклона автомобиля;
 Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
 Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
 Batteries: Аккумулятор 60 Ач;
 Radio Pre-equipment Pack 1: С компл.для уст. радиоприемника 1;
 Auxiliary Compact Disc Player: Без доп. проигрыв. компакт-дисков;
 A/V Jack: С аудио-/видео-разъемом;
 Blue Tooth Interface Connect: Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect;
 Radio Antenna Type: Разнесенная антенна;
 In Car Entertainment: Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM;
 ICE Feature Pack: ICE Feature Pack 61;
 Diversity Antenna: Без разнесенной антенны;
 Module/GPS Antenna: Без модуля/GPS антенны;
 Sound System Type: Без модернизированной аудиосистемы;
 Radio Speakers: С 9 динамиками радиоприемника;
 Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона;
 TV Pack: Без телевизионного комплекта;
 Family Entertainment System: Без семейной развлекат. системы;
 Media Gateway Module: Без модуля мультимед.шлюза;
 Voice Activated Modules: Модуль с голос.актив. - Англ.;
 Voice Activated Controls: Без системы голосового ввода;
 Steering Wheel Radio Controls: С кнопками радио на рулев.колесе;
 Radio Controls - Column Stalk: Без аудио джойстика на рул.колонке;
 Electrical Outlet: Без электрического выхода;
 Power Point Plug: Без гнезда питания;
 Camera: Без камеры;
 Auto Headlamps: С автоматическими фарами;
 Headlamps - Design: Газоразрядные фары;
 Headlamps - Daytime Running: DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos;
 Mirror Mounted Turn Signal Lights: С зеркалом зад. вида с указ. пов.;
 Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
 Front Door Edge Warning Lamps: С отражат. на кромках пер.двер.;
 Cornering Lamp: Без боковых указателей поворота;
 Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
 Header Mounted Map Reading Lamps: С заполняющей подств.салона;
 Courtesy Light Delay: With Courtesy Light Delay;
 RR Overhead Reading Lamp: С лампами для чтения 2-го ряда;
 Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
 Load Compartment Lamp: Без лампы багажного отделения;
 High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
 Warning Lamps: Без контр.ламп стояночного тормоза;
 Headlamp Levelling Type: С авто.рег.накл. света фар;
 Headlamp Control: С автом. включ./выключ. фар

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.