Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 3 мая 2025 года

Ford KUGA, 2014

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени
Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 13 фотографий автомобиля
Посмотреть фотографии на сайте

VIN: Z6FAXXESMAES15302
Госномер: P393XH178
Номер кузова: Z6FAXXESMAES15302
Номер двигателя: ES15302

Номер ПТС: 16HC936734
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Год выпуска: 2014
Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Коричневый
Объём двигателя: 1 596 см³
Мощность: 149 л.с.
Последний пробег: 137 115 км

Недостатки

- Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- 3 владельца по ПТС
- 16 записей в истории эксплуатации
- 3 техосмотра
- 2 объявления на Авито
- Пробег — 137 115 км
- Попал под отзывные кампании

Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об арбитражных делах
- Не найдены неоплаченные штрафы
- Нет сведений о розыске
- ДТП не найдены
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об участии в торгах

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 03.05.2025 13:37. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 10 июня 2014 — 9 апреля 2018

Срок владения: 3 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 9 апреля 2018 — 20 мая 2018

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 20 мая 2018 — н.в.

Срок владения: 7 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

29 апреля 2016 года

Стоимость ремонта: 28 846 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 870 ₽

Стоимость запасных частей: 26 976 ₽

Общая стоимость: 28 846 ₽

Замена

Лобовое стекло

Герметик лобового стекла

Дополнительный герметик ветрового стекла

Крепёж лобового стекла смотри по частям

Проставка

Надбавка времени основные операции

Ветровое стекло - снятие/установка

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 апреля 2018 года

Цена: 900 000 ₽

Пробег: 79 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Посмотреть ещё 5 фото на сайте

Посмотреть объявление и фото на сайте

Описание

Машина в идеальном состоянии . один владелец . все то по регламенту . два комплекта колёс .

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
11 апреля 2018 12:47	900 000 ₽	79 000 км

9 мая 2018 года

Цена: 839 000 ₽

Пробег: 81 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Посмотреть ещё 7 фото на сайте

Посмотреть объявление и фото на сайте

Описание

Код автомобиля: О-46. Автомобиль В Идеальном внешнем и техническом состоянии всегда полное и своевременное обслуживание на фирменной станции./

/

Автомобиль приобретался у официального дилера, новым./...

Читать полное описание на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
9 мая 2018 09:34	839 000 ₽	81 000 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 093 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 940 000 — 1 650 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 049 400 — 1 180 600 ₽

16 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 16 событий и 3 владельца.

Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:
10 июня 2014 — 9 апреля 2018

Срок владения:
3 года 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

10 июня 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

28 марта 2015 • Пробег 14 851 км • Дилер • Санкт-Петербург

То-1

Визит на сервис

2 декабря 2015 • Пробег 29 858 км • Дилер • Санкт-Петербург

То-2

Расчет стоимости ремонта

29 апреля 2016 • Audatex

Визит на сервис

22 августа 2016 • Пробег 44 533 км • Дилер • Санкт-Петербург

То-3

Визит на сервис

4 мая 2017 • Пробег 60 533 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-4 ФСК Орлова счета в лотке Информация для мастера: в документах пробег поставить не более 60533(согласовано с РКС)

Прохождение технического осмотра

8 июня 2017 • Пробег 60 000 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

1 сентября 2017 • Пробег 73 281 км • Дилер • Санкт-Петербург

Горит лампа check 2040433 Катализатор EcoBoost 1 45256.52 15% 38468.04 1686211 Прокладка катализатора 1 277.59 15% 235.95 5120109 Болт M8 3 495.20 15% 1262.76 1765356 Прокладка приемной трубы Kug13- 1 236.02 15% 200.62 6518101 Гайка контрящаяся фланц.Cu M10 X 1.5 (N10) =

W520103S403 2 170.84 15% 290.42 1038216 Кронштейн крепл-я подв.подш.Foc (N10) = YS4Z3N324AA 1 308.99 15% 262.64 1404957 Гайка фланцевая M8 (N5) 2 311.20 15% 529.04 1805434 Гайка ступичная Kug 13-/Foc3 (1715061) (N10) 1 613.81 15% 521.74 1496991 Болт шаровой M12 X 55MM (N25) (1138220) 1 297.88 15% 253.20 1425965 Гайка M12 X 1.75 (N25) 1 134.78 15% 114.56 5286445 Сальник раздаточной коробки Kug 13-(1782765) 1 2574.39 15% 2188.23 4592249 Болт с шайбой M8 X 40MM (кардан)-в к-те 2шт. 3 349.10 15% 890.22 1843700 Болт зад подрам 2 406.18 15% 690.50 1502691 Болт подрамника перед 2 1160.13 15% 1972.22 К оплате за детали 47880.14

Визит на сервис

5 сентября 2017 • Дилер • Санкт-Петербург

Программа обслуживания 17S20

---

2 владелец

Период владения:
9 апреля 2018 — 20 мая 2018

Срок владения:
2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

9 апреля 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

11 апреля 2018 • Пробег 79 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

9 мая 2018 • Пробег 81 000 км • Авито • Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения:
20 мая 2018 — н.в.

Срок владения:
7 лет 2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

20 мая 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

20 июня 2018 • Пробег 81 057 км • Дилер • Санкт-Петербург

Программа обслуживания 17S09

Прохождение технического осмотра

11 мая 2019 • Пробег 100 201 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

18 мая 2021

Данные о техосмотре
Пробег 137 115 км

Техосмотр Экосмотр

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 137 115 км.



1 владелец | ... | 3 владелец

3 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

18 мая 2021 года

Пробег: 137 115 км

Действителен: До 18 мая 2023 года

Номер диагностической карты: 090111042100172

8 июня 2017 года

Пробег: 60 000 км

11 мая 2019 года

Пробег: 100 201 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 28 августа 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: В случае столкновения, когда срабатывает преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, существует вероятность, что изоляционный материал на внутренней поверхности нижней отделки средней стойки может оказаться под воздействием высокой температуры, что может вызвать возгорание изоляционного материала и возникновение открытого огня.

Работы и рекомендации: Требуется доработать изоляционный материал на отделке обеих средних стоек в соответствии с инструкцией

Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

С 15 января 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: в затрагиваемых автомобилях локальный перегрев головки блока цилиндров может привести к образованию трещин на ней и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что в результате может стать причиной возгорания моторного отсека.

Работы и рекомендации: Требуется модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей, благодаря чему появится визуальное и звуковое предупреждение, если уровень охлаждающей жидкости опустится ниже требуемого уровня.

Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Посмотреть все опции VIN на сайте

Обозначение модели: Kuga CBS 2013-

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2013

Модельный год: 2014

Дата производства: 14/03/2014

Тип коробки передач: 6-ступенч. автомат. -6F Mid-Range

Кузов: Внедорожный автомобиль (SUV)

Двигатель: 1.6L EcoBoost SCTi (150PS)

Код серии: Серия 45

Привод: LHD 4WD (PTD)

Модельный ряд: Kuga 2013-

Интерьер: Prada/Lux / Charcoal Black

Цвет кузова: Copper Pulse

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Код региона поставки: (+)"RU"

Опции: Roof Height Conversion: Без модифицированной крыши;
Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;
Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Accessory USB Unit: Концентратор для аксессуаров 1xUSB;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Front Mudflap Type: С передними брызговиками;
Liftgate: С механич.поднимаем.зад.дверью;
Park Lock Control (BTSI MOR): Less - BTSI Manual Override;
Under Floor Stowage: With Under Floor Stowage;
Plant Build Requirements: Завод в Елабуге;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;
Marketing Flex Prep Pack: Универс.подг.рекл.компл.4;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Memory Pack: Без комплекта функций памяти;
Feature Content Group: Less Feature Content Groups;
Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;
Carline Badges: Less Carline Badges;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
VP Label: Без ярлыка VP;
Tailgate Badges: Ярлык Ecoboost для задней двери;
Language Labels: Пиктограмма;
Water Wading Equipment: Без оборуд. для передвиж. вброд;
Jacks: Со стандартным домкратом;
Breakdown Warning Signs: Без Предупреждающего ДисплеЯ;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Global Closing: С автоматическим закрыванием окон;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;
Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;
Grille - Upper: Хром.окант.реш.радиат.тем.контрас.;
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Console Ashtray: С пепельницей на консоли;

Overhead Console: ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков;
Centre Console: Полноразм.напольн.консоль с подлок;
Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
Interior Feature Colour: Цвет внутр.отделки-CharcoalBlack;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Headlinings: Облицовка потолка Deluxe;
Sunvisors - Driver: Солнцезащ.козырек с подсв.-водит.;
Sunvisors - Passenger: Солнцезащ.козырек с подсв.-пассаж.;
Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
Load Compartment Tie Down Loops: Со стяжным хомутом груз.отсека;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Interior Partition: Без перегородки салона;
Grille - Lower: Контраст.темн.нижн.секц.реш.радиат.;
Roof Rack Type: Багажн.крыши-серебр.окраш прод.дуги;
Outer Rocker Panel Moulding Colour: Молдинг ниж.обвязки контр.цв.;
Door Frame Moulding Type: С ярким молдингом рамы двери;
Lower Body Moulding Type: Без нижнего молдинга кузова;
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
Rear Spoiler Type: Без спойлера;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Эл/пр./Обогр./Склад./Подсв./Повор.;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Front Headrests: Без переднего подголовника;
Drivers Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья водит.;
Passenger Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья пасс.;
Seat Track Covers: Крышки щитка направляющей сиденья;
Tray/Table - Front Seat: Без подставки/столика передн.сид.;
Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центральн. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
Seat Belt Warning Type: НапомРемБез.-вод/пасс/2й ряд/Eu T&S;
2nd Row Seating: Сиден. 2 ряда 60/40 (3P)-Easy Entry;
Drivers Seat Adjustment Type: С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Towing: Без буксировки прицепа;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Towing Pre-Pack: Без комплекта буксировочн.оборудов.;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Ключ зажиг. - комбин.пакет 1;
Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыч.перекл.пер.;
Door Lock Shields: Стальной щиток замка двери;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Gearshift: Automatic Gearshift;
Door Auto Relocking: Less Door Auto Relocking;
Frequency: Частота – 433 МГц;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;
Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.;
Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
Система ОмываниЯ Фар: Без очистки/омывания фар;

Tonneau Cover: С тентом грузового отсека;
Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
Bumper Moulding - Front: Молдинг бампера - передн. мик.;
Bumper Moulding - Rear: Bumper Moulding - Rear Mic;
Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;
Front Bumper: Передн. бампер - част. цвет кузова;
Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
Front License Plate Bracket: Держ. ном. знака - большой-прямоуг.;
Restraint Device Package: Less Restraint Devices;
Knee Protection: With Knee Protection-EU/OS Geometry;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Air Curtain Restraint RH;
Rear Side Air Bag: Без задн. боковой подушки безопасн.;
Rear Seat Belt Pre-Tensioner: Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner;
Sensor - Occupant: Less Occupant Sensor;
Beltminder: Без функц.напомин.ремн.безоп.;
Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;
Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;
Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;
Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;
Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;
Spare Wheel Type: Зап. колесо — малоразм. сталь;
Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
Wheel Size/Style - 17": Колесо с легкоспл.диском 17X7,5;
17 Inch Tyres: 235/55R17 7.5JX52.5;
Tyre Spare: Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс;
Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
Wheel Covers: Без колпаков колес;
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
Shutters - Radiator: С жалюзи радиатора Kysor;
Block Heater Receptacle: Less Engine Block Heater;
Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;
Cold Start Type: Холодный запуск -29 градусов С;
Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
Front Spring Load Class: Передн.пружина Класс нагрузки-К;
Rear Spring Load Class: Класс нагрузки задних пружин -L;
Exhaust Systems: Две горизонт.трубы, полиров.металл;
Parking Brake - Function Type: Механич.ручной стоян.торм.;
Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;
City Safety: Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.;
Anti-Lock Brakes: Тормоза-TS/HLA/ESP/TC/ABS;
Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill;
Front Seat Type: С передн.сиденьями с выс.спинкой;
Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка B;
Air Purifier: С пылезащитным фильтром;
Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;
Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;
Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;
Speed Control: Без круиз-контроля;
Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 3;
Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
Speedometer Types: Со спидометром КМН;
Tripminder: С маршрутным компьютером;

Single Note Electric Horn: Двухнотный электр.звуковой сигнал;
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
Compass Display: Less Compass Display;
Multi Function Display: Матричный многофункц. дисплей;
Navigation System: Без навигационной системы;
Navigation Data: Без навигационных данных;
Emergency Call Systems: Без системы послеаварийной помощи;
Reverse Gear Alarm: Без предупр. о передаче задн. хода;
Driver Impairment Monitor: Без контроллера состояния водителя;
Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
Lane Keeping Aid: Без функц.контроля движ.по полосам;
Speed Sign Recognition: Меньше распозн.знаков огр.скорости;
Alarm Systems: Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham;
Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
Reverse Parking Aid: С задн.сист. помощи при парковке;
Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
Automated Parking System: Без автоматич. сист.парковки;
Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
A/V Jack: Без разъема A/V;
In Car Entertainment: ICE-АудиоблСредУр.(1С)+подключ.;
ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 3;
Integrated Control Panel: ICE ICP среднего уровня;
Radio Speakers: С 6 динамиками;
Media Gateway Module: С мдулем мультимед.шлюза;
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул.кол.;
Electrical Outlet: Электрическая розетка;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Power Point Rear: С задней розеткой питания;
Camera: Без камеры;
Auto Headlamps: Без автоматических фар;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: С фарами дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Interior Light Group: Без ламп освещения салона;
Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: Без управления фарами;
Generic Country Groupings: Less Generic Country Groupings

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.