




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 11 апреля 2025 года

Ford KUGA, 2015



30 марта 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 42 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z6FAXXESMAFK28800

Госномер: C418BC178

Номер кузова:

Z6FAXXESMAFK28800

Номер двигателя: FK28800

Номер ПТС: 16OE155482

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7832602717

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1596 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 132 000 км

Предыдущие госномера:
H885HB198

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Был кузовной ремонт

Прочее

- i 2 объявления на Авито
- i 47 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 132 000 км
- i 3 техосмотра

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 11.04.2025 10:14. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ 2 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 28 марта 2015 — 19 апреля 2023

Срок владения: 8 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 2 мая 2023 — н.в.

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

13 марта 2017 года в 12:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

3 мая 2015 года

Стоимость ремонта: 13 267 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 642 ₽

Стоимость механических работ: 3 ₽

Стоимость запасных частей: 5 622 ₽

Общая стоимость: 13 267 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Замена

Молдинг колесной арки передний правый

Надбавка времени основные операции

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер передний - снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка

Решетка левая бампер передний снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Решетка правая бампер передний снятие/установка

Решетка радиатора - снятие/установка

Решетка бампера передняя снятие/установка

Облицовка арка колеса передняя правая снятие/установка

Противотуманный фонарь/поворотник левый - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка

Противотуманный фонарь/поворотник правый - снятие/установка

22 июля 2015 года

Стоимость ремонта: 17 818 ₹

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 108 ₹

Стоимость механических работ: 3 240 ₹

Стоимость запасных частей: 7 470 ₹

Общая стоимость: 17 818 ₹

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Замена

Накладка крыла передняя правая

Молдинг колесной арки передний правый

Надбавка времени основные операции

Панель крыла правая снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер передний - снятие/установка

Решетка левая бампер передний снятие/установка

Решетка правая бампер передний снятие/установка

Решетка бампера передняя снятие/установка

Противотуманный фонарь/поворотник левый -
снятие/установка

Противотуманный фонарь/поворотник правый -
снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Решетка радиатора - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

26 апреля 2017 года

Стоимость ремонта: 46 224 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 851 ₽

Стоимость механических работ: 11 880 ₽

Стоимость запасных частей: 19 493 ₽

Общая стоимость: 46 224 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Крыло переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Замена

Спойлер передний

Молдинг колесной арки передний левый

Надбавка времени основные операции

Спойлер передний - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решетка бампера передняя снятие/установка

Противотуманный фонарь/поворотник левый - снятие/установка

Противотуманный фонарь/поворотник правый - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 35 022 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

16 апреля 2023 года

Цена: 1 220 139 ₽

Пробег: 108 739 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 12 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль 2015 года с полным комплектом ключей и документов.



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

С момента покупки в одной семье.

Бережная эксплуатация и своевременное обслуживание.

Оригинал ПТС.

Комплектация:

Запуск двигателя с кнопки...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
16 апреля 2023 22:19	1 220 139 ₽	108 739 км
19 апреля 2023 18:50	Не менялась	Не менялся

26 марта 2025 года

Цена: 1 050 500 ₽ ↓ 349 500 ₽

Пробег: 132 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

Описание

Продаю свой автомобиль

Каждый день езжу на работу

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 марта 2025 17:54	1 400 000 ₽	132 000 км
26 марта 2025 17:54	Не менялась	Не менялся
26 марта 2025 17:54	Не менялась	Не менялся
28 марта 2025 09:33	1 300 000 ₽ ↓ 100 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 1149700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 945 150 — 1 690 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 080 800 — 1 207 200 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

47 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 47 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

27 марта 2015 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка доп. оборудования

27 марта 2015 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка противоугонной сигнализации, Блокиратор КПП DRAGON (BEAR-LOCK) - Установка, Установка передней защитной решетки, Защита поддона картера - Установка

Установка доп. оборудования

27 марта 2015 • Дилер • Санкт-Петербург

Перебортировка 4-х колес включая балансировку

1 владелец

Период владения:

28 марта 2015 – 19 апреля 2023

Срок владения:

8 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

28 марта 2015 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

17 апреля 2015 • Пробег 1 376 км • Дилер • Санкт-Петербург

Перебортировка 4-х колес включая балансировку

Текущий ремонт

17 апреля 2015 • Дилер • Санкт-Петербург

Прочие работы

Расчет стоимости ремонта

3 мая 2015 • Audatex

Кузовной ремонт

24 июня 2015 • Пробег 3 972 км • Дилер • St.-Petersburg

Подбор краски/Проверка подбора краски, С/у противотуманной фары (Одной). Не включает регулировку., AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, Замена решетки радиатора, Крыло перед.правое - с/у (бампер и фара сняты), С/у облицовки переднего бампера

● **Расчет стоимости ремонта**

22 июля 2015 • Audatex

● **Текущий ремонт**

28 октября 2015 • Пробег 7 232 км • Дилер • Санкт-Петербург

Полная проверка углов установки колес, Сезонный шиномонтаж

● **Визит на сервис**

5 апреля 2016 • Пробег 10 652 км • Дилер • Санкт-Петербург

То-1

● **Визит на сервис**

17 мая 2016 • Пробег 11 740 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж

● **Визит на сервис**

26 августа 2016 • Пробег 23 845 км • Дилер • Санкт-Петербург

Не горит лампочка бл. света левая

● **Визит на сервис**

25 сентября 2016 • Пробег 28 231 км • Дилер • Санкт-Петербург

То-2

● **Визит на сервис**

28 октября 2016 • Пробег 31 730 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж Б-Х-881427

● **Визит на сервис**

24 ноября 2016 • Пробег 34 757 км • Дилер • Санкт-Петербург

Не горит лампа бл. света, правая

● **Визит на сервис**

7 марта 2017 • Пробег 42 245 км • Дилер • Санкт-Петербург

Не горит лампа ближнего света, левая

ДТП

13 марта 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Визит на сервис

14 марта 2017 • Пробег 45 562 км • Дилер • Санкт-Петербург

То 3

Визит на сервис

2 апреля 2017 • Пробег 46 700 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж (у нас 918602) Замена задних тормозных колодок

Расчет стоимости ремонта

26 апреля 2017 • Audatex

Визит на сервис

18 июня 2017 • Пробег 53 293 км • Дилер • Санкт-Петербург

Слабо дует кондиционер При переключении потока воздуха на лобовое стекло слышится дребезг

Визит на сервис

26 июня 2017 • Пробег 54 267 км • Дилер • Санкт-Петербург

Замена передних тормозных колодок

Визит на сервис

13 сентября 2017 • Пробег 60 538 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 4 Не горит лампа ближнего света (правая)

Визит на сервис

12 октября 2017 • Пробег 61 819 км • Дилер • Санкт-Петербург

Не горит лампа ближнего света, правая

Визит на сервис

17 октября 2017 • Дилер • Санкт-Петербург

Не горит лампа ближнего света (правая)

Сервисное обращение

27 октября 2017 • Пробег 62 000 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Визит на сервис

11 декабря 2017 • Пробег 62 427 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж Б-Х-951859 Спускает правое переднее колесо

● **Прохождение технического осмотра**

9 апреля 2018 • Пробег 63 000 км • Данные о техосмотре

● **Визит на сервис**

20 апреля 2018 • Пробег 64 408 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж Хранение шин

● **Визит на сервис**

27 октября 2018 • Пробег 69 291 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж по акции БХ-1032442 Хранение шин ТО

● **Визит на сервис**

11 апреля 2019 • Пробег 71 094 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж БХ-1071549

● **Визит на сервис**

10 ноября 2019 • Пробег 73 881 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-6 Шиномонтаж БХ-1103345

● **Прохождение технического осмотра**

11 апреля 2020 • Пробег 70 000 км • Данные о техосмотре

● **Визит на сервис**

12 июня 2020 • Пробег 76 464 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж БХ-1144295

● **Визит на сервис**

23 ноября 2020 • Пробег 80 604 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-7 Шиномонтаж БХ-1174210 Бесплатное Хранение

● **Визит на сервис**

15 апреля 2021 • Пробег 84 339 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж БХ-1196652 Хранение

● **Визит на сервис**

5 декабря 2021 • Пробег 87 712 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж 1216521 Хранение

Визит на сервис

2 мая 2022 • Пробег 90 705 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж БХ-1250124 Хранение

Визит на сервис

23 ноября 2022 • Пробег 102 102 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шиномонтаж БХ-1269563

Размещение первого объявления на Авито

16 апреля 2023 • Пробег 108 739 км • Авито • Санкт-Петербург

Продажа

19 апреля 2023 • Пробег 108 739 км • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

24 апреля 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 109 336 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легкой)
- Фильтр воздушный - Замена (Двиг.:1.6 л. Бензин)
- Фильтр салона - Замена
- Замена лампы дневной ходовой огонь слева (ДХО)
- Замена масла в АКПП слить/залить
- Защита картера снятие/установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный
 - Фильтр воздушный
 - Фильтр салона
 - Пробка масляного поддона
 - Масло моторное
 - Масло трансмиссионное
 - Лампа
-

Прохождение технического осмотра

2 мая 2023

Данные о техосмотре

Пробег 109 738 км

 Техосмотр Экосмотр

2 владелец

Период владения:

2 мая 2023 — н.в.

Срок владения:

2 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:
г. Санкт-Петербург

Смена владельца

2 мая 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито


26 марта 2025 • Пробег 132 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Оценка авто

9 апреля 2025 • Пробег 132 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 132 000 км.



3 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

9 апреля 2018 года

Пробег: 63 000 км

11 апреля 2020 года

Пробег: 70 000 км

2 мая 2023 года

Пробег: 109 738 км

Действителен: До 2 мая 2025 года

Номер диагностической карты: 143021012300625

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 3 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Kuga CBS 2013-

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2013

Модельный год: 2015

Дата производства: 09/02/2015

Тип коробки передач: 6-ступенч. автомат. -6F Mid-Range

Кузов: Внедорожный автомобиль (SUV)

Двигатель: 1.6L EcoBoost SCTi (150PS)

Код серии: Серия 45

Привод: LHD 4WD (PTD)

Модельный ряд: Kuga 2013-

Интерьер: Prada/Lux / Charcoal Black

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Цвет кузова: Panther Black (металлик)

Код региона поставки: (+)"RU"

Опции: Roof Height Conversion: Без модифицированной крыши;
Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;
Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Accessory USB Unit: Концентратор для аксессуаров 1xUSB;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Front Mudflap Type: С передними брызговиками;
Liftgate: С механич.поднимаем.зад.дверью;
Park Lock Control (BTSI MOR): Less - BTSI Manual Override;
Under Floor Stowage: With Under Floor Stowage;
Plant Build Requirements: Завод в Елабуге;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;
Marketing Flex Prep Pack: Универс.подг.рекл.компл.4;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Memory Pack: Без комплекта функций памяти;
Feature Content Group: Less Feature Content Groups;
Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;
Carline Badges: Kuga Badge;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
VP Label: Без ярлыка VP;
Tailgate Badges: Ярлык Ecoboost для задней двери;
Language Labels: Пиктограмма;
Water Wading Equipment: Без оборуд. для передвиж. вброд;
Jacks: Со стандартным домкратом;
Breakdown Warning Signs: Без Предупреждающего Дисплея;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Global Closing: С автоматическим закрыванием окон;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;
Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;
Grille - Upper: Хром.окант.реш.радиат.тем.контрас.;
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Console Ashtray: С пепельницей на консоли;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Overhead Console: ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков;
Centre Console: Полноразм.напольн.консоль с подлок;
Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
Interior Feature Colour: Цвет внутр.отделки-CharcoalBlack;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Headlinings: Облицовка потолка Deluxe;
Sunvisors - Driver: Солнцезаш.козырек с подсв.-водит.;
Sunvisors - Passenger: Солнцезаш.козырек с подсв.-пассаж.;
Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
Load Compartment Tie Down Loops: Со стяжным хомутом груз.отсека;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Interior Partition: Без перегородки салона;
Grille - Lower: Контраст.темн.нижн.секц.реш.радиат.;
Roof Rack Type: Багажн.крыши-серебр.окраш прод.дуги;
Outer Rocker Panel Moulding Colour: Молдинг ниж.обвязки контр.цв.;
Door Frame Moulding Type: С ярким молдингом рамы двери;
Lower Body Moulding Type: Без нижнего молдинга кузова;
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
Rear Spoiler Type: Без спойлера;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Эл/пр./Обогр./Склад./Подсв./Повор.;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Front Headrests: Без переднего подголовника;
Drivers Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья водит.;
Passenger Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья пасс.;
Seat Track Covers: Крышки щитка направляющей сиденья;
Tray/Table - Front Seat: Без подставки/столика передн.сид.;
Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центрально. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
Seat Belt Warning Type: НапомРемБез.-вод/пасс/2й ряд/Eu T&S;
2nd Row Seating: Сиден. 2 ряда 60/40 (3P)-Easy Entry;
Drivers Seat Adjustment Type: С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Towing: Без буксировки прицепа;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Towing Pre-Pack: Без комплекта буксировочн.оборудов.;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Ключ зажиг. - комбин.пакет 1;
Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Door Lock Shields: Стальной щиток замка двери;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Gearshift: Automatic Gearshift;
Door Auto Relocking: Less Door Auto Relocking;
Frequency: Частота - 433 МГц;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;
Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.;
Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;

Tonneau Cover: С тентом грузового отсека;
Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
Bumper Moulding - Front: Молдинг бампера - передн. мик.;
Bumper Moulding - Rear: Bumper Moulding - Rear Mic;
Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;
Front Bumper: Передн. бампер - част. цвет кузова;
Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова, пластик;
Front License Plate Bracket: Держ. ном. знака - большой-прямоуг.;
Restraint Device Package: Рем.п и в.пер.1и2р./колен.п/без.в.;
Knee Protection: With Knee Protection-EU/OS Geometry;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Air Curtain Restraint RH;
Rear Side Air Bag: Без задн. боковой подушки безопасн.;
Rear Seat Belt Pre-Tensioner: Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner;
Sensor - Occupant: Less Occupant Sensor;
Beltminder: Без функц.напомин.ремн.безоп.;
Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;
Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;
Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;
Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;
Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;
Spare Wheel Type: Зап. колесо — малоразм. сталь;
Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
Wheel Size/Style - 17": Колесо с легкоспл.диском 17X7,5;
17 Inch Tyres: 235/55R17 7.5JX52.5;
Tyre Spare: Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс;
Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
Wheel Covers: Без колпаков колес;
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
Shutters - Radiator: С жалюзи радиатора Kysor;
Block Heater Receptacle: Less Engine Block Heater;
Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;
Cold Start Type: Холодный запуск (-35 градусов C);
Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
Front Spring Load Class: Передн.пружина Класс нагрузки-I;
Rear Spring Load Class: Задн.пружина Класс нагрузки-I;
Exhaust Systems: Две горизонт.трубы, полиров.металл;
Parking Brake - Function Type: Механич.ручной стоян.торм.;
Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;
City Safety: Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.;
Anti-Lock Brakes: Тормоза-TS/HLA/ESP/TC/ABS;
Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill;
Front Seat Type: С передн.сиденьями с выс.спинкой;
Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка B;
Air Purifier: С пылезащитным фильтром;
Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;
Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;
Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;
Speed Control: Без круиз-контроля;
Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 3;
Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
Speedometer Types: Со спидометром КМН;
Tripminder: С маршрутным компьютером;

Single Note Electric Horn: Двухнотный электр.звуковой сигнал;
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
Compass Display: With Compass Display;
Multi Function Display: Матричный многофункц. дисплей;
Navigation System: Без навигационной системы;
Navigation Data: Без навигационных данных;
Emergency Call Systems: Без системы послеварийной помощи;
Reverse Gear Alarm: Без предупр. о передаче задн. хода;
Driver Impairment Monitor: Без контроллера состояния водителя;
Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
Lane Keeping Aid: Без функц.контроля движ.по полосам;
Speed Sign Recognition: Меньше распозн.знаков огр.скорости;
Alarm Systems: Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham;
Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
Reverse Parking Aid: С задн.сист. помощи при парковке;
Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
Automated Parking System: Без автоматич. сист.парковки;
Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
A/V Jack: Без разъема A/V;
In Car Entertainment: ICE-АудиоблСредУр.(1С)+подключ.;
ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 3;
Integrated Control Panel: ICE ICP среднего уровня;
Radio Speakers: С 6 динамиками;
Media Gateway Module: С мдулем мультимед.шлюза;
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул.кол.;
Electrical Outlet: Электрическая розетка;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Power Point Rear: С задней розеткой питания;
Camera: Без камеры;
Auto Headlamps: Без автоматических фар;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: С фарами дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Interior Light Group: Без ламп освещения салона;
Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: Без управления фарами;
Generic Country Groupings: Less Generic Country Groupings

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.