



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 8 июля 2025 года

BMW X6, 2017



13 сентября 2019 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 49 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X4XKV49490LA04138
Госномер: B750EP750
Номер кузова:
X4XKV49490LA04138
Номер двигателя: 74159904

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9917028163
Год выпуска: 2017
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Белый металлик

Объём двигателя: 2 993 см³
Мощность: 313 л.с.
Последний пробег: 165 177 км
Предыдущие госномера:
B750EP50, M467OH10

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i Найдены страховые выплаты: был виновником
- i 1 объявление на Авито
- i Пробег — 165 177 км
- i 7 неоплаченных штрафов
- i Есть результаты диагностики
- i 84 записи в истории эксплуатации
- i 2 техосмотра
- i Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 08.07.2025 14:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 6 октября 2017 — 5 ноября 2019

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Республика Карелия

2-й владелец

Период владения: 18 декабря 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 апреля 2018 года в 01:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


BMW X6 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

14 марта 2020 года в 16:05

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Общие данные ДТП

Освещение: Светлое время суток


Погода: Ясно

Состояние проезжей части: Сухое

Число водителей и пассажиров: 3

Число раненых: 2

Число погибших: 0



BMW X6 — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на стационарном лечении

Нарушения ПДД: Несоблюдение очередности проезда

Повреждения

Правое переднее крыло

Левое переднее крыло

Левая передняя часть


Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нарушение водителем правил применения ремней безопасности (ставится в случае, когда не пристегнут пассажир)

Пассажир 1

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на стационарном лечении

Повреждения

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая передняя часть


Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

13 августа 2021 года в 07:45

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


BMW X6 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Peugeot — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

8 июня 2020 года

Стоимость ремонта: 1 950 820 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 26 115 ₽

Стоимость механических работ: 3 859 ₽

Стоимость запасных частей: 1 920 846 ₽

Общая стоимость: 1 950 820 ₽

Ремонт

Опора левая отремонтировать

Крепеж модуля передний левый отремонтировать

Крепеж модуля передний правый отремонтировать

Крепление поперечина передняя левая отремонтировать

Перекос проема капота ремонтировать

Перекос передний лонжерон ремонтировать

Окраска поверхности

Опора левая окраска поверхности

Крепление поперечина передняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Заглушка буксировочной проушины покраска новой детали

Боковая стенка передняя левая окраска новая деталь

Боковая стенка передняя правая окраска новая деталь

Накладка арки колеса передняя левая окраска новая деталь

Накладка арки колеса передняя правая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Оба замка крышки капота - снятие/установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Дополнительные работы для фарочистителя включены

Дополнительные работы для систем парковки

Деформируемый элемент передний левый - заменить

Обе фары - замена (сняты)

Петля левая капота - заменить

Петля правая капота замена

Камера системы помощи водителю откалибровать

Головная подушка безопасности правая - снятие/установка

Облицовка порога левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Облицовка крыши - снятие/установка

Сиденье переднее левое - снятие/установка

Сиденье переднее правое - снятие/установка

Колесо рулевое - заменить (снято)

Подушка безопасности - снятие/установка

Кабельный жгут передний левый снятие/установка

Щиток приборов - снятие/установка

Панель приборов замена (снята)

Микрофильтр снятие/установка

Трубопровод конденсатора-компрессор снятие/установка	Фара правая
Проводка компрессор-испаритель снятие/установка	Шлангопровод
Кондиционер-заправить	Боковая стенка передняя левая
Крепление левого водяного радиатора снятие/установка	Боковая стенка передняя правая
Крепление правое водяного радиатора снятие/установка	Кронштейн модуля боковины правый
Жидкостный радиатор - снятие/установка	Усилитель нижний боковой передний правый
Конденсатор кондиционера - снятие/установка	Накладка арки колеса передняя левая
Промежуточный охладитель - снятие/установка	Накладка арки колес передняя правая
Шланг охлаждающей жидкости нижний замена	Подкрылок передний кронштейн/амортизатор передний правый
Термостат - снятие/установка	Накладка на крыло/арки передняя левая
Решетка воздухозаборника нижняя	Накладка на крыло/арки передняя правая
Корпус фильтра - снятие/установка	Воздуховод радиатора
Корпус дроссельного узла снятие/установка	Поперечная распорка передняя
Рамка номерного знака передняя	Лобовое стекло тонированное
Облицовка бампер передний	Клей комплект лобового стекла
Решётка воздухозаборника передняя	Активатор
Воздухозаборная решетка левая бампера	Очиститель 1 лобового стекла
Воздухозаборная решетка переднего бампера	Ремонтный комплект лобового стекла смена отделки деталей
Заглушка буксировочной проушины передняя	Поперечина ветрового стекла
Деформированный элемент передний левый	Промежуточный буфер
Деформированный элемент передний правый	Изоляция обтекателя
Кронштейн фары левый	Нижний подрамник пассажира передний заменить
Кронштейн фары правый	Облицовка лобового стекла
Кронштейн крепления бампера переднего	Планка А-стойка левая
Абсорбер бампера передний	Планка А-стойка правая
Датчик передний наружный левый парковки	Нижняя подушка безопасности пассажира передняя
Датчик передний наружный правый парковки	Щиток приборов
Датчик передний внутренний левый парковки	Конденсатор
Датчик передний внутренний правый парковки	Подводка компрессора кондиционера
Крепление системы вентиляции переднее левое	Впускной трубопровод компрессора
Крепление системы вентиляции переднее правое	Головная наружная правая
Решетка декоративная передняя левая	Ремень безопасности передний правый
Решетка декоративная передняя правая	Замок ремня передний левый
Капот	Замок ремня передний правый
Верхняя часть замка правая	Ремень безопасности передний левый
Петля капота левая	Облицовка обтекателя правая
Петля капота правая	Облицовка крыши
Верхняя часть замка левая	Корпус нижний микрофильтр
Разблокировка замка	Рулевое колесо
Нижняя часть левая замка	Нижний подрамник балки водителя заменить
Нижняя часть правого замка	Нижняя подушка безопасности водителя
Фара левая	Жидкостный радиатор

Крепление левое радиатора	Нагнетательная труба промежуточная резистора левая
Крепление правое радиатора	Экран моторного отсека
Накладка модуль охлаждения внутренняя	Комплект проводки передний левый
Рама радиатора	Высокотональный клаксон
Кронштейн нижний левый радиатора	Повреждение передка правого - отремонтировать
Дроссельная заслонка	Поперечина передняя снятие/установка
Шланг радиатора нижний	Боковая стенка передняя левая - снятие/установка
Электроventильатор в сборе	Боковая стенка передняя левая - заменить (снято)
Корпус термостата	Боковая стенка передняя правая - замена (снято)
Воздушная труба воздушного фильтра	Лобовое стекло - заменить
Крыло переднее воздухозаборное заднее переднее воздухофильтр	Память неисправна до ремонта считать
Интеркулер	Транспортное средство на напольном стапеле - закрепить
Шланг левый интеркулер	
Шланг правый интеркулер	

5 августа 2020 года

Стоимость ремонта: 1 992 323 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 52 750 ₽

Стоимость запасных частей: 1 929 573 ₽

Общая стоимость: 1 992 323 ₽

Ремонт

Подрамник передний частичный левый
отремонтировать

Опора левая отремонтировать

Крепеж модуля передний левый отремонтировать

Крепеж модуля передний правый отремонтировать

Крепление поперечина передняя левая
отремонтировать

Крепление поперечина передняя правая
отремонтировать

Кронштейн радиатора нижний левый ремонтировать

Крепление радиатора нижнее правое ремонтировать

Проверка

Балка моста передняя

Окраска поверхности

Кронштейн радиатора нижний левый окрасить

Опора левая окрасить

Крепление поперечина передняя левая окрасить

Крепление поперечина передняя правая окрасить

Крепление радиатора нижнее правое окрасить

Окраска новой детали

Облицовка бампера переднего окрасить

Заглушка буксировочной проушины покрасить

Капот окрасить

Боковая стенка передняя левая окрасить

Боковая стенка передняя правая окрасить

Накладка арки колеса передняя левая окрасить

Накладка арки колеса передняя правая окрасить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Противотуманная фара левая

Противотуманная фара правая

Боковая стенка передняя левая

Боковая стенка передняя правая

Кронштейн модуля боковины левый

Кронштейн модуля боковины правый

Усилитель нижний боковой передний левый

Усилитель нижний боковой передний правый

Накладка арки колеса передняя левая

Накладка арки колес передняя правая

Подкрылок передний кронштейн/амортизатор
передний правый

Накладка на крыло/арки передняя левая

Накладка на крыло/арки передняя правая

Воздуховод радиатора

Поперечная распорка передняя

Поперечина левая

Поперечина правая

Лобовое стекло тонированное

Клей комплект лобового стекла

Активатор

Очиститель 1 лобового стекла

Ремонтный комплект лобового стекла смена отделки
деталей

Поперечина ветрового стекла

Промежуточный буфер

Изоляция обтекателя	Кронштейн крепления модулей крыла передний правый - снятие/установка
Облицовка лобового стекла	Боковая стенка передняя левая - заменить (снято)
Планка А-стойка левая	Оба замка крышки капота - снятие/установка
Планка А-стойка правая	Жгут проводов для бампера замена
Нижняя подушка безопасности пассажира передняя	Деформируемый элемент передний правый - заменить
Щиток приборов	Облицовка бампера передняя - заменить
Конденсатор	Дополнительные работы для фарочистителя включены
Впускной трубопровод компрессора	Дополнительные работы для систем парковки
Модуль боковой нижней подушки безопасности левый	Обе фары - замена (сняты)
Ремень безопасности передний левый	Противотуманные фары - отрегулировать
Облицовка обтекателя правая	Петля левая капота - заменить
Облицовка крыши	Петля правая капота замена
Нижняя подушка безопасности водителя	Камера системы помощи водителю откалибровать
Жидкостный радиатор	Облицовка порога правая - снятие/установка
Рама радиатора	Проводка аккумуляторной батареи плюс заменить
Крепление левое радиатора	Дверь задняя левая - снятие/установка
Крепление правое радиатора	Дверь задняя правая - снятие/установка
Накладка модуль охлаждения внутренняя	Облицовка крыши - снятие/установка
Крепление нижнее правое радиатора	Заднюю стенку переднюю нижнюю левую снять/установить
Шланг радиатора нижний	Заднюю стенку переднюю верхнюю левую снять/установить
Шланг системы охлаждения термостата	Подушка безопасности сиденье переднее левое снятие/установка
Электроклапан в сборе	Подушка безопасности - снятие/установка
Корпус термостата	Кондиционер-заправить
Крышка передняя двигателя	Щиток приборов - снятие/установка
Дроссельная заслонка	Панель приборов замена (снята)
Глушитель впуска воздуха	Проводка компрессор-испаритель снятие/установка
Воздушная труба воздушного фильтра	Крепление левого водяного радиатора снятие/установка
Крыло переднее воздухозаборное заднее переднее воздухофильтр	Крепление правое водяного радиатора снятие/установка
Интеркулер	Жидкостный радиатор - снятие/установка
Шланг левый интеркулер	Конденсатор кондиционера - снятие/установка
Шланг правый интеркулер	Промежуточный охладитель - снятие/установка
Нагнетательная труба промежуточная резистора левая	Шланг охлаждающей жидкости нижний замена
Экран моторного отсека	Термостат - снятие/установка
Комплект проводов бампера переднего	Шланг охлаждающей жидкости заменить
Плюсовой кабель аккумуляторной батареи	Приводной ремень генератора - снятие/установка
Крепление камеры переднее	Корпус фильтра - снятие/установка
Камера передняя	Корпус дроссельного узла снятие/установка
Высокотональный клаксон	Блок(и) управления программировать/кодировать
Модуль фары левый	
Повреждение передка левого - отремонтировать	
Поперечина передняя снятие/установка	
Боковая стенка передняя правая - замена (снято)	

Решетка воздухозаборника нижняя	Решетка декоративная передняя правая
Рамка номерного знака передняя	Эмблема передняя
Облицовка бампер передний	Капот
Решётка воздухозаборника передняя	Петля капота левая
Воздухозаборная решетка левая бампера	Петля капота правая
Воздухозаборная решетка переднего бампера	Шумоизоляция
Воздушный канал внутренний левый	Верхняя часть замка левая
Воздушный канал внутренний правый	Верхняя часть замка правая
Заглушка буксировочной проушины передняя	Разблокировка замка
Деформированный элемент передний левый	Газонаполненный амортизатор передний левый
Деформированный элемент передний правый	Трос передний капота
Кронштейн крепления бампера переднего	Уплотнитель передний капота
Абсорбер бампера передний	Фара левая
Датчик передний наружный левый парковки	Опора форсунки омывателя фар левая
Датчик передний наружный правый парковки	Фара правая
Крепление датчика переднего левого	Шлангопровод
Датчик передний внутренний левый парковки	Разборка форсунка передняя правая
Датчик передний внутренний правый парковки	Опора форсунки омывателя фар правая
Крепление системы вентиляции переднее левое	Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Крепление системы вентиляции переднее правое	Обе боковины передние - снятие/установка
Решетка декоративная передняя левая	Лобовое стекло - заменить

10 октября 2020 года

Стоимость ремонта: 86 061 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 083 ₽

Стоимость запасных частей: 83 978 ₽

Общая стоимость: 86 061 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло тонированное	Изоляция обтекателя
Клей комплект лобового стекла	Облицовка лобового стекла
Активатор	Планка А-стойка левая
Очиститель 1 лобового стекла	Планка А-стойка правая
Ремонтный комплект лобового стекла смена отделки деталей	Камера системы помощи водителю откалибровать
Поперечина ветрового стекла	Надбавка времени к основной работе
Промежуточный буфер	Лобовое стекло - заменить

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

i Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в октябре 2017 года

Сумма: 26 497 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

i Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику



Посмотреть
фотографии
на сайте

Осмотр от 7 сентября 2019 года

Источник: CarPrice

Пробег: 45 000 км

Регион: Ленинградская обл, ЛО и Санкт-Петербург

Замечания по состоянию: ДИСК и РЕЗИНА (слева спереди) – Резина изношена; Притертость;
ДИСК и РЕЗИНА (справа спереди) – Притертость; Резина изношена;
Передний бампер – Молдинги повреждены-отсутствуют;



[Посмотреть ещё 34 фото на сайте](#)

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

13 сентября 2019 года

Цена: 3 375 000 ₽ **↓ 275 000 ₽**

Пробег: 45 200 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 14 фото на сайте](#)

Описание

=====

ГАРАНТИРОВАННАЯ ВЫГОДА ОТ 30 000 р. И БОЛЕЕ ПРИ
ОБМЕНЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ!
(СТАВКИ ОТ 9.6% ГОДОВЫХ, более 30 банков-партнёров...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
13 сентября 2019 16:51	3 650 000 ₽	45 200 км
13 сентября 2019 19:32	Не менялась	Не менялся
13 сентября 2019 21:55	Не менялась	Не менялся

Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

16 сентября 2019
13:32

3 600 000 ₽ ↓ 50 000 ₽

Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 174 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 030 000 — 5 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 015 800 — 3 492 000 ₽

84 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 84 события и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

6 октября 2017 — 5 ноября 2019

Срок владения:

2 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Республика Карелия

Первичная регистрация

6 октября 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Республика Карелия

ДТП

23 апреля 2018 • Данные о ДТП • Республика Карелия

Диагностический осмотр

7 сентября 2019 • Пробег 45 000 км • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, ЛО и Санкт-Петербург

Продажа

7 сентября 2019 • Дилер • Ленинградская обл, ЛО и Санкт-Петербург

Текущий ремонт

13 сентября 2019

Дилер

Пробег 45 800 км • г. Москва, Москва

Комплексная диагностика USED|

БОРИСХОФ

Размещение первого объявления на Авито

13 сентября 2019 • Пробег 45 200 км • Авито • Москва

Текущий ремонт

14 сентября 2019

Дилер

Пробег 45 517 км • г. Москва

Полировка абразивная 3М|Химчистка салона (комплексная)|Чернение резины/или пластика|Протирка подкапотного пространства|

БОРИСХОФ

Продажа

15 октября 2019

Дилер

Пробег 45 200 км • Москва

БОРИСХОФ

Продажа

15 октября 2019

Дилер

Пробег 45 517 км • г. Москва

БОРИСХОФ

Текущий ремонт

16 октября 2019

Дилер

г. Москва

БОРИСХОФ

Установка доп. оборудования

16 октября 2019

Дилер

Пробег 45 517 км • г. Москва

БОРИСХОФ

Текущий ремонт

1 ноября 2019 • Пробег 46 662 км • Дилер • Москва

Время работы не задано/Рулевое управление, Время работы не задано/
Колеса

Текущий ремонт

8 ноября 2019 • Пробег 44 000 км • Дилер • Москва

Мойка для осмотра ТС

Текущий ремонт

29 ноября 2019 • Пробег 45 214 км • Дилер • Москва

Мойка для осмотра ТС

Текущий ремонт

9 декабря 2019 • Пробег 45 300 км • Дилер • Москва

Мойка для осмотра ТС

2 владелец

Период владения:

18 декабря 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Смена владельца

18 декабря 2019 • Данные о регистрации • Московская область

Регламентное ТО

9 января 2020 • Пробег 50 898 км • Дилер • Москва

Запрос данных ЗУ неисправностей в диагностической системе, ТО по регламенту OelSERVICE, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, Обслуживание топливного фильтра, ТО сменного элемента воздушного фильтра, Дополнительная операция ТО фильтра режима рециркуляции, Промывка масл.системы

Текущий ремонт

20 февраля 2020 • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

Текущий ремонт

5 марта 2020 • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

ДТП

14 марта 2020 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

8 июня 2020 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

5 августа 2020 • Audatex

Текущий ремонт

4 сентября 2020 • Пробег 60 534 км • Дилер • Москва

Регулировка заднего моста, Регулировка положительного схождения передних колес, Выполнить измерение параметров ходовой части KDS с нормальной загрузкой автомобиля, Настройка активного рулевого управления (AFS), Замена двух шин с технологией Runflat

Регламентное ТО

21 сентября 2020 • Пробег 62 818 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО Тормозная жидкость, ТО Диагностика автомобиля, ТО в обычном объеме, Обслуживание топливного фильтра, ТО сменного элемента воздушного фильтра, Прокачка тормозной системы

Расчет стоимости ремонта

10 октября 2020 • Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

16 октября 2020 • Пробег 57 600 км • Audatex

● **Кузовной ремонт**

25 октября 2020 • Дилер • Москва

Выдача зч

● **Кузовной ремонт**

29 октября 2020 • Дилер • Москва

Лобовое стекло - заменить, камера сист помощи водит откалибровать (после проверки т/с), теплзащитный экран задний с/у

● **Текущий ремонт**

29 октября 2020 • Дилер • Москва

Прочие работы, Нанесение состава антидождь

● **Регламентное ТО**

5 декабря 2020 • Пробег 60 000 км • Дилер • Москва

ТО Диагностика автомобиля

● **Прохождение технического осмотра**

10 декабря 2020 • Пробег 60 000 км • Данные о техосмотре

● **Прохождение технического осмотра**

11 декабря 2020 • Пробег 67 009 км • Данные о техосмотре

● **Текущий ремонт**

20 февраля 2021 • Дилер • Москва

Мойка транспортного средства снаружи и очистка салона

● **Текущий ремонт**

9 апреля 2021 • Пробег 65 000 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **Регламентное ТО**

16 апреля 2021 • Пробег 77 359 км • Дилер • Москва

Запрос данных ЗУ неисправностей в диагностической системе, ТО по регламенту OeIservice, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, Дополнительная операция ТО фильтра режима рециркуляции, ТО Диагностика автомобиля, Промывка масл.системы

● **Текущий ремонт**

18 мая 2021 • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **Текущий ремонт**

25 июня 2021 • Дилер • Москва

Мойка

● **Текущий ремонт**

25 июня 2021 • Пробег 78 000 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **ДТП**

13 августа 2021 • Данные о ДТП • Московская область

● **Текущий ремонт**

1 октября 2021 • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **Регламентное ТО**

30 октября 2021 • Пробег 91 483 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, Обслуживание топливного фильтра, ТО сменного элемента воздушного фильтра, Мойка моторного отсека, Считывание кодов неисправностей

● **Визит на сервис**

15 ноября 2021 • Дилер • Москва

● **Текущий ремонт**

29 ноября 2021 • Дилер • Москва

шиномонтаж

● **Текущий ремонт**

17 декабря 2021 • Пробег 95 000 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **Текущий ремонт**

16 марта 2022 • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **Текущий ремонт**

18 апреля 2022 • Пробег 106 666 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля, шиномонтаж

● **Текущий ремонт**

7 июля 2022 • Пробег 109 000 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

● **Текущий ремонт**

19 июля 2022 • Пробег 113 291 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля, Ремонт колеса

● **ДТП**

2 декабря 2022 • Данные о ДТП • Москва

● **ДТП**

7 декабря 2022 • Данные о ДТП • Москва

● **Расчет стоимости ремонта**

26 января 2023 • Audatex

● **ДТП**

15 марта 2023 • Данные о ДТП • Москва

● **Текущий ремонт**

5 апреля 2023 • Пробег 119 360 км • Дилер • Москва

мойка

● **ДТП**

28 апреля 2023 • Данные о ДТП • Москва

● **Регламентное ТО**

17 мая 2023 • Пробег 128 217 км • Дилер • Москва

Корректировка заправки кондиционера, Снятие и установка/замена фильтра сливного топлива, Масло и масляный фильтр двигателя - замена, Элемент фильтрующий воздушного фильтр

● **Расчет стоимости ремонта**

24 мая 2023 • Пробег 126 886 км • Audatex

● **Текущий ремонт**

16 июня 2023 • Дилер • Москва

бампер передний окрас

● **Расчет стоимости ремонта**

18 июня 2023 • Audatex

● **Кузовной ремонт**

19 июня 2023 • Пробег 118 833 км • Дилер • Москва

AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, БАМПЕР П - С/У, ОБЛИЦОВКА ПОРОГА Л - С/У, ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ, ДВЕРЬ З ПР - С/У, ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА З Л С/У, ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА), ФАРА ПР - С/У ВКЛ: БАМПЕР - С/У, ДОПРАБОТЫ ДЛЯ ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ВКЛ: ЖИКЛЕРЫ С/У, КРЫШКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА З/В Л - С/У, ОБЛИЦОВКУ БАМПЕРА П ЗАМЕНИТЬ (БАМПЕР П СНЯТ) ВКЛ: РЕШЕТКУ ДЕКОРАТИВНУЮ И ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ, БОКОВИНА П ПР - С/У ВКЛ: БАМПЕР, ОБЛИЦОВКА АРКИ КОЛЕСА, ПОДКРЫЛОК, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА И ФОРСУНКУ ФАРООЧИСТИТЕЛЯ С/У НЕ ВКЛ: НАКЛАДКУ ПОРОГА С/У, ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ П Л - ЗАМЕНИТЬ (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П СНЯТА) ВКЛ: ФАРЫ И ВОЗДУХОВОД ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР - С/У, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЗАДНИЙ С/У

● **Текущий ремонт**

27 июня 2023 • Пробег 128 300 км • Дилер • Москва

шиномонтаж

● **Кузовной ремонт**

28 июля 2023 • Дилер • Москва

AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, БАМПЕР З - С/У, КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ (КРЫШКА БАГАЖНИКА СНЯТА), ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА З Л С/У, КОЛЕСО З Л - С/У, КОЖУХ КОЛЕСНОЙ АРКИ З Л - С/У, КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У, ОТРАЖАТЕЛЬ З Л С/У, НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРАВ БАМПЕРА ЗДН С/У, ОБЛИЦОВКА НИЖ БАМПЕРА З - С/У, РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ ПУСТОТ ВКЛ: НАСТРОЙКА ПИСТОЛЕТА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ, НАКЛАДКА БАМПЕРА З - С/У, КРЫШКА ЗАДКА С АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ОБРАБОТАТЬ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ РАБОТА), ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЗАДНИЙ С/У

● **Текущий ремонт**

19 сентября 2023 • Пробег 134 432 км • Дилер • Москва

Замена левой или правой стойки крепления стабилизатора поперечной устойчивости, Диагностика ходовой части ТЕСТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

● **Текущий ремонт**

8 ноября 2023 • Пробег 140 000 км • Дилер • Москва

мойка

● **Текущий ремонт**

8 декабря 2023 • Дилер • Москва

мойка

● **Текущий ремонт**

12 февраля 2024 • Дилер • Москва

Мойка

● **Текущий ремонт**

5 марта 2024 • Пробег 144 000 км • Дилер • Москва

Мойка

● **Текущий ремонт**

25 марта 2024 • Пробег 145 000 км • Дилер • Москва

Мойка

● **Регламентное ТО**

5 апреля 2024 • Пробег 145 200 км • Дилер • Москва

ДИАГНОСТИКА Т/С - ПРОВЕСТИ (С СИСТЕМОЙ ДИАГНОСТИКИ Т/С),
Замена масла / масляного фильтра, Замена фильтра системы вентиляции
внутрисалона, Замена обоих тормозных дисков задних колес

● **Текущий ремонт**

27 мая 2024 • Дилер • Москва

Мойка

● **Текущий ремонт**

27 июня 2024 • Пробег 145 300 км • Дилер • Москва

Мойка

● **Текущий ремонт**

20 августа 2024 • Дилер • Москва

мойка

● **Текущий ремонт**

2 октября 2024 • Пробег 150 000 км • Дилер • Москва

Слесарные работы

● **Текущий ремонт**

14 октября 2024 • Дилер • Москва

ДИАГНОСТИКА Т/С - ПРОВЕСТИ (С СИСТЕМОЙ ДИАГНОСТИКИ Т/С),
Проверка и при необходимости замена клапана холостого хода

Текущий ремонт

11 ноября 2024 • Дилер • Москва

Мойка а/м сотрудников

Текущий ремонт

3 декабря 2024 • Дилер • Москва

мойка

Текущий ремонт

3 декабря 2024 • Дилер • Москва

Мойка а/м сотрудников

Текущий ремонт

3 декабря 2024 • Пробег 158 003 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

Текущий ремонт

16 января 2025 • Пробег 160 000 км • Дилер • Москва

диагностика ходовой части ам, Выполнение проверки автомобиля, Считывание кодов неисправностей

Текущий ремонт

10 февраля 2025 • Дилер • Москва

Бесконтактная мойка кузова/уборка салона

Текущий ремонт

20 февраля 2025 • Пробег 163 000 км • Дилер • Москва

Мойка/Уборка Автомобиля

Текущий ремонт

14 марта 2025 • Дилер • Москва

Бесконтактная мойка кузова/уборка салона

Текущий ремонт

15 апреля 2025 • Пробег 165 077 км • Дилер • Москва

диагностика ходовой части ам, Считывание кодов неисправностей

Текущий ремонт

16 июня 2025 • Пробег 165 177 км • Дилер • Москва

Бесконтактная мойка кузова/уборка салона


Регламентное ТО

17 июня 2025 • Дилер • Москва

ASSYST PLUS, замена моторного масла и фильтра выполнить

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 165 177 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

10 декабря 2020 года

Пробег: 60 000 км

11 декабря 2020 года

Пробег: 67 009 км

i 7 неоплаченных штрафов

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть штрафы на сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 18 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810577250618223687

Дата происшествия: 14 июня 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 18 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 5 000 ₽

Номер постановления: 0355431010125061801046464

Дата происшествия: 2 июня 2025 года

Описание: ЗГМ45-8.14 п.2 Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г.Москвы.

Штраф от 19 июня 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810577250619596304

Дата происшествия: 17 июня 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

[Посмотреть еще 595 на сайте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 апреля 2025 года — 2 апреля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 25 декабря 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X6 40dX

Код модели: KV49

Дата производства: 28.02.2017

Код серии: F16

Серия: X6 F16

Код региона поставки: Россия

Двигатель: N57Z (3000CC / 230kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: SAC

Код цвета салона: LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.