Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 29 мая 2025 года

Land Rover Discovery 4, 2015

VIN: SALLAAAN6FA771951
Госномер: H061KT761
Номер кузова: SALLAAAN6FA771951
Номер двигателя: 0918723
Номер ПТС: 78УУ781573

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9927034965
Год выпуска: 2015
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Серый

Объём двигателя: 2 993 см³
Мощность: 210 л.с.
Последний пробег: 231 000 км
Предыдущие госномера: H856TM174

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- Был в ДТП
- Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- 1 объявление на Авито
- Пробег — 231 000 км
- Есть таможенная декларация
- Найдено 1 арбитражное дело
- 38 записей в истории эксплуатации
- 4 техосмотра

Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об участии в торгах
- Есть полис ОСАГО
- Нет сведений о розыске
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Не найдены неоплаченные штрафы
- Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 22.05.2025 18:45. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 10 июня 2016 — 30 января 2022

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Челябинская область

Название организации: ООО "ПОРФИРИТ"

2-й владелец

Период владения: 19 февраля 2022 — н.в.

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Ростовская область

Название организации: ООО "МЕШКОВСКОЕ"

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 мая 2017 года в 07:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Land Rover Discovery 4 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford Focus — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



26 января 2024 года в 16:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 6

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Багажник

Правое переднее крыло

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Левая боковая часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

MAN — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Audi A6 — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



другой участник

Повреждения

Левая боковая часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

4 апреля 2017 года

Стоимость ремонта: 50 426 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 260 ₽

Стоимость запасных частей: 49 166 ₽

Общая стоимость: 50 426 ₽

Замена

Лобовое стекло триплекс

Клей комплект лобового стекла

Постоянная доплата для отдельного

Лобовое стекло - снятие/установка

8 июня 2017 года

Стоимость ремонта: 219 229 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 720 ₽

Стоимость механических работ: 32 480 ₽

Стоимость запасных частей: 172 029 ₽

Общая стоимость: 219 229 ₽

Ремонт

Рама двери правая потребуется ремонтировать

Порог наружный правый отремонтировать

Верхняя стойка отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Рама двери правая передняя ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новая деталь

Облицовка ручки двери окраска новая деталь

Накладка наружная дверь передняя правая окраска новая деталь

Дверь задняя окраска новая деталь

Облицовка ручки двери задняя окраска новая деталь

Облицовка наружная двери задняя окраска новая деталь

Накладка арки колеса задняя окраска новая деталь

Замена

Постоянная доплата для отдельного

Время подготовки на кузовную жестяную работу

Дверь передняя правая - снятие/установка

Дверь передняя правая снятие/установка (снята)

Дверь передняя правая подогнать

Дверь задняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая разборка/сборка (снята)

Дверь задняя правая подогнать

Накладка порога двери правая - снятие/установка

Облицовка арки крыла задняя правая снятие/установка

Дверь передняя правая

Уплотнитель двери передний правый

Облицовка ручки двери правая

Накладка наружная дверь передняя правая

Молдинг двери передний правый с лакокрасочным покрытием

Дверь задняя правая

Уплотнитель двери задней правой

Облицовка ручки двери задней правой

Облицовка наружная двери задней правой

Защита молдинга двери задней правой см код

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Расширитель порога правый

Комплект защитных накладок

Накладка арки колес задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - поставить/снять

Фара правая - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка

Уплотнитель двери задний правый - снятие/установка

Облицовка А-стойка правая нижняя - снятие/установка

Облицовка верхняя стойка нижняя правая - снятие/установка

Облицовка верхней стойки внутренняя правая - снятие/установка

Кожух отбортовки колеса задний правый снятие/установка

Сиденье заднее правое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Колесо заднее левое/правое снятие/установка

7 сентября 2017 года

Стоимость ремонта: 49 605 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 280 ₽

Стоимость механических работ: 2 720 ₽

Стоимость запасных частей: 41 605 ₽

Общая стоимость: 49 605 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер премиум окраска

Замена

Бампер передний

Постоянная доплата для отдельного

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - заменить (снят)

Посмотреть еще 1 на сайте

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 13 200 ₽

Получено в 2019 году

Сумма: 64 575 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Найдено 1 арбитражное дело

Участие автомобиля в актуальном арбитражном деле может повлечь наложение ограничения на его продажу в будущем. Если ограничение есть, то оно отображается в блоке «Ограничения на регистрацию».

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Об отмене обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер

Дата регистрации дела: 24 июля 2024 г.

Наименование суда: АС Челябинской области

Тип судебного дела: Определение

Судебное дело: A76-20037/2019

Решение суда: Скачать PDF

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 декабря 2015 года

Цена: 3 960 000 ₽ ↑ 320 940 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Челябинская область, Челябинск

Описание

На данный автомобиль действует специальное ценовое предложение! Автомобиль новый, н автомобиле установлены дополнительные аксессуары. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА "БОВИД" JAGUAR LAND RO...

Читать полное описание на сайте

Посмотреть объявление и фото на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
22 декабря 2015 10:01	3 639 060 ₽	-
22 декабря 2015 13:56	3 678 300 ₽ ↑ 39 240 ₽	Не менялся
13 января 2016 16:41	3 855 900 ₽ ↑ 177 600 ₽	Не менялся
5 апреля 2016 09:25	4 005 900 ₽ ↑ 150 000 ₽	Не менялся

Посмотреть полную историю изменений на сайте

38 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 38 событий и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.

Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

2 мая 2015 • Данные о таможенном оформлении

Размещение первого объявления на Авито

22 декабря 2015 • Авито • Челябинская область, Челябинск

1 владелец

Период владения:
10 июня 2016 — 30 января 2022

Срок владения:
5 лет 8 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Челябинская область

Название организации:
ООО "ПОРФИРИТ"

Первичная регистрация

10 июня 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Челябинская область

Текущий ремонт

21 июля 2016 • Дилер

Выполненные работы:

- Брызговики – передний комплект – установка
- Брызговики, задние, - установка
- Мойка Стандарт
- Мойка стекол с 2 сторон
- Обслуживание 13.000 км или 12 месяцев - Только Россия

Затраченные материалы и запчасти:

- АНТИФРИЗ (D)
- Вода дистиллированная "PROFF" 4 л
- ДЕМПФЕР ОГРАН. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
- КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
- КОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО БРЫЗГОВИКА
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Визит на сервис

21 июля 2016 • Дилер

Текущий ремонт

25 июля 2016 • Дилер

Выполненные работы:

- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес

Текущий ремонт

8 августа 2016 • Дилер

Выполненные работы:

- Балансировка 4-х колес
- Мойка Стандарт
- Мойка Стандарт
- Мойка стекол с 2 сторон

Затраченные материалы и запчасти:

- Груз балансировочный для литых дисков 25г.(уп.100 шт.)
- Груз балансировочный для литых дисков 5г.(уп.100 шт.)

Текущий ремонт

7 сентября 2016 • Дилер

Выполненные работы:

- Боковые молдинги кузова - установка
- Диалоговая приемка
- Мойка технологическая с шампунем
- Номерной знак - задний - замена
- Номерной знак - передние - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА
- Пластина д/номер.знака "Стандарт", хром, рельеф, LR

Текущий ремонт

11 октября 2016 • Пробег 21 464 км • Дилер

Выполненные работы:

- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес
- Диалоговая приемка
- Мойка двигателя с очистителем
- Мойка Стандарт
- Мойка Стандарт
- Мойка стекол с 2 сторон
- Мойка технологическая с шампунем
- Обслуживание 26.000 км или 24 месяца - только Россия
- Шиномонтаж и балансировка

Затраченные материалы и запчасти:

- БАГАЖНИК КРЫШИ
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- Пакет д/шин ПНД 115*115 см 19мкм
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Текущий ремонт

13 декабря 2016 • Пробег 31 466 км • Дилер

Выполненные работы:

- Мойка Стандарт
- Мойка стекол с 2 сторон
- Мойка технологическая с шампунем
- Обслуживание 39.000 км или 36 месяцев - только Россия
- чистка передних пневмобалонов

Затраченные материалы и запчасти:

- ДЕМПФЕР ОГРАН. ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
- Жидкость незамерзающая -30, 5л
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Текущий ремонт

18 февраля 2017 • Пробег 44 172 км • Дилер

Выполненные работы:

- АКБ - зарядка
- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон шкворня, сходимость колес
- Колеса в сборе - балансировка
- Колеса в сборе - балансировка
- Мойка стекол с 2 сторон
- Мойка технологическая с шампунем
- Обслуживание 52.000 км или 48 месяцув - только Россия
- Сбор данных сканирования

Затраченные материалы и запчасти:

- Winter window washer (-25C)
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Расчет стоимости ремонта

4 апреля 2017 • Audatex

ДТП

23 мая 2017 • Данные о ДТП • Челябинская область

Текущий ремонт

6 июня 2017 • Пробег 57 740 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 52 000 км или 48 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Расчет стоимости ремонта

8 июня 2017 • Audatex

Визит на сервис

27 июня 2017 • Пробег 58 965 км • Дилер

Текущий ремонт

27 июня 2017 • Дилер

Выполненные работы:

- Антибактериальная обработка A/C
- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Колодки - задний комплект - замена - при снятом колесе
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Система кондиционирования воздуха - сброс давления - выкачивание воздуха - захват и закачка
- чистка передних пневмобалонов

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- ПРОВОД В СБОРЕ
- Спрей дезинфекц.для кондицион.300
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

Текущий ремонт

24 августа 2017 • Пробег 70 594 км • Дилер

Выполненные работы:

- Диалоговая приемка
- Обслуживание через 65 000 км или 60 месяцев - только для России
- Поддон - масло/жидкость - замена
- Щетка - стеклоочиститель - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- ЗАЖИМ
- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПОДДОН ТРАНСМ. ЖИДКОСТИ
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО (D)
- ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Расчет стоимости ремонта

7 сентября 2017 • Audatex

Текущий ремонт

14 декабря 2017 • Пробег 85 696 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 78 000 км или 72 месяца - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Текущий ремонт

9 февраля 2018 • Пробег 95 643 км • Дилер

Выполненные работы:

- Антибактериальная обработка A/C
- Замок со съемным ключом - передняя дверь - замена
- Обслуживание через 91 000 км или 84 месяца - только для России
- Сбор данных сканирования
- чистка передних пневмобалонов
- Электротехнические работы
- Элемент - воздушный фильтр - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ ЗАМКА
- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- Очиститель тормозов Venwell Brake Cleaner 500мл
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПУЛЬТ ДИСТАН
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- Раствор санифиц-й д/установки "ТЕХА", 100 мл.
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Визит на сервис

22 февраля 2018 • Пробег 97 768 км • Дилер

Визит на сервис

22 марта 2018 • Пробег 100 445 км • Дилер

Текущий ремонт

8 мая 2018 • Пробег 107 373 км • Дилер

Выполненные работы:

- Батарея - состояние - проверка/зарядка
- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон
- Номерной знак - задний - замена
- Номерной знак - передние - замена
- Обслуживание через 104 000 км или 96 месяцев - только для России
- Слесарные работы
- Тормоза - вся система - прокачка
- Шаровой шарнир – верхний – левый/все – замена

Затраченные материалы и запчасти:

- БОЛТ
- ГАЙКА
- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L

- Пластина д/номер.знака "Стандарт", хром, рельеф, LR
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- СОЕДИНЕНИЕ
- ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
- ШЕСТ. ГАЙКА В СБОРЕ С ШАЙБОЙ
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Прохождение технического осмотра

21 мая 2018 • Пробег 108 000 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

9 июля 2018 • Пробег 117 522 км • Дилер

Выполненные работы:

- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Кронштейн крепления троса стояночного тормоза правый замена
- Обслуживание через 117 000 км или 108 месяцев - только для России
- чистка передних пневмобалонов
- Элемент - воздухоочиститель - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Комплект расходных материалов
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- КРОНШТЕЙН
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПРОВОД В СБОРЕ
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Расчет стоимости ремонта

11 октября 2018 • Audatex

Текущий ремонт

24 октября 2018 • Пробег 130 490 км • Дилер

Выполненные работы:

- Батарея(-и) - каждый - замена
- Обслуживание масел
- Обслуживание через 130 000 км или 120 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- АНТИФРИЗ (D)
- БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
- Вода дистиллированная 10 л
- КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ
- КОМПЛЕКТ НАТЯЖНОГО ШКИВА
- КОМПЛЕКТ НАТЯЖНОГО ШКИВА
- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- НАТЯЖИТЕЛЬ
- ПОДДОН ТРАНСМ. ЖИДКОСТИ
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПРОКЛАДКА

- ПРОКЛАДКА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- РЕМЕНЬ ГРМ
- РЕМЕНЬ ГРМ
- СМАЗОЧНОЕ МАСЛО
- ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО (D)
- ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО (D)
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Текущий ремонт

15 марта 2019 • Пробег 144 355 км • Дилер

Выполненные работы:

- Брызговики - передние - пара - замена
- Обслуживание масел
- Обслуживание через 13 000 км или 12 месяцев - только для России
- Элемент - воздухоочиститель - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ
- Комплект расходных материалов
- Масло моторное Castrol EDGE Professional A5 5W-30, 208L
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Прохождение технического осмотра

16 мая 2019 • Пробег 141 590 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

28 октября 2019 • Пробег 158 132 км • Дилер

Текущий ремонт

5 ноября 2019 • Пробег 158 116 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России
- Шины - комплект - замена и установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Адгезив литой Спорт N60гр P061
- Комплект расходных материалов
- Пакет д/шин ПНД 115*115 см 19мкм
- ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР
- Шина Nokian 255/55 R19 Hakkapelitta 8
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
- ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Текущий ремонт

14 ноября 2019 • Пробег 158 377 км • Дилер

Выполненные работы:

- Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон поворотного шкворня, развал колес, наклон
- Ступица - каждый - замена

- Форсунки - омыватели - регулировка
- Шаровое соединение - поперечная рулевая тяга - внутренняя - ПРАВ - замена
- Электротехнические работы

Затраченные материалы и запчасти:

- Winter window washer (-25C)
- ГАЙКА КОЛЕСА
- ПЫЛЬНИК
- РУЛЕВАЯ ТЯГА
- СТУПИЦА
- ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА

Прохождение технического осмотра

11 июня 2020 • Пробег 180 235 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

7 декабря 2021

Fit Service

Пробег 228 431 км • Челябинск

Выполненные работы:

- Масло и масляный фильтр двигателя - замена
- Фильтр топливный - снятие и установка
- Ступица левая задней оси в сборе - снятие и установка
- Мойка технологическая (внедорожник, микроавтобус)
- Двигатель - поиск неисправности
- Диагностика ходовой части
- Аккумуляторная батарея - снятие и установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное синтетическое литраж
- Вставка фильтра масляного
- Фильтр топливный
- Смазка аэрозольная
- Подшипник ступицы колеса
- Очиститель многоцелевой
- Щетка стеклоочистителя бескаркасная
- Жидкость стеклоомывателя зимняя

Рекомендации:

- Следующая замена масла двигателя через 10 000км пробега
- Следующая замена фильтра топливного через 10 000 км пробега
- Диски тормозные задние (оба) заменить
- При следующей замене колодок тормозных задних необходимо заменить диски задние тормозные - износ
- Следить за уровнем и состоянием технических жидкостей
- Ходовая часть автомобиля в технически исправном состоянии
- ДВС и ЭС автомобиля в технически исправном состоянии

Прохождение технического осмотра

18 февраля 2022

Данные о техосмотре

Пробег 231 000 км

2 владелец

Период владения:

19 февраля 2022 — н.в.

Срок владения:
3 года 6 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Ростовская область

Название организации:
ООО "МЕШКОВСКОЕ"

Смена владельца

19 февраля 2022 • Данные о регистрации • Ростовская область

ДТП

26 января 2024 • Данные о ДТП • Ростовская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 231 000 км.



1 владелец

4 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

18 февраля 2022 года

Пробег: 231 000 км

Действителен: До 18 февраля 2024 года

Номер диагностической карты: 010481032200231

21 мая 2018 года

Пробег: 108 000 км

16 мая 2019 года

Пробег: 141 590 км

Посмотреть еще 1 на сайте

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 29 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 2 мая 2015

Цвет: Серый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 14 февраля 2025 года — 13 февраля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LR4/Discovery 4 (GCAT) 2010-

Двигатель: 3.0L 24V V6 Turbo Diesel Std Flow

Привод: LHD

Тип коробки передач: 8-ступенч.авто.кор.пер.ZF 8HP70 4WD

Опции: AAG001 - Solihull Plant Built

Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.