




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 30 мая 2025 года

Audi Q3, 2014



14 мая 2021 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 83 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WUAZZZ8U7ER903759

Госномер: X080PX199

Номер кузова:

WUAZZZ8U7ER903759

Номер двигателя: 004467

Номер ПТС: 78УУ728964

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9935770382

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 480 см³

Мощность: 310 л.с.

Последний пробег: 133 419 км

Недостатки

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 4 владельца по ПТС
- ℹ 2 объявления на других площадках
- ℹ Пробег — 133 419 км
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ 2 объявления на Авито
- ℹ 25 записей в истории эксплуатации
- ℹ 1 техосмотр

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ ДТП не найдены
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 30.05.2025 14:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 21 марта 2015 — 26 мая 2017

Срок владения: 2 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

2-й владелец

Период владения: 18 октября 2017 — 20 марта 2021

Срок владения: 3 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

3-й владелец

Период владения: 20 марта 2021 — 4 августа 2021

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

10 мая 2017 года

Стоимость ремонта: 50 925 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 800 ₽

Стоимость механических работ: 4 400 ₽

Стоимость запасных частей: 41 725 ₽

Общая стоимость: 50 925 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная краска

Ручка двери наружная задняя правая ремонтная краска

Боковина правая ремонтная краска

Расширитель боковины задний правый ремонтная краска

Замена

Дверь задняя правая

Дверь задняя правая - снятие/установка

Крепёж двери задней правой

Основа двери задняя правая - замена

Уплотнитель двери задней правой

Расширитель боковины задний правый - снятие/
установка

Ручка двери наружная задняя правая

Расширитель боковины задний правый - заменить

Расширитель боковины задний правый

Лючок топливного бака в сборе - снятие/установка

Крепление лючка топливного бака

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Включает: Кронштейн правый бампера задний

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

11 декабря 2018 года

Стоимость ремонта: 302 866 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 18 842 ₽

Стоимость механических работ: 17 000 ₽

Стоимость запасных частей: 267 024 ₽

Общая стоимость: 302 866 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Крышка фароомывателя окраска новой детали

Расширитель крыла передний левый окраска новая деталь

Замена

Бампер передний

Накладка вентиляционной решетки левая

Накладка воздухозаборник левая

Решетка воздухозаборника передняя левая

Кронштейн крепления бампера переднего

Облицовка в бампере переднего

Крепёж бампера передний

Цилиндр подъема левый фароочистителя

Решётка радиатора

Крепёж капота

Фара левая в сборе

Пластиковое крепление фары левое

Крепёж крыла передний левый

Крепление набора подкрылка левого

Спойлер подкрылок передний левый

Подкрылок передний левый

Расширитель крыла переднего левого

Замковая панель передняя

Бачок с жидкостью

Крепёж двери передней левой

Клейкая лента

Охлаждающая жидкость - слить/заправить

Облицовка бампера передняя - заменить

Решетка радиатора - заменить (снята)

Бампер передний (абсорбер) - замена

Фара левая - заменить (снята)

Бачок стеклоомывателя снятие/установка

Бачок омывателя заменить (снять)

Расширение крыла переднего левого снятие/
установка

Расширение крыла переднего левого - заменить

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Рамка радиатора передняя - заменить

Фара - отрегулировать

Противотуманные фары - отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кузов измерить, повреждения передней части
Крыло переднее левое - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Облицовка двери передняя левая верхняя снятие/
установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/
установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Облицовка нижняя двери передняя левая - снятие/
установка

Облицовка нижняя дверь передняя левая довести до
нормы
Уплотнитель опускного стекла передний левый
наружный - снятие/установка
Облицовка задней двери передней левой с
установкой
Стекло двери передней левой - снятие/установка
Направляющая окна двери передняя левая - снятие/
установка
Цилиндр замка левый - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка

1 апреля 2019 года

Стоимость ремонта: 1 070 048 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 38 589 ₽

Стоимость механических работ: 41 000 ₽

Стоимость запасных частей: 990 059 ₽

Общая стоимость: 1 070 048 ₽

Частичный ремонт

Верхняя часть крыла/арка передняя левая отремонтировать

Боковина отремонтировать

Ремонт

Лонжерон в арки колес передний левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Спойлер бампера задний ремонтная окраска

Боковина правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Верхняя часть крыла арка передняя левая окраска поверхности

Лонжерон в арки колеса передний левый окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Облицовка нижняя дверь задняя окраска новая деталь

Спойлер бампера покраска новой детали

Расширение боковины задней окраска новой детали

Крышка фароомывателя окраска новой детали

Расширитель крыла передний левый окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Дверь задняя окраска для новой детали

Шарнир в дверь задний окраска для новой детали

Шарнир нижний дверь задняя окраска для новой детали

Замена

Бампер передний

Облицовка в бампере переднего

Накладка вентиляционной решетки левая

Заглушка в бампер передний

Накладка воздухозаборник левая

Цилиндр подъема левый фароочистителя

Решетка воздухозаборника передняя левая

Спойлер бампера передний

Воздуховод бампера переднего

Спойлер бампера передний

Кронштейн крепления бампера переднего

Решётка радиатора

Проставка бампера передняя

Крепёж капота

Капот	Натяжитель ремня безопасности передний левый заменить
Шарнир левый капота	Натяжитель ремня безопасности передний правый заменить
Шарнир правый капота	Облицовка крыши
Замок левый капота	Система надувных подушек безопасности водителя заменить
Фара левая в сборе	Модуль комбинированного переключателя
Пластиковое крепление фары левое	Нижняя подушка безопасности водителя
Крыло переднее левое	Отражатель воздуха левый радиатора
Стойка крыло передняя левая	Жидкостный радиатор
Крепление набора подкрылка левого	Кожух вентилятора
Спойлер подкрылок передний левый	Электровентилятор левый
Подкрылок передний левый	Электровентилятор правый
Расширитель крыла переднего левого	Впуск патрубков воздушный фильтр
Замковая панель передняя	Воздушный фильтр в сборе
Распорка верхняя левая рамка радиатора	Интеркулер
Распорка нижняя левая рамка радиатора	Диск колесный задний правый наружный
Вздутие отражатель передний	Звуковой сигнал (низкий тон)
Панель фары передняя левая	Ведомый поиск ведомая функция
Лобовое стекло	Хладагент - слить/залить
Аппликатор	Охлаждающая жидкость - слить/заправить
Зажим	Аккумуляторная батарея снятие/установка
Передний левый наружный гелевый датчик Додж	Колесо заднее правое - снятие/установка
Обрезная нить	Облицовка бампера передняя - заменить
Очищающий раствор	Решетка радиатора - заменить (снята)
Клей комплект лобового стекла	Звуковой сигнал - снятие/установка
Праймер ветрового стекла	Бампер передний (абсорбер) - замена
Табличка с указанием	Фара левая - заменить (снята)
Проставка	Бачок стеклоомывателя снятие/установка
Бачок с жидкостью	Бачок омывателя заменить (снять)
Дверь задняя правая	Крыло переднее левое - снятие/установка
Шарнир в дверь задний правый	Крыло переднее левое - замена (снято)
Шарнир нижний дверь задняя правая	Расширение крыла переднего левого - заменить
Уплотнитель двери задней правой	Опора левая рамки радиатора - заменить
Облицовка нижняя дверь задняя правая	Крыло переднее левое - уплотнить (сопутствующие работы)
Расширитель боковины задний правый	Капот - снятие/установка
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить	Капот - заменить (капот снят)
Нижняя подушка безопасности пассажира передняя	Газонаполненный амортизатор - отсоединить/закрепить
Щиток приборов	Петля капота передняя левая - снятие/установка
Конденсатор с осушителем	Петля капота правая - снятие/установка
Датчик подушек безопасности передний	Лобовое стекло - заменить
Головная наружная правая	Рамка радиатора передняя - снятие/установка
Система головная наружная правая заменить	
Ремень безопасности передний левый	
Ремень безопасности передний правый	

Рамка радиатора передняя - заменить
Облицовка крыши - снятие/установка
Комплект проводки крыша снятие/установка
Головная подушка безопасности правая - снятие/
установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Основа двери задняя правая - замена
Облицовка верхняя стойка левая нижняя - снятие/
установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/
установка
Облицовка нижняя левая средней стойки - снятие/
установка
Облицовка багажника левая - снятие/установка
Облицовка верхняя стойка правая нижняя - снятие/
установка
Ремень безопасности передний правый снятие/
установка
Облицовка нижняя правая средней стойки - снятие/
установка
Облицовка багажника правая - снятие/установка
Расширитель боковины задний правый - снятие/
установка
Расширитель боковины задний правый - заменить
Петля двери задняя правая верхняя - снятие/
установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кузов на стапеле - замерить
Уплотнитель внутренней двери задней правой
снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Задний габаритный фонарь правый снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
Дверь задняя правая антикоррозионная защита
Капота/к обработка полостей
Дверь задняя правая обработка полостей

Петля двери задняя правая нижняя - снятие/
установка
Центральная консоль - снятие/установка
Перчаточный ящик - снятие/установка
Переключатель света отсоединить/закрепить
Полка нижняя панели приборов - снятие/установка
Рулевое колесо - снятие/установка
Возвратное кольцо (нижнее переднее) - снятие/
установка
Панель приборов - заменить
Щиток приборов - снятие/установка
Сиденье переднее левое - снятие/установка
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Сиденье заднее в сборе - снятие/установка
Радиатор - заменить (снят)
Корпус вентилятора охлаждения двигателя
внутреннего сгорания - замена
Колесный диск задний правый заменить (колесо
снять)
Колесо заднее правое отбалансировать (снято)
Фара - отрегулировать
Противотуманные фары - отрегулировать

Облицовка бампер задний - разобрать/собрать
Уплотнитель крышки задка - снятие/установка
Облицовка передней центральной консоли - снятие/
установка
Передок восстановление геометрии

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

23 мая 2017 года

Цена: 1 679 000 ₽ ↓ 320 000 ₽

Пробег: 32 974 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 14 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Авилон Трейд – это полный комплекс услуг для купли-продажи автомобилей с пробегом от официального дилера! Мы продаем только те автомобили, которые прошли юридическую и техническую проверку. /

/

Покуп...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 мая 2017 11:31	1 999 000 Р	32 974 км
31 мая 2017 10:31	Не менялась	Не менялся
1 июня 2017 17:53	Не менялась	Не менялся
2 июня 2017 14:36	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

14 мая 2021 года

Цена: 1 550 000 ₽ ↓ 150 000 ₽

Пробег: 99 000 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 35 фото на сайте](#)

Описание

Продаю RS4. Салонам и коммерческим организациям не звонить !!! Владею 2 года, вешал номера, X080X*199, отдам с машиной, от этого 3 записи по ПТС. Машина куплена в 15 году. Вин указан, если не дозвон...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
14 мая 2021 00:15	1 700 000 ₽	99 000 км
14 мая 2021 00:25	Не менялась	Не менялся
14 мая 2021 00:28	Не менялась	Не менялся
14 мая 2021 01:03	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

2 объявления на других площадках

16 июля 2021 года

Цена: 1 550 000 ₽

Пробег: 99 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

26 ноября 2022 года

Цена: 2 600 000 ₽

Пробег: 120 000 км

Регион: Москва

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 049 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 100 000 — 3 650 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 926 000 — 2 315 400 ₽

25 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 25 событий и 4 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

16 февраля 2015 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

21 марта 2015 – 26 мая 2017

Срок владения:

2 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Первичная регистрация

21 марта 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации

Текущий ремонт

3 октября 2015 • Пробег 9 471 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

Текущий ремонт

21 февраля 2016 • Пробег 14 141 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

Текущий ремонт

23 марта 2016 • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

Текущий ремонт

14 июля 2016 • Пробег 21 881 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

Регламентное ТО

7 января 2017 • Пробег 28 152 км • Автодом • Москва

То- 2

Текущий ремонт

8 мая 2017 • Пробег 32 918 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

Расчет стоимости ремонта

10 мая 2017 • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

23 мая 2017 • Пробег 32 974 км • Авито • Москва

Прохождение технического осмотра

5 октября 2017 • Пробег 35 620 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

18 октября 2017 — 20 марта 2021

Срок владения:

3 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Смена владельца

18 октября 2017 • Данные о регистрации

Визит на сервис

14 мая 2018 • Пробег 62 316 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

11 декабря 2018 • Пробег 83 575 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

1 апреля 2019 • Пробег 96 146 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

16 мая 2019 • Audatex

3 владелец

Период владения:

20 марта 2021 — 4 августа 2021

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

20 марта 2021 • Данные о регистрации • Москва

Размещение второго объявления на Авито

14 мая 2021 • Пробег 99 000 км • Авито • Москва

● **Оценка авто**

2 июля 2021 • Пробег 99 000 км • Дилер • Москва

● **Размещение первого объявления на других площадках**

16 июля 2021 • Пробег 99 000 км • Объявления на других площадках • Москва

● **4 владелец**

Период владения:
4 августа 2021 — н.в.

Срок владения:
3 года 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Москва

● **Смена владельца**

4 августа 2021 • Данные о регистрации • г. Москва

● **Размещение второго объявления на других площадках**

26 ноября 2022 • Пробег 120 000 км • Объявления на других площадках • Москва

● **Текущий ремонт**

9 декабря 2022 • Пробег 121 649 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

● **Текущий ремонт**

25 января 2023 • Пробег 127 196 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

● **Текущий ремонт**

25 апреля 2023 • Пробег 133 419 км • Автодом • Москва

Слесарный ремонт

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 133 419 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

5 октября 2017 года

Пробег: 35 620 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 257 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 16 февраля 2015

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 5 августа 2024 года – 4 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: RSQ3/Sportback

Дата производства: 27.09.2014

Модельный год: 2014

Период производства: 2014 - 2018

Рынок: Европа

Двигатель: CTSA

Диапазон номеров двигателя: 4467

Двигатель: 2500CC / 310hp / 228kW

Тип коробки передач: NZU(7A)

Код цвета салона: QH



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.