



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 16 мая 2025 года

MERCEDES A-KLASSE, 2014



12 мая 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 137 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WDD1760421V028130

Госномер: C709CA777

Номер кузова:

WDD1760421V028130

Номер двигателя: 27091030463726

Номер ПТС: 77XA942755

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9912486871

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Голубой

Объём двигателя: 1 595 см³

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 150 000 км

Предыдущие госномера:
P631EX198, P309PX198

Серьёзные недостатки

1 серьёзный недостаток:

Оценка на аукционе аварийных автомобилей

Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Был кузовной ремонт

Прочее

ℹ 6 владельцев по ПТС — среди них юридическое лицо

ℹ Есть результаты диагностики

ℹ 4 объявления на Авито

ℹ 3 объявления на других площадках

ℹ 43 записи в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 150 000 км

ℹ 3 техосмотра

ℹ Есть таможенная декларация

ℹ Попал под отзывные кампании

Преимущества

✅ Нет сведений о розыске

✅ Залог не найден

✅ ДТП не найдены

✅ Не найдены сведения о страховых выплатах

✅ Не найдено разрешение на работу в такси

✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Данные загружаются

⦿ Сведения об ограничениях на регистрацию
не проверены

⊖ Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту. Также вы можете проверить сведения об ограничениях на сайте ГИБДД.

✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 16.05.2025 15:21. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

ℹ 6 владельцев по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 11 февраля 2015 — 18 января 2016

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ЗАО"ЕВРОПЛАН"

2-й владелец

Период владения: 26 апреля 2016 — 10 марта 2017

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 10 марта 2017 — 20 июня 2019

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

✔ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

10 ноября 2015 года

Стоимость ремонта: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость механических работ: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость запасных частей: 750 000 – 1 000 000 ₽

Общая стоимость: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Шарнир передний левый окраска для новой детали

Шарнир передний правый окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Измерение

Измерение углов установки колес выполнить

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Облицовка бампер передний	Воздуховод правый
Крышка буксировочной петли передняя	Звезда Mercedes
Решётка левая бампер передний	Опорная панель
Решётка правая бампер передний	Радарный датчик передний
Решётка бампера передняя	Крепление радарного датчика переднее
Абсорбер бампера передний	Капот
Поперечина бампера передняя	Шарнир передний левый
Крепёж бампера посмотри по частям	Шарнир передний правый
Болт	Упор капота
Гайка	Уплотнитель передний капота
Заклепка	Фара правая
Болт	Крышка фароомывателя левая смотри
Гайка	Крышка фароомывателя правого смотри
Датчик индикатор наружной температуры	Крышка фароомывателя левая
Решётка радиатора в сборе	Крышка фароомывателя правая
Воздуховод левый	Форсунка фарочистителя правая
Крыло переднее правое	Электронный блок управления сиденья переднего

Облицовка крыла передняя правая	правого
Проставка передняя правая	Электронный блок управления подушек безопасности
Крепление крыла переднего правого	Провести краткий тест
Крепёж крыла передний правый смотри по частям	Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка
Болт правый	Ремонт повреждения передней части правой выполнить
Болт правый	Радарный датчик передний - снятие/установка
Гайка правая	Дополнить к блок-фару переднюю правую заменить
Подкрылок передний правый	Подкрылок передний левый - снятие/установка
Шланг фары	Оба шарнира капота - заменить (сняты)
Дверь передняя правая	Дверь передняя правая замок, с деталями переустановить
Уплотнитель двери передний правый	Обивка крыши заменить
Болт правый	Блок подушек безопасности для защиты головы левый с установкой (раскрытие)
Клипса облицовки двери правой	Блок подушек безопасности для защиты головы правый снятие/установка (раскрытие)
Крепёж облицовки двери передней правой смотри по частям	Щиток приборов - снятие/установка
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить	Щиток приборов заменить (снять)
Нижняя подушка безопасности пассажира	Электронный блок управления регулятора положения сиденья переднего левого - снятие/установка
Щиток приборов	Обивку с упругой вставкой спинки сиденья переднего левого
Система коленных нижних подушек безопасности заменить	Обивка спинки сиденья переднего левого заменить
Коленная нижняя подушка безопасности водителя	Боковая подушка безопасности передняя левая снятие/установка
Обивка спинки передняя левая	Электронный блок управления регулятора положения сиденья переднего правого - снятие/установка
Обивка спинки передняя правая	Обивку с упругой вставкой спинки сиденья переднего правого
Боковая нижняя панель передняя левая	Обивка спинки сиденья переднего правого заменить
Боковая нижняя панель передняя правая	Боковая подушка безопасности передняя правая снятие/установка
Система боковой нижней подушки безопасности передняя левая заменить	Поворотный кулак передний - снятие/установка дополнительные работы
Система боковой нижней подушки безопасности передняя правая заменить	Пусковой блок подушки безопасности снятие/установка
Оконная наружная панель боковая левая	Колесо переднее снятие/установка
Оконная накладка передняя правая	Поворотный кулак передний правый - снятие/установка
Система оконная нижняя передняя боковая левая заменить	Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка
Система оконная нижняя правая заменить	Амортизатор стойка передняя правая - разобрать/собрать (снята)
Облицовка крыши	Колесо переднее правое - отбалансировать
Поворотный кулак передний правый	
Амортизатор передний правый	
Колесный диск передний правый	
Нижняя подушка безопасности водителя	
Электронный блок управления коррекции фар правый	
Электронный блок управления сиденья переднего левого	
Электронный блок управления фары правой	
Амортизатор стойку (и) верхний разборка/сборка	

(сняты)

Вспомогательные работы (демонтаж, монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка моторного отсека нижняя передняя часть

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости законсервировать дополнительная работа

Капот консервация пустот

Крыло переднее правое антикоррозионная защита

Капота/к обработка полостей

Крыло переднее правое обработка полостей

17 ноября 2015 года

Стоимость ремонта: 750 000 – 1 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость запасных частей: 750 000 – 1 000 000 ₽

Общая стоимость: 750 000 – 1 000 000 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Капот окраска для новой детали

Шарнир передний левый окраска для новой детали

Шарнир передний правый окраска для новой детали

Измерение

Измерение углов установки колес выполнить

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Колесный диск передний правый

Рулевая колонка в сборе

Рулевое колесо

Система надувных подушек безопасности водителя заменить

■ Нижняя подушка безопасности водителя

Электронный блок управления фары правой

Электронный блок управления подушек безопасности

Провести краткий тест

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка

Бампер передний в сборе снятие/установка

Бампер передний в сборе - замена

Радарный датчик передний - снятие/установка

Подкрылок передний правый - снятие/установка

Подкрылок передний левый - снятие/установка дополнительные работы

Капот - снятие/установка

Капот - заменить (снять)

Оба шарнира капота - заменить (снять)

Навесные детали в моторном отсеке для замены

Поперечина передняя в сборе - снятие/установка

Поворотный кулак передний - снятие/установка

Дверь передняя правая замок, с деталями переустановить

Обивка крыши заменить

Блок подушек безопасности для защиты головы левый с установкой (раскрытие)

Блок подушек безопасности для защиты головы правый снятие/установка (раскрытие)

Щиток приборов - снятие/установка

Щиток приборов заменить (снять)

Обивку с упругой вставкой спинки сиденья переднего левого

Обивка спинки сиденья переднего левого заменить

■ Боковая подушка безопасности передняя левая снятие/установка

Обивку с упругой вставкой спинки сиденья переднего правого

Обивка спинки сиденья переднего правого заменить

■ Боковая подушка безопасности передняя правая снятие/установка

■ Пусковой блок подушки безопасности снятие/установка

Колесо переднее снятие/установка

Поворотный кулак передний правый - снятие/установка

Крышка фароомывателя левая

дополнительные работы

Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка

Амортизатор стойка передняя правая - разобрать/собрать (снята)

Амортизатор стойку (и) верхний разборка/сборка (сняты)

Кожух замка

Шина передняя правая - снятие/установка

Колесо переднее правое - отбалансировать

Облицовка бампер передний

Крышка буксировочной петли передняя

Решётка левая бампер передний

Решётка правая бампер передний

Решётка бампера передняя

Абсорбер бампера передний

Поперечина бампера передняя

Решётка радиатора в сборе

Воздуховод левый

Воздуховод правый

Опорная панель

Радарный датчик передний

Капот

Шарнир передний левый

Шарнир передний правый

Упор капота

Уплотнитель передний капота

Фара правая

Крышка фароомывателя левая смотри

Крышка фароомывателя правого смотри

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка моторного отсека нижняя передняя часть

Обе блок-фары передние - снятие/установка

Дополнительный комплект обеих блок-фар передних снятие/установка

Крышка фароомывателя правая

Подкрылок передний правый

Поперечина передняя

Датчик температуры

Дверь передняя правая

Уплотнитель двери передний правый

Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить

■ Нижняя подушка безопасности пассажира

Щиток приборов

Система коленных нижних подушек безопасности заменить

■ Коленная нижняя подушка безопасности водителя

Обивка спинки передняя левая

Обивка спинки передняя правая

Боковая нижняя панель передняя левая

Боковая нижняя панель передняя правая

■ Система боковой нижней подушки безопасности передняя левая заменить

■ Система боковой нижней подушки безопасности передняя правая заменить

Оконная наружная панель боковая левая

Оконная накладка передняя правая

Система оконная нижняя передняя боковая левая заменить

Система оконная нижняя правая заменить

Облицовка крыши

Поворотный кулак передний правый

Амортизатор передний правый

26 сентября 2018 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Крепление крыла переднего правого ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Замена

Облицовка бампер передний

Фара правая

Подкрылок передний правый

Вентиль давления шин передний правый

Облицовка передняя

Облицовка моторного отсека нижняя передняя часть

Бампер передний в сборе снятие/установка

Бампер передний разборка/сборка (бампер снят)
после

Дополнительные работы для разборки/сборки
бампера переднего

Фара правая - заменить

Дополнительно: фара правая - заменить

Крыло переднее правое - снятие/установка

Колесо переднее снятие/установка

Шина передняя правая - снятие/установка

Колесо переднее правое - отбалансировать

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Оценивался на аукционах аварийных автомобилей

У автомобиля могли быть повреждения.

16 декабря 2015 года

Площадка: AUTOonline (Audatex)

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 13 апреля 2019 года

Источник: CarPrice

Пробег: 62 250 км

Регион: Московская обл, Москва и МО

Замечания по состоянию: Элементы кузова в моторном отсеке — Механическое воздействие на болты крепления; Крашены;
Обшивка водительской двери — Загрязнена;
Обшивка передней правой двери — Повреждена;
Переднее правое сидение — Обивка загрязнена;



Посмотреть
фотографии
на сайте



[Посмотреть ещё 21 фото на сайте](#)

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

4 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

5 октября 2016 года

Цена: 1 050 000 ₽ **↓ 100 000 ₽**

Пробег: 13 180 км **↓ 20 км**

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

Первый учёт 2015г. Вложений не требует. зимних колёс нету. Салоны звонят строго с 15.00 до 16.00.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
5 октября 2016 15:04	1 150 000 ₽	13 200 км
11 октября 2016 00:23	1 120 000 ₽ ↓ 30 000 ₽	Не менялся
19 октября 2016 23:44	1 100 000 ₽ ↓ 20 000 ₽	Не менялся
25 октября 2016 00:08	1 050 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся

28 марта 2019 года

Цена: 820 000 ₽ ↓ 60 000 ₽

Пробег: 62 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

Продаю свой автомобиль. Состояние отличное, покупала с пробегом 13000, остальной пробег мой. Обслуживала своевременно. Комплект зимней резины в подарок.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
28 марта 2019 15:46	880 000 ₽	62 000 км
25 апреля 2019 19:31	860 000 ₽ ↓ 20 000 ₽	Не менялся
21 мая 2019 21:29	820 000 ₽ ↓ 40 000 ₽	Не менялся

28 ноября 2022 года

Цена: 1 480 000 ₽ ↑ 530 000 ₽

Пробег: 118 501 км ↑ 10 375 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 27 фото на сайте](#)

Описание

🚗 Супер акция в РОЛЬФ Северо-Запад

☀️ Данный автомобиль продается на особых условиях по программе РОЛЬФ | Финанс*

⚡ Можно за наличные, можно в кредит, можно ВСЁ

💰 РОЛЬФ предлагает выгодные цены на...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
28 ноября 2022 17:49	950 000 ₽	108 126 км
5 декабря 2022 17:38	Не менялась	Не менялся
7 декабря 2022 01:30	Не менялась	Не менялся
28 марта 2024 22:10	1 650 000 ₽ ↑ 700 000 ₽	118 501 км ↑ 10 375 км

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

3 объявления на других площадках

28 ноября 2022 года



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Цена: 950 000 ₽
Пробег: 108 126 км
Продавец: Дилер
Регион: Москва

5 декабря 2022 года

Цена: 950 000 ₽
Пробег: 108 126 км
Продавец: Дилер
Регион: Москва и МО, Москва

29 марта 2024 года

Цена: 1 650 000 ₽
Пробег: 118 501 км
Продавец: Дилер
Регион: Москва

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 094 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 050 000 — 1 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 017 900 — 1 193 000 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

43 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 43 события и 6 владельцев, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

9 сентября 2014 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

11 февраля 2015 — 18 января 2016

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ЗАО "ЕВРОПЛАН"

Первичная регистрация

11 февраля 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

10 ноября 2015 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

17 ноября 2015 • Пробег 9 397 км • Audatex

Оценка на аукционе аварийных автомобилей

16 декабря 2015 • Audatex

2 владелец

Период владения:

26 апреля 2016 — 10 марта 2017

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

26 апреля 2016 • Данные о регистрации • Москва

Размещение первого объявления на Авито

5 октября 2016 • Пробег 13 200 км • Авито • Москва

Прохождение технического осмотра

1 марта 2017 • Пробег 13 500 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

10 марта 2017 — 20 июня 2019

Срок владения:

2 года 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

10 марта 2017 • Данные о регистрации • Москва

Расчет стоимости ремонта

26 сентября 2018 • Пробег 52 994 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

10 октября 2018 • Audatex

Кузовной ремонт

22 ноября 2018 • Пробег 52 994 км • Дилер • Москва

Ремонт а/м по осаго согласно евр с учетом скидки на з/ч 2%

Размещение второго объявления на Авито

28 марта 2019 • Пробег 62 000 км • Авито • Москва

Диагностический осмотр

13 апреля 2019 • Пробег 62 250 км • Данные о диагностиках • Московская обл, Москва и МО

Прохождение технического осмотра

7 июня 2019 • Пробег 64 000 км • Данные о техосмотре

4 владелец

Период владения:

20 июня 2019 — 8 декабря 2022

Срок владения:

3 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

20 июня 2019 • Данные о регистрации • Москва

Размещение первого объявления на других площадках

28 ноября 2022 • Пробег 108 126 км • Объявления на других площадках • Москва

Размещение третьего объявления на Авито

28 ноября 2022 • Авито • Москва

Размещение второго объявления на других площадках

5 декабря 2022 • Пробег 108 126 км • Объявления на других площадках • Москва и МО, Москва

Продажа

16 декабря 2022 • Пробег 108 126 км • Дилер • Москва

Прохождение технического осмотра

23 декабря 2022

Данные о техосмотре

Пробег 108 509 км



5 владелец

Период владения:

23 декабря 2022 — 18 мая 2024

Срок владения:

1 год 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Смена владельца

23 декабря 2022 • Данные о регистрации • г. Москва

Расчет стоимости ремонта

24 января 2023 • Audatex

Регламентное ТО

30 января 2023 • Пробег 108 370 км • Дилер • Москва

Дополнительно к: техобслуживание, поликлиновой ремень заменить, выполнить, Дополнение к сервисному обслуживанию: Воздушный фильтр проверить, при необх. заменить, Ремонт колеса., Замена масла + фильтр(масляный)

Текущий ремонт

30 марта 2023 • Пробег 110 872 км • Дилер • Москва

Передний левый подкрылок снять и установить, Фирменная звезда Мерседеса на облицовке радиатора: заменить, Передняя амортизирующая накладка бампера: заменить (бампер снят), Вентиляционная решетка на переднем бампере: заменить, Блоки задних фонарей (оба) снять и установить, по результатам осмотра заменить, Задний бампер, в сборе: снять и установить, Государственный регистрационный знак, передний: заменить, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, ОБЛИЦОВКУ НИЖНЮЮ БАМПЕРА ЗДН С/У, ДОП РАБОТА ДОРОЖН ПРОСВЕТ ТС ОБОИХ ОСЬ С ДИАГНОСТИКОЙ ПРИ СТАРТЕ КАЛИБРИР, Модуль управления системы предотвращения столкновений заменить (после короткого теста), Короткий тест, ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ПР - С/У, Передний правый подкрылок снять и установить, Передний бампер в сборе: снять и установить, Телескопические секции (обе) фароомывателя заменить, Задние датчики (все) системы 'Парктроник' (PTS) заменить (после проверки), Вентиляционная решетка справа под передним бампером: заменить, Передняя секция нижней облицовки моторного отсека: снять и установить, Вентиляционная решетка под передним бампером: заменить

Текущий ремонт

5 октября 2023 • Пробег 116 000 км • Дилер • Москва

Мойка кузова

Текущий ремонт

25 октября 2023 • Пробег 116 484 км • Дилер • Москва

Шиномонтаж

Текущий ремонт

21 ноября 2023 • Пробег 117 000 км • Дилер • Москва

Слесарные работы, Слесарные работы (дополнительно к работе...).

Регламентное ТО

24 ноября 2023 • Пробег 117 207 км • Дилер • Москва

Техническое обслуживание (Акция)

Текущий ремонт

19 декабря 2023 • Пробег 117 584 км • Дилер • Москва

Тормозные колодки и тормозные диски на заднем мосту заменить (колёса в сборе сняты)

Текущий ремонт

28 декабря 2023 • Пробег 114 158 км • Дилер • Москва

ДО ЭБУ усилителя рулевого управления, конфигурация

Текущий ремонт

28 декабря 2023 • Пробег 117 900 км • Дилер • Москва

Диагностика, Слесарные работы (дополнительно к работе...).

Текущий ремонт

8 февраля 2024 • Пробег 118 279 км • Дилер • Москва

Диагностика т/с - провести (с системой диагностики т/с)

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

27 марта 2024 • Данные о регистрации • г. Москва

Текущий ремонт

27 марта 2024 • Пробег 118 320 км • Дилер • Москва

Мойка

Размещение третьего объявления на других площадках

29 марта 2024 • Объявления на других площадках • Москва

Продажа

30 апреля 2024 • Пробег 118 501 км • Дилер • Москва

Текущий ремонт

6 мая 2024 • Дилер • Москва

Мойка, ДИАГНОСТИКА Т/С - ПРОВЕСТИ (С СИСТЕМОЙ ДИАГНОСТИКИ Т/С)

6 владелец

Период владения:

18 мая 2024 — н.в.

Срок владения:

1 год

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Москва

Смена владельца

18 мая 2024 • Данные о регистрации • г. Москва

Визит на сервис

28 мая 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 120 980 км • Московская область, Химки

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легкой)
- Защита картера снятие/установка
- Фильтр воздушный - Замена
- Фильтр салона - Замена
- Диск тормозной передний вентилируемый - Замена 2шт.

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

- Колодки тормозные задние дисковые к-кт - Замена
- Перевод в сервисный режим элек-го стоян-го тормоза(возврат в исходное положение включен в стоимость): Перевод в сервисный режим электрического стояночного тормоза
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена)

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр воздушный
- Фильтр салона
- Фильтр масляный
- Прокладка сливной пробки
- Паста противоскрипная
- Смазка для суппортов
- Очиститель тормозов
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт
- Диск тормозной передний вентилируемый
- Диск тормозной передний вентилируемый
- Масло моторное
- Масло моторное
- Колодки тормозные передние к-кт
- Датчик износа колодок

Визит на сервис

20 июля 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 128 948 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Защита картера снятие/установка
- Режим ТО сброс сервисных интервалов (компьютером)
- Фильтр воздушный - Замена
- Фильтр салона - Замена
- Свечи зажигания к-кт - Замена (1.6 л. Бензин)

Затраченные материалы и запчасти:

- Прокладка сливной пробки
- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Фильтр салона
- Масло моторное мерное (100мл)
- Хомут пластмассовый шт
- Свеча зажигания

Визит на сервис

5 декабря 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 137 539 км • Московская область, Химки

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Фильтр воздушный - Замена
- Фильтр салона - Замена
- Режим ТО сброс сервисных интервалов (компьютером)
- Защита картера снятие/установка
- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)

Затраченные материалы и запчасти:


- Масло моторное
- Масло моторное
- Прокладка сливной пробки
- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Фильтр салона

Размещение четвёртого объявления на Авито

10 мая 2025 • Пробег 150 000 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 150 000 км.



3 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

1 марта 2017 года

Пробег: 13 500 км

7 июня 2019 года

Пробег: 64 000 км

23 декабря 2022 года

Пробег: 108 509 км

Действителен: До 23 декабря 2024 года

Номер диагностической карты: 104861042200288

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 12 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 9 сентября 2014

Цвет: Голубой

Получатель: Юридическое лицо (ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 25 декабря 2017 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: при недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путём предупреждающего сообщения о подушке безопасности на комбинации приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя может привести к риску травмирования водителя, а также повысить риск возникновения аварии

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

С 26 марта 2018 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: при недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путём предупреждающего сообщения о подушке безопасности на комбинации приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя может привести к риску травмирования водителя, а также повысить риск возникновения аварии

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: A 180

Дата производства: 20.08.2014

Рынок: Стандартный

Код модели: 176.042

Описание: СЕДАН А

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 270910 30 463726 (270.910 M270 E16, БЕНЗИНОВЫЙ РЯДНЫЙ 4-ЦИЛИНДР. ДВИГАТЕЛЬ M270 E16);
GA - автоматическая КП: 724002 00 538497 (724.002 K7A240, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ F-DCT);



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.