



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 31 мая 2025 года

Ford KUGA, 2017

VIN: Z6FAXXESMAHR67910

Госномер: A921PM750

Номер кузова:

Z6FAXXESMAHR67910

Номер двигателя: HR67910

Номер ПТС: 16OC307188

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 5053898869

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 2 488 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 208 035 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 13 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 208 035 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 31.05.2025 11:39. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 19 сентября 2017 — н.в.

Срок владения: 7 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

20 января 2023 года в 18:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Ford KUGA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (lada) "Нива" ВАЗ-2121 и модификации — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

11 сентября 2018 года

Стоимость ремонта: 8 408 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 288 ₽

Стоимость механических работ: 1 120 ₽

Общая стоимость: 8 408 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени основные операции

Дверь задняя левая - снятие/установка

Обивка двери задней левой детали снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла задний левый наружный снятие/установка

11 сентября 2018 года

Стоимость ремонта: 35 631 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 654 ₽

Стоимость механических работ: 4 060 ₽

Стоимость запасных частей: 22 917 ₽

Общая стоимость: 35 631 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%

Замена

Капот

Надбавка времени основные операции

Капот - заменить

Капот снятие/установка

❗ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 12 854 ₽

Сумма: 8 128 ₽

✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✅ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✅ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✅ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✅ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ℹ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 406 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 350 000 — 2 250 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 350 600 — 1 561 600 ₽

13 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 13 событий и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте

Первая продажа

16 сентября 2017 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

16 сентября 2017 • Дилер • Москва

Период владения:

19 сентября 2017 — н.в.

Срок владения:

7 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

19 сентября 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Московская область

Регламентное ТО

10 августа 2018 • Пробег 13 585 км • Дилер • Москва

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, С/у защиты картера, ТО+ (минипрайс). Вид(километраж) указан в примечании

Расчет стоимости ремонта

11 сентября 2018 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

11 сентября 2018 • Audatex

Кузовной ремонт

30 сентября 2018 • Пробег 14 716 км • Дилер • Москва

AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Замена капота, НАДБАВКА ВРЕМЕНИ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, Подбор краски, Снятие/установка капота

Кузовной ремонт

30 сентября 2018 • Дилер • Москва

С/у наружной ручки двери, С/у наружного уплотнителя окна, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, Дверь задняя с/у, С/у панели обивки задней двери

● Регламентное ТО

4 ноября 2019 • Пробег 27 918 км • Дилер • Москва

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, Замена тормозной жидкости (Колеса сняты)., С/у защиты картера, ТО+ (минипрайс).Вид(километраж) указан в примечании

● Регламентное ТО

12 ноября 2020 • Пробег 42 036 км • Дилер • Москва

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, С/у защиты картера, Регулировка установки колес, Промывка инжекторов двигателя без демонтажа форсунок (на автомобиле), Проверка системы кондиционирования, Промывка дроссельной заслонки, ТО+ (минипрайс).Вид(километраж) указан в примечании

● Регламентное ТО

4 ноября 2021 • Пробег 58 413 км • Дилер • Москва

Тормозная система - обслуживание, Тормозной диск - замена (одного заднего), Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, Замена тормозной жидкости (Колеса сняты)., С/у защиты картера, Промывка масляной системы, Диагностика мотор-тестером, мойка двигателя, С/у задних тормозных колодок (с обеих сторон), ТО+ (минипрайс).Вид(километраж) указан в примечании

● ДТП

20 января 2023 • Данные о ДТП • Московская область


● Текущий ремонт

18 мая 2025 • Пробег 208 035 км • Дилер • Москва

Цепь привода газораспределительного механизма снятие и установка, Зубчатый ремень проверить, Первичная диагностика, Датчик Положения Распредвала - Замена

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 208 035 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 27 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 16 сентября 2024 года — 15 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Kuga CBS 2013-

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2013

Модельный год: 2017

Дата производства: 03/07/2017

Тип коробки передач: 6-ступенч. автомат. -6F Mid-Range

Привод: LHD FWD

Кузов: Внедорожный автомобиль (SUV)

Двигатель: 2.5L Duratec FFV(110kW/150PS)

Цвет кузова: Эффектный темно-синий

Код серии: Серия 45

Модельный ряд: Kuga 2013-

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Код региона поставки: (+)"RU"

Интерьер: Boost/View Charcoal Black

Опции: Roof Height Conversion: Без модифицированной крыши;
Rear Mudflap Type: Без задних брызговиков;
Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Accessory USB Unit: Без аксессуарн.блока USB;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Front Mudflap Type: Без передних брызговиков;
My Key: My Key;
Liftgate: С механич.поднимаем.зад.дверью;
Park Lock Control (BTSI MOR): Less - BTSI Manual Override;
Under Floor Stowage: With Under Floor Stowage;
Payload Packages: С баз. пакетом полез. нагрузки;
Plant Build Requirements: Завод в Елабуге;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Exterior Appearance Pack: Наружная отделка - Уровень 2;
Power Equipment Group: Без группы силового оборудования;
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Special Vehicle Pack: (-) SVP;
Less Special Vehicle Pack: Без SIP;
Memory Pack: Без комплекта функций памяти;
Feature Content Group: Установл. оборудование группы 10;
Exterior Paint Pack: Без комплекта для покраски;
Carline Badges: With Nameplate;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
Utility Package: Без оборудов.для коммерч. экпл.;
(-) Version Package: Без SVO, кроме пакетов;
VP Label: Без ярлыка VP;
Tailgate Badges: Less Tailgate Badges;
Water Wading Equipment: Без оборуд. для передвиж. вброд;
Jacks: Со стандартным домкратом;
Breakdown Warning Signs: Без Предупреждающего Дисплея;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Global Closing: С автоматическим закрыванием окон;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;
Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом;
Grille - Upper: Светлосеребр.верхн.секция радиатора;
Front Side Glass Type: Со станд. передним стеклом;
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Console Ashtray: Без пепельницы на консоли;
Overhead Console: ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков;
Centre Console: Полноразм.напольн.консоль с подлок;
Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
Interior Feature Colour: Цвет внутр.отделки-CharcoalBlack;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Headlinings: Облицовка потолка Deluxe;
Sunvisors - Driver: Солнцезаш.козырек с подсв.-водит.;
Sunvisors - Passenger: Солнцезаш.козырек с подсв.-пассаж.;
Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
Load Compartment Tie Down Loops: Со стяжным хомутом груз.отсека;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Interior Partition: Без перегородки салона;
Grille - Lower: Контраст.темн.нижн.секц.реш.радиат.;
Roof Rack Type: Без багажника крыши;
Outer Rocker Panel Moulding Colour: Молдинг ниж.обвязки контр.цв.;
Door Frame Moulding Type: С ярким молдингом рамы двери;
Lower Body Moulding Type: Без нижнего молдинга кузова;
Rear Spoiler Type: Без спойлера;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Front Headrests: Без переднего подголовника;
Drivers Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья водит.;
Passenger Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья пасс.;
Seat Track Covers: Крышки щитка направляющей сиденья;
Tray/Table - Front Seat: Без подставки/столика передн.сид.;
Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центр. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: Без поясничн.опоры сиденья водителя;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
Seat Belt Warning Type: НапомРемБез.-вод/пасс/2й ряд/Eu T&S;
2nd Row Seating: Сиден. 2 ряда 60/40 (3P)-Easy Entry;
Drivers Seat Adjustment Type: С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Towing: Без буксировки прицепа;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Towing Pre-Pack: Без комплекта буксировочн.оборудов.;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Ключ зажигания. - комбин.пакет 1;
Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Door Lock Shields: Стальной щиток замка двери;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Gearshift: Automatic Gearshift;
Door Auto Relocking: With Door Auto Relocking - Enabled;
Frequency: Частота - 433 МГц;

Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
 Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
 Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
 Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;
 Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.;
 Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
 Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;
 Tonneau Cover: С тентом грузового отсека;
 Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
 Bumper Moulding - Front: Молдинг бампера - передн. мик.;
 Bumper Moulding - Rear: Bumper Moulding - Rear Mic;
 Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;
 Front Bumper: Передн. бампер - част. цвет кузова;
 Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
 Front License Plate Bracket: Держ. ном. знака - большой-прямоуг.;
 Restraint Device Package: Рем.п и в.пер.1и2р./колен.п/без.в.;
 Knee Protection: With Knee Protection-EU/OS Geometry;
 Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;
 Air Curtains (Use CP1 Family): Air Curtain Restraint RH;
 Rear Side Air Bag: Без задн. боковой подушки безопасн.;
 Rear Seat Belt Pre-Tensioner: Less Rr Seat Belt Pre-Tensioner;
 Sensor - Occupant: Less Occupant Sensor;
 Beltminder: Без функц.напомин.ремн.безоп.;
 Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;
 Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
 Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
 Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
 Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
 Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
 Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;
 Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;
 Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;
 Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;
 Spare Wheel Type: Зап. колесо — малоразм. сталь;
 Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
 Wheel Size/Style - 17": Колеса 7,5 x 17 сталь;
 17 Inch Tyres: 235/55R17 7.5JX52.5;
 Tyre Spare: Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс;
 Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
 Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
 Wheel Covers: Диски 17" колп.-стиль G;
 Hub Covers: Без крышек ступиц;
 Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
 Shutters - Radiator: С жалюзи радиатора Kysor;
 Block Heater Receptacle: Less Engine Block Heater;
 Components Unique For Wheels: Уник. эл-ты для стальн.колес;
 Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;
 Cold Start Type: Холодный запуск -29 градусов С;
 Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
 Remote Starter: Без дистанционного стартера;
 Front Spring Load Class: Передн.пружина Класс нагрузки-I;
 Rear Spring Load Class: Класс нагрузки задних пружин - K;
 Exhaust Systems: Две горизонт.трубы, полиров.металл;
 Parking Brake - Function Type: С электрическим стояночным тормозов;
 Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
 Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;
 City Safety: Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.;
 Anti-Lock Brakes: Тормоза-TS/HLA/ESP/TC/ABS;
 Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill;
 Manual Shift Auto Trans: SelectShift(SST) с подрул.лепестк.;
 Front Seat Type: С передн.сиденьями с выс.спинкой;
 Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка B;
 Air Purifier: Пылевой/угольный фильтр;

Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
 A/C Refrigerant: Хладагент кондиционера — R134A;
 Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;
 Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
 Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;
 Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 3 спицами;
 Heated Steering Wheels: С обогреваемым рулевым колесом;
 Speed Control: Без круиз-контроля;
 Speed Control Distance Sensing: Без сист опред расст и управл скор;
 Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
 Instrumentation Type: С I/P кластера центра сообщений;
 Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
 Speedometer Types: Со спидометром КМН;
 Tripminder: С маршрутным компьютером;
 Single Note Electric Horn: Однонотный электр.звуковой сигнал;
 Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
 Compass Display: Less Compass Display;
 Multi Function Display: Двухстрочный многофункц. дисплей;
 Navigation System: Без навигационной системы;
 Navigation Data: Без навигационных данных;
 Emergency Call Systems: Aecs Sms/опред.переворач. 2G и 3G;
 Reverse Gear Alarm: Без предупр. о передаче задн. хода;
 Driver Impairment Monitor: Без контроллера состояния водителя;
 Speed Audible Warning Device: Без звукового предупр.о скорости;
 Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
 Lane Keeping Aid: Без функц.контроля движ.по полосам;
 Speed Sign Recognition: Меньше распозн.знаков огр.скорости;
 Alarm Systems: Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham;
 Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
 Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
 Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
 Automated Parking System: Без автоматич. сист.парковки;
 Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
 A/V Jack: Без разъема A/V;
 In Car Entertainment: ICE-АудиоблСредУр.(1C)+подключ.;
 ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 1;
 Integrated Control Panel: ICP, версия Basic;
 Radio Speakers: С 6 динамиками;
 Media Gateway Module: Без модуля мультимед.шлюза;
 Steering Wheel Radio Controls: С кнопками радио на рулев.колесе;
 Electrical Outlet: Электрическая розетка;
 Power Point Plug: Без гнезда питания;
 Power Point Rear: С задней розеткой питания;
 Camera: Без камеры;
 Auto Headlamps: Без автоматических фар;
 Headlamps - Design: С галогенн.фарами для Сев.Амер.;
 Headlamps - Daytime Running: DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos;
 Headlamps - Type: Headlamps - Unique;
 Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
 Interior Light Group: Без ламп освещения салона;
 Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
 Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
 Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
 Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
 Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
 High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
 Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
 Headlamp Control: Без управления фарами;
 Generic Country Groupings: Less Generic Country Groupings

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.