



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 октября 2025 года

Skoda OCTAVIA, 2013



29 апреля 2017 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 8 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8AC6NE3EH013843

Госномер: X148XE750

Номер кузова:

XW8AC6NE3EH013843

Номер двигателя: 207164

Номер ПТС: 40HX054526

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9918373753

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1395 см³

Мощность: 140 л.с.

Последний пробег: 210 647 км

Предыдущие госномера:
M921CY77

Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

ℹ 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

ℹ 1 объявление на Авито

ℹ 41 запись в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 210 647 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ ДТП не найдены

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.10.2025 23:45. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 14 января 2014 — 15 мая 2017

Срок владения: 3 года 4 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Москва

Название организации: РИЧМОНТ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ЗАО

2-й владелец

Период владения: 15 мая 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

2 декабря 2014 года

Стоимость ремонта: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная краска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Замена

Бампер передний

Накладка решётки радиатора

Эмблема передняя

Фара правая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Фару переднюю правую заменить (снята)

Облицовка бампера передняя - заменить

Фара - отрегулировать

Фирменная эмблема передняя - снятие/установка

Капот - снятие/установка

Фара передняя правая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита

Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей

Капота/к обработка полостей

28 февраля 2015 года

Стоимость ремонта: 40 000 – 50 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 30 000 – 40 000 ₽

Общая стоимость: 40 000 – 50 000 ₽

Ремонт

Ручка двери наружная передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Ручка двери наружная передняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Наружная ручка дверь задняя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Замена

Дверь задняя левая

Наружная ручка дверь задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - замена (снята)

Дверь задняя левая подогнать

Дверь передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/
установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/
установка

10 февраля 2016 года

Стоимость ремонта: 10 000 – 20 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Замена

Направляющая наружная левая бампер задний

Пленка боковина задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Плётка боковины левая наклеить

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Пленка боковины левая/правая - наклеить
дополнительная работа

Спойлер задний нижний - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

29 апреля 2017 года

Цена: 670 000 ₽

Пробег: 95 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Балашиха



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

Комплектация

Безопасность

Антиблокировочная система (ABS)

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности пассажира

Подушки безопасности боковые

Система помощи при старте в гору

Защита от у...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
29 апреля 2017 11:33	670 000 ₽	95 000 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 902 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 720 000 — 1 580 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 820 900 — 1 001 300 ₽



Посмотреть
историю на
сайте

41 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 41 событие и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.

Первая продажа

13 января 2014 • Пробег 0 км • Дилер • Москва

1 владелец

Период владения:

14 января 2014 — 15 мая 2017

Срок владения:

3 года 4 месяца

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Москва

Название организации:

РИЧМОНТ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ЗАО

Первичная регистрация

14 января 2014 • Данные о регистрации • Москва

Текущий ремонт

2 июля 2014 • Пробег 15 349 км • Дилер • Санкт-Петербург

Подготовительно заключительные работы, Регламентное обслуживание, Салонный фильтр - Замена

Текущий ремонт

28 августа 2014 • Пробег 16 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Доливка масла ДВС

Текущий ремонт

19 ноября 2014 • Пробег 26 400 км • Дилер • Санкт-Петербург

развал-схождение отрегулировать

Расчет стоимости ремонта

2 декабря 2014 • Audatex

Текущий ремонт

29 декабря 2014 • Пробег 27 932 км • Дилер • Санкт-Петербург

Геометрия передней и задней частей автомобиля измерить, Развал передних колёс отрегулировать, Задняя балка/мост снять/установить, 2 Тормозной диск задний снять и установить, Ступица с подшипником (ступичный узел) снять и установить, 2 Цапфа снять и установить, 2 колеса снять/установить, Схождение передних колес отрегулировать

Текущий ремонт

15 января 2015 • Пробег 29 387 км • Дилер • Санкт-Петербург

Свеча зажигания снять и установить, Шумоизолирующий кожух снять и установить, Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у, Инспекционный сервис каждые 30 000 км

Расчет стоимости ремонта

28 февраля 2015 • Audatex

Кузовной ремонт

10 марта 2015 • Пробег 32 274 км • Дилер • Санкт-Петербург

Задняя дверь снять/установить, Корпус эл. зеркала заднего вида снять/установить, Задняя дверь подогнать, AZT окрасочная работа, Подбор, приготовление краски и выкраска образца, Обивка передней двери снять/установить, задняя дверь Заменить, Передняя дверь снять/установить, AUDATEX ремонт, Ручка двери снять и установить, Подбор краски

Текущий ремонт

5 мая 2015

Mobiscar

Пробег 33 958 км • Санкт-Петербург, СПб

Замена автостекла



Текущий ремонт

23 июля 2015 • Пробег 42 898 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шумоизолирующий кожух снять и установить, Фильтрующий элемент салонного фильтра-с/у, Свечи зажигания-с/у, Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла), Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у

Расчет стоимости ремонта

10 февраля 2016 • Audatex

Кузовной ремонт

21 февраля 2016 • Пробег 64 720 км • Дилер • St.-Petersburg

Облицовка заднего бампера снять/установить, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Задний подкрылок снять и установить, СПОЙЛЕР ЗАДН. НИЖН. - С/У (ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗДН СНЯТА), Подбор, приготовление краски и выкраска образца, ПЛЁНКА БОКОВИНЫ ЛЕВ НАКЛЕИТЬ, ПЛЕНКА БОКОВИНЫ Л/ПР - НАКЛЕИТЬ ДОП РАБ, Колесо снять/установить, Мойка кузова, Подбор краски

Текущий ремонт

23 февраля 2016 • Пробег 64 720 км • Дилер • St.-Petersburg

Ведомый поиск неисправностей/ведомые функции

Текущий ремонт

12 мая 2016 • Пробег 71 691 км • Дилер • Санкт-Петербург

Схождение задних колёс отрегулировать, Геометрия перед. части автомобиля отрегулировать, Схождение передних колес отрегулировать

Текущий ремонт

22 ноября 2016 • Пробег 92 354 км • Дилер • Санкт-Петербург

Стойка стабилизатора снять/установить, Проверка ходовой части

Размещение первого объявления на Авито

29 апреля 2017 • Пробег 95 000 км • Авито • Московская область, Балашиха

Текущий ремонт

10 мая 2017

Дилер

Пробег 95 000 км • московская обл

комплексная диаг.поддержка/м(профильные с скан.)



Продажа

12 мая 2017

Дилер

Пробег 96 000 км • Москва г



Текущий ремонт

13 мая 2017

Дилер

Пробег 95 908 км • московская обл

тормозной диск передний 2 шт. (колеса сняты) - с/у; тормозной диск задний 2шт. (колеса сняты) - с/у



Визит на сервис

13 мая 2017

Дилер

Пробег 95 912 км • московская обл



2 владелец

Период владения:

15 мая 2017 — н.в.

Срок владения:

8 лет 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

● **Смена владельца**

15 мая 2017 • Данные о регистрации • Москва

● **Текущий ремонт**

12 июня 2017

Дилер

Пробег 97 504 км • московская обл

стойка стабилизатора с/у; перезаправка системы кондиционирования;
диагностика (проверка) подвески



● **Текущий ремонт**

4 ноября 2017

Дилер

Пробег 109 023 км • московская обл

шиномонтаж 4х колес сотрудник



● **Текущий ремонт**

14 ноября 2017

Дилер

Пробег 109 123 км • московская обл

дополнительная защита картера с/у; сервис по замене масла



● **Текущий ремонт**

14 мая 2018

Дилер

Пробег 113 265 км • московская обл

шиномонтаж 4х колес сотрудник



● **Текущий ремонт**

14 мая 2018

Дилер

Пробег 113 265 км • московская обл

перезаправка системы кондиционирования (со стоимостью хладагент)



● **Текущий ремонт**

2 октября 2019

Дилер

Пробег 137 417 км • московская обл

сервис по замене масла



● **Текущий ремонт**

3 октября 2019

Дилер

Пробег 137 417 км • московская обл

осмотр а/м на подъемнике



● **Текущий ремонт**

5 июля 2020

Дилер

Пробег 152 000 км • московская обл

впн



● **Кузовной ремонт**

30 октября 2020

Дилер

Пробег 152 000 км • московская обл

уук - проверка; акция - разбока/сборка детали 7777; акция - окраска одной детали 7777; краска и расходные материалы 7777; акция - разбока/сборка детали 3333; акция - окраска одной детали 3333; краска и расходные материалы 3333; тяга рулевая правая с наконечником - замена; фара правая - ремонт



● **Текущий ремонт**

3 ноября 2020

Дилер

Пробег 152 100 км • московская обл

кулак поворотный в сборе - замена



● **Текущий ремонт**

14 мая 2021

Дилер

Пробег 166 115 км • московская обл

перезаправка системы кондиционирования



● **Текущий ремонт**

18 мая 2021

Дилер

Пробег 166 800 км • московская обл

термостат снять и установить



● **Текущий ремонт**

9 июня 2021

Дилер

Пробег 167 000 км • московская обл

осмотр



Расчет стоимости ремонта

15 марта 2022 • Пробег 178 585 км • Audatex

Текущий ремонт

19 февраля 2023

Дилер

Московская обл., г. Балашиха

БОРИСХОФ

Визит на сервис

1 августа 2023

СТО Вилгуд

Пробег 197 792 км • Московская область



Выполненные работы:

- Прием автомобиля: Осмотр
- Двигатель ДВС: Диагностика
- Контрольный осмотр по 41 параметру: Осмотр
- Углы установки колес (всех): Экспресс проверка
- Блок Mechatronic DSG: Снятие и Установка
- Блок Mechatronic DSG: Ремонт
- Блок Mechatronic DSG: Адаптация
- Свечи зажигания: Замена
- Заслонка дроссельная: Чистка
- Инжектор: Промывка
- Моторчик вентилятора отопителя салона: Замена
- Выдача автомобиля: Осмотр

Затраченные материалы и запчасти:

- ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА 3941 LIQUI MOLY, LIQUI MOLY
- ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЯ CC220R ABRO, ABRO
- СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 0241145523 BOSCH DOUBLE PLATINUM Y5KPP332 (0.7), BOSCH
- МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ G004000M2 VAG VAG DSG 7ГУР, VAG
- ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ A9601 AXIOM, AXIOM
- ПЛАТА 105061F002DG1493 ACS, ACS
- ГИДРОАККУМУЛЯТОР DSG703 VAG, VAG
- МАСЛО МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП G055512A2 VAG 75W GL-4 1L, VAG

Текущий ремонт

27 июня 2024

СТО Автопилот

Пробег 210 388 км • Московская область, Балашиха г

Диагностика кондиционера



Текущий ремонт


29 июня 2024

СТО Автопилот



Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 210 647 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 36 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 20 января 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На автомобилях с 7-ступенчатой КП DSG может оказаться, что из-за высокого давления в гидросистеме произойдет повреждение аккумулятора давления. Это приводит к отсутствию герметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Работы и рекомендации: На автомобилях, попавших под действие данного мероприятия, обновляется программное обеспечение блока управления коробки передач.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Octavia

Дата производства: 22.11.2013

Модельный год: 2014

Период производства: 2013 - 2017

Двигатель: СHРА

Диапазон номеров двигателя: 207164

Двигатель: 1400CC / 140hp / 103kW TSI

Тип коробки передач: PLF(7A)

Код цвета салона: HA



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.