



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 27 сентября 2024 года

Audi A8, 2003



9 июня 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 62 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

Ввезён из-за рубежа

VIN: WAUZZ4E43N005696

Госномер: P872MY51

Номер кузова:

WAUZZ4E43N005696

Номер двигателя: BFL-002171

Номер ПТС: 51OP194837

Тип ПТС: Бумажный дубликат

Номер СТС: 9910223135

Год выпуска: 2003

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 3 697 см³

Мощность: 280 л.с.

Последний пробег: 293 000 км

Предыдущие госномера:
C808PC198, C891EM198,
P639KB51, H726MP51

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть объявление с отметкой «битый»

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 10 владельцев по ПТС
- i Найдены страховые выплаты: был виновником
- i Есть результаты диагностики
- i 45 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 293 000 км
- i 7 техосмотров
- i 6 неоплаченных штрафов

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.09.2024 10:30. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 10 владельцев по ПТС

1-й владелец

Период владения: 10 июля 2008 — 23 сентября 2014

Срок владения: 6 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Мурманская область

2-й владелец

Период владения: 23 сентября 2014 — 19 февраля 2015

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Мурманская область

3-й владелец

Период владения: 19 февраля 2015 — 18 июня 2016

Срок владения: 1 год 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Мурманская область

[Посмотреть еще 7 на сайте](#)

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

21 февраля 2015 года в 19:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Мурманская область

Количество участников: 2

22 августа 2015 года в 01:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Мурманская область

Количество участников: 3

30 августа 2015 года в 14:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Мурманская область

Количество участников: 2

[Посмотреть еще 8 на сайте](#)

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

12 декабря 2013 года

Стоимость ремонта: 37 290 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 160 ₽

Стоимость механических работ: 1 820 ₽

Стоимость запасных частей: 31 310 ₽

Общая стоимость: 37 290 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Накладка бампера задняя ремонтная краска

Окраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Датчик парковки задний правый внутренний окрасить

Замена

Облицовка бампера заднего

Молдинг бампера задний

Датчик парковки задний правый внутренний

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Облицовка бампера заднего - заменить

9 марта 2015 года

Стоимость ремонта: 602 863 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 57 004 ₽

Стоимость механических работ: 53 300 ₽

Стоимость запасных частей: 489 959 ₽

Общая стоимость: 602 863 ₽

Ремонт

Облицовка нижняя двери передней левой отремонтировать

Облицовка нижняя дверь задняя левая отремонтировать

Накладка бампера заднего отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Мойка транспортного средства

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка нижняя двери передней левой ремонтная краска

Облицовка нижняя дверь задняя левая ремонтная краска

Накладка бампера задняя ремонтная краска

Окраска поверхности

Брус крыши левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Датчик парковки передний правый наружный окрасить

Защита молдинг правый бампер покрасить

Колпачок форсунки правый окрасить

Капот окраска новый деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Защита накладка дверь передняя левая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Защита молдинга двери задняя левая окраска новая деталь

Облицовка порога левая окраска новая деталь

Бампер задний окраска новая деталь

Боковина левая окраска новая деталь

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Замена

Бампер передний

Решетка воздухозаборника передняя правая

Датчик парковки передний правый наружный

Крепление датчика переднего правого наружного

Защита молдинга правого бампера переднего

Молдинг правый бампера

Крепёж бампера передний

Цилиндр подъема правый фары/очистителя

Колпачок форсунки правый

Капот

Крепёж капота

Фара правая в сборе

Противотуманная фара правая

Боковой поворотник левый

Крыло переднее левое	Капот - снятие/установка
Крыло переднее правое	Капот - заменить (капот снят)
Крепёж крыла переднего левого	Дверь передняя левая - снятие/установка
Крепёж крыла передний правый	Основная часть двери передняя левая - замена
Крепление набора подкрылка левого	Кронштейн навесной агрегатов двери передней левой в снятии/установке
Крепеж комплект подкрылок правый	Дверь задняя левая - снятие/установка
Подкрылок передний левый	Основная часть двери задняя левая - замена
Подкрылок передний левый правый	Кронштейн агрегатов двери задний левый в снятии/установке
Дверь передняя левая	Облицовка бампера заднего - заменить
Защита накладка дверь передняя левая	Накладка порога левая - снятие/установка
Дверь задняя левая	Боковина левая - детали снять
Защита молдинга двери задней левой	Боковина левая - заменить
Облицовка порога левая	Боковина левая - детали установить
Бампер задний	Наконечник поперечной рулевой тяги передний правый снятие/установка
Боковина левая	Тяга рулевая передняя правая - снятие/установка
Расходный материал боковой левый боковой наружный	Рычаг подвески оси передний правый в отсоединении/закреплении
Поперечный рычаг подвески передний правый задний	Рычаг подвески передний верхний правый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески передний правый	Ведущий рычаг независимой подвески передний верхний правый снятие/установка
Корпус колесного подшипника правый	Корпус подшипника колеса передний правый - снятие/установка
Комплект колесный подшипник передний правый	Корпус подшипника переднего правого колеса - замена
Ступица передняя правая	Колесный диск передний правый заменить (колесо снять)
Диск колесный алюминиевый передний правый	Колесо переднее правое - отбалансировать (колесо снято)
Поперечная рулевая тяга правая	
Наконечник рулевой тяги правый	
Облицовка бампера переднего - снятие/установка	
Облицовка бампера переднего - заменить	
Крылья - оба - снятие/установка	
Крыло переднее левое - заменить	
Крыло переднее правое - заменить	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Шумопоглощающий поддон - снятие/установка	Стабилизатор передний - отсоединить/закрепить
Фары - обе - снятие/установка	Ведущий рычаг передний верхний правый отсоединение-закрепление
Фара правая - заменить (снята)	Амортизатор пневматической рессоры передний
Кронштейн навесной агрегатов двери задней левой нижний снятие/установка	Задний мост в сборе - снятие/установка
Включая: Кронштейн правый бампера задний и	Прибор управления пневматической подвеской программирование
Топливный бак - снятие/установка	Стеклоподъемник передний левый с/у
Соединительная тяга передняя левая отсоединение/закрепление	Стеклоподъемник задний левый с/у
Соединительная тяга передняя правая отсоединение/закрепление	

23 сентября 2015 года

Стоимость ремонта: 599 779 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 76 394 ₽

Стоимость механических работ: 70 800 ₽

Стоимость запасных частей: 450 389 ₽

Общая стоимость: 599 779 ₽

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Мойка транспортного средства

Подбор колера

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка нижняя двери передней левой ремонтная окраска	Крышка зеркала наружная правая ремонтная окраска
Защита накладка дверь передняя левая ремонтная окраска	Защита молдинга двери задней левой ремонтная окраска
Защита накладка дверь передняя правая ремонтная окраска	Защита молдинга двери задней правой ремонтная окраска
Крышка зеркала наружная левая ремонтная окраска	Облицовка нижняя дверь задняя левая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Защита молдинг левая бампер покраска поверхности

Брус крыши левый окраска поверхности

Брус крыши правый окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Датчик парковки передний левый наружная окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали	Дверь задняя левая окраска для новой детали
Крыло переднее правое окраска для новой детали	Дверь задняя окраска для новой детали
Дверь передняя левая окраска для новой детали	Боковина левая окраска для новой детали
Дверь передняя правая окраска для новой детали	Боковина окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Замена

Бампер передний	Фара левая в сборе
Решетка воздухозаборника передняя левая	Противотуманная фара левая
Датчик парковки передний левый наружный	Боковой поворотник правый
Крепление датчика переднего левого наружного	Крыло переднее левое
Молдинг левый бампера передний	Крыло переднее правое
Крепёж бампера передний	Крепёж крыла переднего левого

Крепёж крыла передний правый
Дверь передняя левая
Дверь передняя правая
Дверь задняя левая
Дверь задняя правая
Боковина левая
Боковина правая
Расходный материал боковой левой
Расходный материал боковой
Диск колесный алюминиевый передний левый
Диск колесный задний правый наружный
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Облицовка бампера переднего - заменить
Фары - обе - снятие/установка
Фара левая - заменить (снята)
Крылья - оба - снятие/установка
Крыло переднее левое - заменить
Крыло переднее правое - заменить
Дверь передняя левая - снятие/установка
Основная часть двери передняя левая - замена
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Кронштейн навесной агрегатов двери передней левой в снятии/установке
Кронштейн навесной агрегатов двери передней левой нижний снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Основная часть двери задняя левая - замена
Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Кронштейн агрегатов двери задний левый в снятии/установке

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стеклоподъемник передний левый - снятие/установка
Стеклоподъемник задний левый - снятие/установка
Стеклоподъемник передний правый - снятие/установка

Кронштейн навесной агрегатов двери задней левой нижний снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Основная часть двери передняя правая - замена
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Кронштейн навесной агрегатов двери передний правый верхний - снятие/установка
Кронштейн навесной агрегатов двери передний правый нижний - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Основа двери задняя правая - замена
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Кронштейн навесной агрегатов двери задней правой в снятии/установке
Кронштейн навесной агрегатов двери задней правой нижний снятие/установка
Боковина левая - детали снять
Боковина левая - заменить
Боковина левая - детали установить
Боковина правая - детали снять
Боковина правая - заменить
Боковина правая - детали установить
Колесный диск передний левый - заменить(колесо снято)
Колесо переднее левое - отбалансировать (колесо снято)
Колесный диск задний правый заменить (колесо снято)
Колесо заднее правое отбалансировать (снято)

Стеклоподъемник задний правый - снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка
Задний мост в сборе - снятие/установка

[Посмотреть еще 5 на сайте](#)

i Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Тип судебной выплаты подтверждает, что выплата уже была совершена по решению суда. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в ноябре 2017 года

Сумма: 98 278 ₽

Тип выплаты: Судебная

Выплачено в июне 2018 года

Сумма: 208 950 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Есть уникальные данные

i Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 6 декабря 2023 года

Источник: Fit Service

Пробег: 270 782 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Летняя резина 80%

Передние тормозные
диски 100%

Задние тормозные
диски 100%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

❗ **4 объявления на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

23 мая 2018 года

Цена: 150 000 ₽

Пробег: 228 900 км ↑ 228 680 км

Регион: Мурманская область, Мурманск



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 11 фото на сайте](#)

Описание

Полная комплектация машины. Была в ДТП. Машина заводится, двигатель был обслужен. Руль плохо поворачивается, потому что рычаги помяты. Вперед и назад ездит.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 мая 2018 20:18	150 000 ₽	220 км
23 мая 2018 20:32	Не менялась	230 км ↑ 10 км
23 мая 2018	Не менялась	228 900 км ↑ 228 670 км

23 мая 2018
21:12

Не менялась

Не менялся

В объявлении указано, что автомобиль битый.

6 ноября 2023 годаЦена: 620 000 ₽ **↑ 30 000 ₽**

Пробег: 266 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 4 фото на сайте](#)

Описание

Audi a8 2003 года

Салон в идеальном состоянии , по кузову есть косяки.

Двигатель 3.7 v8 полностью обслужен , без течей масла , антифриза и тд.

Коробка классический автомат типтроник.

Пневмоподвеска б...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 ноября 2023 19:16	590 000 ₽	266 000 км
6 ноября 2023 19:16	Не менялась	Не менялся
6 ноября 2023 19:18	620 000 ₽ ↑ 30 000 ₽	Не менялся

8 ноября 2023 года

Цена: 700 000 ₽

Пробег: 267 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 18 фото на сайте](#)

Описание

В продаже AUDI A8 3.7 QUATTRO D3! Продажа от собственника, документы кристально чистые! Атмосферный, мощный, надёжный V8, валит как надо, весь сухой, не дымит, не стучит, а самое главное он на ремне, ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
8 ноября 2023 19:58	700 000 ₽	267 000 км
8 ноября 2023 19:58	Не менялась	Не менялся
8 ноября 2023 20:00	Не менялась	Не менялся
8 ноября 2023 20:01	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Авито Оценка — 598 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 350 000 — 990 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 514 500 — 664 100 ₽

45 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 45 событий и 10 владельцев.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

10 июля 2008 — 23 сентября 2014

Срок владения:

6 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Первичная регистрация

10 июля 2008 • [Данные о регистрации](#) • Мурманская область

Прохождение технического осмотра

11 мая 2012 • [Пробег 156 555 км](#) • [Данные о техосмотре](#)

Прохождение технического осмотра

20 апреля 2013 • [Пробег 170 838 км](#) • [Данные о техосмотре](#)

Расчет стоимости ремонта

12 декабря 2013 • [Audatex](#)

2 владелец

Период владения:

23 сентября 2014 — 19 февраля 2015

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Смена владельца

23 сентября 2014 • [Данные о регистрации](#) • Мурманская область

3 владелец

Период владения:

19 февраля 2015 — 18 июня 2016

Срок владения:

1 год 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Смена владельца

19 февраля 2015 • Данные о регистрации • Мурманская область

ДТП

21 февраля 2015 • Данные о ДТП • Мурманская область

Расчет стоимости ремонта

9 марта 2015 • Пробег 195 689 км • Audatex

ДТП

22 августа 2015 • Данные о ДТП • Мурманская область

ДТП

30 августа 2015 • Данные о ДТП • Мурманская область

Расчет стоимости ремонта

23 сентября 2015 • Пробег 197 787 км • Audatex

4 владелец

Период владения:

18 июня 2016 — 20 октября 2016

Срок владения:

4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Смена владельца

18 июня 2016 • Данные о регистрации • Мурманская область

ДТП

2 июля 2016 • Данные о ДТП • Мурманская область

ДТП

17 сентября 2016 • Данные о ДТП • Мурманская область

5 владелец

Период владения:

20 октября 2016 — 9 марта 2017

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Смена владельца

20 октября 2016 • Данные о регистрации • Мурманская область

ДТП

1 декабря 2016 • Данные о ДТП • Мурманская область

Прохождение технического осмотра

6 марта 2017 • Пробег 224 099 км • Данные о техосмотре

6 владелец

Период владения:

9 марта 2017 — 14 ноября 2019

Срок владения:

2 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Смена владельца

9 марта 2017 • Данные о регистрации • Мурманская область

ДТП

9 марта 2017 • Данные о ДТП • Мурманская область

ДТП

28 марта 2017 • Данные о ДТП • Мурманская область

ДТП

28 марта 2017 • Данные о ДТП • Мурманская область

Расчет стоимости ремонта

10 апреля 2017 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

14 мая 2017 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

20 мая 2017 • Пробег 224 956 км • Audatex

ДТП

6 ноября 2017 • Данные о ДТП • Мурманская область

ДТП

22 апреля 2018 • Данные о ДТП • Мурманская область

Расчет стоимости ремонта

28 апреля 2018 • Пробег 236 804 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

22 мая 2018 • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

23 мая 2018 • Пробег 228 900 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Прохождение технического осмотра

30 октября 2019 • Пробег 236 825 км • Данные о техосмотре

7 владелец

Период владения:

14 ноября 2019 — 6 сентября 2023

Срок владения:

3 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Мурманская область

Смена владельца

14 ноября 2019 • Данные о регистрации • Мурманская область

Прохождение технического осмотра

1 сентября 2023 • Пробег 264 113 км • Данные о техосмотре

8 владелец

Период владения:

6 сентября 2023 — 16 ноября 2023

Срок владения:

3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Смена владельца

6 сентября 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Оценка авто

30 октября 2023 • Дилер • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

6 ноября 2023 • Пробег 266 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

8 ноября 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Размещение третьего объявления на Авито

8 ноября 2023 • Пробег 267 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

15 ноября 2023 • Пробег 267 714 км • Данные о техосмотре

9 владелец

Период владения:

16 ноября 2023 — 18 июля 2024

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Смена владельца

16 ноября 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Визит на сервис

6 декабря 2023

Fit Service

Пробег 270 782 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Двигатель - поиск посторонних шумов

Рекомендации:

- Компрессор кондиционера - ремонт

Диагностический осмотр

6 декабря 2023 • Пробег 270 782 км • Данные о диагностиках

Размещение четвёртого объявления на Авито

9 июня 2024 • Пробег 285 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

18 июля 2024 • Пробег 288 123 км • Данные о техосмотре

10 владелец

Период владения:

18 июля 2024 — н.в.

Срок владения:

11 месяцев

FITSERVICE

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца


18 июля 2024 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Оценка авто

25 сентября 2024 • Пробег 293 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 293 000 км.



7 техосмотров

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

11 мая 2012 года

Пробег: 156 555 км

20 апреля 2013 года

Пробег: 170 838 км

6 марта 2017 года

Пробег: 224 099 км

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

i 6 неоплаченных штрафов

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 5 августа 2024 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810578240805520477

Дата происшествия: 28 июля 2024 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 15 августа 2024 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810578240815229457

Дата происшествия: 3 августа 2024 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 19 августа 2024 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 2 000 ₽

Номер постановления: 18810578240819397915

Дата происшествия: 12 августа 2024 года

Описание: 12.9.6 - Повторное превышение скорости на 40-60 км/час.

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: A8/S8 quattro

Дата производства: 29.01.2003

Модельный год: 2003

Период производства: 2003 - 2007

Рынок: Европа

Двигатель: BFL

Двигатель: 3700CC / 280hp / 206kW

Тип коробки передач: GNT(6A)

Код цвета салона: LA



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.