



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 5 октября 2024 года

Land Rover Range Rover Sport, 2011



21 мая 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 64 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: SALLSAAF4BA286964

Госномер: A525BP761

Номер кузова:

SALLSAAF4BA286964

Номер двигателя: 0523091

Номер ПТС: 61PO112985

Тип ПТС: Бумажный дубликат

Номер СТС: 9928726740

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 993 см³

Мощность: 244 л.с.

Последний пробег: 290 501 км

Предыдущие госномера:

B172CM60, E001YU60, X888BE123,
M931EM199, H195PB123,
X650EP77

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

- ℹ 12 владельцев по ПТС — среди них юридическое лицо
- ℹ 7 объявлений на Авито
- ℹ 38 записей в истории эксплуатации
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 1 объявление на других площадках
- ℹ 2 техосмотра

Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Залог не найден
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об участии в торгах
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✅ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✅ Нет сведений об арбитражных делах
- ✅ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 05.10.2024 12:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 12 владельцев по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 24 мая 2011 — 28 сентября 2011

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Москва

Название организации: АРТЕКС ТК ОАО

2-й владелец

Период владения: 29 сентября 2011 — 18 августа 2012

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 6 октября 2012 — 7 марта 2013

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

[Посмотреть еще 9 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

5 сентября 2015 года в 23:20

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Land Rover Range Rover Sport — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

SKODA Octavia — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



7 декабря 2015 года в 22:00

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Land Rover Range Rover Sport — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ваз (lada) "Жигули" ВАЗ-2108, 09 и модификации — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



9 сентября 2016 года в 12:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Краснодарский край

Количество участников: 2

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

17 декабря 2012 года

Стоимость ремонта: 1 904 801 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 56 ₽

Стоимость механических работ: 105 ₽

Стоимость запасных частей: 1 904 639 ₽

Общая стоимость: 1 904 801 ₽

Ремонт

Ниша колеса передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт окраска

Дверь передняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Кузов голый окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Решетка радиатора окраска новая деталь

Капот окраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Наружная ручка дверь передняя левая окраска новая деталь

Облицовка ручки двери левая окраска новая деталь

Облицовка ручки двери окраска новая деталь

Крышка зеркала левая окраска новая деталь

Крышка зеркала правая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Наружная ручка дверь задняя левая окраска новая деталь

Бампер задний окраска новый деталь

Задний спойлер окраска новая деталь

Замена

Кузов голый

Комплект проводов бампер передний левый правый

Бампер передний

Крепление внутреннее левое бампер передний

Крепление внутреннее правое бампера переднего

Кронштейн наружный правый бампер передний

Опора бампера передняя левая правая

Спойлер передний правый

Решетка радиатора

Капот

Петля левая капота

Петля правая капота

Шумоизоляция капота

Предохранительный крюк

Газ амортизатор правый капота

Замок левый капота

Замок правой крышки

Уплотнитель крышки передний левый правый

Фара левая в сборе

Фара правая в сборе

Жиклер стеклоомывателя фар левый

Жиклер стеклоомывателя фары правый

Противотуманная фара правая

Крыло переднее левое

Крыло переднее правое

Решетка крыла левая

Решетка крыла правая	Рама
Подкрылок передний правый	Датчик головной передний/безопасности
Панель передка	Датчик головной передний/безопасности правый
Корпус блока предохранителей	Система подушек безопасности пассажира заменить
Облицовка передней панели	Подушка безопасности пассажира
Комплект проводов моторного отсека	Датчик загрузки сиденья
Крышка верхняя аккумуляторной батареи	Облицовка щита приборов
Крышка верхняя аккумуляторной батареи	Обивка спинки передняя левая
Крышка передняя аккумуляторной батареи	Обивка спинки передняя правая
Консоль аккумуляторной батареи наружная	Датчик боковой подушки безопасности левый
Консоль аккумуляторной батареи наружная правая	Датчик боковой подушки безопасности правый
Лобовое стекло	Боковая подушка безопасности левая
Герметик лобовое стекло	Боковая подушка безопасности правая
Молдинг левый лобового стекла	Система боковая подушек безопасности передняя левая заменить
Наружная ручка дверь передняя левая	Система боковая подушек безопасности передняя правая заменить
Молдинг правый ветрового стекла	Датчик правый подушки безопасности
Рычаг стеклоочистителя передний правый	Датчик левый подушки безопасности
Щетка стеклоочистителя передняя правая	Система головная нижняя подушка безопасности левая заменить
Облицовка ручки двери левая	Система головная наружная правая заменить
Облицовка ручки двери правая	Головная нижняя передняя балка левая
Молдинг задний рамки окна передний левый	Головная наружная панель правая
Облицовка наружная двери передней правой	Замок ремня безопасности передний левый
Наружное зеркало левое	Замок ремня безопасности передний правый
Наружное зеркало правое	Ремень безопасности передний левый
Корректор левый	Ремень безопасности передний правый
Стекло зеркала наружное левое	Облицовка задняя обивка потолка
Фонарь зеркала левый	Облицовка верхняя левая А-стойки
Фонарь зеркала правый	Облицовка верхняя А-стойки правая
Крышка зеркала левая	Облицовка крыши
Крышка зеркала правая	Полуось передняя правая в сборе
Лампа	Поперечный рычаг подвески передний правый
Лампа	Поперечный рычаг подвески передний правый
Дверь задняя левая	Поворотный кулак передний правый
Наружная ручка дверь задняя левая	Амортизатор передний правый
Бампер задний левый правый	Ступица колеса подшипник передний правый
Крепление наружное левое бампер задний	Диск тормозной передний правый смотри
Крепление наружное правое бампер задний	Тормозной диск (комплект) передний
Задний спойлер	Диск колесный передний левый
Габаритный фонарь задний левый	Диск колесный передний правый
Габаритный фонарь задний правый	Тяги правые стабилизатора
Боковое стекло левое	Рулевая передача в сборе
Облицовка D-стойки левая	Система подушек безопасности водителя заменить
Герметик боковое стекло	
Облицовка арки колеса задняя правая	

Электронный блок управления подушек безопасности
Передний безопасности водителя
Проводка подушек безопасности
Управление в сборе ручное тормозное
Обечайка вентилятора
Кожух двигателя
Измеритель расхода воздуха передний
Фильтр воздушный в сборе
Защитная панель передняя правая
Защитная панель задняя правая
Суппорт задний правый
Комплект тормозных колодок задний левый правый
Ступица колеса задняя правая
Диск тормозной задний правый смотри
Тормозной диск (комплект) задний

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита
Дверь задняя левая антикоррозионная защита
Кузов голый антикоррозийная обработка полостей
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Поворотный кулак задний правый
Рулевая тяга задняя правая
Поперечный рычаг подвески задний правый
Поперечный рычаг подвески задний правый
Диск колесный задний левый
Диск колесный задний правый
Шина задняя левая
Аккумуляторная батарея
Провод
Кронштейн крыла передний правый
Кронштейн крыла передний левый
Топливный радиатор
Клапан перепуск
Датчик

26 ноября 2015 года

Стоимость ремонта: 1 511 356 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 25 365 Р

Стоимость механических работ: 35 460 Р

Стоимость запасных частей: 1 450 531 Р

Общая стоимость: 1 511 356 Р

Ремонт

Надкрылок кожух передний правый в сборе отремонтировать

Вертикальная панель передняя правая в сборе отремонтировать

Окраска поверхности

Крыло переднее левое окраска поверхности

Надкрылок кожух передний правый в сборе окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Передняя панель окраска поверхности

Замена

Бампер передний

Кронштейн внутренний левый бампер передний

Кронштейн внутренний правый бампер передний

Кронштейн наружный левый бампер передний

Кронштейн наружный правый бампер передний

Кронштейн крепления бампера передний

Решётка радиатора

Надпись левая крышка передняя

Надпись правая крышка левая

Капот

Фара левая в сборе

Фара правая в сборе

Форсунка стеклоомывателя фары правая

Крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Передняя панель

Лобовое стекло

Герметик лобового стекла

Датчик дождя

Основной комплект проводки

Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить

Нижняя подушка безопасности пассажира передняя левая

Датчик загрузки сиденья

Облицовка щита приборов

Датчик правый подушки безопасности

Датчик левый подушки безопасности

Замок ремня передний левый

Замок ремня передний правый

Ремень безопасности передний левый

Ремень безопасности передний правый

Полуось передняя правая в сборе

Поперечный рычаг подвески передний правый

Поперечный рычаг подвески передний правый

Поворотный кулак передний правый

Амортизатор передний правый

Ступица колеса подшипник передний правый

Колесный диск передний правый

Шина передняя правая

Рулевая передача в сборе
 Наконечник рулевой тяги передний правый
 Система надувных подушек безопасности водителя заменить
 Электронный блок управления подушек безопасности
 Нижняя подушка безопасности водителя
 Проводка подушек безопасности
 Постоянная доплата для отдельного
 Время подготовки на кузовную жестяную работу(ы)
 Бампер передний - снятие/установка
 Съёмные детали бампера - снятие/установка
 Крепление бампер передний левый - снятие/установка
 Крепление бампер передний правый - снятие/установка
 Кронштейн бампера передний - снятие/установка
 Фара левая - снятие/установка
 Капот - снятие/установка
 Съёмные детали капота - снятие/установка
 Капот - подогнать
 Крыло переднее правое - снятие/установка
 Крыло переднее правое - замена (снято)
 Рамка радиатора передняя - снятие/установка
 Замковая панель передняя - замок (снята)
 Лобовое стекло - снятие/установка
 Облицовка крыши - снятие/установка
 Облицовка А-стойка левая верхняя - снятие/установка
 Ковер пола левый частичная замена снятие/установка
 Ковер пола правый черный/зеленый снятие/установка
 Облицовка А-стойка правая верхняя - снятие/установка
 Облицовка верхней стойки внутренняя правая - снятие/установка
 Фонарь задний левый - снятие/установка
 Фонарь задний правый - снятие/установка
 Комплект проводки кузова снятие/установка
 Панель приборов верхняя часть - снятие/установка
 Датчик боковой нижней подушки безопасности правый - снятие/установка
 Панель приборов левая снятие/установка
 Панель приборов правая снятие/установка
 Обивка сиденья передняя левая - снятие/установка
 Сиденье переднее левое - снятие/установка

Сиденье переднее правое - снятие/установка
 Обивка сиденья передняя левая голубая
 Накладку сиденья внутреннюю левую снятие/установка
 Накладка сиденья внутренняя правая снятие/установка
 Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
 Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
 Замок ремня передний левый снятие/установка
 Замок ремня передний правый - снятие/установка
 Сиденье заднее левое - снятие/установка
 Сиденье заднее правое - снятие/установка
 Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка
 Брызговик передний левый - снятие/установка
 Брызговик передний правый - снятие/установка
 Панель защиты днища центральная снятие/установка
 Передняя ось отсоединить/закрепить
 Рулевое управление - снятие/установка
 Наконечник поперечной рулевой тяги правый - снятие/установка
 Колесо переднее левое/правое - снятие/установка
 Покрышка/диск передний правый монтаж/балансировка (снятие)
 Поперечный рычаг подвески передний верхний - отсоединить/закрепить
 Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка
 Поперечный рычаг подвески передний правый нижний - снятие/установка
 Поперечный рычаг подвески передний правый верхний - снятие/установка
 Амортизатор передний правый - снятие/установка
 Корпус поворотного кулака передний правый снятие/установка
 Поворотный кулак передний - отсоединить/закрепить
 Полуось передняя правая - снятие/установка
 Пневмоаккумулятор с контрольным прибором разрядить
 Уровень транспортного средства проверить (при передней нижней подвеске)
 Дополнительная фара замена
 Гидроусилитель руля - прокачать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Вентиляционная решетка передняя левая - снятие/
установка

Брызговик передний левый - снятие/установка

Накладка крыла передняя левая - снятие/установка

Бачок стеклоомывателя снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Фара - отрегулировать

26 сентября 2016 года

Стоимость ремонта: 748 714 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 32 953 ₽

Стоимость механических работ: 23 580 ₽

Стоимость запасных частей: 691 101 ₽

Общая стоимость: 748 714 ₽

Окраска новой детали K1G/PUR (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Решётка радиатора окраска новой детали

Кронштейн центральный правый туманной фары окраска новой детали

Ультразвуковой датчик передний наружный правый окраска новая деталь

Ультразвуковой датчик передний внутренний окраска новая деталь

Окраска новой детали

Кронштейн крепления бампера покраска поверхности

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Передняя панель окраска поверхности

Вертикальная панель передняя правая в сборе окраска поверхности

Замена

Рулевое управление - снятие/установка

Колесо переднее левое/правое - снятие/установка

Покрышка/диск передний правый монтаж/
балансировка (снятие)

Поперечный рычаг подвески передний верхний -
отсоединить/закрепить

Стабилизатор - снятие/установка

Амортизационная стойка передняя правая - снятие/
установка

Поперечный рычаг подвески передний правый
нижний - снятие/установка

Поперечный рычаг подвески передний правый
верхний - снятие/установка

Корпус поворотного кулака передний правый
снятие/установка

Поворотный кулак передний - отсоединить/
закрепить

Пневмоаккумулятор с контрольным прибором
разрядить

Уровень транспортного средства проверить (при
передней нижней подвеске)

Дополнительная фара замена

Гидроусилитель руля - прокачать

Кронштейн внутренний правый бампер передний

Комплект проводов бампера переднего

Бампер передний

Кронштейн внутренний левый бампер передний

Кронштейн наружный правый бампер передний

Кронштейн крепления бампера передний

Корпус воздухозаборника правый

Решётка воздухозаборника передняя левая правая

Спойлер передний правый

Решётка радиатора

Капот

Шарнир левый капота

Шарнир правый капота

Фара правая в сборе

Предохранительный крюк

Замок правый капота

Противотуманная фара правая

Кронштейн центральный правый туманной фары
правый

Крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Передняя панель

Вертикальная панель передняя правая в сборе

Ультразвуковой датчик передний наружный правый
Ультразвуковой датчик передний внутренний правый
Крепление датчика переднего правого наружного
Крепление датчика переднего правого внутреннего
Поперечный рычаг подвески передний правый
Поперечный рычаг подвески передний правый
Поворотный кулак передний правый
Амортизатор передний правый
Ступица колеса подшипник передний правый
Колесный диск передний правый
Шина передняя правая
Стабилизатор передний левый правый
Тяги правые стабилизатора
Рулевая передача в сборе
Постоянная доплата для отдельного
Время подготовки на кузовную жестяную работу(ы)
Бампер передний - снятие/установка
Съемные детали бампера - снятие/установка
Крепление бампер передний левый - снятие/
установка
Крепление бампер передний правый - снятие/
установка

Кронштейн бампера передний - снятие/установка
Комплект датчиков парктроника передний - снятие/
установка
Воздушный канал передний снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Съемные детали капота - снятие/установка
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Замок крышки капота установить
Капот - подогнать
Крыло переднее правое - снятие/установка
Замковая панель передняя - замок (снята)
Крыло переднее правое - замена (снято)
Рамка радиатора передняя - снятие/установка
Соединительная панель арка колеса передняя правая
снятие/установка
Облицовка обтекателя снятие/установка
Брызговик передний левый - снятие/установка
Брызговик передний правый - снятие/установка
Панель защиты днища центральная снятие/
установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фара - отрегулировать
Передок рихтовать (дополнительные работы)
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Расширитель к арки передний левый - снятие/
установка

Брызговик передний правый - снятие/установка
Бачок стеклоомывателя снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка
Топливный бак слить и заправить
Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Капот - антикоррозийная обработка скрытых
полостей
Крыло переднее правое антикоррозионная защита
Арка колеса передняя правая антикоррозийная
защита

Капота/к обработка полостей
Крыло переднее правое обработка полостей
Вертикальная панель передняя правая в сборе
антикоррозийная обработка полостей

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 23 января 2019 года

Источник: CarPrice

Пробег: 174 000 км

Регион: Краснодарский край, Краснодар

Замечания по состоянию: Переднее левое крыло — Крашено; Притертость; Сколы;
Лобовое стекло с левой стороны — Скол; Трещина;
ДИСК и РЕЗИНА (слева сзади) — Резина изношена;
Притертость;
Фонарь задний левый — Запотевание; Трещина;
Задний бампер — Декоративные катафоты повреждены-отсутствуют; Царапины;
Лобовое стекло с правой стороны — Заменено; Трещина;
Обшивка водительской двери — Повреждена;
Стеклоподъемник (один или несколько) неисправны;
Переднее левое сидение — Обивка повреждена;
Центральный тоннель — Рукоять селектора КПП повреждена;
Запуск двигателя — Не тестируется индикация системы системы полного привода; Посторонний звук при запуске ДВС; Не тестируется индикация неисправности двигателя;
Обшивка передней правой двери — Повреждена;
Переднее правое сидение — Обивка повреждена;
Электрооборудование в салоне — Омыватель фар неисправен-отсутствует;
Трансмиссия — Ощутимы слабые пинки при смене положения селектора КПП;
Обшивка задней правой двери — Блок управление стеклоподъемниками поврежден-отсутствует;
Запуск двигателя клиентом — ДВС дымит;



Посмотреть
фотографии
на сайте



[Посмотреть ещё 33 фото на сайте](#)

Осмотр от 8 июня 2024 года

Источник: CarPrice

Пробег: 290 501 км

Регион: Псковская обл, Псков



[Посмотреть ещё 41 фото на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

7 объявлений на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

24 января 2019 года


Цена: 1 050 000 ₽ ↓ 150 000 ₽

Пробег: 170 000 км

Регион: Краснодарский край, Славянск-на-Кубани



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

Описание

Машина на полном ходу и в хорошем состоянии , подробности по телефону , интересен обмен в обе стороны! Пишите смс

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
24 января 2019 14:08	1 200 000 ₽	170 000 км
13 мая 2019 15:15	1 050 000 ₽ ↓ 150 000 ₽	Не менялся
13 мая 2019 17:02	Не менялась	Не менялся
20 мая 2019 18:59	Не менялась	Не менялся

14 февраля 2020 года

Цена: 1 100 000 ₽ ↓ 100 000 ₽

Пробег: 198 000 км

Регион: Краснодарский край, Темрюк



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль, в идеальном состоянии. Ни каких вложений не требует. Более подробная информация лично

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
14 февраля 2020 20:13	1 200 000 ₽	198 000 км
21 мая 2020 15:15	1 100 000 ₽ ↓ 100 000 ₽	Не менялся

10 июня 2021 года

Цена: 1 570 000 ₽ ↑ 470 000 ₽

Пробег: 198 000 км

Регион: Краснодарский край, Краснодар



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, вложений не требует. Возможен обмен на авто с вашей доплатой.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
10 июня 2021 23:09	1 100 000 ₽	198 000 км
12 июня 2021 10:25	Не менялась	Не менялся
15 июня 2021 18:53	1 570 000 ₽ ↑ 470 000 ₽	Не менялся
16 июня 2021 09:30	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

1 объявление на других площадках

8 августа 2020 года

Цена: 1 200 000 ₽

Пробег: 198 000 км

Регион: Краснодарский край, Темрюк

Авито Оценка — 1 420 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 299 000 — 2 599 999 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 306 500 — 1 533 800 ₽

38 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 38 событий и 12 владельцев, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

11 марта 2011 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

24 мая 2011 — 28 сентября 2011

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Москва

Название организации:

АРТЕКС ТК ОАО

Первичная регистрация

24 мая 2011 • Данные о регистрации • Москва

2 владелец

Период владения:

29 сентября 2011 — 18 августа 2012

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

29 сентября 2011 • Данные о регистрации • Москва

3 владелец

Период владения:

6 октября 2012 — 7 марта 2013

Срок владения:

5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

6 октября 2012 • Данные о регистрации • Московская область

Кузовной ремонт

11 ноября 2012 • Пробег 51 394 км • Дилер

Выполненные работы:

- Дефектовка а/м после ДТП

Расчет стоимости ремонта

17 декабря 2012 • Audatex

4 владелец

Период владения:

11 июля 2013 — 5 сентября 2014

Срок владения:

1 год 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

11 июля 2013 • Данные о регистрации • Москва

5 владелец

Период владения:

5 сентября 2014 — 10 апреля 2015

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Название организации:

РУСТРАНС ООО

Смена владельца

5 сентября 2014 • Данные о регистрации • Московская область

6 владелец

Период владения:

10 апреля 2015 — 7 августа 2015

Срок владения:

4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

10 апреля 2015 • Данные о регистрации • Москва

7 владелец

Период владения:

7 августа 2015 — 28 января 2016

Срок владения:

6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Краснодарский край

Смена владельца

7 августа 2015 • Данные о регистрации • Краснодарский край

ДТП

5 сентября 2015 • Данные о ДТП • Краснодарский край

Расчет стоимости ремонта

26 ноября 2015 • Audatex

ДТП

7 декабря 2015 • Данные о ДТП • Краснодарский край

8 владелец

Период владения:

28 января 2016 — 28 декабря 2020

Срок владения:

4 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Краснодарский край

Смена владельца

28 января 2016 • Данные о регистрации • Краснодарский край

ДТП

9 сентября 2016 • Данные о ДТП • Краснодарский край

Расчет стоимости ремонта

26 сентября 2016 • Пробег 90 000 км • Audatex

ДТП

23 декабря 2016 • Данные о ДТП • Краснодарский край

ДТП

14 апреля 2017 • Данные о ДТП • Краснодарский край

Расчет стоимости ремонта

23 октября 2017 • Пробег 143 568 км • Audatex

Диагностический осмотр

23 января 2019 • Пробег 174 000 км • Данные о диагностиках • Краснодарский край, Краснодар

Размещение первого объявления на Авито

24 января 2019 • Пробег 170 000 км • Авито • Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

Прохождение технического осмотра

1 февраля 2019 • Пробег 170 000 км • Данные о техосмотре

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

1 февраля 2019 • Данные о регистрации • Краснодарский край

Размещение второго объявления на Авито

14 февраля 2020 • Пробег 198 000 км • Авито • Краснодарский край, Темрюк

Размещение первого объявления на других площадках

8 августа 2020 • Пробег 198 000 км • Объявления на других площадках • Краснодарский край, Темрюк

Размещение третьего объявления на Авито

10 июня 2021 • Пробег 198 000 км • Авито • Краснодарский край, Краснодар

9 владелец

Период владения:

5 ноября 2021 — 13 апреля 2023

Срок владения:

1 год 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ростовская область

Смена владельца

5 ноября 2021 • Данные о регистрации • Ростовская область

Размещение четвертого объявления на Авито

26 мая 2022 • Пробег 185 000 км • Снижение пробега • Авито • Ростовская область, Ростов-на-Дону

Прохождение технического осмотра

4 апреля 2023 • Пробег 274 423 км • Данные о техосмотре

Размещение пятого объявления на Авито

5 апреля 2023 • Пробег 274 000 км • Авито • Московская область, Раменское

10 владелец

Период владения:

13 апреля 2023 — 4 мая 2023

Срок владения:

21 день

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

13 апреля 2023 • Данные о регистрации • Московская область

11 владелец

Период владения:

4 мая 2023 — 8 августа 2023

Срок владения:

4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Псковская область

Смена владельца

4 мая 2023 • Данные о регистрации • Псковская область

Размещение шестого объявления на Авито

14 мая 2023 • Пробег 277 000 км • Авито • Псковская область, Себеж

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

1 августа 2023 • Данные о регистрации • Псковская область

12 владелец

Период владения:

8 августа 2023 — н.в.

Срок владения:

2 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Псковская область

Смена владельца

8 августа 2023 • Данные о регистрации • Псковская область

Оценка авто

18 октября 2023 • Пробег 280 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Размещение седьмого объявления на Авито


21 мая 2024 • Пробег 288 000 км • Авито • Псковская область, Псков

Диагностический осмотр

8 июня 2024 • Пробег 290 501 км • Данные о диагностиках • Псковская обл, Псков

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 290 501 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

1 февраля 2019 года

Пробег: 170 000 км

4 апреля 2023 года

Пробег: 274 423 км

Действителен: До 4 апреля 2024 года

Номер диагностической карты: 126301012300544

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 38 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 11 марта 2011

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Финляндия

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 15 августа 2024 года — 14 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,56

Количество водителей: Ограничен список лиц, допущенных к управлению (допущено: 2 чел.)

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Range Rover Sport (GCAT) 2010-2013

Дата производства: 31.01.2011

Интерьер: Almond

Цвет кузова: Santorini Black

Интерьер: Windsor (M-L)

Двигатель: Дизель 3,0 л 24V DOHC V6 TC

Привод: LHD

Тип коробки передач: 6-ступенч. АКПП ZF 6HP28

Опции: Interior Trim Combinations - Almond Premium Lthr sts Ebony/Almond TFL;

Paint Colours - Santorini Black 820;

L320 Trim Packs - Range Sport TDV6 HSE 350DC;

Drive Hands - LHD 252SF;

Gear Knobs - Leather covered gear knob 117AA;

Transmission - Auto 6 Speed Trans ZF 6HP28 078BS;

Trim Rear - DVD / Fuel Actuator access door 154AC;

VIN format type - VIN format - EEC 147AA;

VIN prefix position 11 - VIN prefix position 11 - A 146AA;

Screen Heating - Heated Windscreen 040AK;

VIN prefix position 8 - VIN prefix position 8 - F 143AF;

Rear Headphone Module - Rear Headphone Module Blank 025EW;

VIN prefix position 7 - VIN prefix position 7 - A 142AA;

VIN prefix position 6 - VIN prefix position 6 - A 141AA;

VIN prefix position 5 - VIN prefix position 5 - S 140AU;

VIN prefix position 4 - VIN prefix position 4 - L 139AD;

VIN prefix positions 1-3 - VIN prefix positions 1-3 - SAL 138AA;

Carpet Colours - Nutmeg Carpet 124AL;

Instrument Display Language - Russian 038CS;

Fuel Type/Rating - Diesel Fuel 103AA;

Body Types - 4 Door Estate 099AB;

Steel / Alloy Options - "19" Alloy 15 Spoke Painted" 029NF;

Spare Wheel - Underfloor - Spare Wheel Alloy Full Size 029IR;

Leather Pack - PVC IP Pack 032DI;

Electric Door Mirrors - Elec Htd Adj Door Mrrs 031AX;

Rear Axle Differential - Rear Axle Open Diff 027CB;

Centre Console - Material / Finish - Console Lid Leather 088EM;

Interior Light Package - Ambience Lighting 064EC;

Powerfold Mirrors - Powerfold Mirrors 031BC;

Facia Contrast Colours - Ebony Black / Almond - IP Facia 038CR;

Fixed Rear Camera - Rear View Camera 086FA;

Heater Unit Operation - Fuel Burning Heater 043AB;

Power Train & Drive - Adaptive Dynamics 027CW;

Connection Ports - IPOD Link Lead 015AC;

Park Distance Control Sensor Rear - Park Distance Control Sensor Rear 086EH;

Park Distance Control Sensor Front - Park Distance Control Sensor Front 086EG;

Park Heating - Park Heating With Remote Control 043AV;

Armrest Colour - Door Armrest Almond 033LB;

Engine Torque - 180KW Engine 152AE;

Seat Bolster - Adjustable Driver Seat Bolster 033IM;

Power Unit Series - 3.0 Diesel V6 200AP;

VIN prefix position 9 - VIN prefix position 9 - 4 144AX;

Land Rover Model Year Indicators - 2011 Model Year 001BL;

VIN prefix position 10 - Vin prefix postion 10 - B 145AW;

Seat Heating - Heated Seats - Front and Rear 033EQ;

Seat Colour Combination - Almond / Almond 034DV;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Derivative Badges - Badge HSE 057BX;
 Cruise Control - Manual Cruise Control 065AE;
 Steering Wheel Heating - Steering Wheel Heating 032DV;
 Light Sensing Headlights - Automatic Low Light Sensing Headlights 064CY;
 Cornering Lamps - Cornering Lamps 064CX;
 Contrast trim themes - Monotone Stitch 033IH;
 Headlamp Cleaners - Headlamp power wash 064BV;
 Headlamp Leveling - Dynamic Headlamp leveling 064BR;
 Memory Mirrors - Memory Mirrors (Drv & Pass) 030CR;
 Front Foglamps - front fog lamps 064AP;
 Emission Directives - EU4 053BM;
 Stitching Colours - Contrast - Nutmeg Contrast Stitching 033IC;
 Cubby Box Colour - Cubby Box Lid - Almond 045AI;
 Rain Sensor - Front Rain Sensor - Windscreen Mounted 030CQ;
 Equipment Stowage - Standard Tools & Jack 056BF;
 Audio Interface - Portable Audio Interface 015AE;
 Navigation Systems - Enhanced Nav Full Colour / Touch Screen 025GL;
 Interior Mirrors - Electro Chromic Interior Mirror 031CG;
 Fuel Filler Neck - Fuel filler All Nozzles (diesel) 053BW;
 Steering Column - Elec Tilt & Reach Adj Stg Column 049AL;
 Paint Bands - Metallic Paint 024AZ;
 Front Treadstrips - Bright Tread Strips 048AQ;
 CD Holders - CD Holder - Console 088EI;
 Steering Wheel Styles - Heated Leather M/F steering wheel 032BY;
 ICE Remote Controls - Remote ICE controls 025CK;
 Tyre Size - 255/50 R19 A/T Tyre 029NS;
 In Car Entertainment / Speakers - Hi ICE Branded 025GP;
 Memory Pack - Memory Pack 032CL;
 Voice Input System - Voice Input / Recognition System 025EZ;
 Instrument Packs - KMH Speedometer 038AH;
 Drop In Mats (Rear) - Rear Floor Carpet Mats 079AK;
 Suspension Systems - Active Cornering Enhancement (ACE) 027AM;
 Seat Lumbar Adjustment - Lumbar adjust driver pwr / Pass mech 033HT;
 Seat Trim - Premium Leather 033GW;
 Armrest (Front Seat) - Front Armrests 033EW;
 Literature Packs - Russian Literature Pack 002BY;
 Front Seat Adjustment - Electric front seat adj. with Drv memory 033CT;
 Rapid Fit Packs - No Body Kit 036KI;
 Drop in Mats (Front) - Premium Carpet Mats 079BH;
 Heated Windscreen Washer Jets - Heated Front Washer Jets (Windscreen) 040AQ;
 Glass - Privacy Glass Dark Tinted 047AB;
 Navigation Mapping Disc DVD - Russian Mapping DVD Disc 025LD;
 Centre Seat (Front) - Cubby Box - Cubby Box 045AA;
 Hands Free Telephone Preparation - Personal Telephone Integration 025DY;
 Wheel & Tyre Configurations - Tyres Goodyear 029CJ;
 Wood Trim - Straight Grained Walnut 088CI;
 Vehicle Information Control System - Traffic Message Channel (TMC) 087AG;
 Keyless Start / Entry - Passive Entry/Push Button Start 066AC;
 Finishing Front End - Black Grille 064EG;
 Headlamps - Adaptive Headlights BiXenon 064DI
 DWMAC0 - С непрер.регулируем.амортиз.вибраций;
 CBGAL0 - Пассивный бесключевой вход/запуск;
 Z02001 - С функцией запоминания;
 D17AI0 - With Aluminium Spare Wheel;
 ICEDY0 - С органами дист.упр. ICE;
 A4EAC0 - Эл-прив.передн.сидн.память д/водит.;
 B2GAE0 - С непрозрачным стеклом;
 CFLAB0 - Датчик осадков омывателя лоб.стекла;
 J3KAB0 - Неподвижн.камера задн.вида;
 CFKAE0 - С омывателем фар;
 BBHAU0 - Передн.коврики-ковролинDeluxe;
 JEAAC0 - С авто.рег.накл. света фар;

A4CAE0 - Поясн.опора-элприв.водит./мех пасс.;
 ACYAB0 - С функциями запоминания;
 JBTAB0 - С боковыми указателями поворота;
 GBVAJ0 - С возможн. работы на диз.топливе;
 HKCAT0 - С модернизированной навигац.сист.;
 BW5AN0 - Контрастная прошивка Nutmeg;
 CAEAB0 - С кожан. рукоят. рыча.перекл.пер.;
 JBBBB0 - С адаптивными биксеноновыми фарами;
 HNLAB0 - С перед.сист. помощи при парковке;
 HDHAL0 - Со спидометром КМН;
 HCLAH0 - С ПВХ панелью приборов;
 BSBAF0 - С электрохромат. зеркалом задн.вида;
 B52CK0 - КнтрПнлПриб-EbonyBlack/Almond;
 JCBAD0 - С датч.внешнего освещения в салоне;
 G2AAG0 - С отопителем, работающим на топливе;
 AAG001 - Solihull Plant Built;
 CBYAB0 - С крыш.дост. DVD/топл.исп.устр.;
 CFLAC0 - Датчик осадков на лобов.стекле;
 GTABM0 - С обогр.кожан.рул.колесом;
 JBKAB0 - С передними противотуманными фарами;
 Z01001 - С электроприводом складывания;
 CFGAB0 - С обогревом форсунок омывателя;
 AEDBG0 - Russian Owner Handbook;
 B5PAF0 - CD Holder - Console;
 D3YAG0 - Goodyear Tyres;
 HNKAB0 - С задн.сист. помощи при парковке;
 BBWAR0 - Ковр.покрытие салона Nutmeg - LR;
 IDABB0 - Марка Hi ICE;
 ADEAC0 - С контролем устойчивости;
 BBJAD0 - Накладка порога - Нерж.сталь;
 GZHAC0 - Стояночный отопитель с дист.упр.;
 DWFAB0 - С подвеской ACE;
 GRAAY0 - Рул.кол. с эл/прив.высоты и накл.;
 BXPAC0 - Верхняя панель консоли - Almond;
 GTDAE0 - Механический круиз-контроль;
 B5SAL0 - Верхн.секц.консоли - Кожа;
 ACLAA5 - Без полного комплекта RSO;
 BVHAR0 - Полн.регулир.передн. подлокотник;
 C7DAZ0 - Крутящий момент двигателя 600 Нм;
 D3IA10 - Шина 255/50 R19 A/T;
 IEAAL0 - Оборудов. для подлк. моб. телефона;
 B3MAB0 - С обогревом лобового стекла;
 D2VA60 - 19" окрашен., Wheel L320;
 BBIAB0 - Задние напольн.коврики из ковrol.;
 FIUAB0 - Подключ.портативн.аудиоапп.-FIA;
 JB1AB0 - С автоматическими фарами;
 HKFAY0 - Навигационный диск - Россия;
 ICGAA5 - Без задних наушников;
 KEFAB0 - Многосекц.опора сиден.водит.;
 AB5CU0 - HSE;
 EGJAE0 - Зад.мост с дифференц.с осью сател.;
 B5WAP0 - Консоль с закрытым отсеком;
 BB6B10 - Салон-матов.шпон Blk WInt;
 GBZAK0 - Горл.топл.бака для всех запр.пист.;
 IF9AB0 - Система голосового ввода;
 A2FAB0 - Канал дорожных сообщений -TMC;
 A4DAC0 - С обогревом сидений - Передн./задн.;
 AD4AC0 - Exterior Paint - Metallic;
 GTBAB0 - С обогреваемым рулевым колесом

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.