



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 1 мая 2025 года

NISSAN ALMERA G15, 2014



3 декабря 2023 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 33 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z8NAJL01052217581

Госномер: X602BK37

Номер кузова:

Z8NAJL01052217581

Номер двигателя: D063106

Номер ПТС: 77PB865613

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9922346875

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 407 001 км

Предыдущие госномера:

У601АХ198, М430ХН777

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Есть объявление с отметкой «битый»
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта
- ⚠ Было разрешение на работу в такси
- ⚠ Был кузовной ремонт

Прочее

- ℹ 4 владельца по ПТС — у последнего меньше 6 месяцев
- ℹ 25 записей в истории эксплуатации
- ℹ 6 техосмотров
- ℹ 1 объявление на других площадках
- ℹ Пробег — 407 001 км

Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Залог не найден
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об арбитражных делах
- ✅ Нет сведений об участии в торгах
- ✅ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✅ Есть полис ОСАГО
- ✅ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 01.05.2025 15:00. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 19 марта 2015 — 31 января 2017

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 10 августа 2017 — 27 августа 2020

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 1 сентября 2020 — 18 апреля 2024

Срок владения: 3 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ивановская область

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 декабря 2016 года в 20:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 3

30 января 2021 года в 10:45

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

NISSAN ALMERA G15 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Правая передняя часть

Капот


Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

1 сентября 2021 года в 14:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


NISSAN ALMERA G15 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volvo XC60 — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

29 декабря 2016 года

Стоимость ремонта: 400 000 – 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 400 000 – 500 000 ₽

Общая стоимость: 400 000 – 500 000 ₽

Частичный ремонт

А-стойка правая отремонтировать

Верхняя стойка отремонтировать

Верхняя стойка левая отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Частичная замена

Заднее стекло - снятие/установка

Боковина задняя левая частично, панель задка и

Ремонт

Капот отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Пол багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонт окраска

Верхняя стойка левая ремонт окраска

Дверь задняя правая ремонт окраска

Верхняя стойка правая ремонт окраска

А-стойка правая ремонт окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска поверхности

Пол багажника окраска внутренних деталей

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Боковина задняя левая окраска новая деталь

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Бампер задний окраска новый деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Щиток задний окраска новая деталь

Дверь передняя правая окраска новая деталь

Крышка багажника окраска новая деталь

Зеркало наружное левое окраска новая деталь

Крыша окраска новая деталь

Зеркало наружное правое окраска новая деталь

Колесная арка задняя левая наружная окраска внутренних деталей

Корпус зеркала наружный правый окраска новая деталь

Панель багажника полки окраска внутренних деталей

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя левая

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний	Поворотный кулак/подшипник/уплотнительное кольцо замена
Кронштейн левый бампера переднего	
Фара левая	Поперечный рычаг подвески передний правый - отсоединение/закрепление
Фара правая	Поперечный рычаг подвески передний правый - снятие/установка
Боковой поворотник левый	
Крыло переднее левое	Оба продольные рычага подвески передние - снятие/установка
Крыло переднее правое	
Подкрылок передний левый	Колесо заднее левое - снятие/установка
Облицовка впуск воздуха	Колесо заднее правое - снятие/установка
Лобовое стекло	Шины задние снять/установить и балансировать
Уплотнитель лобового стекла	Амортизационная стойка задняя левая - снятие/установка
Герметик лобового стекла	Амортизационная стойка задняя правая - снятие/установка
Крепёж лобового стекла см код	
Проставка	Амортизационная стойка задняя - снятие/установка (дополнительные работы)
Молдинг верхний ветрового стекла	
Дверь передняя левая	Амортизатор стойка задняя левая разобрать-собрать (снята)
Дверь передняя правая	Амортизатор стойка задняя правая разобрать-собрать (снята)
Стекло двери передней правой	
Ручка наружная дверь передняя левая	Шарнир нижний дверь задняя левая
Накладка ручки передняя левая	Корпус зеркала наружный правый
Молдинг двери передний правый	Дверь задняя левая
Зеркало наружное левое	Шарнир в дверь задний левый
Зеркало наружное правое	Стекло двери задней левой
Накладка порога правая - снятие/установка	Молдинг двери задний левый
Сиденье переднее левое - снятие/установка	Накладка порога левая
Сиденье переднее правое - снятие/установка	Накладка порога правая
Колесо переднее левое - снятие/установка	Крыша
Колесо переднее правое - снятие/установка	Молдинг рамы двери левый
Шины - снять/установить и отбалансировать (дополнительные работы)	Молдинг рамы двери правый
Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка	Бампер задний
Амортизационная стойка передняя левая/правая снятие/установка	Щиток задка
Амортизатор стойка передняя правая - разобрать/собрать (снята)	Крышка багажника
Поворотный кулак передний правый - снятие/установка	Уплотнитель крышки багажника
	Петля левая крышка багажника
	Петля правая крышка багажника
	Стекло заднее
	Комплект клея для стекла заднего

Фонарь задний левый в сборе	Однократное подгорание времени
Фонарь задний правый в сборе	Крыло переднее левое - заменить
Фонарь задний внутренний левый в сборе	Дополнительные работы крыло переднее правое снятие/установка
Отражатель левый	Крыло переднее правое - заменить (дополнительные работы)
3-угол стекло заднее левое	Облицовка арки колеса передняя левая - снятие/установка
Комплект клея бокового стекла левого	Бампер передний - заменить
Колесная арка задняя левая наружная	Фара левая замена (снята)
Панель багажная полки	Фара правая замена (снята)
Облицовка багажника полки	Лобовое стекло - снятие/установка
Облицовка верхней левой В-стойки	Дверь передняя левая - заменить
Облицовка крыши	Дверь передняя правая - заменить
Облицовка средней стойки левая	Дверь задняя левая - заменить
Обивка панели задка	Крыша - заменить
Рычаг подвески нижний передний правый	Полка багажника - замена
Крепёж рычаг передний правый самостоятельная отделка деталей	Стекло треугольное окно заднее левое - снятие/установка
Болт	Щиток задка - заменить
Гайка	Бампер задний - замена (снятие)
Болт	Крышка багажника задняя снятие/установка
Амортизатор стойка передняя правая	Крышка багажника - заменить (снята)
Поворотный кулак передний правый	Обе петли багажника - снятие/установка
Колесный диск передний правый	Арка колеса задняя левая наружная замена
Шина передняя левая	Накладка порога левая - снятие/установка
Шина задняя левая	
Амортизатор стойка задняя левая	
Амортизатор стойка задняя правая	
Колёсный диск задний левый	
Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)	
Капот снятие/установка	
Дверь задняя правая - снятие/установка	

! **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 20 400 ₽

Получено в 2016 году

Сумма: 145 861 ₽

Сумма: 360 822 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

! Было разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Разрешение от 23 августа 2017 года

Регион выдачи: Московская область

Номер разрешения: Серия МО № 011490

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 22 августа 2022 года

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

! 4 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

12 мая 2017 года

Цена: 225 000 ₽ ↓ 35 000 ₽

Пробег: 19 751 км

Регион: Московская область, Реутов



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

Описание

Автомат. Двигатель и коробка передач визуально без повреждений. Заводится. Поврежден шрус. Авто от страховой компании. Гарантии юридической чистоты. Оформление на месте в течение 15 мин. Запчасти с ав...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
12 мая 2017 11:42	260 000 ₽	19 751 км
19 июня 2017 22:22	225 000 ₽ ↓ 35 000 ₽	Не менялся
11 июля 2017 14:36	Не менялась	Не менялся

В объявлении указано, что автомобиль битый.

19 июля 2020 года

Цена: 225 000 ₽

Пробег: 230 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

Описание

Собственник. Пробег реальный. Газ зафиксирован в стс.

Оригинальный ПТС. Своевременно обслуживался. Обмен не интересует.

Возможен торг при осмотре.

Вложений не требует.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
19 июля 2020 08:54	225 000 ₽	230 000 км

18 июня 2023 года

Цена: 230 000 ₽ ↓ 40 000 ₽

Пробег: 227 000 км

Регион: Ивановская область, Иваново



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)

Описание

Продаю Ниссан Альмеру, состояние на фото, не заводится, разобрал мотор, запчасти лежат в багажнике. Коробка работала очень хорошо. Ходовая хорошая. Есть газовое оборудование, вписанный в ПТС. Возможе...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
18 июня 2023 16:06	270 000 ₽	227 000 км
18 июня 2023 16:08	Не менялась	Не менялся
19 июня 2023 08:51	Не менялась	Не менялся
20 июня 2023 18:48	250 000 ₽ ↓ 20 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

i 1 объявление на других площадках

11 ноября 2023 года

Цена: 380 000 ₽

Пробег: 400 000 км

Регион: Иваново

Авито Оценка — 459 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 430 000 — 870 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 413 500 — 510 000 ₽

25 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 25 событий и 4 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

19 марта 2015 — 31 января 2017

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

19 марта 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Кузовной ремонт

9 марта 2016 • Пробег 11 077 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

11 марта 2016 • Пробег 11 077 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка тормозных колодок, дисков и других компонентов дисковых тормозных механизмов, Проверка кузова на отсутствие коррозии, Проверка/замена воздушного фильтра двигателя, Замена масла и масляного фильтра двигателя, Проверка/регулировка направления света фар, Проверочные работы (V-ремн., шины, освещ., трубопр., ГУР, ж-ти в трансм., МКП/АКП, приводн. валы и рулев. аморт., системы охлаж., торм. системы)

ДТП

19 декабря 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

29 декабря 2016 • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

12 мая 2017 • Пробег 19 751 км • Авито • Московская область, Реутов

Прохождение технического осмотра

10 августа 2017

Данные о техосмотре

Пробег 19 000 км

 Техосмотр Экосмотр

2 владелец

Период владения:

10 августа 2017 — 27 августа 2020

Срок владения:

3 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

● **Смена владельца**

10 августа 2017 • Данные о регистрации • Москва

● **Текущий ремонт**

24 августа 2017

Дилер

Пробег 19 774 км • московская обл

магнитола - раскодировка



● **Прохождение технического осмотра**

9 августа 2019

Данные о техосмотре

Пробег 168 000 км



● **Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака**

23 августа 2019 • Данные о регистрации • Москва

● **Прохождение технического осмотра**

30 сентября 2019

Данные о техосмотре

Пробег 172 000 км



● **Регистрационное действие: Замена номерного агрегата, цвета, изменение конструкции ТС**

22 октября 2019 • Данные о регистрации • Московская область

● **Прохождение технического осмотра**

7 апреля 2020

Данные о техосмотре

Пробег 195 000 км



● **Размещение второго объявления на Авито**

19 июля 2020 • Пробег 230 000 км • Авито • Москва

● **Прохождение технического осмотра**

31 августа 2020

Данные о техосмотре

Пробег 226 000 км



● **3 владельца**

Период владения:
1 сентября 2020 — 18 апреля 2024

Срок владения:
3 года 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Ивановская область

Смена владельца

1 сентября 2020 • Данные о регистрации • Ивановская область

ДТП

30 января 2021 • Данные о ДТП • Ивановская область

ДТП

1 сентября 2021 • Данные о ДТП • Ивановская область

ДТП

24 апреля 2022 • Данные о ДТП • Ивановская область

Размещение третьего объявления на Авито

18 июня 2023 • Пробег 227 000 км • Авито • Ивановская область, Иваново

Размещение первого объявления на других площадках

11 ноября 2023 • Пробег 400 000 км • Объявления на других площадках • Иваново

Размещение четвёртого объявления на Авито

17 ноября 2023 • Авито • Ивановская область, Кохма

Прохождение технического осмотра

21 февраля 2025

Данные о техосмотре
Пробег 407 001 км



4 владелец

Период владения:
26 февраля 2025 — н.в.

Срок владения:
3 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Санкт-Петербург

Смена владельца

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 407 001 км.



6 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

10 августа 2017 года

Пробег: 19 000 км

Действителен: До 10 августа 2019 года

Номер диагностической карты: 081780021706338

9 августа 2019 года

Пробег: 168 000 км

Действителен: До 10 августа 2021 года

Номер диагностической карты: 092000011910057

30 сентября 2019 года

Пробег: 172 000 км

Действителен: До 1 октября 2021 года

Номер диагностической карты: 074050011906561

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 52 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 24 февраля 2025 года — 23 февраля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: ALMERA

Дата производства: 12.2014

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: BRFALGAG15EQAF-BCC

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SEDAN

Двигатель: K4M

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: 4AT

Опции: Привод:2WD;
MANUAL AIR CON;
OUTSIDE MIRROR HEATER;
CUPHOLDERS+RUBBERMAT+CIGERLIGHTER;
15 INCH ALLOY WHEEL;
REAR CENTER HEAD REST;
KEY LESS ENTRY+CENTER DOOR LOCKING;
2DIN AM/FM/1CD+MP3+AUX+RDS+BTBF;
DRIVERS SEAT BACK POCKET



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.