



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 29 апреля 2025 года

Lexus RX, 2014



27 февраля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 46 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JTJZA11A102451537

Госномер: Y626XA178

Номер кузова: JTJZA11A102451537

Номер двигателя: 1045860

Номер ПТС: 78УУ147513

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7849957988

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 672 см³

Мощность: 188 л.с.

Последний пробег: 139 370 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Был кузовной ремонт

Прочее

- i 3 объявления на Авито
- i Пробег — 139 370 км
- i Есть таможенная декларация
- i 37 записей в истории эксплуатации
- i 2 техосмотра

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 29.04.2025 15:18. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 12 апреля 2014 — 19 апреля 2017

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Вологодская область

2-й владелец

Период владения: 19 апреля 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

15 июня 2020 года в 21:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

8 сентября 2022 года в 15:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

23 ноября 2023 года в 15:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер, накладка на передний бампер, решетка радиатора, скрытые

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

30 января 2020 года

Стоимость ремонта: 41 347 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 640 ₽

Стоимость механических работ: 3 360 ₽

Стоимость запасных частей: 29 347 ₽

Общая стоимость: 41 347 ₽

Окраска поверхности

Бампер задний поверхность окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Замена

Бампер задний

Подкрылок задний левый

Бампер задний - заменить

Датчики системы парковки задние снятие/установка
дополнительные

Дополнительные работы для сверления отверстий
для

Кожух отбортовки колеса задний левый снятие/
установка

Колесо заднее левое снятие/установка

24 июня 2020 года

Стоимость ремонта: 130 125 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 24 000 ₽

Стоимость механических работ: 20 880 ₽

Стоимость запасных частей: 85 245 ₽

Общая стоимость: 130 125 ₽

Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт окраска

Бампер задний ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

Окраска поверхности

Дверь задняя левая окраска поверхности

Бампер задний поверхность окраска

Боковина задняя левая окраска поверхности

Измерение

Дополнительно: углы установки передних колес регулировка

Транспортное средство в сборе замерить

Развал колес передний регулировка (дополнительные работы)

Дополнительно: схождение задних колёс регулировка

Замена

Противотуманный фонарь задний левый

Противотуманный фонарь задний правый

Колёсный диск задний левый

Бампер задний - снятие/установка

Задняя противотуманная фара левая снятие/
установка

Противотуманный задний фонарь правый снятие/
установка

Колесо заднее левое снятие/установка

Шина/диск задний левый - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/
установка

Стекло окна двери задней левой - снятие/установка

Окантовка двери задней левой - снятие/установка

Молдинг двери задний левый с установкой

Датчики системы парковки задние снятие/установка
дополнительные

Фонарь задний наружный левый - снятие/установка

Облицовка панели задка - снятие/установка

Облицовку левую багажника снятие/установка

Кожух отбортовки колеса задний левый снятие/
установка

Отделение для ценных предметов снятие/установка

Сиденье заднее левое - снятие/установка

7 мая 2022 года

Стоимость ремонта: 194 677 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 840 ₽

Стоимость механических работ: 9 600 ₽

Стоимость запасных частей: 169 237 ₽

Общая стоимость: 194 677 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Окраска поверхности

Крышка левая бампера поверх окраска

Бампер передний поверхность окраска

Крыло переднее левое окраска поверхности

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Замена

Бампер передний

Усилитель бампера передний снятие/установка

Абсорбер бампера передний

Фара левая замена (снята)

Фара левая

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Бампер передний - заменить

Фара левая - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое - снятие/установка

Декоративная планка порога левая снятие/установка

[Посмотреть еще 5 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 26 284 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

23 марта 2017 года

Цена: 1 850 000 ₽

Пробег: 28 838 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 12 фото на сайте](#)

Описание

Lexus RX 270 /

ПТС оригинал. Один собственник./



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Только дилерское обслуживание на гарантии до 04/2017/

/

-датчик дождя/

-датчик света/

-камера заднего вида/

-климат-контроль/

-кожаный салон/

-к...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
23 марта 2017 17:19	1 850 000 Р	28 838 км

31 марта 2017 года

Цена: 1 850 000 ₽

Пробег: 28 838 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 12 фото на сайте](#)

Описание

Lexus RX 270 /

ПТС оригинал. Один собственник./

Только дилерское обслуживание на гарантии до 04/2017/

/

-датчик дождя/

-датчик света/

-камера заднего вида/

-климат-контроль/

-кожаный салон/

-К...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
31 марта 2017 15:11	1 850 000 ₽	28 838 км
6 апреля 2017 09:21	Не менялась	Не менялся



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

27 февраля 2025 года

Цена: 2 125 260 ₽ ↓ 373 740 ₽

Пробег: 139 370 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

РОЛЬФ | Аэропорт ✈ – крупнейший мегамолл автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге.

✓ Данный автомобиль прошел полную комплексную диагностику и юридическую проверку.

📄 Выгодные программы РОЛЬФ Фина...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
27 февраля 2025 06:36	2 499 000 ₽	139 370 км
4 марта 2025 09:16	2 474 010 ₽ ↓ 24 990 ₽	Не менялся
6 марта 2025 22:16	2 374 000 ₽ ↓ 100 010 ₽	Не менялся
11 марта 2025 22:16	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Авито Оценка — 2 104 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 850 000 — 3 150 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 936 000 — 2 230 600 ₽

37 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 37 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

Таможенные сведения

26 марта 2014 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

12 апреля 2014 — 19 апреля 2017

Срок владения:

3 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Вологодская область

Первичная регистрация

12 апреля 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Вологодская область

Размещение первого объявления на Авито

23 марта 2017 • Пробег 28 838 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

31 марта 2017 • Авито • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

18 апреля 2017 • Пробег 26 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

19 апреля 2017 — н.в.

Срок владения:

8 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

19 апреля 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

18 апреля 2019 • Пробег 61 200 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

Текущий ремонт

17 февраля 2020 • Пробег 81 996 км • Дилер • Санкт-Петербург

Бампер з - заменить: вкл: бампер и все необходимые съемные детали - с/у; датчики системы парковки зад с/у дополнит; доп работы для сверления отверст для; кожух отборт колеса з л с/у; колесо з л с/у; подготовка к окраске пластмассов деталей; окраска нов дет к1(бампер з); поверх окраска эт к2(бампер з); подбор цвета и смешивание краски

ДТП

15 июня 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

24 июня 2020 • Audatex

Текущий ремонт

6 июля 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

ДВЕРЬ З Л - С/У: ВКЛ: ДВЕРЬ - ПОДОГНАТЬ; НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ З Л - С/У; СТЕКЛО ОКНА ДВЕРИ З Л - С/У; ОКАНТОВКА ДВЕРИ З Л - С/У; МОЛДИНГ ДВЕРИ З Л С/У; БАМПЕР З - С/У; ЗАДН ПРОТИВОТУМАН ФАРА Л С/У; ПРОТИВОТУМАННЫЙ ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВ С/У; ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ ЗД С/У ДОПОЛНИТ; ФОНАРЬ З НАР Л - С/У: ВКЛ: НЕОБХОДИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ С/У; ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ЗАДКА - С/У; ОБЛИЦОВКУ ЛЕВ БАГАЖНИКА С/У; КОЖУХ ОТБОРТ КОЛЕСА З Л С/У; ОТРЕМОНТИРОВАТЬ(ДВЕРЬ З Л); ОТРЕМОНТИРОВАТЬ(БОКОВИНА З Л); ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ; ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАССОВ ДЕТАЛЕЙ; РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III(ДВЕРЬ З Л); РЕМ ОКРАСКА ЭТ КЗ(БАМПЕР З); РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III(БОКОВИНА З Л); ОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II(ДВЕРЬ З Л); ПОВЕРХ ОКРАСКА ЭТ К2(БАМПЕР З); ОКРАСК ПОВЕРХН ЭТ II(БОКОВИНА З Л); БРЫЗГОВИК З Л - С/У; БРЫЗГОВИК З ПР - С/У; Оклеяка стекла боковины

Текущий ремонт

6 июля 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ: ВКЛ: БАМПЕР П, РЕШЕТКА РАДИАТОРА И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У; ОКРАСКА НОВ ДЕТ К1(БАМПЕР П); ПОВЕРХ ОКРАСКА ЭТ К2(БАМПЕР П); Подбор и колеровка краски

Визит на сервис

10 апреля 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 90 541 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена лампы габарит задний слева
- Замена лампы габарит задний справа
- ШиномонтажR19 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR19 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR19 - Снятие/установка 4-х колес
- Хранение колёс (Акция)
- Мойка колеса 4шт.
- Защита картера снятие/установка
- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Фильтр салона - Замена
- Фильтр воздушный - Замена

- Регулировка уровня антифриза
- Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена
- Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра

Затраченные материалы и запчасти:

- Щетка стеклоочистителя
- Щетка стеклоочистителя
- Очиститель тормозов
- Фильтр АКПП
- Фильтр масляный
- Фильтр воздушный
- Прокладка поддона АКПП
- Масло моторное
- Масло моторное
- Лампа
- Фильтр салона
- Антифриз

Визит на сервис

19 июня 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 91 100 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Заправка и проверка на герметичность одноконтурной системы кондиционера газ фреон R134A
- Заправка и проверка на герметичность одноконтурной системы кондиционера работа

Визит на сервис

1 февраля 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 98 500 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Обработка кузова уплотнителей дверей силиконом

Затраченные материалы и запчасти:

- Смазка

Визит на сервис

6 февраля 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 101 153 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Защита картера снятие/установка
- Фильтр воздушный - Замена
- Фильтр салона - Замена
- Щетки стеклоочистителя (к-кт) - Замена
- Сайлентблок переднего рычага задний левый - Замена
- Сайлентблок переднего рычага задний правый - Замена
- Сайлентблок заднего продольного рычага - Замена 2шт.
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт - Замена: . (-01)
- Регулировка углов установки колес передняя и задняя ось (Акция)

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный
- Фильтр салона
- Фильтр воздушный
- Щетка стеклоочистителя
- Щетка стеклоочистителя
- Масло моторное
- Масло моторное
- Прокладка пробки масляного поддона
- Сайлентблок заднего рычага
- Сайлентблок переднего рычага задний
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт
- Смазка-спрей
- Смазка для суппортов
- Паста противоскрипная
- Скотч
- Очиститель тормозов

Расчет стоимости ремонта

7 мая 2022 • Audatex

Визит на сервис

8 мая 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 105 364 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Обшивка двери передней левой - Снятие-установка
- Слесарные работы: дефектовка замка двери 09
- Замена лампы габарит задний справа
- Слесарные работы: Замена замка водит двери

Затраченные материалы и запчасти:

- Лампа
- Замок двери передней левой

Расчет стоимости ремонта

1 июля 2022 • Пробег 103 811 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

1 июля 2022 • Audatex

Визит на сервис

5 июля 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 107 685 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Регулировка уровня масла в двигателе

Затраченные материалы и запчасти:

- Дата-кабель USB

Визит на сервис

20 июля 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 107 998 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Арматурные работы: Бампер передний - Снять/Установить. Разобрать/Собрать
- Арматурные работы: Фара левая - Ремонт
- Арматурные работы: Крыло переднее левое - Снять/Установить. Разобрать/Собрать
- Стекло лобовое (ветровое) - Замена (стоимость расходных материалов не включена)
- Кузовные работы: Крыло переднее левое - Ремонт
- Малярные работы: Бампер передний - Подготовка/Окраска
- Малярные работы: Крыша - Подготовка/Окраска
- Малярные работы: Крыло переднее левое - Подготовка/Окраска
- Адаптация/Регулировка светового пучка фар
- Арматурные работы: Крыша - Разобрать/Собрать
- Арматурные работы: Фара левая - Снять/Установить
- Малярные работы: Бампер передний - Ремонт

Затраченные материалы и запчасти:

- Щетка стеклоочистителя
- Щетка стеклоочистителя
- Набор для клейки стекол
- Стекло лобовое (ветровое)
- Скотч двухсторонний

ДТП

8 сентября 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

30 сентября 2022 • Пробег 109 676 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

16 октября 2022 • Audatex

Кузовной ремонт

30 октября 2022 • Пробег 105 415 км • Дилер

Текущий ремонт

14 ноября 2022 • Пробег 111 835 км • Дилер

Диагностика по 36 пунктам (мех. часть), Панель защитная ДВС С/У, Масло ДВС - замена, Воздушный фильтр двигателя замена, Фильтр салона замена, Диски торм передние замена, Колодки тормозные передние замена, Сальник Первичного Вала Снятие И Устано, Переборка передних суппортов, Профилактика передних тормоз механизмов

Визит на сервис

8 апреля 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 110 000 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Шиномонтаж R18 - Разборка/сборка 4-х колес
- Шиномонтаж R18 - Балансировка 4-х колес
- Шиномонтаж R18 - Снятие/установка 4-х колес
- Хранение колёс
- Мойка колеса 4шт.

Визит на сервис

7 октября 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 124 482 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Защита картера снятие/установка
- Свечи зажигания к-кт - Замена (Двиг.:2.7 л. Бензин 27)
- Фильтр воздушный - Замена (Двиг.:2.7 л. Бензин)
- Фильтр салона - Замена
- Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт - Замена
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 2шт.
- Слесарные работы: замок двери передн.прав. замена 2.0

Затраченные материалы и запчасти:

- Свеча зажигания
- Масло трансмиссионное
- Фильтр АКПП
- Масло моторное
- Фильтр салона
- Масло моторное
- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Прокладка сливной пробки
- Смазка
- Очиститель тормозов
- Очиститель тормозов
- Паста противоскрипная
- Скотч
- Смазка для суппортов
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт
- Замок двери передней правой

ДТП

23 ноября 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

14 декабря 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

14 марта 2024 • Audatex

Визит на сервис

31 января 2025

СТО ЕвроАвто

Пробег 138 541 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Фильтр воздушный - Замена (2.7 л. Бензин)
- Фильтр салона - Замена
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт - Замена
- Колодки тормозные передние к-кт - Замена
- Сканирование электронных систем автомобиля
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 4шт.
- Диск тормозной передний вентилируемый - Замена 2шт.

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное
- Колодки тормозные передние к-кт
- Колодки тормозные задние дисковые к-кт
- Фильтр масляный
- Фильтр салона
- Фильтр воздушный
- Прокладка сливной пробки
- Паста противоскрипная
- Смазка для суппортов
- Скотч
- Очиститель тормозов
- Смазка медная
- Диск тормозной передний вентилируемый

Визит на сервис

16 февраля 2025

СТО ЕвроАвто

Пробег 138 991 км • Ленинградская область, Всеволожск

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена лампы противотуманная фара слева
- Замена лампы противотуманная фара справа
- Сайлентблок переднего рычага задний левый - Замена
- Сайлентблок переднего рычага задний правый - Замена
- Амортизатор задний левый - Замена
- Амортизатор задний правый - Замена
- Рычаг задний верхний левый - Замена (серповидный)
- Рычаг задний верхний правый - Замена (серповидный)
- Рычаг задний нижний левый - Замена (под пружину): Рычаг задний нижний левый - Снятие-установка (под пружину)
- Рычаг задний нижний левый передний - Замена (прямой)
- Рычаг задний нижний правый - Замена (под пружину)
- Рычаг задний нижний правый передний - Замена (прямой)
- Сайлентблок заднего продольного рычага - Замена 2шт.
- Сайлентблок заднего рычага внутренний - Замена (рычаг снят) 2шт.
- Регулировка углов установки колес передняя и задняя ось
- Подшипник задней ступицы правый - Замена: ступица в сборе с датчиком
- Слесарные работы: Демонтаж закисшего крепежа: работа газом и болгаркой
- Форсунка омывателя фары - Замена: левая

Затраченные материалы и запчасти:

- Болт развальный задний к-кт
- Рычаг задний поперечный
- Тяга задняя поперечная
- Сайлентблок заднего рычага
- Сайлентблок переднего рычага задний
- Рычаг задний поперечный
- Рычаг задний поперечный
- Жидкий ключ
- Смазка медная
- Хомут пластмассовый
- Болт

Текущий ремонт

26 февраля 2025 • Пробег 139 370 км • Дилер • Санкт-Петербург


Диагностика а/м с пробегом Центр

Размещение третьего объявления на Авито

27 февраля 2025 • Пробег 139 370 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 139 370 км.



2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

18 апреля 2017 года

Пробег: 26 000 км

18 апреля 2019 года

Пробег: 61 200 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 168 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 26 марта 2014

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS RX270/350/450H

Код модели: AGL10L-AWTGKW

Описание: AGL10,GGL15,GYL1#

Дата производства: 02.2014

Код цвета салона: LC20

Период производства: 08.2010 - 09.2015

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: STANDARD TYPE;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: EUROPE



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.