



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 3 мая 2025 года

Volkswagen GOLF, 2010

VIN: WVWZZZ1KZAW580180

Госномер: O183KT98

Номер кузова:

WVWZZZ1KZAW580180

Номер двигателя: 317609

Номер ПТС: 78УН085374

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 78ТУ093255

Год выпуска: 2010

Тип ТС: ПРОЧИЕ ЛА

Цвет: Темно-синий

Мощность: 80 л.с.

Последний пробег: 160 104 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 11 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 160 104 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ ДТП не найдены
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 03.05.2025 19:53. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 24 июня 2010 — н.в.

Срок владения: 14 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

✓ **ДТП не найдены**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

23 марта 2013 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Наружная панель двери передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная краска

Наружная панель двери передняя правая ремонтная краска

Наружная ручка дверь задняя правая для окраски

Облицовка бампера 3 ремонтная краска

Лючок топливного бака ремонтная краска

Окраска поверхности

Боковина левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Корпус двери передний правый окраска новая деталь

Защита накладка дверь передняя правая окраска новая деталь

Наружная панель двери задняя окраска новая деталь

Рама двери задняя окраска новая деталь

Защита молдинга двери задняя окраска новая деталь

Крыша окраска новая деталь

Крышка багажника окраска новая деталь

Боковина окраска новая деталь

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама в сборе правая

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Облицовка бампера переднего

Нить отрезная

Моющий раствор

Герметик лобовое стекло

Корпус двери передний правый

Стекло двери передней правой

Наружный правый стекло двери передней правой

Накладка двери передняя правая

Защита накладка дверь передняя правая

Наружная панель двери задняя правая

Рама двери задняя правая

Стекло двери задней правой

Направляющая задняя дверь задняя правая

Направляющая передняя дверь задняя правая

1-К герметик двери задней правой

Опорная скоба задняя правая

Направляющая двери задняя правая

Облицовка передняя дверь задняя правая

Защита молдинга двери задней правой

 Крыша

1 комплект клей крыши

Двухкомпонентный клей для крыши

Звукоизоляция крыши

Облицовка бампера

Крышка багажника

Герметик заднее стекло

Моющий раствор

Нить отрезная

Габаритный фонарь задний наружный правый

Боковина правая

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 11 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
24 июня 2010 — н.в.

Срок владения:
14 лет 11 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

24 июня 2010 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

24 июня 2010 • Дилер • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

23 марта 2013 • Audatex

Визит на сервис

24 апреля 2016

СТО ЕвроАвто

Пробег 96 792 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Диагностика течи топлива
- Фильтр топливный - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр топливный

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Визит на сервис

2 августа 2016

СТО ЕвроАвто

Пробег 101 684 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Стекло двери задней правой - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Стекло двери задней правой

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Визит на сервис

29 октября 2016

Выполненные работы:

- Сервис масла (замена масла в двигателе / кроссовер легковой)
- Фильтр салона - Замена
- Фильтр воздушный - Замена
- Защита картера - Снятие и установка
- Подшипник передней ступицы левый - Замена
- Стойка переднего стабилизатора левая - Замена
- Стойка переднего стабилизатора правая - Замена
- Развал-схождение передняя и задняя оси
- Замена лампы освещения гос знака (одна)

Затраченные материалы и запчасти:

- Ступица передняя
- Стойка переднего стабилизатора
- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Фильтр салона
- Масло моторное
- Трубка тормозная
- Лампа

Визит на сервис

7 октября 2018

СТО ЕвроАвто
Пробег 128 686 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диагностика диагностика (предварительное сканирование электронных компонентов)
- Диагностика электроцепи моторного отсека (управление ДВС без Турбины) с CAN шиной
- Ремонт электропроводки: восстановление штатной проводки и удаление сигнализации
- К-кт свечей зажигания - Замена все двигатели 14

Затраченные материалы и запчасти:

- Свеча зажигания

Визит на сервис

24 апреля 2019

СТО ЕвроАвто
Пробег 135 234 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Сервис масла (замена масла в двигателе с фильтром/ кроссовер легковой)
- Фильтр салона - Замена
- Фильтр воздушный - Замена
- Защита картера - Снятие и установка
- Радиатор основной - Замена с/у переднего бампера включено без заправки кондиционера
- Антифриз - Замена: При замене радиатора (-04)
- С/блок заднего продольного рычага - Замена 2шт.
- С/блок переднего рычага задний - Замена 2шт.
- Стойка переднего стабилизатора левая - Замена
- Стойка переднего стабилизатора правая - Замена
- Стойка заднего стабилизатора левая - Замена
- Стойка заднего стабилизатора правая - Замена
- Восстановительные работы: разработка рул. тяг 2шт.

- Регулировка углов установки колес передняя и задняя оси
- Восстановительные работы:
- Заправка и проверка на герметичность одноконтурной системы А/С газ фреон R134A
- Заправка и проверка на герметичность одноконтурной системы А/С работа

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное мерное (100мл)
- Фильтр воздушный
- Фильтр масляный
- Пробка масляного поддона
- Фильтр салона
- Стойка переднего стабилизатора
- Стойка заднего стабилизатора
- С/блок переднего рычага задний правый
- С/блок переднего рычага задний левый
- С/блок заднего продольного рычага
- Радиатор основной
- Антифриз
- Жидкий ключ

Визит на сервис

10 июня 2019

СТО ЕвроАвто

Пробег 136 909 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Стекло лобовое (ветровое) - Замена стоимость расходных материалов не включена
- Материалы. Клей стекольный
- Резистор отопителя - Замена
- Моторчик отопителя - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Моторчик отопителя
- Резистор отопителя
- Стекло лобовое (ветровое)

Визит на сервис

13 апреля 2020

СТО ЕвроАвто

Пробег 146 210 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Фильтр воздушный - Замена
- Фильтр салона - Замена
- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Диск тормозной передний вентилируемый - Замена
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 3шт.
- Опора КПП задняя - Замена (включая с/у подрамника)
- Стойка переднего стабилизатора - Замена 2шт.
- Поддон масляный двигателя - Замена (дв. 14)
- Пружина передняя правая - Замена
- Пружина передняя левая - Замена
- Защита картера снятие/установка
- Суппорт тормозной задний левый - Замена
- Суппорт тормозной передний левый - Ремонт
- Суппорт тормозной передний правый - Ремонт
- Трапеция стеклоочистителей - Снятие-установка
- Замена рабочей жидкости тормозной системы и жидкости сцепления

Затраченные материалы и запчасти:

- Пробка масляного поддона
 - Фильтр масляный
 - Фильтр воздушный
 - Фильтр салона
 - Жидкость тормозная
 - Масло моторное
 - Герметик
 - Диск тормозной передний вентилируемый
 - Колодки тормозные передние к-кт
 - Очиститель тормозов
 - Паста противоскрипная
 - Поршень переднего суппорта
 - Поршень переднего суппорта
 - Пружина передняя
 - Р/к переднего суппорта
 - Смазка для суппортов
 - Стойка переднего стабилизатора
 - Стойка переднего стабилизатора
 - Суппорт тормозной задний левый
 - Смазка-спрей
 - Жидкий ключ
 - Опора двигателя задняя
 - Опора двигателя задняя
 - Опора переднего амортизатора
 - Болт крепления шаровой опоры
 - Болт крепления шаровой опоры
 - Подшипник опоры переднего амортизатора
 - Трубка тормозная
 - Поддон масляный двигателя
-

Визит на сервис

7 мая 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 160 104 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:


- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Защита картера снятие/установка
- Фильтр воздушный - Замена
- Фильтр салона - Замена
- Муфта (выхл. система) - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное
 - Пробка масляного поддона
 - Фильтр воздушный
 - Фильтр масляный
 - Фильтр салона
 - Хомут глушителя
-

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 160 104 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 6 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 19 декабря 2024 года — 18 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Golf Plus

Дата производства: 13.01.2010

Модельный год: 2010

Период производства: 2009 - 2011

Рынок: Европа

Двигатель: CGGA

Диапазон номеров двигателя: 317609

Двигатель: 1400CC / 80hp / 59kW

Тип коробки передач: LEG(5S)

Код цвета салона: BE



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.