



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 июля 2025 года

Ford FUSION, 2009



27 июля 2018 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 8 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WF0UXXGAJU9K57637

Госномер: O376YT199

Номер кузова:

WF0UXXGAJU9K57637

Номер двигателя: 9K57637

Номер ПТС: 39TO063196

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9906413766

Год выпуска: 2009

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 100 л.с.

Последний пробег: 186 336 км

Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

ℹ 3 владельца по ПТС

ℹ Есть результаты диагностики

ℹ 24 записи в истории эксплуатации

ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником

ℹ 1 объявление на Авито

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Нет сведений о розыске

✓ ДТП не найдены

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.07.2025 17:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 18 февраля 2010 — 7 марта 2015

Срок владения: 5 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 7 марта 2015 — 5 марта 2019

Срок владения: 3 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 5 марта 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

31 августа 2010 года

Стоимость ремонта: 271 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 0 ₽

Стоимость механических работ: 1 ₽

Стоимость запасных частей: 270 ₽

Общая стоимость: 271 ₽

Окраска поверхности

Молдинг правый бампер передний окраска наружная

Окраска новой детали

Бампер передний (снят) окраска новой детали

Замена

Бампер передний

Накладка буксировочной проушины

Решетка бампера передняя

Панель замка

Шланг трубопровода

Воздуховод нижний

28 июня 2011 года

Стоимость ремонта: 763 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 1 ₽

Стоимость механических работ: 3 ₽

Стоимость запасных частей: 759 ₽

Общая стоимость: 763 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Желоб водостока левый ремонтировать

D-стойка левая ремонтировать

Крепление вентилятора корпус задний левый
ремонтировать

Панель пола задняя отремонтировать

Дверь задка ремонтировать

Перекос двери задка ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

Окраска поверхности

Накладка левая бампера заднего окраска поверхности

Желоб водостока левая окраска поверхности

Панель пола задняя окраска для внутренней детали

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Панель задней стенки окраска новая деталь

Замена

Клин замка задний левый

Бампер задний

Накладка левая бампера заднего

Опора бампера задняя

Усилитель номера знака задний бампер наружный

Панель задней стенки нижняя

Панель задней стенки

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Клин замка крышки багажника

Эмблема крышки багажника

Обозначение модели

Габаритный фонарь задний левый

Отражатель задний левый

Решетка левая вентиляционная

Кожух запасного колеса

Подкрылок задний левый

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в октябре 2018 года

Сумма: 10 195 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Есть уникальные данные

i Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 17 февраля 2025 года

Источник: Fit Service

Пробег: 186 336 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные
диски 100%

Передние тормозные
колодки 70%

Задние тормозные
колодки 70%

Передние тормозные
диски 100%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

17 мая 2018 года

Цена: 299 000 ₽

Пробег: 122 000 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль полностью готов к эксплуатации

-Произведена комплексная диагностика в следствии чего недостатков не обнаружено

-Кузов без дефектов, лакокрасочное покрытие отличное

-Салон чистый

-По...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
17 мая 2018 11:15	299 000 ₽	122 000 км
7 июня 2018 10:25	267 000 ₽ ↓ 32 000 ₽	125 100 км ↑ 3 100 км
7 июня 2018 10:32	299 000 ₽ ↑ 32 000 ₽	122 000 км ↓ 3 100 км
16 июня 2018 11:10	Не менялась	Не менялся



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

24 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 24 события и 3 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

18 февраля 2010 — 7 марта 2015

Срок владения:

5 лет

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

18 февраля 2010 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Расчет стоимости ремонта

31 августа 2010 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

28 июня 2011 • Audatex

2 владелец

Период владения:

7 марта 2015 — 5 марта 2019

Срок владения:

3 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

7 марта 2015 • Данные о регистрации • Москва

Размещение первого объявления на Авито

17 мая 2018 • Пробег 122 000 км • Авито • Москва

Текущий ремонт

25 февраля 2019 • Пробег 150 000 км • Независимый СТО • Московская обл, Октябрьский рп

Замена ламп

3 владелец

Период владения:

5 марта 2019 — н.в.

Срок владения:

6 лет 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Смена владельца

5 марта 2019 • Данные о регистрации • Московская область

Текущий ремонт

5 мая 2019 • Пробег 86 000 км • Снижение пробега • Независимый СТО •
Московская обл, Октябрьский рп

ТО Оптима (LIQUI MOLY 5W30 (синтетика))

Текущий ремонт

13 июня 2019 • Пробег 89 000 км • Независимый СТО • Московская обл,
Октябрьский рп

Замена передних колодок

Текущий ремонт

28 июня 2019 • Пробег 90 000 км • Независимый СТО • Московская обл,
Октябрьский рп

Осмотр автомобиля

Текущий ремонт

25 октября 2019 • Пробег 97 450 км • Независимый СТО • Московская обл,
Октябрьский рп

Ремень ГРМ - Замена

Текущий ремонт

31 января 2020 • Пробег 102 635 км • Независимый СТО • Московская обл,
Октябрьский рп

Ремень привода гур - Замена

Текущий ремонт

15 мая 2020 • Пробег 105 529 км • Независимый СТО

Продажа запчастей и аксессуаров

Текущий ремонт

25 октября 2020 • Пробег 115 421 км • Независимый СТО • Московская
область, Люберцы

Замена салонного фильтра

● **Текущий ремонт**

21 февраля 2021 • Пробег 115 422 км • Независимый СТО

Замена салонного фильтра

● **Текущий ремонт**

23 декабря 2021 • Пробег 140 236 км • Независимый СТО

Свечи зажигания - Замена

● **Текущий ремонт**

21 января 2022 • Пробег 141 914 км • Независимый СТО

Осмотр автомобиля

● **Текущий ремонт**

13 мая 2022 • Пробег 147 569 км • Независимый СТО

Диагностика подвески

● **Текущий ремонт**

17 мая 2022 • Пробег 147 436 км • Независимый СТО

Тормозные колодки задние (барабанные) - Замена

● **Текущий ремонт**

23 мая 2023 • Пробег 163 326 км • Независимый СТО

ТО Оптима 5W30, SHELL

● **Визит на сервис**

1 июля 2023

Fit Service

Пробег 166 190 км • Дзержинск

Выполненные работы:

- Диагностика системы охлаждения
- Диагностика ходовой части

Рекомендации:

- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - замена
 - Необходимо произвести поиск утечек масел и тех.жидкостей ДВС
 - Прокладка крышки ГБЦ - заменить
 - Трубка обратки охлаждающей жидкости заменить
 - Масло двигателя восстановить уровень
-

● **Текущий ремонт**

14 февраля 2025 • Пробег 185 899 км • Независимый СТО

FITSERVICE

Визит на сервис

17 февраля 2025

Fit Service

Пробег 186 336 км • Дзержинск

FITSERVICE

Выполненные работы:

- Электропривод замка багажника - снятие и установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Замок крышки багажника

Диагностический осмотр

17 февраля 2025 • Данные о диагностиках

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 186 336 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 43 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Fiesta 01-08/Fusion CBK 2001-2012

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2001

Модель выпускается по: 2012

Модельный год: 2010

Дата производства: 27/10/2009

Двигатель: 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)

Привод: LHD FWD

Код серии: Серия 35

Кузов: 5-дверный UAV

Цвет кузова: Ocean (металлик)

Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную

Модельный ряд: Fiesta/Fusion 2002

Код региона поставки: (+)"RU"

Тип коробки передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5

Интерьер: Ecole / Ebony

Опции: Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;

Front Mudflap Type: С передними брызговиками;

Plant Build Requirements: Изг. на заводе в Ниеле;

Security Lock Group: Безопасный замок - Группа №3;

Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;

Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.;

Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;

SVO Label: Без ярлыка SVO;

Cold Weather Group: Без оборуд. для холодн. погодн.усл.;

Exterior Appearance Pack: Наружная отделка - уровень 3;

Electronic Group: Без группы электроники;

Visibility Pack: Без компл.обеспеч.видимости;

Exterior Paint Pack: Без комплекта для покраски;

Dynamic Stability Control: Без электронн.упр. устойчивостью;

Luxury Package: Без компл. высококачеств.отделки;

VP Label: Этикетка для варианта VP;

Breakdown Warning Signs: Spare Wheel Warning Sticker;

Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;

Front Window Operation: С электропр.стеклопод. передн. окон;

Rear Quarter Vent Windows: С неподвижным задн. окном-форточкой;

Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом;

Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;

Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;

Front Floor Mat Style: Без передних напольных ковриков;

Rear Floor Mats Style: Без задних напольных ковриков;

Special Interior Appliques: Набор аппликаций VP № 1;

Exterior Mirror Dual: Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр.;

Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;

Drivers Seat Armrest: С подлокотником сиденья водит.;

Headrestraint - Rear Center: Без заднего центр. подголовника;

Temp Controlled Drivers Seat: Без темп. контроля сиденья водителя;

Temp Controlled Passenger Seat: Без темп. контр. сиденья пассажира;

Seat Belt Warning Type: Без контр.лампы/зв.сигн.ремн.безоп.;

Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя;

Gearshift Knob: С рукоят.рыч.перекл.пер.из сплава;

Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Second Remote Ignition Key: Без второго дистанц.ключа зажигания;
 Door Locking Systems: С системой централ. запираения;
 Door Remote Control Unit: С блоком дист.упр. открыв.дверей;
 Windscreen Wash/Wipe: Перем./прерыв. очистка без потеков;
 Sunroof Type: Без люка крыши;
 Front Bumper: Передн.бампер в цвет кузова,пластик;
 Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
 Air Curtain Restraint(RH/LH): Без верхн. боковой подушки безоп.;
 Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
 Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
 Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
 Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
 Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
 Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;
 Wheel Size & Style 15 Inch: Колесо со стальн.диском 6J x 15;
 15 Inch Tyres: 195/60R 15T BSW;
 Tyre Spare: With Conventional Spare Tyre;
 Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
 Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
 Tyre Manufacturers: Любой поставщик фирменных шин;
 Wheel Covers: 15" колпак колеса - Стиль E;
 Hub Covers: Без крышек ступиц;
 Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
 Components Unique For Wheels: Уник. эл-ты для стальн.колес;
 Parking Brake Grip: С мягкой рукояткой стоян.торм.;
 Brake Emergency Assist: Без помощи при экстр. торможении;
 Anti-Lock Brakes: АБС, действ. на 4 колеса - МК70;
 Transmission Gear Sets: Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76;
 Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
 Steering Wheel Type: Кол.кож.отдел. и матов. алюм.спиц.;
 Auxiliary SVO/DSO Heater: Без доп.отопителя спец.компл./DSO;
 Instrumentation Type: Аналоговый щиток низкой серии;
 Tripminder: Без Бортового Компьютера;
 Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации;
 Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
 Radio Pre-equipment Pack 1: Без оборудования для радиоприемника;
 A/V Jack: С аудио-/видео-разъемом;
 Radio Antenna Type: Радиоантенна, установл. на крыше;
 In Car Entertainment: ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM;
 ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 9;
 Radio Speakers: С 4 динамиками;
 Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
 Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул.кол.;
 Cigar Lighter: Без прикуривателя;
 Power Point Rear: Без заглушки задней розетки питания;
 Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;
 Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
 Illuminated Entry Systems: С подсветкой входа;
 Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
 Courtesy Light Delay: With Courtesy Light Delay

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.