



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 17 апреля 2025 года

# Renault DUSTER, 2016

VIN: X7LHSRHGD54908317

Госномер: T280CB178

Номер кузова:

X7LHSRHGD54908317

Номер двигателя: C024657

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9918234463

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Зеленый

Объём двигателя: 1998 см<sup>3</sup>

Мощность: 143 л.с.

Последний пробег: 40 000 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

## Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Были кузовные ремонты

## Прочее

- i Не продавался на Авито
- i 27 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 40 000 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах

## Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.04.2025 16:20. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **2 владельца по ПТС**

**1-й владелец**

Период владения: 6 апреля 2016 — 26 декабря 2019

Срок владения: 3 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

**2-й владелец**

Период владения: 26 декабря 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ленинградская область

## Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**31 мая 2016 года в 07:00**

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 3

8 мая 2017 года в 11:55

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

### Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## ГАЗ 2752 "Соболь" и модификации — другой участник

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



**3 июля 2017 года в 19:30**

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

### Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Ford — другой участник

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**18 мая 2016 года**

Стоимость ремонта: 30 210 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 220 ₽

Стоимость механических работ: 99 ₽

Стоимость запасных частей: 29 891 ₽

Общая стоимость: 30 210 ₽

### **Окраска новой детали**

Бампер покрасить

### **Замена**

Бампер передний

Спойлер передний

Крепёж бампера передний

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний (снятие/установка) разборка/сборка

**4 июня 2016 года**

Стоимость ремонта: 100 261 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 19 199 ₽

Стоимость механических работ: 19 740 ₽

Стоимость запасных частей: 61 322 ₽

Общая стоимость: 100 261 ₽

### **Ремонт**

Панель задняя коаксиальная отремонтировать

Крыло заднее отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Панель задняя каретки ремонт. Окраска <50%

Крыло заднее правое ремонт окраска <50%

### **Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)**

Бампер задний окраска новой детали

### **Замена**

Крепление противотуманной фары правой

Бампер задний

Комплект крепления датчика задний наружный

Датчик задний наружный правый парковки

Спойлер задний

Фонарь задний правый

Вентиль отдушина задний правый

Бампер передний - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Противотуманная фара - снятие/установка  
(дополнительные работы)

Крепление противотуманных фар правое снятие/  
установка

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Бампер задний - подогнать (SPORT)

Спойлер бампера задний - снятие/установка

Вентиляционная отдушина задняя правая - снятие/  
установка

Датчик системы парковки задний снятие/установка

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Уплотнитель двери задней правой - снятие/установка

Расширение порога правого снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Декоративная планка крыло заднее правое снятие/  
установка

Клиновой замок дверь задка снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника - снятие/установка

Ковровое покрытие в багажнике - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Колесо (колеса) снятие/установка дополнительные  
работы

**25 июня 2016 года**

Стоимость ремонта: 37 512 ₽

#### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 11 023 ₽

Стоимость механических работ: 2 240 ₽

Стоимость запасных частей: 24 249 ₽

Общая стоимость: 37 512 ₽

#### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Бампер передний ремонтная окраска

#### **Замена**

Бампер передний

Спойлер передний

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний (снятие/установка) разборка/сборка

Бампер передний - подогнать (SPORT)

Спойлер бампер передний - снятие/установка

[Посмотреть еще 7 на сайте](#)

### **! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### **Получено в 2016 году**

Сумма: 48 420 ₽

Сумма: 72 261 ₽

Сумма: 62 296 ₽

Сумма: 9 436 ₽

#### **Получено в 2017 году**

Сумма: 33 130 ₽

Сумма: 25 543 ₽

#### **Получено в 2019 году**

Сумма: 6 282 ₽

### **✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

## Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

### ✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

### ✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### ✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

### i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

## Авито Оценка — 1 084 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 950 000 — 1 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 975 900 — 1 192 700 ₽

## 27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

### 1 владелец

Период владения:

6 апреля 2016 — 26 декабря 2019

Срок владения:

3 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Первичная регистрация

6 апреля 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### Расчет стоимости ремонта

18 мая 2016 • Audatex

### ДТП

31 мая 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

### Расчет стоимости ремонта

4 июня 2016 • Audatex

### Расчет стоимости ремонта

25 июня 2016 • Audatex

### Кузовной ремонт

8 июля 2016 • Пробег 4 193 км • Дилер • Санкт-Петербург

ДО задний бампер в сборе разб.-сборка, ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., (из AUDATEX), ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л (из AUDATEX), AUDATEX ремонт (из AUDATEX), ОО Колесо снятие-установ, ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ ЗДН С/У (из AUDATEX), Полировка фар головного света, ОО уплотнитель двери багажника ДЛЯ ДВЕРИ ЗАДКА ИЛИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА замена, ОО задний бампер в сборе снятие-установ, ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У (из AUDATEX), AUDATEX работа (из AUDATEX), ОО коврик багажного отделения замена, ДО задний бампер в сборе подгонка, ОО уплотнитель проема двери ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ замена, ОО фиксатор замка двери багажника ДЛЯ 1 ИЛИ 2 ЛИЧИНОК СТВОРКИ снятие-установ, ОО расширитель порога двери сн.и уст. х 1, ОО Колесо сн.и уст. х 2

### Кузовной ремонт

8 июля 2016 • Пробег 4 143 км • Дилер • Санкт-Петербург

ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., (из AUDATEX), ОО передний бампер в сборе снятие-установ, ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л (из AUDATEX), AUDATEX работа (из AUDATEX), ДО передний бампер в сборе разб.-сборка, ДО передний бампер в сборе подгонка

## Текущий ремонт

21 июля 2016 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка защиты топливного бака и топливопроводов, ОО Комплекс работ по проверке а/м после 3 мес. эксплуатации или 3000 км пробега

---

## ДТП

8 мая 2017 • Данные о ДТП • Ленинградская область

## Расчет стоимости ремонта

19 июня 2017 • Audatex

## Кузовной ремонт

23 июня 2017 • Пробег 15 843 км • Дилер • St.-Petersburg

ОО Колесо снятие-установ, ОО Колесо сн.и уст. х 2, AUDATEX ремонт (из AUDATEX), ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л (из AUDATEX), ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., (из AUDATEX), ОО задний бампер в сборе снятие-установ, ОО расширитель порога двери сн.и уст. х 1, ДО задний бампер в сборе разб.-сборка, ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У (из AUDATEX), ДО задний бампер в сборе подгонка, ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ ЗДН С/У (из AUDATEX), БРЫЗГОВИК П Л - С/У (из AUDATEX), РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ) (из AUDATEX), очистка диска

---

## Текущий ремонт

23 июня 2017 • Пробег 15 844 км • Дилер • St.-Petersburg

Абразивная полировка кузова

---

## Расчет стоимости ремонта

23 июня 2017 • Audatex

## ДТП

3 июля 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

## Расчет стоимости ремонта

7 июля 2017 • Пробег 13 922 км • Audatex

## Расчет стоимости ремонта

17 июля 2017 • Audatex

## Кузовной ремонт

19 июля 2017 • Пробег 16 884 км • Дилер • Санкт-Петербург

ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л, ОО фара регулировка х 2, ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л (из AUDATEX), ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., (из AUDATEX), ОО передний бампер в сборе снятие-установ, ДВЕРЬ П ПР - С/У (из AUDATEX), ДО переднее крыло снятие-установ, ОО передний боковой открывающийся элемент в сборе замена

---

## Расчет стоимости ремонта

30 июля 2017 • Пробег 16 386 км • Audatex

### Визит на сервис

31 августа 2017 • Дилер • Санкт-Петербург

### Визит на сервис

30 июня 2018 • Пробег 27 503 км • Дилер • Санкт-Петербург

### Текущий ремонт

17 марта 2019 • Пробег 37 421 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проведение технического осмотра легкового автомобиля категории М1, ОО СЛ.-ЗАП. УЗЕЛ ЗАДНИЙ МОСТ, ОО автомобиль ТО RENAULT эксплуатация, ОО щетка очистителя ветрового стекла сн.и уст. х 2, ДО воздушный фильтр замена, ДО Фильтр системы вентиляции салона замена, ОО щетка очистителя заднего стекла снятие-установ, Дезинфекция системы вентиляции салона установкой WYNN'S

### Расчет стоимости ремонта

18 марта 2019 • Audatex

### Текущий ремонт

21 марта 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

ОО Колесо снятие-установ, ОО Колесо сн.и уст. х 2, AUDATEX ремонт (из AUDATEX), ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л (из AUDATEX), ОО задний бампер в сборе снятие-установ, ОО окраска ОКРАСКА В ДВА СЛОЯ КЛАСС 2 фик.цен.за под., ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У (из AUDATEX), РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ) (из AUDATEX)

### Расчет стоимости ремонта

28 марта 2019 • Пробег 37 422 км • Audatex

### Кузовной ремонт

23 апреля 2019 • Пробег 38 107 км • Дилер • St.-Petersburg

ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: ОБЛИЦ НАР ЗЕРКАЛА Л (из AUDATEX), ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., (из AUDATEX), ДВЕРЬ З ПР - С/У (из AUDATEX), ОО задний боковой открывающийся элемент в сборе замена, Рихтовка двери задней левой

### Текущий ремонт

17 мая 2019 • Пробег 40 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика и поиск неисправностей

## 2 владелец

Период владения:

26 декабря 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо


Место регистрации:  
Ленинградская область

### Смена владельца

26 декабря 2019 • Данные о регистрации • Ленинградская область

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 40 000 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 7 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## ✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 25 декабря 2024 года — 24 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Duster

Код модели: Duster

Тип автомобиля: HSAG

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: HSAG;

Уровень комплектации: E2;

Код технических особенностей: \46/;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный;

Технические и законодательные требования страны: TLRP21;

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: C

предупреждением о непристегнутом ремне безопасности водителя;

Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске холодного двигателя;

Подголовник заднего сиденья: ZATRPH — Три подголовника задних сидений с полной регулировкой по высоте;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Карты: SSMAP — Без карт;

Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного вызова и помощи;

Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARSAT - Опоры багажника крыши с сатинированной поверхностью;

Обивка сиденья: Кожа;

Тип колесного диска: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски;

Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ;

Специальные функции колес: RNORM;

Запасное колесо: RSNORM;

Вещевой ящик на крыше: Без вещевого ящика на крыше;

Тип наружных зеркал заднего вида: RETROE-C электроприводом;

Тип регулировки сиденья переднего пассажира: PAFIXE-Неподвижный каркас сиденья пассажира;

Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV;

Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да;

Тип заднего сиденья: FBANAR;

Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03;

Погружной подогреватель двигателя: СТНAB1 - Плавкий предохранитель салона No. 1;

Тонировка стекол: VSTLAR - Темная тонировка сбоку и сзади;

Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного устройства

DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING;

CONTEXT CRITERION;

CARD MODEL RANGE;

COMMERCIAL VERSION;

PASSENGER SEAT WITH FIXED SUB-FRAME;

WITHOUT STRIPPING;

WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION;

3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT;

ANTI-GRIT PROTECTION KIT;

FLYWHEEL CONTROL 1;

EXTREME COLD CLIMATE;

INTERIOR STYLING 01;

CANNE THERMIQUE HABITACLE 01;

WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION;

SEAT UPHOLSTERY LEATHER NO 03;

LEFT-HAND DRIVE;

LEATHER SEAT COVERING;



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

STANDARD APPROVAL;  
BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;  
FRONT SEATBELT WITHOUT PRETENSIONER;  
WITHOUT ROLL BAR AND TARPAULIN;  
WITH MODE ECO;  
16 ALUMINIUM WHEELS;  
SEAT WITH ISOFIX;  
FOG HEADLIGHTS;  
DRIVER'S SEAT WITH HEIGHT ADJUSTER;  
PASSENGER AIR BAG;  
SEAT WITH HEATING;  
DOCUMENTATION PHASE 2;  
DOC PERIOD 2013;  
COLD START ASSISTANCE;  
BODY COLOURED ACCESSORY 1;  
STANDARD SPARE WHEEL;  
WITHOUT EXCESS SPEED HORN;  
EURO 5 OBD IUPR EXPORT;  
DRIVER'S FRONT AIRBAG ONLY;  
PETROL;  
NO PREPARATION OR GAS EQUIPMENT;  
AG ENGINE LEVEL;  
SOP03 - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 03;  
STANDARD TYRE;  
EQUIPMENT LEVEL E2;  
2 DOOR MIRRORS ELECTRIC ADJUSTMENT;  
WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE;  
WHEEL DISC PROTECTOR;  
TANK CAP WITHOUT KEY;  
CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS;  
ELECTRIC REAR WINDOW;  
ONE-TOUCH DRIVER'S WINDOW AND ELECTRIC PASSENGER'S WINDOW;  
WITH EXTERIOR FUEL FILTER;  
BODY COLOUR DOOR MIRRORS;  
RAISED ROAD TYPE;  
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS;  
WITHOUT LIGHTS + AUTOMATIC WIPER;  
REAR PROXIMITY SENSOR;  
H79 5 DOOR SUV;  
DRIVING ASSISTANCE;  
X79 FAMILY;  
ARCHITECTURE ELEC T4VS;  
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;  
TECH-LEGISL RP21;  
WITHOUT HOT COUNTRIES AIR CONDITIONING CONTROL;  
WITHOUT WINDOW PROTECTION;  
RAIN FORD AND RIVER KIT;  
DUST KIT;  
WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION;  
WITHOUT MAPS;  
HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL;  
REAR SEATS AIR DUCT;  
ESP;  
DOOR HANDLE TYPE 2;  
FRONT SIDE AIRBAG;  
WITH EXHAUST PIPE NOZZLE;  
SIDE + REAR TINTED WINDOWS;  
HEATED REAR SCREEN;  
HEATED WINDSHIELD;  
WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE;  
F4R ENGINE;  
DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1;  
WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS;

COUNTER UNITS IN KILOMETRES;  
MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;  
OLIVE GROVE GREEN;  
WITHOUT SMOKING ACCESSORIES;  
AIR CONDITIONING;  
SATIN-FINISHED ROOF BARS;  
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;  
CRUISE CONTROL;  
ROUE NORMALE;  
RENAULT BRAND;  
NO TRIM;  
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;  
CENTRAL DOOR LOCKING WHEN VEHICLE IS IN MOTION;  
WITH PEDESTRIAN IMPACT PROTECTION;  
LEATHER STEERING WHEEL;  
LUGGAGE COMPARTMENT CARPET;  
EMERGENCY BRAKE ASSIST;  
REAR SEAT FUNCTIONALITY;  
POWER ASSISTED STEERING;  
WITHOUT TYRE PRESSURE SENSOR;  
WITHOUT PARTICLE FILTER;  
WITHOUT DECANter FILTRE;  
4X4 TRANSMISSION;  
WITHOUT ROOF STORAGE;  
WITHOUT FLOOR MATS;  
4-SPEED AUTOMATIC GEARBOX;  
RADIO 28C;  
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT;  
WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION;  
DRIVER'S AIRBAG

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.