



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 24 апреля 2025 года

NISSAN ALMERA G15, 2013



11 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 24 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z8NAJL00050199658

Госномер: P175BE178

Номер кузова:

Z8NAJL00050199658

Номер двигателя:

K4MA490D073820

Номер ПТС: 78НТ464296

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9907287780

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серо-бежевый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 490 361 км

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть разрешение на работу в такси

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником

ℹ 18 записей в истории эксплуатации

ℹ 4 техосмотра

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ Пробег — 490 361 км

ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Нет сведений о розыске

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 24.04.2025 16:24. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 10 февраля 2014 — 21 декабря 2018

Срок владения: 4 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 21 декабря 2018 — н.в.

Срок владения: 6 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

16 августа 2022 года в 22:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


NISSAN ALMERA G15 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW — другой участник


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 июня 2019 года

Стоимость ремонта: 11 588 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 092 ₽

Стоимость механических работ: 3 496 ₽

Общая стоимость: 11 588 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Бампер задний окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Однократное подгорание времени

Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Обивка панели задка - снятие/установка

Светоотражатели - снятие/установка

Боковая облицовка грузового отделения

Бампер задний - снятие/установка

Накладка порога правая - снятие/установка

Противотуманный фонарь задний снятие/установка

26 ноября 2020 года

Стоимость ремонта: 26 757 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 011 ₽

Стоимость механических работ: 7 656 ₽

Стоимость запасных частей: 5 090 ₽

Общая стоимость: 26 757 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Бампер задний - снятие/установка

Обозначение модели

Бампер задний - замена (снятие)

Однократное подгорание времени

Надпись -ALMERA- снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Крышка багажника задняя снятие/установка

Облицовка крышки багажника снятие/установка

14 апреля 2025 года

Стоимость ремонта: 33 300 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 070 ₽

Стоимость механических работ: 5 336 ₽

Стоимость запасных частей: 12 894 ₽

Общая стоимость: 33 300 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Ремонт

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Панель крепления фонаря задняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Бампер задний - снятие/установка

Фонарь задний левый в сборе

Бампер задний - замена (снятие)

Отражатель левый

Обивка панели задка - снятие/установка

Однократное подгорание времени

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель задний левый - снятие/установка

Клиновой замок двери задней левой снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Боковая облицовка грузового отделения

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в марте 2018 года

Сумма: 24 230 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

❗ Есть разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Разрешение от 27 августа 2023 года

Регион выдачи: Санкт-Петербург

Номер разрешения: 166930

Статус разрешения: Активно

Окончание действия разрешения: 27 августа 2028 года

✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✅ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✅ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✅ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

17 ноября 2018 года

Цена: 319 000 ₽ ↓ 10 000 ₽

Пробег: 68 000 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

Описание

АВТОМОБИЛЬ ОБСЛУЖЕН И ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИ ПОКУПКЕ ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- 1)Рассрочка на индивидуальных условиях
- 2)Оформление кредита БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
- 3) ВСЕГО ДВА ДО...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
17 ноября 2018 18:56	329 000 ₽	68 000 км
21 ноября 2018 18:56	Не менялась	Не менялся
23 ноября 2018 16:01	319 000 ₽ ↓ 10 000 ₽	Не менялся
30 ноября 2018 13:00	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

11 апреля 2025 года

Цена: 455 000 ₽

Пробег: 490 000 км

Регион: Санкт-Петербург, Павловск



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)

Описание

Автосалоны не звонит

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
11 апреля 2025 12:44	455 000 ₽	490 000 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 300 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 348 450 — 800 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 288 500 — 342 500 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

10 февраля 2014 — 21 декабря 2018

Срок владения:

4 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

10 февраля 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

1 июня 2015 • Пробег 28 414 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

29 января 2016 • Пробег 37 620 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

21 июля 2017 • Пробег 52 845 км • Дилер • Санкт-Петербург

Программирование ключей, Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик), Диагностика AIRBAG, Технологический облив автомобиля (мойка), Проверка и регулировка углов установки колес (развал-схождение)

Визит на сервис

31 августа 2017 • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

26 января 2018 • Пробег 57 608 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка и регулировка углов установки колес (развал-схождение), Технологический облив автомобиля (мойка)

Прохождение технического осмотра

5 февраля 2018 • Пробег 57 786 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

16 октября 2018 • Пробег 71 356 км • Дилер • Санкт-Петербург

Компьютерный тест блоков управления CVT (АКПП), Проверка механизма и привода рулевого управления, деталей осей и подвески, карданного вала, выпускной системы, Проверка толщины ЛКП автомобиля, Комплексная проверка блоков управления электронных систем автомобиля, Проверка/регулировка направления света фар, Проверочные работы (V-ремн., шины, освещ., трубопр., ГУР, ж-ти в трансм., МКП/АКП, приводн. валы и рулев. аморт., системы охлажд., торм. системы), Диагностика системы управления

двигателем (включая кислородный датчик), Технологический облив автомобиля (мойка)

Продажа

13 ноября 2018 • Пробег 71 356 км • Дилер • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

17 ноября 2018 • Пробег 68 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

19 декабря 2018 • Пробег 71 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

21 декабря 2018 — н.в.

Срок владения:

6 лет 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

21 декабря 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

13 июня 2019 • Пробег 102 500 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

26 ноября 2020 • Пробег 205 577 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

17 декабря 2020 • Пробег 209 099 км • Данные о техосмотре

ДТП

16 августа 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито


11 апреля 2025 • Пробег 490 000 км • Авито • Санкт-Петербург, Павловск

Расчет стоимости ремонта

14 апреля 2025 • Пробег 490 361 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 490 361 км.



4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

29 января 2016 года

Пробег: 37 620 км

5 февраля 2018 года

Пробег: 57 786 км

19 декабря 2018 года

Пробег: 71 000 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 9 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 20 декабря 2024 года — 19 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 30 марта 2016 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Было выявлено, что во время сборки автомобиля заднее стекло могло быть установлено без применения грунтовочного слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова. В таких случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, переустановка заднего стекла



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: ALMERA

Дата производства: 12.2013

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: BRFALGFG15EQAA--AA

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SEDAN

Двигатель: K4M

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: 5MT

Опции: Привод:2WD;
MANUAL AIR CON;
OUTSIDE MIRROR HEATER;
REAR CENTER HEAD REST;
KEY LESS ENTRY+CENTER DOOR LOCKING



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.