



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 7 июля 2021 года

Land Rover Range Rover, 2017



23 июня 2021 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 28 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: SALGA3FJXHA341157
Номер кузова:
SALGA3FJXHA341157
Номер двигателя: 0066705

Год выпуска: 2017
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Черный
Объём двигателя: 4 367 см³

Мощность: 340 л.с.
Последний пробег: 100 582 км
Предыдущие госномера:
-, A284KP777

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо, у последнего владельца меньше 6 месяцев
- ℹ 34 записи в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ 1 объявление на Авито
- ℹ Пробег — 100 582 км
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 07.07.2021 11:05. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 4 октября 2017 — 9 апреля 2021

Срок владения: 3 года 7 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

2-й владелец

Период владения: 9 апреля 2021 — 25 июня 2021

Срок владения: 3 месяца

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Москва

Период владения меньше 3 месяцев

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

9 августа 2018 года в 20:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Land Rover Range Rover — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

27 сентября 2018 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Замена

Бампер з	Бампер з - с/у
Кронштейн бампера з	Съемные детали бампер з - с/у
Облиц л бампера з	К-т датчиков парктроника з - с/у
Крышка багажн снизу	Фонарь з л - с/у
Габар фонарь з л	Крышка багажника ниж - с/у
Постоянная доплата для отдельн	Крышка задка нижняя замена (снята)

Окраска новой детали

Бампер зокрас нов дет эт

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Крышка багажн низурем окраска эт

12 октября 2018 года

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₽

Общая стоимость: 75 000 – 100 000 ₽

Замена

Бампер задний

Пленка защит

Кронштейн задн бам

Пленка защит

Молдинг задн бам

Фонарь задний лев

Ремонт

Работыремонтировать

Окраска поверхности

Расходные материалыокраска поверхности

12 ноября 2020 года

Стоимость ремонта: более 2 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 50 000 – 75 000 ₽

Стоимость механических работ: 300 000 – 400 000 ₽

Стоимость запасных частей: более 2 000 000 ₽

Общая стоимость: более 2 000 000 ₽

Замена

Компр рег ур кузова	Датчик пневмоподвески з пр с/у
Датч з л пнев подвес	Хладагент - слить / заправить
Дат з пр пнев подвес	Радиатор - с/у
Амортизатор п л	Впускной коллектор пр с/у
Амортизатор п пр	Крышка клапана пр с/у
Колесный диск п л	Крышка зубчатого ремня - с/у
Колесный диск п пр	Цепь прив распр вала/колеса с/у
Гидроагрегат	Корпус дроссельной заслонки - с/у
Цепь грм пр	Резонатор воздушного фильтра с/у
Направл пр цепи грм	Воздушный фильтр пр с/у
Натяжит цепи грм пр	Кожух двигателя с/у
Упл крп вздзб пр	Изоляция моторного отсека
Генератор	Генератор - с/у
Клиновой ремень	Клиновой ремень генератора с/у
Натяж клин ремня	Натяжной ролик клинового ремня генератор
Турбина пр	Муфта вентилятора с/у
Кпп	Турбонагнетат пр с/у
Амортизатор з л	Система выпуска ог в сб - с/у
Амортизатор з пр	Кпп - зам (снята)
Пружина з л	Колесо п пр - с/у
Пружина з пр	Покрышка/диск п л монт/балансир (снято)
Колёсный диск з л	Покрышка/диск п пр монт/баланс (снят)
Колёсный диск з пр	Амортизатор п л - с/у
Шина з пр	Амортизатор п пр - с/у
Постоянная доплата для отдельн	Давление пневмоподвески подать/сравить
Кпп - с/у	ABS гидравлический блок с/у
Бампер п - с/у	К-т дефлекторов п
Ветроотражатель п л с/у	Надпись л крышка п
Ветроотражатель п пр с/у	Надпись пр крышка л
Панель капота с/у	Облиц капот
Щиток приборов - с/у	Крыло п л
Щиток приборов - заменить	Накл ниж крыла пер л
Сиденье п л - с/у	Лобовое стекло
Обивка сиденья п лго	Клей к-т лоб стекла
Датчик пневмоподвески з л с/у	Облицовка двери п л

Облицовка двери з л

Бампер з

Накладка ср бампер з

Отпират крышки багаж

Эмбл производителя з

Надпись л

Надпись пр

Надпись версии

К-т клея д/стекла з

Нак ст з л

Щиток приборов в сб

Обивка сиденья п л

Клап перепуск зд мос

Подкрылок прерединый с/у

Эмблема на капоте снять/прикрепить

Эмблема на капоте пр снять/прикрепить

Крыло п л снять/устан

Лобовое стекло - с/у

Камеру калибровать

Обивка двери п л - с/у

Обивка двери п л замен

Облицовка двери з л - с/у

Антикоррозийная обработка

Крыло п л антикорроз защита

Крыло п ла/к обраб полостей

Окраска поверхности

Бампер покраска поверхн

Капотокрас. поверхн. эт

Крышка багажникаокраска поверхн

Окраска новой детали

Крыло п локр для нов.дет.эт

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облиц капотокраска нов.дет

Бампер зокраска нов.дет

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Номерной знак п - с/у

Накладка углов дет бампера п л с/у

Фара противотуманная л - с/у

Фара противотуманная пр - с/у

Декор решетка передка н л - с/у

Декор решетка передка н пр - с/у

Обивка двери з л - зам (сн)

Бампер з - с/у

Бампер з замена

К-т датчиков парктроника з - с/у

Надпись производитель с/у

Ручка крышка багажника - с/у

Облицовку верх двери задка ниж с/у

Облицовка крышка багажника ниж - с/у

Приводной вал з - отсоед-/закреп

Сист пневмоподвески откатать/накачать

Узел блока клапанов с/у

Приводной вал передн. отсоед-/закрепить

Покрышка/диск зд л монт/балансир (снято)

Покрышка/диск з пр монт/баланс (снято)

Амортизационная стойка з л - с/у

Амортизационная стойка з пр - с/у

Рессора з л с/у

Рессора з пр с/у

Регулятор уровня компрессора с/у

Пневмоаккумулятор с контр приб разрядить

Тормозная система - прокачать

Рессора з л с/у

Окраска новой детали

Крыло п локр для нов.дет.эт

Крыло п ла/к обраб полостей

Окраска поверхности

Бампер покраска поверхн

Капотокрас. поверхн. эт

Крышка багажникаокраска поверхн

Окраска новой детали

Крыло п локр для нов.дет.эт

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облиц капотокраска нов.дет

Бампер зокраска нов.дет

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг сред бампера п с/у

Капот - с/у

Ш/изоляц мат капота - с/у

Уплотнит п капот с/у

Крышка панель включения отопителя - с/у

Облицовка л центр консоли с/у

Облицовка пр центр консоли с/у

Центральн консоль п - с/у

Воздуходув з центр консоль - с/у

Капот - подогнать

Фара - отрегулировать

Облицовка крыши - с/у

Передняя камера - с/у

Крышка багажника - с/у

Облицовка ниж крышки багажника - с/у

Клиновой замок дверь задка с/у

Замок дверь задка с/у

Номерной знак з - с/у

Заднее стекло - с/у

Накладка двери задка с/у

Фонарь номерного знака л - с/у

Фонарь номерного знака пр - с/у

Камера движения задним ходом - с/у

Крышка багажника ниж - с/у

Накладка з центр консоль - с/у

Накладка в консоли - с/у

Панель включения отопителя - с/у

Поиск неисправностей

Измерение

Измерить и настроить тс в сборе

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».



1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

23 июня 2021 года

Цена: 5 950 000 ₽

Пробег: 100 572 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Красногорск

[Посмотреть ещё 28 фото на сайте](#)

Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание**MAJOR EXPERT - ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МОСКВЕ**

Уважаемые клиенты, мы поставили перед собой цель, сделать процесс приобретения автомобиля с пробегом для вас максимально комфортным, бе...

[Читать полное описание на сайте](#)**История изменений**

Дата и время	Цена	Пробег
23 июня 2021 13:41	5 950 000 ₽	100 572 км
26 июня 2021 01:18	Не менялась	Не менялся
1 июля 2021 14:15	Не менялась	Не менялся
5 июля 2021 14:52	Не менялась	Не менялся

34 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 34 события и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

20 марта 2017 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

4 октября 2017 — 9 апреля 2021

Срок владения:

3 года 7 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Смена владельца

4 октября 2017 • Данные о регистрации

Текущий ремонт

16 ноября 2017 • Пробег 2 863 км • Дилер

Выполненные работы:

- МОЙКА А/М
- МОЙКА А/М

Затраченные материалы и запчасти:

- МОДУЛЬ
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Текущий ремонт

18 апреля 2018 • Пробег 12 314 км • Дилер

Выполненные работы:

- БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
- Диалоговая приемка
- Обслуживание через 8 000 миль/ 13 000 км или 12 месяцев – только для остальных стран мира
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- МАСЛО CASTROL C1 5W30 1 ЛИТР / EDGE PROFESSIONAL
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ

Визит на сервис

18 апреля 2018 • Пробег 12 314 км • Дилер

Визит на сервис

23 мая 2018 • Пробег 14 071 км • Дилер

Визит на сервис

28 мая 2018 • Пробег 14 516 км • Дилер

Текущий ремонт

30 мая 2018 • Пробег 14 608 км • Дилер

Выполненные работы:

- РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫ

Текущий ремонт

30 мая 2018 • Пробег 12 318 км • Дилер

Выполненные работы:

- РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫ

Затраченные материалы и запчасти:

- РЕМЕНЬ

Визит на сервис

4 июня 2018 • Пробег 15 128 км • Дилер

ДТП

9 августа 2018 • Данные о ДТП • Москва

Кузовной ремонт

25 сентября 2018 • Пробег 15 145 км • Дилер

Выполненные работы:

- Датчик - система помощи при парковке - задний - комплект - замена
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- ЖГУТ ПРОВОДКИ ДИАГНОСТИКА
- Задняя дверь в сборе - замена
- ОБВЕС БАМПЕРА - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Обвес бампера - задний - снятие для доступа и установка
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
- Фонарь в сборе - задний - левый/все - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ HOOKIT PURPLE+ 737U, 70X396MM, P80+
- РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗЫ MSB TRANSLACK, 5Л
- СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ 50 X50 4CR
- 08868
- 2К-ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК УНИВЕРСАЛ 1Л 1ЕД=1ЛИТР
- 3М™ HOOKIT™ 737U 51369 КРУГ АБРАЗИВНЫЙ С МУЛЬТИПЛЕОТВОДОМ PURPLE+, 80+,150 ММ
- 9315

- PAINT
 - RASH
 - АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ HOOKIT PURPLE+ 737U, 70X396MM, P120+
 - ВСТАВКА БАМПЕРА
 - ЗАДН. ФОН., СТ.-СИГН. И УКАЗ. ПОВ.
 - ЗАДНИЙ БАМПЕР
 - КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ БАМПЕРА
 - УПЛОТНЕНИЕ
 - УПЛОТНЕНИЕ
-

Расчет стоимости ремонта

27 сентября 2018 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

12 октября 2018 • Пробег 19 450 км • Audatex

Текущий ремонт

22 октября 2018 • Пробег 23 142 км • Дилер

Выполненные работы:

- ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
- Датчик - износ накладок - передние - замена
- Колодки/накладки - задний - комплект - замена
- Колодки/накладки - передние - комплект - замена
- Корпус в сборе - суппорт тормоза - задний - каждый - замена
- Корпус в сборе - суппорт тормоза - задний - каждый - замена
- РАДИАТОРЫ / ТЕПЛООБМЕННИКИ МОЙКА/ОЧИСТКА БЕЗ СНЯТИЯ ОЧИСТКА

Затраченные материалы и запчасти:

- 09175
 - 09175
 - 09177
 - НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
 - ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 1 ЕД=1L
 - ПРОВОДКА
 - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ
-

Текущий ремонт

22 октября 2018 • Пробег 23 142 км • Дилер

Выполненные работы:

- ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТЕЧИ МАСЛА
- Обслуживание через 16 000 миль/ 26 000 км или 24 месяца – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

- EDGE PROFESSIONAL C1 5-30-/208 ЛИТР/
 - КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
-

Визит на сервис

23 октября 2018 • Пробег 23 142 км • Дилер

Визит на сервис

20 марта 2019 • Пробег 36 898 км • Дилер

Текущий ремонт

20 марта 2019 • Пробег 36 898 км • Дилер

Выполненные работы:

- БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР ЧИСТКА
- Элемент - воздушный фильтр - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПР. (D)
 - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
-

Текущий ремонт

20 марта 2019 • Пробег 36 898 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 24 000 миль/ 39 000 км или 36 месяцев – только для остальных стран мира
- Тормозная жидкость - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- EDGE PROFESSIONAL C1 5-30-/208 ЛИТР/
 - КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
-

Визит на сервис

31 мая 2019 • Пробег 36 898 км • Дилер

Текущий ремонт

26 августа 2019 • Пробег 42 418 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 52 000 км/32 000 миль или 48 месяцев (включая замену топливного фильтра)

Затраченные материалы и запчасти:

- EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30 РАЗЛИВНОЕ / 208 ЛИТР /
 - КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
-

Текущий ремонт

9 сентября 2019 • Пробег 49 811 км • Дилер

Выполненные работы:

- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
-

Текущий ремонт

29 марта 2020 • Пробег 61 748 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 65 000 км или 60 месяцев - только для России

Затраченные материалы и запчасти:

- Castrol 5W30 1л (EDGE Professional C1)
 - БАЧОК
 - КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
-

Визит на сервис

29 марта 2020 • Пробег 61 748 км • Дилер

Визит на сервис

19 мая 2020 • Пробег 49 811 км • Дилер

Текущий ремонт

18 июля 2020 • Пробег 66 166 км • Дилер

Выполненные работы:

- Гибкие шланги тормозной системы - замена (во время обслуживания)
- Обслуживание через 48 000 миль / 78 000 км или 36 месяцев (включая замену топливного фильтра)
- Тормозная жидкость - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30 РАЗЛИВНОЕ / 208 ЛИТР /
 - КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
 - ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
 - ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
 - ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
 - ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
 - ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
-

Расчет стоимости ремонта

12 ноября 2020 • Пробег 87 435 км • Audatex

Текущий ремонт

26 ноября 2020 • Пробег 88 754 км • Дилер

Выполненные работы:

- Обслуживание через 56 000 миль/ 91 000 км или 84 месяца – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

- EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30 РАЗЛИВНОЕ / 208 ЛИТР /
 - КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
-

2 владелец

Период владения:

9 апреля 2021 — 25 июня 2021

Срок владения:

3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

9 апреля 2021 • Данные о регистрации • Москва

Текущий ремонт

8 мая 2021 • Пробег 99 459 км • Дилер

Выполненные работы:

- РЕМОНТ В АГРЕТАНОМ ЦЕХУ
- Считывание и удаление ошибок
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля

Затраченные материалы и запчасти:

- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-

Кузовной ремонт

23 июня 2021 • Пробег 100 577 км • Дилер

Выполненные работы:

- Б/Н ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАС
- Б/Н ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАС
- Б/Н ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАС

Затраченные материалы и запчасти:

- #2К-НС-ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ 4+1 (БЕЛЫЙ) 3,5 L 1ЕД=1ЛИТР
 - #2К ОТВЕРДИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ 1Л 1ЕД=1ЛИТР
 - #КРАСКА , 1ЕД=100 МЛ
 - 2К-ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК УНИВЕРСАЛ 1Л 1ЕД=1ЛИТР
-

Размещение первого объявления на Авито


23 июня 2021 • Пробег 100 572 км • Авито • Московская область, Красногорск

Визит на сервис

4 июля 2021 • Пробег 100 582 км • Дилер

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 100 582 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 20 марта 2017

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Спецификация: Новый Легковой Автомобиль "Land Rover Range Rover", 02.03.17, Vin: Salga3Fjxha341157, Кузов: Salga3Fjxha341157, Шасси: Отсутствует, Двигатель: Дизельный, 448Dt 0066705, 4367См3, 250Квт/340Л.с, Эк.кл:5, Цвет: Черный, Полная Масса: 3250Кг, Мест:4,

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Range Rover (GCAT) 2013-

Опции: AAG001 - Solihull Plant Built



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.