



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 июня 2025 года

Fiat DUCATO, 2017

VIN: XUSFST181H0001113

Госномер: А708УС777

Номер кузова:

ZFA25000002775533

Номер двигателя: 2202377

Номер ПТС: 3300858027

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9975688140

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Грузовой фургон

Цвет: Темно-синий

Объём двигателя: 2 287 см³

Мощность: 131 л.с.

Последний пробег: 348 000 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

- i 3 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- i Не продавался на Авито
- i 9 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 348 000 км
- i 3 техосмотра

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.06.2025 11:57. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 22 марта 2017 – 15 февраля 2019

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Москва

Название организации: АО ВТБ ЛИЗИНГ

2-й владелец

Период владения: 15 февраля 2019 – 26 декабря 2024

Срок владения: 5 лет 11 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Москва

Название организации: ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПИРОФФ

3-й владелец

Период владения: 26 декабря 2024 – н.в.

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Московская область

Название организации: ООО "СТАРБОКС"

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

15 января 2018 года в 09:30

Тип происшествия: Съезд с дороги

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Fiat DUCATO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

9 марта 2018 года

Стоимость ремонта: 732 090 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 41 950 ₽

Стоимость механических работ: 132 150 ₽

Стоимость запасных частей: 557 990 ₽

Общая стоимость: 732 090 ₽

Ремонт

Усилитель бампера поотремонтировать

Арка колесная передняя правая в сборе отремонтировать

Ответная часть замка передняя правая отремонтировать

Раскос арки колеса передний правый отремонтировать

Рама двери передняя правая отремонтировать

Арка колесная передняя правая отремонтировать

Порог двери средний отремонтировать

Крыша спереди отремонтировать

Крыша сзади отремонтировать

Усилитель с боковиной задний отремонтировать

Распорка крыши с потолком отремонтировать

Угловая задняя стойка отремонтировать

Боковина внутренняя задняя правая задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

А-стойка правая ремонт окраска до 20%

А-стойка правая наружная временная окраска до 20%

Порог двери передний правый ремонт окраска до 20%

Верхняя стойка правая ремонт окраска до 20%

Крыша спереди ремонт окраска до 20%

Крыша сзади ремонт окраска до 20%

Угловая задняя стойка правая ремонт окраска до 20%

Окраска поверхности

Усилитель с боковиной задний правый покрывная окраска

Усилитель бампера передний покрывная окраска

Арка колесная передняя правая в сборе покрывная окраска

Порог двери средний правый покрывная окраска

Распорка крыши с покрывная окраска

Боковина внутренняя задняя правая заводская покрывная окраска

Шарнир правый капота окрасить

Крепление подкрылка переднее правое окрасить

Арка колесная передняя правая окрасить

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новой детали

Поперечина передняя верхняя окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новой детали

Сдвижная дверь окраска новой детали

Стойка передняя правая боковая окраска новой детали

Обивка крыши передняя правая окраска новой детали

Обивка крыши средняя окраска новой детали

Боковина задняя окраска новой детали

Обивка крыши задняя окраска новой детали

Измерение

Углы установки передних колес - оптическое измерение

Регулировка задних колес с оптическим измерением

Замена

Бампер передний	Экран правый моторного отсека
Бампер передний правый	Колёсный колпак задний правый
Кронштейн наружный правый бампер передний	Подготовительное время на транспортное средство
Кронштейн внутренний правый бампер передний	Усилитель нижний бампера передний снятие/ установка
Поперечный нижний бампер передний	Кронштейн арки колеса передний правый
Шарнир правый капота	Бампер передний левый снятие/установка
Фара правая в сборе	Крыло переднее правое - заменить (снято)
Крыло переднее правое	Крыло переднее правое - снятие/установка
Надпись крыло переднее правое	Поперечина передняя верхняя - снятие/установка
Подкрылок передний правый	Бампер передний правый снятие/установка
Поперечина передняя верхняя	Навесные детали бампера правого снятие/установка
Крепление подкрылка переднего правого	Съемные детали бампера переднего - снятие/ установка
Ветровое стекло	Капот - снятие/установка
Клей комплект лобового стекла	Петля капота правая снятие/установка
Крепёж лобового стекла см код	Бампер передний - снятие/установка
Подкладки лобового стекла	Подкрылок передний левый - снятие/установка
Дверь передняя правая	Фары передние левые - снятие/установка
Стекло двери передней правой	Стекло ветровое - снятие/установка и замена
3-угол стекло переднее правое	Съемные детали двери передней правой снятие/ установка
Клей для треугольного стекла	Дверь передняя правая - снятие/установка
Уплотнитель треугольного стекла передний правый	Дверь передняя правая - замена (снята)
Облицовка двери передняя правая	Петля/и двери передняя правая установка (на двери)
Зеркало наружное правое	Треугольное стекло двери передней правой снятие/ установка
Стойка передняя правая	Боковина задняя правая - заменить
Декоративная накладка зеркала правая	Защитная накладка верхней стойки правой снятие/ установка
Сдвижная дверь правая	Заглушина передняя правая замена
Блокировка нижняя	Кабина перегородка снятие/установка
Обивка крыши передняя правая	Правую сдвижную дверь снять/установить
Обивка крыши средняя правая	Дверь сдвижная правая - заменить (снята)
Угол бампера задний правый	Прокладка раздвижной двери правой снятие/ установка
Фонарь задний правый в сборе	Направляющая раздвижная дверь правая снятие/ установка
Боковина задняя правая	Накладку порога переднюю правую снятие/ установка
Обивка крыши задняя правая	Навесные детали боковой стенки задней правой
Энергопоглотитель с правой стороны	Угол бампера задний правый снятие/установка
Энергопоглотитель передний крыло правое	
Энергопоглотитель задний боковой правый	
Облицовка верхней внутренней стойки правой	
Облицовка крыши	
Колёсный колпак передний правый	
Кожух нижний моторного отсека	

Уплотнитель двери передний правый - снятие/
установка
Бампер задний правый - замена (снятие)
Заглушина передняя правая замена
Облицовку крыши среднюю правую заменить
Облицовку крыши заднюю правую заменить
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Облицовку порога двери правой снять/установить
Внутренняя облицовка крыши - снятие/установка

Облицовка внутренняя крыша средняя снятие/
установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/
установка
Регулятор по высоте ремня безопасности передний
правый - снятие/установка
Накладка наружное зеркало заднее верхнее правое -
снятие/установка
Колесо переднее правое снятие/установка
Колпак колеса задний правый снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Транспортное средство на стапеле установить/снять
Сигнал звуковой снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Боковая облицовка внутренняя левая снятие/
установка
Боковая облицовка задняя нижняя левая снятие/
установка

Облицовка подножки правая снятие/установка
Механизм местного сиденья задний в сборе -
снятие/установка
Внутренняя облицовка крыши задняя - снятие/
установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Расширительный бачок - снятие/установка

19 октября 2018 года

Стоимость ремонта: 39 390 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 040 ₽

Стоимость запасных частей: 37 350 ₽

Общая стоимость: 39 390 ₽

Замена

Ветровое стекло
Клей комплект лобового стекла
Крепёж лобового стекла см код
Подкладки лобового стекла
Стекло ветровое - снятие/установка и замена

! **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 38 446 ₽

Сумма: 754 180 ₽

Получено в 2017 году

Сумма: 35 914 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

9 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 9 событий и 3 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:
22 марта 2017 — 15 февраля 2019

Срок владения:
1 год 11 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Москва

Название организации:
АО ВТБ ЛИЗИНГ

Первичная регистрация

22 марта 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

ДТП

15 января 2018 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

9 марта 2018 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

19 октября 2018 • Пробег 39 405 км • Audatex

2 владелец

Период владения:
15 февраля 2019 — 26 декабря 2024

Срок владения:
5 лет 11 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Москва

Название организации:
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПИРОФФ

Смена владельца

15 февраля 2019 • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

27 января 2020

Данные о техосмотре
Пробег 91 750 км

Прохождение технического осмотра

8 февраля 2023

Данные о техосмотре
Пробег 243 910 км



3 владелец

Период владения:
26 декабря 2024 – н.в.

Срок владения:
7 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Название организации:
ООО "СТАРБОКС"

Смена владельца

26 декабря 2024 • Данные о регистрации • Московская область

Прохождение технического осмотра


31 марта 2025

Данные о техосмотре
Пробег 348 000 км



Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 348 000 км.



3 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

27 января 2020 года

Пробег: 91 750 км

Действителен: До 27 января 2022 года

Номер диагностической карты: 096280012000994

8 февраля 2023 года

Пробег: 243 910 км

Действителен: До 8 февраля 2025 года

Номер диагностической карты: 140831012300064

31 марта 2025 года

Пробег: 348 000 км

Действителен: До 31 марта 2027 года

Номер диагностической карты: 140831012500368

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 3 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 декабря 2024 года — 2 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.