



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 июля 2025 года

Lexus RX, 2017

VIN: JTJВAMСА602032051

Госномер: У846ХУ777

Номер кузова:

JTJВAMСА602032051

Номер двигателя: W596309

Номер ПТС: 78УХ360424

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7753531674

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1998 см³

Мощность: 237 л.с.

Последний пробег: 181 083 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Был кузовной ремонт

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 181 083 км
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ 20 записей в истории эксплуатации
- ℹ 1 техосмотр
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.07.2025 16:47. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 18 августа 2017 — н.в.

Срок владения: 7 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

17 июля 2020 года в 21:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Lexus RX — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

12 августа 2022 года в 08:30

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Капот

Крыша

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

18 апреля 2023 года

Стоимость ремонта: 76 521 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 29 ₽

Стоимость запасных частей: 76 492 ₽

Общая стоимость: 76 521 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло	Молдинг ветрового стекла
Клей комплект лобового стекла	Стекло двери передней правой
Проставка	Лобовое стекло - снятие/установка
Проставка	Обивка двери передняя правая - снятие/установка
Проставка	Облицовка двери передней снятие/установка
Проставка	Стекло двери передней правой - снятие/установка
Фиксатор	

6 июня 2024 года

Стоимость ремонта: 12 456 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 556 ₽

Стоимость механических работ: 1 900 ₽

Общая стоимость: 12 456 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Светоотражатель левый снятие/установка	Датчик задний наружный левый парковочной системы снятие/установка
Светоотражатель правый снятие/установка	
Бампер задний - снятие/установка	Датчик задний наружный правый парковочной системы снятие/установка
Защита бампера задняя левая снятие/установка	
Защита бампера задняя левая снятие/установка	Датчик задний средний левый системы парковки - снятие/установка
Облицовка нижняя бампера задняя снятие/установка	
Облицовка левая бампера заднего снятие/установка	Датчик задний средний правый системы парковки - снятие/установка
Облицовка правого бампера снятие/установка	

! **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 16 297 ₽

Получено в 2019 году

Сумма: 78 257 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 3 151 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 100 000 — 4 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 024 900 — 3 497 600 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

6 августа 2017 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

15 августа 2017

Бизнес кар

Москва



BUSINESS CAR

Установка доп. оборудования

15 августа 2017

Бизнес кар

Москва

Защита картера (установка новой)



BUSINESS CAR

Установка доп. оборудования

15 августа 2017

Бизнес кар

Москва

Установка противоугонного комплекса спринг



BUSINESS CAR

Период владения:

18 августа 2017 — н.в.

Срок владения:

7 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

18 августа 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

17 сентября 2017 • Пробег 2 433 км • Дилер

Визит на сервис

20 сентября 2017 • Дилер

Визит на сервис

16 января 2018 • Пробег 9 955 км • Дилер

Визит на сервис

30 июня 2018 • Пробег 19 852 км • Дилер

Визит на сервис

7 августа 2018 • Пробег 21 788 км • Дилер

Визит на сервис

8 августа 2018 • Пробег 22 717 км • Дилер

Визит на сервис

6 декабря 2018 • Пробег 28 997 км • Дилер

Визит на сервис

17 декабря 2019 • Пробег 50 484 км • Дилер

Кузовной ремонт

17 февраля 2020

Бизнес кар

Пробег 51 021 км • Москва

НАРУЖНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (ОДНА СТОРОНА), НАРУЖНЕЕ
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА), ДРУГОЕ,
ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО, привод левого зеркала



ДТП

17 июля 2020 • Данные о ДТП • Москва

Визит на сервис

11 октября 2020 • Пробег 71 737 км • Дилер

Прохождение технического осмотра

13 августа 2021

Данные о техосмотре

Пробег 99 749 км



ДТП

12 августа 2022 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта


18 апреля 2023 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

6 июня 2024 • Пробег 181 083 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 181 083 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

13 августа 2021 года

Пробег: 99 749 км

Действителен: До 13 августа 2023 года

Номер диагностической карты: 050021082100225

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 63 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 6 августа 2017

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 15 августа 2024 года – 14 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 24 января 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Lexus RX 200T, Lexus RX 350 и Lexus RX 450h, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы форсунками стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания воды, находящейся внутри. Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации, вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS RX SERIES

Код модели: AGL25L-AWTGZW

Описание: AGL2#,GGL25,GYL25

Дата производства: 06.2017

Код цвета салона: LB43

Период производства: 09.2015 - 09.2022

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Тип кузова: WAGON;
Комплектация: STANDARD TYPE;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO;
Рынок сбыта: EUROPE



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт



Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.