



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 12 мая 2025 года

BMW SERIE 5, 2017



14 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 74 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WBAJC51040G468082
Госномер: C555YM17
Номер кузова:
WBAJC51040G468082
Номер двигателя: 52619894
Номер ПТС: 77УО644473

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Год выпуска: 2017
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Белый
Объём двигателя: 1 995 см³

Мощность: 190 л.с.
Последний пробег: 119 000 км
Предыдущие госномера:
P001OK790, Y453EC977,
C555YM77, E051XM777

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Были кузовные ремонты

Прочее

- i 3 владельца по ПТС
- i 1 объявление на других площадках
- i Пробег — 119 000 км
- i Есть таможенная декларация
- i 2 объявления на Авито
- i 27 записей в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр
- i Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 12.05.2025 13:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 9 апреля 2017 — 20 октября 2018

Срок владения: 1 год 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 20 октября 2018 — 7 декабря 2024

Срок владения: 6 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 7 декабря 2024 — н.в.

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

30 августа 2017 года в 08:20

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

BMW SERIE 5 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Skoda Octavia — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



18 апреля 2024 года в 20:35

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


BMW SERIE 5 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

Правая нижняя задняя сторона кузова

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

26 сентября 2017 года

Стоимость ремонта: 23 093 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 026 ₽

Стоимость механических работ: 13 067 ₽

Общая стоимость: 23 093 ₽

Ремонт

Облицовка бампера заднего отремонтировать

Накладка бампера заднего отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера задняя ремонтная окраска

Накладка бампера задняя ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени к основной работе

Облицовка арки колеса задняя правая - снятие/
установка

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Отражатель левый бампера задний снятие/установка

Светоотражатель правый бампера задний снятие/
установка

Диффузор задний с снятием/установкой

Ультразвуковой датчик задний наружный левый -
снятие/установка

Ультразвуковой датчик задний наружный правый -
снятие/установка

Ультразвуковой датчик задний внутренний левый -
снятие/установка

Ультразвуковой датчик задний внутренний правый -
снятие/установка

26 сентября 2017 года

Стоимость ремонта: 381 926 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 28 266 ₽

Стоимость механических работ: 14 800 ₽

Стоимость запасных частей: 338 860 ₽

Общая стоимость: 381 926 ₽

Ремонт

Кронштейн передний боковины передний правый ремонтировать

Опора передняя правая внутренняя отремонтировать

Окраска поверхности

Опора передняя правая внутренняя окраска поверхности

Кронштейн передний боковины правый окрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Замена

Облицовка бампер передний

Молдинг воздухозаборной решетки передний правый

Кронштейн крепления бампера переднего

Абсорбер бампера передний

Эмблема передняя

Капот

Фара правая в сборе

LED-модуль дневного света правый наружный

Крыло переднее правое

Надпись правая

Наконечник

Фишка фары правой

Надбавка времени к основной работе

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Кронштейн бампера передний - снятие/установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Дополнительные работы для систем парковки

Фара правая - снятие/установка

Фара правая - заменить (снята)

Капот - заменить

Крыло переднее правое - заменить

25 апреля 2024 года

Стоимость ремонта: 240 703 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 16 557 ₽

Стоимость механических работ: 15 000 ₽

Стоимость запасных частей: 208 729 ₽

Общая стоимость: 240 703 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Наружная ручка задняя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Замена

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Крепление ручки двери задней левой

Наружная ручка задняя левая

Облицовка ручка задняя левая

Комплект клея для стекла заднего

Очиститель стекло задний

Надбавка времени к основной работе

Дверь задняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - подогнать по проему

Дверь задняя левая - замена (снята)

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Заднее стекло - снятие/установка

Накладка порога левая - снятие/установка

Клиновой замок задний левый - снятие/установка

Кожух колесной арки задний левый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Обивка пола задняя левая снятие/установка

Накладка нижней внутренней стойки левой - снятие/установка

Уплотнитель кромок двери задний левый снятие/установка

Спинка сиденья задняя левая - снятие/установка

Наполнитель боковой левый - снятие/установка

Наполнитель боковой правый - снятие/установка

Облицовка полки под задним стеклом - снятие/установка

Ремень безопасности задний левый снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Дверь задняя левая с антикоррозионной защитой пустот

Дверь задняя лакокрасочное обработка пола/днища

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 21 775 ₽

Сумма: 343 956 ₽

Сумма: 3 090 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

21 августа 2024 года

Цена: 3 099 000 ₽ ↓ 200 000 ₽

Пробег: 108 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 26 фото на сайте](#)

Описание

BMW 520d (G30) xDrive M Sport, 2017, 108 000 км

- ✓ Дилерский автомобиль в богатой комплектации.
 - ✓ Проведена комплексная диагностика подвески и двигателя - нареканий не выявлено
- Самый надежный 2х литровы...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
21 августа 2024 16:21	3 299 000 ₽	108 000 км
6 сентября 2024 15:46	3 399 000 ₽ ↑ 100 000 ₽	Не менялся
9 сентября 2024 17:08	Не менялась	Не менялся
10 сентября 2024 17:00	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

14 апреля 2025 года

Цена: 3 200 000 ₽ ↓ 50 000 ₽

Пробег: 119 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 21 фото на сайте](#)

Описание

Дилерский авто, не привезенный. Пробег родной, любые проверки. Полностью обслужена, заказ-наряды в наличии. Только после большого ТО (включая топливный фильтр), полностью обслужен привод, обводной натяжной рол...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
14 апреля 2025 16:27	3 250 000 ₽	119 000 км
14 апреля 2025 16:27	Не менялась	Не менялся
14 апреля 2025 16:27	Не менялась	Не менялся
14 апреля 2025 16:49	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

1 объявление на других площадках

21 августа 2024 года

Цена: 3 399 000 ₽

Пробег: 108 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Авито Оценка — 3 010 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 490 000 — 4 500 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 799 800 — 3 221 200 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

17 февраля 2017 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

8 апреля 2017 • Дилер • Москва

1 владелец

Период владения:

9 апреля 2017 — 20 октября 2018

Срок владения:

1 год 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

9 апреля 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Установка доп. оборудования

9 апреля 2017 • Дилер • Москва

Регламентное ТО

8 июля 2017 • Пробег 12 738 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО сменного элемента воздушного фильтра, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме

Регламентное ТО

26 августа 2017 • Пробег 25 029 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО сменного элемента воздушного фильтра, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, Промывка масляной системы ДВС, Уборка подкапотного пространства, Антидождь

ДТП

30 августа 2017 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

26 сентября 2017 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

26 сентября 2017 • Audatex

Кузовной ремонт

30 сентября 2017 • Дилер • Москва

НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ, Замена капота, Замена облицовки переднего бампера, Снятие и установка облицовки переднего бампера, Замена правой фары - светодиодная техника-, Капот окраска , Облицовка перед бампера окраска , Крыло п пр окраска , Подг сопуст раб окраски пластика , Дополнительные работы при наличии сигнализации, Снятие и установка/замена опоры облицовки переднего, Подг осн раб окраски металла , Фара пр с/у , Опора п пр внутр ремонт , Крон п боковины п пр ремонт , Кронш боковины п пр окраска , Крыло п пр замена , Опора п пр внутр окраска

Текущий ремонт

9 октября 2017 • Дилер • Москва

Кузовной ремонт

9 октября 2017 • Дилер • Москва

НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, ДИФФУЗОР ЗДН С С/У , ОТРАЖАТЕЛЬ Л БАМПЕРА ЗДН С/У , ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА КЗ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК З НАР ПР - С/У , СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ПР БАМПЕРА ЗДН С/У , ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У , УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК З НАР Л - С/У , УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК З ВНУ Л - С/У , УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК З ВНУ ПР - С/У , ОБЛИЦОВКА АРКИ КОЛЕСА З ПР - С/У , Подготовка к окраш пластик детали , НАКЛАДКА БАМПЕРА З РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА КЗ, НАКЛАДКА БАМПЕРА З - ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Продажа

19 октября 2018 • Пробег 51 014 км • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

19 октября 2018 • Пробег 51 000 км • Дилер • Москва

BF прочие работы 1

Установка доп. оборудования

19 октября 2018 • Пробег 50 321 км • Дилер • Москва

ТО сменного элемента воздушного фильтра, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, ТО двигателя по регламенту Oel service BMW без

2 владелец

Период владения:

20 октября 2018 — 7 декабря 2024

Срок владения:

6 лет 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

20 октября 2018 • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

2 марта 2019 • Пробег 62 822 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО сменного элемента воздушного фильтра, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, Уборка подкапотного пространства, Сход развал (УУК), проверка

Текущий ремонт

13 марта 2019 • Дилер • Москва

Выполнение проверки автомобиля

Регламентное ТО

26 сентября 2019 • Пробег 75 951 км • Дилер • Москва

ТО по регламенту OelSERVICE, ТО сменного элемента воздушного фильтра, Обслуживание топливного фильтра, ТО Микрофильтр, ТО в обычном объеме, Снятие и установка зеркала заднего вида на левой или

ДТП

18 апреля 2024 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

25 апреля 2024 • Пробег 105 211 км • Audatex

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

20 августа 2024 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение первого объявления на Авито

21 августа 2024 • Пробег 108 000 км • Авито • Москва

Размещение первого объявления на других площадках

21 августа 2024 • Объявления на других площадках • Москва

Прохождение технического осмотра

7 декабря 2024 • Пробег 108 000 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

7 декабря 2024 — н.в.

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца


7 декабря 2024 • Данные о регистрации • Московская область

Размещение второго объявления на Авито

14 апреля 2025 • Пробег 119 000 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 119 000 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

7 декабря 2024 года

Пробег: 108 000 км

Действителен: До 7 декабря 2026 года

Номер диагностической карты: 151181012402611

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 17 февраля 2017

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Спецификация: НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ А/М, МАРКА:"BMW", МОДЕЛЬ:"520D XDRIVE" МОДИФ. JC51 С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 1995 СМЗ, 190 Л.С./140 КВТ, М/В 09.02.2017, П/М.5, ПАССАЖ. МЕСТ 4, АКПП, П/МАССА:2325 КГ, ЦВЕТ:БЕЛЫЙ, VIN/КУЗОВ:WBAJC51040G468082, ШАССИ:ОТСУТСТВУЕТ, МОД.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 7 декабря 2024 года — 6 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 29 сентября 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем B47O/ B47T/ B47U радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это может вести к локальному обгоранию дифференцированной системы впуска вплоть до возгорания.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет произведена замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

С 7 марта 2025 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем B47O / B47T радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным в течение срока службы. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это в редких случаях может вести к локальному обгоранию системы впуска вплоть до возгорания.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: 520dX

Код модели: JC51

Дата производства: 08.02.2017

Код серии: G30

Серия: 5' G30

Код региона поставки: ЕЭК

Двигатель: B47 (2000CC / 140kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: седан

Код цвета салона: STOFF RHOMBICLE/ALCAN.ANTHRAXIT (HRAT)

Количество дверей: 4

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.