



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 8 июля 2025 года

Mazda 3, 2008



8 июля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 44 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JMZBK14Z581745815

Госномер: E875KO799

Номер кузова:

JMZBK14Z581745815

Номер двигателя: 689706

Тип ПТС: Бумажный дубликат

Номер СТС: 7760988304

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1598 см³

Мощность: 105 л.с.

Последний пробег: 207 000 км

Предыдущие госномера:
M056CK178, P160AY47

Недостатки

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ 5 владельцев по ПТС

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ Пробег — 207 000 км

ℹ Есть результаты диагностики

ℹ 23 записи в истории эксплуатации

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Нет сведений о розыске

✓ ДТП не найдены

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 08.07.2025 20:43. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 5 владельцев по ПТС

1-й владелец

Период владения: 18 июня 2008 — 25 июля 2012

Срок владения: 4 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ленинградская область

2-й владелец

Период владения: 26 июля 2012 — 7 июля 2014

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 7 июля 2014 — 4 августа 2018

Срок владения: 4 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

21 мая 2014 года

Стоимость ремонта: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска

Бампер задний ремонт окраска

Боковина задняя левая ремонт окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска

Замена

Распорка

Лобовое стекло

Комплект клея лобового стекла без нанесения

Крепление набора ветрового стекла смотри по частям

Защита молдинга двери задней левой

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло - снятие/установка

Защитная накладка двери задней левой - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка

Молдинг опускного стекла задний левый - снятие/установка

Бампер задний снятие/установка

Защитная панель бампера задняя левая снятие/установка

Защитная панель бампера задняя правая снятие/установка

Фонарь/и номерного знака - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Уплотнитель задний левый - снятие/установка

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Колесо заднее левое/правое снятие/установка
дополнительные работы

20 июня 2014 года

Стоимость ремонта: 40 000 – 50 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽

Общая стоимость: 40 000 – 50 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Боковина задняя левая ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт окраска

Ручка двери наружная передняя левая ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Замена

Защита накладка дверь передняя левая

Дверь задняя левая

Декоративная панель левая дверь рамы задняя левая

Декоративная панель левая задняя дверь рамы задняя левая

Декоративная панель левая передняя дверь рамы задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка защитная двери передней левой - снятие/установка

Дверь задняя левая - заменить

Дверь передняя левая - снятие/установка

Корпус внутренний зеркала левый с установкой

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Стекло двери передней левой - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Наружное зеркало задней двери левое - снятие/установка

Молдинг опускного стекла наружный передний левый - снятие/установка

Кожух порога задний левый - снятие/установка

Облицовка порога левая снятие/установка

Бампер задний снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Подушка сиденья задняя - снятие/установка

Облицовка средней стойки левая - снятие/установка

Уплотнитель задний левый - снятие/установка

Облицовка багажника левая - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее левое/правое снятие/установка
дополнительные работы

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 20 июня 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 198 866 км



Посмотреть
фотографии
на сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные
колодки

30%

Передние тормозные
колодки

70%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

Осмотр от 1 мая 2025 года

Источник: Fit Service

Пробег: 205 808 км



Посмотреть
фотографии
на сайте

[Посмотреть ещё 1 фото на сайте](#)

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные
колодки

70%

Передние тормозные
колодки

70%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

27 июля 2018 года

Цена: 375 000 ₽

Пробег: 151 658 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

Описание

Данный автомобиль прошел тщательную криминалистическую и юридическую проверку, проведена проверка сервисной истории обслуживания, комплексная диагностика автомобиля и предпродажная подготовка автомоби...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
27 июля 2018 16:12	375 000 ₽	151 658 км



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

8 июля 2025 года

Цена: 450 000 ₽

Пробег: 207 000 км

Регион: Московская область, Люберцы



[Посмотреть ещё 23 фото на сайте](#)

Описание

Машина у меня почти 7 лет, в нормальном состоянии. Брал на пробеге примерно 150тыс. Ездил в основном по городу. В ДТП не попадал. Сигнализация с датчиком объема. Есть зимний комплект резины на отдельн...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
8 июля 2025 15:26	450 000 ₽	207 000 км
8 июля 2025 15:26	Не менялась	Не менялся
8 июля 2025 15:29	Не менялась	Не менялся
8 июля 2025 15:34	Не менялась	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 435 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 340 000 — 835 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 401 000 — 462 000 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

23 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 23 события и 5 владельцев.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

18 июня 2008 — 25 июля 2012

Срок владения:

4 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ленинградская область

Первичная регистрация

18 июня 2008 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Ленинградская область

Текущий ремонт

24 октября 2010 • Пробег 46 256 км • Дилер • Санкт-Петербург

Лампа фары - снятие-установка, Тормозные колодки передние комплект - замена, Профилактика рабочих механизмов тормозной системы, Регулировка углов установки колес, Защита поддона картера - снятие-установка, Прочие работы, ТО 45 тыс. км.

Визит на сервис

30 ноября 2010 • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

10 июня 2011 • Пробег 55 004 км • Дилер • Санкт-Петербург

Слесарные работы

Визит на сервис

30 июня 2011 • Пробег 75 004 км • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

29 января 2012 • Пробег 69 109 км • Дилер • Санкт-Петербург

Лампа Фонаря подсветки номера -снятие-установка, Мойка двигателя, ТО 60 тыс. км., Профилактика рабочих механизмов тормозной системы, Лампа фары - снятие-установка, Прочие работы (из Audatex), Фильтр воздушный двигателя - замена , Прокладки впускного коллектора снять/поставить-заменить

Текущий ремонт

29 февраля 2012 • Дилер • Санкт-Петербург

Комплект дополнительного провода электродвигателя стеклоочистителя, установка. АВ019А

2 владелец

Период владения:

26 июля 2012 — 7 июля 2014

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

26 июля 2012 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

21 мая 2014 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

20 июня 2014 • Audatex

3 владелец

Период владения:

7 июля 2014 — 4 августа 2018

Срок владения:

4 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

7 июля 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

22 июля 2018

АвтоСпецЦентр

Пробег 151 585 км • Москва

Слесарный ремонт



Размещение первого объявления на Авито

27 июля 2018 • Пробег 151 658 км • Авито • Москва

Визит на сервис

8 августа 2018

АвтоСпецЦентр

Пробег 151 658 км • Москва

4 владелец

Период владения:

14 августа 2018 — 6 сентября 2018

Срок владения:

23 дня

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

14 августа 2018 • Данные о регистрации • Москва

5 владелец

Период владения:

6 сентября 2018 — н.в.

Срок владения:

6 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

6 сентября 2018 • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

20 июня 2024

Fit Service

Пробег 198 866 км • Люберцы

FITSERVICE

Выполненные работы:

- Диагностика ходовой части

Рекомендации:

- Лампа освещения номерного знака заменить
- Масло двигателя восстановить уровень
- Жидкость ГУР заменить
- Жидкость тормозная восстановить уровень
- Жидкость охлаждающая заменить
- Пыльник/отбойник правого амортизатора задней подвески заменить
- Амортизатор левый задней подвески заменить
- Втулки стабилизатора передней подвески заменить
- Стойка внешняя левая стабилизатора передней подвески заменить
- Стойка внешняя правая стабилизатора передней подвески заменить
- Втулки стоек стабилизатора передней подвески (все) - заменить
- Колодки тормозные задние дисковые (все) заменить
- Диск тормозной задний левый - заменить
- Диск тормозной задний правый - заменить

Диагностический осмотр

20 июня 2024 • Данные о диагностиках

Визит на сервис

21 июня 2024

Fit Service

Пробег 198 941 км • Люберцы

F!TSERVICE

Выполненные работы:

- Диски тормозные задней оси (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - снятие и установка
- Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - снятие и установка
- Направляющие задних суппортов - обслуживание
- Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная)
- Амортизаторы задней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка
- Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая)
- Опоры шаровые правых рычагов передней подвески (обе) - снятие и установка
- Втулки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - снятие и установка
- Слесарные работы

Затраченные материалы и запчасти:

- Колодки тормозные дисковые
- Диск тормозной
- Смазка для направляющих тормозного суппорта
- Стойка стабилизатора
- Смазка для направляющих тормозного суппорта
- Антифриз, готовый раствор 5 литров
- Амортизатор
- Жидкость тормозная
- Опора шаровая
- Втулка стабилизатора
-

Визит на сервис

1 мая 2025

Fit Service

Пробег 205 808 км • Люберцы

F!TSERVICE

Выполненные работы:

- Диагностика ходовой части

Рекомендации:

- Лампа освещения номерного знака заменить
- Сайлентблок передний правого нижнего рычага передней подвески заменить
- Сайлентблок задний правого нижнего рычага передней подвески заменить
- Сайлентблок левый задней оси/балки заменить
- Сайлентблок правый задней оси/балки заменить
- Сайлентблок заднего левого поперечного рычага передний/внутренний
- Сайлентблок заднего левого поперечного рычага задний/наружный
- Сайлентблок заднего правого поперечного рычага передний/внутренний
- Сайлентблок заднего правого поперечного рычага задний/наружный

Диагностический осмотр

1 мая 2025 • Данные о диагностиках

Визит на сервис

30 мая 2025

Fit Service

Пробег 206 452 км • Люберцы


F!TSERVICE

Размещение второго объявления на Авито

8 июля 2025 • Пробег 207 000 км • Авито • Московская область, Люберцы

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 207 000 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 8 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 5 сентября 2024 года — 4 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: 3

Кузов: HATCHBACK

Количество дверей: 5-DOOR

Двигатель: GASOLINE

Тип коробки передач: AUTOMATIC TRANSMISSION

Рынок: Europe

Модельный год: 20080402

Модельный год: 2006

Привод: L

Код региона поставки: RU

Цвет кузова: 32V

Модель выпускается с: 03.2006

Опции: HATCHBACK, 5-DOOR, W/O SUNROOF, GASOLINE, 1600, W/O TURBO, AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED, NOR. DIFF, ECE, W/DSC



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.