



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 11 апреля 2025 года

NISSAN X-TRAIL T32, 2018



25 марта 2018 года

VIN: Z8NTAAT32ES066501

Госномер: H814OO0750

Номер кузова:

Z8NTAAT32ES066501

Номер двигателя: 517996W

Номер ПТС: 78OY300697

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 5058942026

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1997 см³

Мощность: 144 л.с.

Последний пробег: 47 389 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёт стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Были кузовные ремонты

Прочее

- i 1 объявление на Авито
- i 15 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 47 389 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 11.04.2025 10:04. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 24 апреля 2018 — н.в.

Срок владения: 7 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 апреля 2018 года в 10:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

NISSAN X-TRAIL T32 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Volkswagen Transporter — другой участник

Повреждения

Правая задняя дверь

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

14 мая 2018 года

Стоимость ремонта: 243 660 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 22 057 ₽

Стоимость механических работ: 17 375 ₽

Стоимость запасных частей: 204 228 ₽

Общая стоимость: 243 660 ₽

Ремонт

Усилитель левый бампера передний
отремонтировать

Усилитель переднего бампера правый
отремонтировать

Крыло переднее левое отремонтировать

Поперечина верхняя передняя отремонтировать

Оконцовка лонжерона переднего левого
внутреннего отремонтировать

Оконцовка лонжерона переднего правого
внутреннего отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Заглушка буксировочной проушины окраска
поверхности

Поперечина верхняя перекраска поверхности

Оконцовка лонжерона переднего левого
внутреннего окраска поверхности

Оконцовка лонжерона переднего правого
внутреннего окраска поверхности

Усилитель левый бампера покрасить

Усилитель правого бампера покрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Усилитель бампера покраска поверхности

Капот окраска для новой детали

Замена

Бампер передний

Накладка нижняя бампера

Абсорбер бампера передний

Усилитель бампера передний

Крепёж бампера передний

Крепление датчика переднего среднего левого

Крепление датчика переднего среднего правого

Датчик передний внутренний левый парковки

Датчик передний внутренний правый парковки

Решётка радиатора

Молдинг средний бампера передний

Решетка впуска воздуха

Эмблема на решетку радиатора

Капот

Фара левая

Фара правая

Противотуманная фара левая
Поперечина передняя нижняя
Конденсатор
Воздуховод передний левый
Жидкостный радиатор
Планка нижняя радиатора
Резиновая опора нижняя правая радиатора
Масляный радиатор механической коробки передач-
автоматической коробки передач
Дополнительный звуковой сигнал
Кронштейн распорный автоматической коробки
переключения передач
Однократное подгорание времени
Поперечина передняя нижняя - СНЯТИЕ/
УСТАНОВКА
Воздуховод нижний - снятие/установка
Воздуховод передний левый снятие/установка
Датчик парковки передний внутренний левый
снятие/установка

Датчик системы парковки передний внутренний
правый снятие/установка
Фары - обе - снятие/установка
Датчик/и передний внутренний парктроника снятие/
установка (дополнительные работы)
Бампер передний в сборе снятие/установка
Бампер передний в сборе - заменить
Решетка радиатора - заменить (снята)
Обе фары - замена (сняты)
Противотуманная фара левая заменить (снять)
Фара - отрегулировать
Радиатор - заменить (снят)
Нижний щиток двигателя - снятие/установка
Капот - заменить
Реле звукового сигнала снятие/установка
Масляный радиатор автоматической коробки
переключения передач - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Кондиционер-заправить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое - снятие/установка

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 70 400 ₽

Сумма: 240 324 ₽

Получено в 2019 году

Сумма: 36 375 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

25 марта 2018 года

Цена: 1 580 470 ₽

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Подарки апреля: панорамная крыша, кожаный салон, BILED оптика. /

РОЛЬФ №1 Nissan – Лучший Дилер Двух Столиц по продаже новых автомобилей! /

РОЛЬФ – ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! /

· Более 500 а/м в наличии с ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
25 марта 2018 11:42	1 580 470 ₽	-

1 апреля 2018
11:40

Не менялась

Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 470 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 295 000 — 2 250 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 411 300 — 1 543 600 ₽

15 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 15 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Размещение первого объявления на Авито

25 марта 2018 • Авито • Москва

Первая продажа

22 апреля 2018 • Дилер • Москва

ДТП

23 апреля 2018 • Данные о ДТП • Московская область

Период владения:

24 апреля 2018 — н.в.

Срок владения:

7 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

24 апреля 2018 • Данные о регистрации • Московская область

Установка доп. оборудования

11 мая 2018 • Дилер • Москва

ПЕРЕТЯЖКА САЛОНА КОЖА + АЛЬКАНТАРА, Укладка ковриков в салон Т32

Расчет стоимости ремонта

14 мая 2018 • Audatex

Текущий ремонт

23 июня 2018 • Пробег 4 468 км • Дилер • Москва

Акция СЕРВИС 2000

Кузовной ремонт

24 июня 2018 • Дилер • Москва

AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, БАМПЕР П - ЗАМ (СНЯТ), ОБЕ ФАРЫ - ЗАМ (СНЯТЫ), КОНДИЦИОНЕР-ЗАПРАВИТЬ, ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ЭМБЛЕМА РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У, ФАРЫ - С/У, БАМПЕР П - С/У ВКЛ: РЕШЁТКА РАДИАТОРА И ОБА ПОДКРЫЛКА - С/У., П/ТУМАННАЯ ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА), Защита картера ДВС РКП С/У, Воздушный диффузор, с/у, КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ ОБШИВКИ И РЕГУЛИРОВКУ КАПОТА, НАНЕСТИ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ВОСК, КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА - С/У (РАДИАТОР СНЯТЫ) ВКЛ: ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ШЛАНГИ И СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У НЕ ВКЛ: КОНДИЦИОНЕР ОТКАЧАТЬ И ЗАПРАВИТЬ, КРЫЛО

П Л - С/У (БАМПЕР И ФАРЫ СНЯТЫ) ВКЛ: ПОДКРЫЛОК - С/У, UA2811, UA28A1, ПОПЕРЕЧИНА П Н - С/У, РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ), ОДНОКРАТНОЕ ПОДГ ВРЕМЯ, МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР АКПП - С/У

● **Регламентное ТО**

31 октября 2018 • Пробег 13 627 км • Дилер • Москва

● **Регламентное ТО**

7 декабря 2018 • Пробег 13 627 км • Дилер • Москва

Техническое обслуживание 15 тыс.км.

● **Кузовной ремонт**

11 сентября 2019 • Пробег 28 285 км • Дилер • Москва

● **Регламентное ТО**

18 сентября 2019 • Пробег 27 933 км • Дилер • Москва

Техническое обслуживание 30 тыс.км.

● **Текущий ремонт**

16 августа 2020 • Пробег 47 389 км • Дилер • Москва

Очистка ДВС внутренняя, Фильтр воздушный двс замена, Акция.Мойка двигателя

● **Регламентное ТО**

30 августа 2020 • Пробег 47 389 км • Дилер • Москва


● **Регламентное ТО**

9 сентября 2020 • Дилер • Москва

Техническое обслуживание 45 тыс.км.

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 47 389 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найден 31 штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X-TRAIL

Дата производства: 02.2018

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: TDRLQWT32E8A-A-AG

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SUV

Двигатель: MR20DD

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: CVT

Опции: Привод:2WD;
WO HEADLAMP WASHER;
WITH AUTO A/C WITH DUAL ZONE CONTROL+LEA;
NAVI AVM;
GLONASS



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.