




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 апреля 2025 года

BMW SERIE 5, 2016



15 апреля 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 236 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X4X5E59410D937266

Госномер: M487УН777

Номер кузова:

X4X5E59410D937266

Номер двигателя: 66289723

Номер ПТС: 12PO616927

Тип ПТС: Бумажный дубликат

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1995 см³

Мощность: 190 л.с.

Последний пробег: 150 000 км

Предыдущие госномера:
M700CA21, K296MT126

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Было разрешение на работу в такси
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

- ℹ 6 владельцев по ПТС — среди них юридическое лицо, у последнего владельца меньше 6 месяцев
- ℹ 4 объявления на Авито
- ℹ 1 объявление на других площадках
- ℹ 2 техосмотра
- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 4 раза участвовал в аукционе Авито Авто
- ℹ 34 записи в истории эксплуатации
- ℹ Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.04.2025 00:04. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 6 владельцев по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 23 декабря 2016 — 3 сентября 2018

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 3 сентября 2018 — 13 августа 2020

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Москва

Название организации: ООО ПРАГМАТИК ДРАЙВ

3-й владелец

Период владения: 13 августа 2020 — 30 декабря 2021

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

18 июля 2019 года в 01:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Общие данные ДТП


Освещение: В темное время суток, освещение включено Число водителей и пассажиров: 3

Погода: Пасмурно

Число раненых: 1

Состояние проезжей части: Мокрое

Число погибших: 0



BMW SERIE 5 — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло


Левая задняя дверь

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Subaru — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

Пассажир 1

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо которому по характеру полученных травм обозначена необходимость амбулаторного лечения (вне зависимости от его фактического прохождения)

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь


Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

7 ноября 2020 года в 22:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

BMW SERIE 5 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

DAF XF95 series — другой участник


Повреждения

Правая часть передней части кабины

Правая дверь

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Hyundai ix35 — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть рамы

Левая нижняя задняя сторона кузова

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

8 октября 2021 года в 10:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


BMW SERIE 5 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Toyota RAV 4 — другой участник


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

24 сентября 2019 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость запасных частей: 500 000 – 750 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Частичная замена

Арку колеса заднюю левую наружную заменить

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Колесная арка задняя левая наружная окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Накладка порога левая окраска новая деталь

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Ультразвуковой датчик наружный левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Измерение

Электронный замер ходовой части

Подвеска передняя и задняя - регулировка

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама задняя внутренняя левая

Замена

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Накладка порога левая

Облицовка бампера задняя

Отражатель задний левый

Крепление наружное левое бампер задний

Ультразвуковой датчик наружный левый

Уплотнитель крышки багажника

Надпись тип транспортного средства задняя

Комплект клея для стекла заднего

Очиститель стекло задний	Насадка глушителя левая
Фонарь задний наружный	Теплоизоляция задняя левая
Фонарь задний внутренний левый	Шарнирный рычаг стабилизатора левый
Боковина задняя левая	Защитный щиток задний левый
Ремонтный комплект боковина левая с механизмом отделки деталей	Амортизатор задний левый
Клей K5A боковина левая	Кронштейн ступицы задний левый
Клей боковины левой	Рычаг подвески задний левый
Очистка R1 боковина левая	Балансир задний левый
Заклепка N4 боковина	Поперечный рычаг подвески задний верхний левый
Заклепка номер 3 боковины	Направляющий рычаг задний левый
Болт (ЭМС) боковина	Колёсный диск задний левый
Усилитель порога левый	Шина задняя левая
Усилитель средней стойки левый	Дверь задняя левая - замена (снята)
Заклепка N5 боковина	Боковина задняя левая - заменить
Пластиковая гайка	Облицовка бампер задний - заменить
Решетка вентиляционная отдушины левая	Дополнительные работы для систем парковки
Ремонтный комплект крыла арки наружной левой с механизмом отделки деталей	Обозначение модели заднее - заменить
Клей K5A колесная арка задняя левая	Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка
Главный замок задний амортизатор колес левый	Теплозащитный экран задний снятие/установка
Глухая заклепка номер 3 амортизатор/кронштейн левый	Шина/колесо заднее левое снятие/установка
Очиститель R1 к арки задний левый	Индикатор повреждения шины инициализировать
Накладка колесной арки задняя левая	Подвеска колеса задняя левая - снятие/установка
Задняя часть глушителя	Стойка подвески колеса задняя левая - замена (снятие)
	Амортизатор задний левый заменить (снять)

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка арки колеса задняя правая - снятие/установка	Карданный вал в сборе - снятие/установка
Эмблема BMW задняя - снятие/установка	Приводной вал задний отсоединить/закрепить
Топливный бак - снятие/установка	Выпускная система в сборе - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка	Дополнительный глушитель замена
Облицовка крыши - снятие/установка	Амортизатор задний левый - снятие/установка
Накладка крыши левая снятие/установка	

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации
Дверь задняя левая с антикоррозионной защитой
Боковина задняя левая дополнительная работа
Дверь задняя лакокрасочное обработка пола/днища
Боковина задняя лакокрасочное обработка пола/днища

6 июля 2022 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 150 000 – 200 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Ультразвуковой датчик наружный левая окраска поверхности

Пол багажника задний окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Крышка буксировочной проушины задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Замена

Облицовка бампера задняя

Отражатель задний правый

Крышка буксирной проушины задняя

Крепление наружное правое бампер задний

Направляющая нижняя средняя бампера заднего

Кронштейн бампер задний

Направляющая средняя бампер задний

Панель задка

Ремонтный комплект наружной панели смещения
отделки деталей

Клей к5 в наружной панели

Очиститель R1 наружный панель

Заклепка номер 3 панели наружная

Заклепка N4 наружная панель

Болт наружный панели

Пол багажника задний

Ремонтный комплект пола багажного с ремонтом
отделки деталей

Клей пола заднего

Очиститель R1 пола задний

Заклепка №3 пола заднего

Самостопорящийся болт пола задний

Облицовка щитка заднего

Насадка глушителя левая

Теплоизоляция задняя левая

Щиток задка - заменить

Облицовка бампер задний - заменить

Дополнительные работы для систем парковки

Пол багажного отделения средний - заменить

Теплозащитный экран задний снятие/установка

Насадка системы выпуска левая с установкой

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крышка багажника снятие/установка

Эмблема BMW задняя - снятие/установка

Номерной знак задний - снятие/установка

Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка

Фонарь задний внутренний правый - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Панель задка дополнительная обработка

Панель задка антикоррозийная обработка пола/днища

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 12 августа 2023 года

Источник: CarPrice

Пробег: 366 117 км

Регион: Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО



[Посмотреть ещё 28 фото на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

Осмотр от 18 августа 2023 года

Источник: CarPrice

Пробег: 366 133 км

Регион: Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО



[Посмотреть ещё 28 фото на сайте](#)




Посмотреть
фотографии
на сайте

Осмотр от 26 августа 2023 года

Источник: CarPrice

Пробег: 366 133 км

Регион: Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО



[Посмотреть ещё 28 фото на сайте](#)

[Посмотреть ещё 1 на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

! Было разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Разрешение от 9 февраля 2017 года

Регион выдачи: Московская область

Номер разрешения: 152794

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 8 февраля 2022 года

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 4 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.


29 ноября 2021 года

Цена: 1 470 000 ₽ ↓ 50 000 ₽



Пробег: 271 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 8 фото на сайте](#)

Описание

1.1 -1.2 - 1.3 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! Продаю свой любимый автомобиль, к сожалению так сложились обстоятельства, нужны деньги поэтому обмен не предлагать, никогда не подводил, те эмоции и комфорт Который он ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
29 ноября 2021 21:16	1 520 000 Р	271 000 км
29 ноября 2021 21:18	Не менялась	Не менялся
29 ноября 2021 21:24	Не менялась	Не менялся
29 ноября 2021 21:26	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

28 июля 2023 года

Цена: 1 800 000 ₽ ↓ 400 000 ₽

Пробег: 364 745 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 9 фото на сайте](#)

Описание

Продам надёжный легендарный бмв 520 дизель 2.0 на автомате. Автомобил в хорошем состоянии для своих лет двигатель не травит не димит коробка не буксует не пинает по электрика все работает комплектация:...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
28 июля 2023 17:51	2 200 000 ₽	364 745 км
28 июля 2023 17:52	Не менялась	Не менялся
28 июля 2023 20:48	Не менялась	Не менялся
29 июля 2023 20:01	2 000 000 ₽ ↓ 200 000 ₽	Не менялся


[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

19 сентября 2024 года

Цена: 138 600 Р ↓ 1 611 400 Р

Пробег: 200 000 км ↓ 70 000 км

Регион: Московская область, Мытищи



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)

Описание

С предложением торга обмена не беспокоить!
что сколько стоит, сам в курсе
как что работает должно работать...
салон норм, в хорошем не затертом состоянии!!!
с:.....
состояние сёл поехал...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
19 сентября 2024 05:35	1 750 000 Р	270 000 км
21 сентября 2024 13:03	1 550 000 Р ↓ 200 000 Р	Не менялся
23 сентября 2024 08:35	1 670 000 Р ↑ 120 000 Р	Не менялся
24 сентября 2024 15:02	1 749 000 Р ↑ 79 000 Р	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

i 4 раза участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

6 апреля 2025 года

Пробег: 150 000 км

Регион: Москва

Результат: Не выкуплен



[Посмотреть ещё 6 фото на сайте](#)

6 февраля 2025 года

Пробег: 200 000 км

Регион: Чувашия, Чебоксары

Результат: Не выкуплен

21 января 2025 года

Пробег: 120 000 км

Регион: Московская область, Мытищи

Результат: Не выкуплен

[Ещё найдено 1 прошлый аукцион. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчёта](#)

i 1 объявление на других площадках

13 августа 2023 года

Цена: 2 100 000 ₽

Пробег: 366 117 км

Регион: Санкт-Петербург

Авито Оценка — 1 400 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 550 000 — 2 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 302 500 — 1 568 600 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

34 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 34 события и 6 владельцев, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

23 декабря 2016 — 3 сентября 2018

Срок владения:

1 год 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

23 декабря 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

2 владелец

Период владения:

3 сентября 2018 — 13 августа 2020

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Москва

Название организации:

ООО ПРАГМАТИК ДРАЙВ

Смена владельца

3 сентября 2018 • Данные о регистрации • Москва

ДТП

18 июля 2019 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

24 сентября 2019 • Пробег 2016 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

12 августа 2020 • Пробег 98 000 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

13 августа 2020 — 30 декабря 2021

Срок владения:

1 год 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:
Москва

Смена владельца

13 августа 2020 • Данные о регистрации • Москва

ДТП

7 ноября 2020 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

8 октября 2021 • Данные о ДТП • Москва

Размещение первого объявления на Авито

29 ноября 2021 • Пробег 271 000 км • Авито • Москва

4 владелец

Период владения:
30 декабря 2021 — 12 октября 2023

Срок владения:
1 год 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Санкт-Петербург

Смена владельца

30 декабря 2021 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

ДТП

22 февраля 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

27 июня 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

6 июля 2022 • Пробег 318 396 км • Audatex

Регистрационное действие: Получение СТС

13 ноября 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

ДТП

31 января 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

20 марта 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

28 июля 2023 • Пробег 364 745 км • Авито • Санкт-Петербург

Диагностический осмотр

12 августа 2023 • Пробег 366 117 км • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО

Размещение первого объявления на других площадках

13 августа 2023 • Пробег 366 117 км • Объявления на других площадках • Санкт-Петербург

Диагностический осмотр

18 августа 2023 • Пробег 366 133 км • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО

Диагностический осмотр

26 августа 2023 • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО

Диагностический осмотр

1 сентября 2023 • Пробег 366 244 км • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО

Прохождение технического осмотра

10 октября 2023

Данные о техосмотре

Пробег 266 762 км • Снижение пробега



5 владелец

Период владения:

12 октября 2023 — 26 марта 2025

Срок владения:

1 год 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Республика Марий Эл

Смена владельца

12 октября 2023 • Данные о регистрации • Республика Марий Эл

Текущий ремонт

29 октября 2023 • Дилер • Чувашская Респ, Чебоксары г

Снятие и установка/замена тормозных колодок дисковых; Проверка по диагностическому листу осмотра (для Желтых автомобилей); Развал-схождение проверка

Размещение третьего объявления на Авито

19 сентября 2024 • Авито • Московская область, Мытищи

● **Регистрационное действие: Получение СТС**

22 октября 2024 • Данные о регистрации • Республика Марий Эл

● **Участие в аукционе Авито Авто**

9 января 2025 • Аукцион Авито Авто • Московская область, Мытищи

● **Участие в аукционе Авито Авто**

21 января 2025 • Пробег 120 000 км • Аукцион Авито Авто • Московская область, Мытищи

● **Регистрационное действие: Изменение регистрационных данных**

30 января 2025 • Данные о регистрации • Чувашская Республика - Чувашия

● **Участие в аукционе Авито Авто**

6 февраля 2025 • Аукцион Авито Авто • Чувашия, Чебоксары

● **6 владелец**

Период владения:
1 апреля 2025 — н.в.

Срок владения:
2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

● **Смена владельца**

1 апреля 2025 • Данные о регистрации

● **Участие в аукционе Авито Авто**


6 апреля 2025 • Пробег 150 000 км • Снижение пробега • Аукцион Авито Авто • Москва

● **Размещение четвёртого объявления на Авито**

9 апреля 2025 • Авито • Москва

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 366 244 км.



2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

12 августа 2020 года

Пробег: 98 000 км

10 октября 2023 года

Пробег: 266 762 км

Действителен: До 10 октября 2025 года

Номер диагностической карты: 103961042303523

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 25 октября 2024 года — 24 октября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 29 сентября 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем B47O/ B47T/ B47U радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это может вести к локальному обгоранию дифференцированной системы впуска вплоть до возгорания.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет произведена замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

С 7 марта 2025 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: На некоторых автомобилях BMW с дизельным двигателем B47O / B47T радиатор системы рециркуляции отработавших газов может стать негерметичным в течение срока службы. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламеняемые отложения. Это в редких случаях может вести к локальному обгоранию системы впуска вплоть до возгорания.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов. В дополнение будет проведена проверка функционирования датчиков давления и, при необходимости, замена системы впуска. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: 520d

Код модели: 5E59

Дата производства: 29.08.2016

Код серии: F10N

Серия: 5' F10 LCI

Код региона поставки: Россия

Двигатель: B47 (2000CC / 140kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: RWD

Кузов: седан

Код цвета салона: LEATHERETTE/SCHWARZ (K8SW)

Количество дверей: 4

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.