



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 31 мая 2025 года

Lexus RX, 2010

VIN: JTJBC11A602413992

Госномер: С472ВВ197

Номер кузова:

JTJBC11A602413992

Номер двигателя: J289420

Номер ПТС: 78УН149425

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 77УВ942985

Год выпуска: 2010

Тип ТС: УНИВЕРСАЛ

Цвет: Темно-серый

Объём двигателя: 3 456 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 232 661 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 23 записи в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 232 661 км
- ℹ 4 техосмотра
- ℹ 2 неоплаченных штрафа

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 31.05.2025 16:05. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 26 августа 2010 — н.в.

Срок владения: 14 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

17 декабря 2020 года в 08:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Lexus RX — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

17 июля 2023 года в 18:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

12 декабря 2024 года в 18:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3


Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

15 июня 2017 года

Стоимость ремонта: 15 307 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 001 ₽

Стоимость механических работ: 850 ₽

Стоимость запасных частей: 8 456 ₽

Общая стоимость: 15 307 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

15 июня 2023 года

Стоимость ремонта: 7 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 ₺

Стоимость механических работ: 5 ₺

Общая стоимость: 7 ₺

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка порога задняя левая - снятие/установка	Дополнительный стоп-сигнал - снятие/установка
Облицовка порога задняя правая - снятие/установка	Форсунка стеклоомывателя стекла задняя - снятие/установка
Облицовка верхняя А-стойка левая - снятие/установка	Задний стеклоочиститель снятие/установка
Облицовка верхняя А-стойка правая - снятие/установка	Облицовка панели задка - снятие/установка
Облицовка верхней стойки левой - снятие/установка	Отделение для ценных предметов снятие/установка
Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка	Вещевой отсек задний - снятие/установка
Крышка багажника нижняя - снятие/установка	Панель крыши - снятие/установка
Фонари номерного знака снятие/установка	Сиденье заднее левое - снятие/установка
Накладка крышки багажника - снятие/установка	Сиденье заднее правое - снятие/установка
	Видеокамера снятие/установка

5 сентября 2023 года

Стоимость ремонта: 229 444 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 55 ₽

Стоимость механических работ: 63 ₽

Стоимость запасных частей: 229 326 ₽

Общая стоимость: 229 444 ₽

Ремонт

Усилитель замка панели отремонтировать

Крепление замка панели отремонтировать

Окраска поверхности

Усилитель замка панели окраска внутренней детали

Крепление замка панели окраска внутренней детали

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Замена

Бампер передний

Абсорбер бампера передний

Лобовое стекло триплекс

Ремонтный комплект лобового стекла

Шумоизоляция планка лобового стекла

Крепёж лобового стекла смена отделки деталей

Фиксатор ветрового стекла

Зажимы лобового стекла

Клеющаяся плёнка

Бампер задний

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - заменить (снят)

Усилитель бампера передний снятие/установка

Лобовое стекло - снятие/установка

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 34 309 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1701700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 700 000 — 2 930 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 582 500 — 1 939 900 ₽

23 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 23 события и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
26 августа 2010 — н.в.

Срок владения:
14 лет 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Москва

Первичная регистрация

26 августа 2010 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Кузовной ремонт

10 сентября 2015

Бизнес кар
Пробег 88 334 км • Москва

Окраска : окраска 1-ой детали



BUSINESS CAR

Визит на сервис

26 октября 2015

Бизнес кар
Пробег 88 335 км • Москва



BUSINESS CAR

Регламентное ТО

9 мая 2016

Бизнес кар
Пробег 99 725 км • Москва



BUSINESS CAR

То : то 100 000 км пакетное,t : продувка радиаторов при то (пг) (не заменяет работу по промывке, выполняется без снятия). ,проверка : проверка и очистка задних тормозных механизмов,= : уборка автомобиля лексус

Кузовной ремонт

14 июня 2016

Бизнес кар
Пробег 101 144 км • Москва

Снятие, уст-ка : ветровое стекло,снятие, уст-ка : вентиляционная решётка моторного отсека



BUSINESS CAR

Прохождение технического осмотра

23 августа 2016 • Пробег 106 098 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

23 августа 2016

Бизнес кар

Москва

= : проведение технического осмотра (m1)



● Регламентное ТО

24 ноября 2016

Бизнес кар

Пробег 110 701 км • Москва

Проверка : проверка и очистка передних тормозных механизмов,то : то 110 000 км. пакетное



● Текущий ремонт

27 марта 2017

Бизнес кар

Пробег 115 017 км • Москва

= : уборка автомобиля лексус,снятие,уст-ка : задний диск (одна сторона),промывка радиатора акпп,снятие,уст-ка : колодки заднего дискового тормоза (обе стороны),снятие,уст-ка : задний диск (одна сторона),пакет sara



● Текущий ремонт

8 июня 2017

Бизнес кар

Пробег 116 572 км • Москва

Зам. : заправка газом охладителя или кондиционера



● Расчет стоимости ремонта

15 июня 2017 • Пробег 116 290 км • Audatex

● Кузовной ремонт

26 июня 2017

Бизнес кар

Пробег 116 826 км • Москва

Замена : бампер задний,дефектовка птф левого,окраска : окраска накладки заднего бампера (новая),окраска : подготовительно-заключительные работы



● Прохождение технического осмотра

31 августа 2018 • Пробег 131 378 км • Данные о техосмотре

● Прохождение технического осмотра

21 мая 2019 • Пробег 143 277 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

25 октября 2020 • Пробег 170 297 км • Данные о техосмотре

ДТП

17 декабря 2020 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

15 июня 2023 • Audatex

ДТП

17 июля 2023 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

5 сентября 2023 • Audatex

Визит на сервис

6 сентября 2023 • Пробег 232 661 км • Дилер

Визит на сервис

6 сентября 2023 • Дилер

Визит на сервис


6 сентября 2023 • Дилер

ДТП

12 декабря 2024 • Данные о ДТП • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 232 661 км.



1 владелец

4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

23 августа 2016 года

Пробег: 106 098 км

31 августа 2018 года

Пробег: 131 378 км

21 мая 2019 года

Пробег: 143 277 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

i 2 неоплаченных штрафа

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 28 мая 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810577250528553432

Дата происшествия: 18 мая 2025 года

Описание: 12.16.1 - Несоблюдение требований знаков или разметки, за искл.случаев, предусм.др.статьями гл.12.

Штраф от 30 мая 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810577250530288228

Дата происшествия: 29 мая 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

[Ещё найдено 157 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 26 августа 2024 года — 25 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS RX270/350/450H

Код модели: GYL15L-AWXGKW

Описание: AGL10,GGL15,GYL1#

Дата производства: 06.2010

Код цвета салона: LC00

Период производства: 03.2009 - 09.2015

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: STANDARD TYPE;
Тип трансмиссии: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION;
Двигатель: (2GRFXE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: EUROPE



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.