



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 22 июля 2025 года

Lexus RX, 2017

VIN: JTJВAMСА702040563

Госномер: М797МХ197

Номер кузова:

JTJВAMСА702040563

Номер двигателя: W683877

Номер ПТС: 78УХ400784

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7756429721

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 238 л.с.

Последний пробег: 48 319 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 16 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Попал под отзывную кампанию
- ℹ 1 объявление на других площадках
- ℹ Пробег — 57 163 км
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 22.07.2025 18:00. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 20 декабря 2017 — н.в.

Срок владения: 7 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

18 июля 2020 года в 11:20

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Lexus RX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

15 сентября 2020 года

Стоимость ремонта: 348 032 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 069 ₽

Стоимость механических работ: 33 500 ₽

Стоимость запасных частей: 299 463 ₽

Общая стоимость: 348 032 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство в сборе замерить

Дополнительно: схождение задних колёс регулировка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая	Кронштейн бампера задний левый - снятие/установка
Уплотнитель рамы двери задний левый	Сабвуфер - снятие/установка
Накладка защитная нижняя дверь задняя левая	Замок бака снятие/установка
Молдинг задней двери задний левый	Колесо заднее левое - снятие/установка
Кронштейн наружный левый бампер задний	Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Накладка боковин задняя левая	Шина/диск задний левый - снятие/установка
Крышка топливного фильтра	Колесо/колеса сбалансировать
Ящик для инструментов	Вентиляционная решетка задняя левая снятие/установка
Вкладыш багажника передний	Фонарь задний наружный левый - снятие/установка
Ниша запасного колеса	Уплотнитель крышки багажника снятие/установка
Сабвуфер	Подкрылок задний левый - снятие/установка
Колёсный диск задний левый	Лючок топливного бака - снятие/установка
Дверь задняя левая - заменить	Спинка сиденья задняя левая - снятие/установка
Облицовку нижней двери задка снять/установить	Сиденье многоместное заднее левое с установкой
Бампер задний - снятие/установка	

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

i **1 объявление на других площадках**

30 января 2022 года

Цена: 3 650 000 ₽

Пробег: 57 163 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва и МО, Москва

Авито Оценка — 3 032 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 100 000 — 4 850 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 911 000 — 3 305 200 ₽

16 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 16 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

10 декабря 2017 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

19 декабря 2017 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

19 декабря 2017 • Дилер • Москва

Шиномонтаж,внедорожники, Шины, упаковочные работы, Шиномонтаж, дополнительные работы (профиль ниже 55)

Установка доп. оборудования

19 декабря 2017 • Дилер • Москва

Установка автозапуска для систем Pandora, Установка сигнализации Pandora

Период владения:

20 декабря 2017 — н.в.

Срок владения:

7 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

20 декабря 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Текущий ремонт

8 января 2018 • Дилер • Москва

Регламентное ТО

31 июля 2019 • Пробег 20 205 км • Дилер • Москва

ТО - 20 000 КМ, Мойка моторного отсека, Воздушный фильтр - замена.

ДТП

18 июля 2020 • Данные о ДТП • Москва

Регламентное ТО

25 июля 2020 • Пробег 31 049 км • Дилер • Москва

ТО - 30 000 КМ, Мойка моторного отсека

Визит на сервис

26 августа 2020 • Дилер • Москва

Расчет стоимости ремонта

15 сентября 2020 • Audatex

Кузовной ремонт

19 сентября 2020 • Пробег 33 389 км • Дилер • Москва

ШИНА ИЛИ ДИСК (ОДНОГО КОЛЕСА), Подбор и приготовление краски, РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС, БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА (СО СНЯТИЕМ С АВТОМОБИЛЯ, ДВА КОЛЕСА), Задний бампер: снятие и установка, Задний фонарь наружный (одна сторона): снятие и установка, Заднее сиденье: снятие и установка, Задняя дверь (одна сторона): замена, ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС (ВСЕХ), УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОЕМА ДВЕРИ БАГАЖНИКА, КРЫШКА НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА, ПРОБКА НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, ВОЗДУШНАЯ РЕШЕТКА З ПР С/У

Регламентное ТО

12 июня 2021 • Пробег 39 601 км • Дилер • Москва

ТО - 40 000 КМ, МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР АКПП - С/У, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, Очистка системы смазки двигателя

Размещение первого объявления на других площадках

30 января 2022 • Пробег 57 163 км • Объявления на других площадках • Москва и МО, Москва

Регламентное ТО

12 марта 2022 • Пробег 48 319 км • Дилер • Москва


ТО50000 км, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, Фильтр воздушный ДВС - заменить

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера

17 июня 2025 • Данные о регистрации • г. Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 57 163 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 28 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 10 декабря 2017

Цвет: Серый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 19 декабря 2024 года — 18 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 24 января 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Lexus RX 200T, Lexus RX 350 и Lexus RX 450h, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы форсунками стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания воды, находящейся внутри. Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации, вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS RX SERIES

Код модели: AGL25L-AWTGZW

Описание: AGL2#,GGL25,GYL25

Дата производства: 10.2017

Код цвета салона: LB04

Период производства: 09.2015 - 09.2022

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Тип кузова: WAGON;
Комплектация: STANDARD TYPE;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO;
Рынок сбыта: EUROPE



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт



Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.