


Посмотреть на сайте

Отчёт от 17 мая 2025 года

# Land Rover Discovery Sport, 2016



При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 112 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

VIN: SALCA2BN2HH662473

Госномер: M802EA134 Номер кузова:

SALCA2BN2HH662473

Номер двигателя: 160922W0912

Тип ПТС: Бумажный оригинал Номер СТС: 9932113547

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1999 см<sup>3</sup>

Мощность: 179 л.с.

Последний пробег: 190 000 км

Предыдущие госномера: A330УO198, У938PH178

### Недостатки

- Был в ДТП
- Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- Есть расчёты стоимости ремонта
- Были кузовные ремонты

### Прочее

- 🕕 4 владельца по ПТС
- 5 объявлений на Авито
- 50 записей в истории эксплуатации
- 1 техосмотр

- Есть результаты диагностики
- 1 раз участвовал в аукционе Авито Авто
- Пробег 194 783 км
- Есть таможенная декларация

### Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- Не найдены неоплаченные штрафы

- Нет сведений о розыске
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- Сведения об отзывных кампаниях не найдены

# Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

# ● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

# Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.05.2025 18:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

# 4 владельца по ПТС

### 1-й владелец

Период владения: 29 декабря 2016 — 25 октября 2018

Срок владения: 1 год 10 месяцев Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

#### 2-й владелец

Период владения: 25 октября 2018 — 20 февраля 2020

Срок владения: **1 год 4 месяца** Тип владельца: **Физическое лицо** 

Место регистрации: Санкт-Петербург

#### 3-й владелец

Период владения: 20 февраля 2020 — 7 декабря 2020

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Посмотреть еще 1 на сайте

# • Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

# 23 октября 2017 года в 19:10

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

### Land Rover Discovery Sport — автомобиль из отчёта

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

# Hyundai Solaris — другой участник

# Повреждения

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



• Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

# 31 августа 2018 года в 14:35

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


# Land Rover Discovery Sport — автомобиль из отчёта

# Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



• Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

# Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

# 9 ноября 2017 года

Стоимость ремонта: 3 200 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 1 200 ₽

Стоимость механических работ: 2 000 ₽

Общая стоимость: 3 200 ₽

### Ремонт

Подкрылок задний наружный левый отремонтировать

### Окраска поверхности

Подкрылок задний наружный левая окраска внутренняя деталь

#### 2 апреля 2018 года

Стоимость ремонта: 488 203 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 25 740 ₽

Стоимость механических работ: 61 936  $\mbox{\ P}$  Стоимость запасных частей: 400 135  $\mbox{\ P}$ 

Общая стоимость: 488 203 ₽

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Молдинг крышки багажника ремонтная окраска Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50% Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

### Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Крышка бампера задняя окраска новая деталь

#### Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Балка бампера задняя окраска поверхности

Панель пола задняя окраска поверхности

Шиток задка задний в окраске поверхности

Щиток задка пола задний окраска поверхности

#### Измерение

Схождение заднее проверить

#### Замена

Агрегатная балка задняя левая Задняя стенка - замена

Агрегат балка задняя правая Панель пола задняя - заменить

Постоянная доплата для отдельного Сиденье заднее левое - снятие/установка Облицовка крыши - снятие/установка Сиденье заднее правое - снятие/установка

Экран задний - снятие/установка Крепление вспомогательных агрегатов - снятие/

Топливный бак - снятие/установка установка

Топливный бак ОПОРОЖНИТЬ/ЗАЛИТЬ Бампер задний левый правый

Бампер задний - снятие/установка Крышка бампера задняя левая правая

Бампер задний - заменить Крепление левого бампера

Кронштейн бампера задний - снятие/установка Накладка средняя бампер задний левая правая

Крепеж левый/правый бампера задний снятие/ Уплотнитель крышки багажника

установка Балка бампера задняя левая правая

Крышка багажника - заменить Крышка багажника

Заднее стекло - снятие/установка Кабельный жгут бампера задний левый правый

Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка Комплект проводов крышки багажника

Включает: Кронштейн правый бампера задний Эмблема изготовителя Задняя панель пола задняя заменить Надпись задняя левая

Усилитель верхний левый щитка задка - заменить Надпись задняя правая

Панель задка верхняя - заменить Комплект клея для стекла заднего левого правого

Габаритный фонарь задний наружный Подкрылок задний левый

Габаритный фонарь задний внутренний левый Подкрылок задний правый

Габаритный фонарь задний внутренний правый Задняя стенка

Противотуманный фонарь задний левый Щиток задка задний

Противотуманный фонарь задний правый Щиток задка пола задний левый правый Молдинг колесной арки задний левый Усилитель верхний левый наружный щиток

Молдинг колесной арки задний правый Банка глушителя

Панель пола задняя левая правая Резонатор крепления глушителя средний

Защитная панель задняя левая правая Резинка разъемная выхлопная задняя правая

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - поставить/снять

Облицовка D-стойки левая - снятие/установка

Облицовка D-стойки правая - снятие/установка

Задний док рихтовать восстановление геометрии

### Антикоррозийная обработка

Крышка багажника нижняя - антикоррозийная обработка пустот

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

### 12 апреля 2018 года

### Ремонт

Без видимых повреждений

### Посмотреть еще 1 на сайте

# Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### Получено в 2018 году

Сумма: 11 569 ₽

# Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

# Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать выездную диагностику

Посмотреть фотографии на сайте

# Осмотр от 11 февраля 2025 года

Источник: CarPrice Пробег: 194 783 км

Регион: Московская обл, Москва и МО



Посмотреть ещё 11 фото на сайте

# Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

# Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

# Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

# Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

# Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

#### 5 объявлений на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

### 21 января 2020 года

Цена: **1615 000 ₽ ↓ 130 000 ₽** 

Пробег: 96 456 км



Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург





Посмотреть ещё 22 фото на сайте

### Описание

Автомобиль продает AO "ABTODOM" Официальный дилер BMW и MINInnПройдена комплексная диагностика.Дополнительные опции:-Панорамная крыша-Кожаный салон-Камера заднего вида-BiXenon с омывателем высокого да...

Читать полное описание на сайте

### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
<b>21</b> января <b>2020</b> 17:59	1 745 000 ₽	96 456 км
<b>22 января 2020</b> 14:30	Не менялась	Не менялся
<b>22 января 2020</b> 21:30	1 699 000 ₽ ↓ 46 000 ₽	Не менялся
<b>29</b> января <b>2020</b> 15:24	1 635 000 ₽ ↓ 64 000 ₽	Не менялся


Посмотреть полную историю изменений на сайте

# 2 октября 2020 года

Цена: 2350000₽

Регион: Санкт-Петербург





Посмотреть ещё 6 фото на сайте

# Описание

Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Кузов в родной краске. Полный комплект ключей и документов.

# История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
2 октября 2020 13:31	2 350 000 ₽	-
2 октября 2020 14:25	Не менялась	121 000 км ↑ 120 879 км

### 31 октября 2020 года

Цена: 2099 870 ₽ Пробег: 124 300 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург





#### Описание

РОЛЬФ Полюстрово работает online.

Теперь получить консультацию, дистанционно посмотреть автомобиль по видеосвязи и совершить покупку можно не выходя из дома!

Мы делаем все возможное, чтобы покупка авт...

Читать полное описание на сайте

# История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
<b>31 октября 2020</b> 07:07	2 099 870 ₽	124 300 км

### Посмотреть еще 2 на сайте

Уникальные данные

# 🕕 1 раз участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

# 14 февраля 2025 года

Пробег: 190 000 км

Регион: Московская область, Химки

Результат: Не выкуплен



Посмотреть объявление и фото на сайте



# Авито Оценка — 1899 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за  $2\,000\,000-3\,333\,333\,$   $\rlap{\ }$  Этот автомобиль оценивается в  $1\,804\,100-2\,050\,900\,$   $\rlap{\ }$ 


Чтобы узнать, из чего складывается оценка, откройте Авито.

# 50 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 50 событий и 4 владельца.

#### Таможенные сведения

2 декабря 2016 • Данные о таможенном оформлении



#### Первая продажа

28 декабря 2016 • Дилер • Санкт-Петербург

#### 1 владелец

Период владения:

29 декабря 2016 — 25 октября 2018

Срок владения:

1 год 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

#### Первичная регистрация

29 декабря 2016 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### 🧧 Текущий ремонт

9 февраля 2017 • Пробег 3 767 км • Дилер

#### Выполненные работы:

• Управление двигателем - диагностика системы - включая настройку нового электронного блока управления

### Текущий ремонт

4 апреля 2017 • Пробег 12 730 км • Дилер

#### Выполненные работы:

- Диалоговая приемка
- Обслуживание через 13 000 км или 12 месяцев только для России
- Обслуживание через 13 000 км или 12 месяцев только для России

#### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 1L(for Jaguar) 15801D
- Масло моторное EDGE Professional E OW-30 1L(for Jaguar) 15801D
- ПРОКЛАДКА
- ПРОКЛАДКА
- ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР

#### Текущий ремонт

4 aпреля 2017 • Дилер

#### Выполненные работы:

• Промывка масляной системы

#### Затраченные материалы и запчасти:

• Очиститель двигателя 400 мл VEP

### Текущий ремонт

26 июля 2017 • Пробег 25 817 км • Дилер

#### Выполненные работы:

• Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России

#### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 1L(for Jaguar) 15801D
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР ТОПЛИВА

### Текущий ремонт

26 июля 2017 • Дилер

#### Выполненные работы:

- Промывка масляной системы
- Элемент воздушный фильтр замена (во время обслуживания)

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Очиститель двигателя 400 мл VEP
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

#### Кузовной ремонт

3 августа 2017 • Пробег 27 049 км • Дилер

### Выполненные работы:

- Постоянная доплата для отдельного
- Стекло лобовое замена

### Затраченные материалы и запчасти:

- 1407BS2
- ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (D)

#### Текущий ремонт

19 октября 2017 • Пробег 38 618 км • Дилер

#### Выполненные работы:

• Обслуживание через 39 000 км или 36 месяцев - только для России

#### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 60L(for Jaguar) 15801A
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)

#### Текущий ремонт

**19 октября 2017** • Дилер

#### Выполненные работы:

- Выполнить синхронизацию насосов ТНВД.
- Молдинг двери нижнее переднее замена
- Промывка масляной системы
- Прочие работы
- Слесарные работы

#### Затраченные материалы и запчасти:

- НАРУЖНЫЙ МОЛДИНГ ДВЕРИ
- Очиститель двигателя 400 мл VEP

# ДТП

23 октября 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

#### Расчет стоимости ремонта

9 ноября 2017 • Audatex

#### Кузовной ремонт

23 ноября 2017 • Дилер

#### Выполненные работы:

- Бак слив топлива
- Бак топливо снятие для доступа и установка
- Геометрия рулевого управления (в соответствии с SRO 576504) и регулировка подрамника – проверка и регулировка ДВЕРЦА - ТОПЛИВОНАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА - ЗАМЕНА
- Дверь
- Дверь Дверь
- Дверь
- Дверь
- Дверь
- Дверь Дверь
- Дверь
- Дверь
- Дверь
- Дверь багажника в сборе замена
- Дверь задняя левая полировка
- Заднее сиденье левая/каждая снятие для доступа и установка Заднее сиденье правое снятие для доступа и установка
- Колесо и шина в сборе каждый снятие для доступа и установка Колесо и шина в сборе каждый снятие для доступа и установка
- Молдинг молдинг нижний замена Молдинг молдинг нижний замена
- ОБВЕС БАМПЕРА ЗАДНИЙ ЗАМЕНА
- Обвес бампера задний снятие для доступа и установка
- Подрамник задняя подвеска снятие для обеспечения доступа и установка на место - с активной трансмиссией
- Покрытие панель боковины кузова задний замена
- Покрытие панель боковины кузова задний замена
- Работа из Audatex

- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Работа из Audatex
- Расширитель арки заднего левого крыла очистка
- Стекло дверь багажника замена
- Установленный допуск сдача в ремонт отдельного автомобиля
- Фонарь в сборе задний левый/все замена
- Фонарь в сборе задний левый/все замена

#### Затраченные материалы и запчасти:

- 1407BS
- 6 ГРАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ
- АНТЕННЫЙ МОДУЛЬ
- БОЛТ
- БОЛТ
- ГАЙКА
- ДАТЧИК ДВЕРЬ БАГ.ОТД. БЕЗ ПЕТЕЛЬ
- ЗАДН. ФОН., СТ.-СИГН. И УКАЗ. ПОВ. ЗАДН. ФОН., СТ.-СИГН. И УКАЗ. ПОВ. ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ
- ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ
- ЗАДНИЙ ФОНАРЬ
- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА
- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА
- ЗАЖИМ ОТДЕЛКИ
- КРОНШТЕЙН
- КРЫШКА
- КРЫШКА БУКСИРОВОЧНОГО КРЮКА
- ЛОКЕР КОЛЕСНОЙ АРКИ
- ЛОКЕР КОЛЕСНОЙ АРКИ
- МОЛДИНГ-ЗАДНЯЯ КОЛЕСНАЯ АРКА МОЛДИНГ-ЗАДНЯЯ КОЛЕСНАЯ АРКА ОТДЕЛКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
- ОТДЕЛКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
- ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
- ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
- ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
- ПОЛ В СБОРЕ
- ПОПЕРЕЧИНА
- ПРОВОД
- ТЕПЛОЗАШИТА НАПОЛЬНАЯ
- ТЕПЛОЗАЩИТА НАПОЛЬНАЯ
- **УСИЛЕНИЕ**
- УСИЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РАМЫ
- ЭКРАН
- ЭЛ.ПРОВОДКА СОЧЛЕНЕНИЯ ПРИ
- ЭТИКЕТКА

#### Визит на сервис

15 декабря 2017 • Пробег 39 144 км • Дилер

# Текущий ремонт

22 декабря 2017 • Дилер

### Выполненные работы:

• Шины - комплект - замена и установка

#### Кузовной ремонт

20 января 2018 • Дилер

#### Выполненные работы:

• Арматура бампера - задний - замена

#### Затраченные материалы и запчасти:

- ДЕМПФЕР КРЫШКИ
- ЗАДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ

#### Расчет стоимости ремонта

2 апреля 2018 • Пробег 38 618 км • Audatex

#### Текущий ремонт

12 апреля 2018 • Пробег 51 599 км • Дилер

#### Выполненные работы:

• Обслуживание через 52 000 км или 48 месяцев - только для России

### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 60L(for Jaguar) 15801A
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР ТОПЛИВА
- ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

### Текущий ремонт

12 апреля 2018 • Дилер

#### Выполненные работы:

- Датчик износа тормозных колодок задний замена со снятым колесом
- Датчик износа тормозных колодок передний замена со снятым колесом
- Колодки/накладки задний комплект замена
- Колодки/накладки передние комплект замена

### Затраченные материалы и запчасти:

- ДАТЧИК
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
- Смазка медная VenWell, спрей 400мл
- ЭЛЕКТРОП. СИСТ. ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

### Расчет стоимости ремонта

12 апреля 2018 • Пробег 51 647 км • Audatex

#### Расчет стоимости ремонта

18 апреля 2018 • Audatex

#### Текущий ремонт

3 августа 2018 • Пробег 64 554 км • Дилер

#### Выполненные работы:

• Обслуживание через 65 000 км или 60 месяцев - только для России

#### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 60L(for Jaguar) 15801A
- ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
- ФИЛЬТР

### Текущий ремонт

4 августа 2018 • Дилер

#### Выполненные работы:

- Комплексная компьютерная диагностика электросистем / диагностика **APPROVED**
- Осмотр ходовой части автомобиля/осмотр течей / диагностика **APPROVED**

### Продажа

7 августа 2018 • Пробег 64 554 км • Дилер • Санкт-Петербург

#### ДТП

31 августа 2018 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

#### Текущий ремонт

7 сентября 2018

#### Mobiscar

Санкт-Петербург, СПБ

#### Ремонт скола

# Кузовной ремонт

18 сентября 2018 • Пробег 71 609 км • Дилер

# Выполненные работы:

- Декоративная панель дверь багажника нижний замена
   ОЧИСТКА КУЗОВА ОТ ГРЯЗИ
- Спойлер багажник/задняя дверь верхняя замена
- Стекло дверь багажника замена
- Установленный допуск сдача в ремонт отдельного автомобиля

#### Затраченные материалы и запчасти:

- 1407BS
- СТЕКЛО ОКНА ЗАДКА

#### Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

25 сентября 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

#### Текущий ремонт

27 сентября 2018 • Пробег 72 284 км • Дилер

#### Выполненные работы:

- Диагностика передней/задней подвески
- Сбор данных сканирования

#### MOBISCAR®

#### 2 владелец

Период владения:

25 октября 2018 - 20 февраля 2020

Срок владения:

1 год 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

#### Смена владельца

25 октября 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

#### Продажа

1 ноября 2018 • Пробег 72 284 км • Дилер • Санкт-Петербург

#### Визит на сервис

28 ноября 2018 • Пробег 74 360 км • Дилер

#### Визит на сервис

14 декабря 2018 • Пробег 75 067 км • Дилер

### Текущий ремонт

10 февраля 2019 • Пробег 77 401 км • Дилер

#### Выполненные работы:

- Гибкие шланги тормозной системы замена (во время обслуживания)
- Обслуживание через 78 000 км или 72 месяца только для России
- Тормозная жидкость замена (во время обслуживания)

#### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 208L(for Jaguar) 15BAB2 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
- ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
- ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
- ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ
- ФИЛЬТР
- ФИЛЬТР ТОПЛИВА

### Текущий ремонт

14 июня 2019 • Пробег 84 514 км • Дилер

#### Выполненные работы:

• Ключ зажигания - включить / выключить

### Текущий ремонт

27 сентября 2019 • Дилер

#### Выполненные работы:

• Обслуживание через 91 000 км или 84 месяца - только для России

### Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
- Масло моторное EDGE Professional E 0W-30 208L(for Jaguar) 15CA9C
- ФИЛЬТР

#### Текущий ремонт

27 сентября 2019 • Дилер

#### Выполненные работы:

- Датчик износа тормозных колодок задний замена со снятым колесом
- Колодки/накладки задний комплект замена

### Затраченные материалы и запчасти:

- ДАТЧИК
- КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК

#### Прохождение технического осмотра

17 октября 2019 • Пробег 91 466 км • Данные о техосмотре

### Размещение первого объявления на Авито

21 января 2020 • Пробег 96 456 км • Авито • Санкт-Петербург

#### 3 владелец

Период владения:

20 февраля 2020 — 7 декабря 2020

Срок владения:

10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

#### Смена владельца

20 февраля 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

#### Размещение второго объявления на Авито

2 октября 2020 • Пробег 121 000 км • Авито • Санкт-Петербург

### Размещение третьего объявления на Авито

31 октября 2020 • Пробег 124 300 км • Авито • Санкт-Петербург

#### Размещение четвёртого объявления на Авито

10 ноября 2020 • Авито • Санкт-Петербург

### Продажа

30 ноября 2020 • Пробег 124 300 км • Дилер • St.-Petersburg

#### 4 владелец

Период владения:

7 декабря 2020 — н.в.

Срок владения:

4 года 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

### Смена владельца

7 декабря 2020 • Данные о регистрации • Москва

#### Визит на сервис

8 июня 2022

# СТО Вилгуд

Долгопрудный г

### Выполненные работы:

- Прием автомобиля: Осмотр
- Диски тормозные передние включая колодки: Замена Диски тормозные задние включая колодки: Замена
- Выдача автомобиля: Осмотр

# Затраченные материалы и запчасти:

- ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ 98058300 TEXTAR, TEXTAR
- ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК QF60F00486 QUATTRO FRENI, QUATTRO FRENI

#### Диагностический осмотр

11 февраля 2025 • Пробег 194783 км • Данные о диагностиках • Московская обл, Москва и МО

#### Размещение пятого объявления на Авито

12 февраля 2025 • Пробег 190 000 км • Авито • Московская область, Химки


#### Участие в аукционе Авито Авто

14 февраля 2025 • Аукцион Авито Авто • Московская область, Химки



# Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 194783 км.



# 1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

# 17 октября 2019 года

Пробег: 91466км

Действителен: До 18 октября 2021 года

Номер диагностической карты: 95920011906793

# Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 69 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

# Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 2 декабря 2016

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Спецификация: НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ "LAND ROVER DISCOVERY SPORT", 15.11.16, VIN:

SALCA2BN2HH662473, КУЗОВ: SALCA2BN2HH662473, ШАССИ: ОТСУТСТВУЕТ, ДВИГАТЕЛЬ: ДИЗЕЛЬНЫЙ, 204DTD 160922W0912, 1999CM3, 132КВТ/179.52Л.С,

ЭК.КЛ:5, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ПОЛНАЯ МАССА: 2505КГ,МЕСТ:4,

# Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

# Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

# Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

# He получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.