



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 29 декабря 2020 года

LANDROVER DISCOVERY SPORT, 2018



10 августа 2018 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 13 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: SALCA2BN6JH756846

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 38 929 км

Предыдущие госномера:
K112УР196

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 1 владелец по ПТС — юридическое лицо
- ℹ 19 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ 1 объявление на Авито
- ℹ Пробег — 38 929 км
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Нет сведений о использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 29.12.2020 17:09. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 1 владелец по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

Период владения: 15 января 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 6 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Свердловская Область

Название организации: ЗАО АВТОЦЕНТР ЛАКИ МОТОРС

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

13 марта 2019 года в 19:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


LANDROVER DISCOVERY SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

20 апреля 2020 года в 13:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


LANDROVER DISCOVERY SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

19 ноября 2020 года

Стоимость ремонта: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 40 000 – 50 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Замена

Крыло п л

Накладка крыла л

Зажим крепежный

Крыло п л - с/у

Колесо п л - с/у

Окраска новой детали

Крыло п локраска нов дет эт

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь п лремонт окраска эт

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Постоянная доплата для отдельн

Упл опускного стекла л нар - с/у

Бампер п в сб снят/устан

Наружная ручка двери п л - с/у

Фара - отрегулировать

Накладка двери п л - с/у

Дверь п л - с/у

Стекло двери п л - с/у

Дверь п л подогнать

Стеклоподъемник дверь п л - с/у

Обивка двери п л - с/у

Замок двери п л - с/у

Уплотнитель двери п л - с/у

Накладка двери п л - с/у

Наружное зеркало заднего вида л - с/у

Колесо п пр - с/у

Упл опускного стекла л вну - с/у

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

📌 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

10 августа 2018 года

Цена: 2 599 000 ₽ ↓ 593 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Свердловская область, Екатеринбург



[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

Описание

Двигатель и трансмиссия

– Система рулевого управления с электроусилителем (EPAS)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Информационно-развлекательные системы и связь

– Один USB с возможностью подзарядки устройств для первого ряда сид...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
10 августа 2018 00:08	3 192 000 ₽	-
10 августа 2018 14:58	Не менялась	Не менялся
10 августа 2018 15:19	Не менялась	Не менялся
10 августа 2018 18:11	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

19 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 19 событий и 1 владелец, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

26 марта 2018 • Данные о таможенном оформлении

Размещение первого объявления на Авито

10 августа 2018 • Авито • Свердловская область, Екатеринбург

Период владения:

15 января 2019 — н.в.

Срок владения:

6 лет 6 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Свердловская Область

Название организации:

ЗАО АВТОЦЕНТР ЛАКИ МОТОРС

Первичная регистрация

15 января 2019 • Данные о регистрации • Свердловская Область

ДТП

13 марта 2019 • Данные о ДТП • Свердловская область

Текущий ремонт

10 апреля 2019 • Пробег 2 825 км • Дилер

Выполненные работы:

- Шина(-ы) – демонтаж и повторная установка – включая замену вентиля и балансирных грузов

Затраченные материалы и запчасти:

- ГРУЗЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ В ГРАММАХ
- МЕШОК ДЛЯ ШИН

Текущий ремонт

29 июля 2019 • Пробег 12 912 км • Дилер

Выполненные работы:

- Бесплатный сервис
- Бесплатный сервис
- Обслуживание через 8 000 миль/ 13 000 км или 12 месяцев – только для остальных стран мира
- Обслуживание через 8 000 миль/ 13 000 км или 12 месяцев – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - МАСЛО МОТОРНОЕ Castrol 0W30 EDGE Prof E, 60л (STJLR.03.5007) БОЧКОВОЕ
 - МАСЛО МОТОРНОЕ Castrol 0W30 EDGE Prof E, 60л (STJLR.03.5007) БОЧКОВОЕ
-

Текущий ремонт

28 сентября 2019 • Пробег 16 519 км • Дилер

Выполненные работы:

- Бесплатный сервис
- СЛИВ/ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ СМАЗКИ - МЕТОД ОБСЛУЖИВАНИЯ
- Шина(-ы) – демонтаж и повторная установка – включая замену вентиля и балансирных грузов

Затраченные материалы и запчасти:

- ГРУЗЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЧЕРНЫЕ В ГРАММАХ
 - МЕШОК ДЛЯ ШИН
-

Текущий ремонт

25 ноября 2019 • Пробег 17 483 км • Дилер

Выполненные работы:

- Декоративная панель - дверь багажника - нижний - замена
- Работы в салоне автомобиля
- Сбор данных сканирования

Затраченные материалы и запчасти:

- ЗАЖИМ ОТДЕЛКИ
 - ФЛАН
-

Визит на сервис

21 января 2020 • Пробег 19 117 км • Дилер

ДТП

20 апреля 2020 • Данные о ДТП • Свердловская область

Текущий ремонт

4 мая 2020 • Пробег 25 235 км • Дилер

Выполненные работы:

- ТО 26 000 или 24 месяца.

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - МАСЛО МОТОРНОЕ Castrol 0W30 EDGE Prof E, 60л (STJLR.03.5007) БОЧКОВОЕ
 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
 - ФИЛЬТР
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
 - ЭНЕРГОПОГЛ. НАБИВКА ИЗ ПЕНОМ.
-

Текущий ремонт

4 мая 2020 • Пробег 25 235 км • Дилер

Выполненные работы:

- Шина(-ы) – демонтаж и повторная установка – включая замену вентиля и балансирных грузов
-

Визит на сервис

11 мая 2020 • Пробег 25 382 км • Дилер

Визит на сервис

4 сентября 2020 • Пробег 33 400 км • Дилер

Текущий ремонт

18 октября 2020 • Пробег 36 676 км • Дилер

Выполненные работы:

- Бесплатный сервис
- Обслуживание через 24 000 миль/ 39 000 км или 36 месяцев – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

- КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
 - МАСЛО МОТОРНОЕ Castrol 0W30 EDGE Prof E, 60л (STJLR.03.5007) БОЧКОВОЕ
 - ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
-

Текущий ремонт

18 октября 2020 • Пробег 36 676 км • Дилер

Выполненные работы:

- Работы под капотом
- Шина(-ы) – демонтаж и повторная установка – включая замену вентиля и балансирных грузов
- Элемент - воздушный фильтр - замена (во время обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

- ГРУЗЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ В ГРАММАХ
 - ЖИДКОСТЬ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ 5Л
 - ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
-

Кузовной ремонт

18 ноября 2020 • Пробег 38 906 км • Дилер

Выполненные работы:

- Автоматериалы для малярных работ
- Автоэмаль (600 мл.)
- Дверь - передние - регулировка по петлям
- ДВЕРЬ П Л - С/У 76.28.01/99
- ДВЕРЬ П Л РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III 2010
- Крыло - передние - левая/каждая - снятие для доступа и установка
- КРЫЛО П Л ОКРАСКА НОВ ДЕТ ЭТ I 1410
- Молдинг двери - нижнее переднее - замена
- Наружное зеркало в сборе (с электронным управлением) - левое/каждое - замена
- Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка
- ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/У 76.34.01/99

- ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ Б/Н
- Ручка - внешнее - передняя дверь - замена
- Стекло - передняя дверь - замена
- Уплотнение - среднее внешнее - передняя дверь - замена
- Уплотнение - среднее внутреннее - передняя дверь - замена
- Уплотнитель - передняя дверь - левое - замена
- Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
- Фары - пара - регулировка луча
- Финишер - вертикальный - передняя дверь - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- БОЛТ
- БОЛТ
- ВИНТ
- ГАЙКА
- МОЛДИНГ АРКИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
- ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО
- ФИКСАТОР
- ФИКСАТОР
- ФИКСАТОР

Расчет стоимости ремонта

19 ноября 2020 • Пробег 38 906 км • Audatex

Текущий ремонт


21 декабря 2020 • Пробег 38 929 км • Дилер

Выполненные работы:

- Номерной знак - задний - замена
- Проверка автомобиля с пробегом Approved или Диагностика Approved
- Проверка автомобиля с пробегом Approved или Диагностика Approved
- Химчистка салона и полировка кузова автомобиля трейд-ин

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 38 929 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 26 марта 2018

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.