



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 28 февраля 2025 года

Toyota RAV4, 2017



30 января 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 21 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW7RDREV80S008073

Госномер: K090OE750

Номер кузова:

XW7RDREV80S008073

Номер двигателя: 6986322

Номер ПТС: 470O887330

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 5050587348

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 987 см³

Мощность: 146 л.с.

Последний пробег: 88 174 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Были кузовные ремонты

Прочее

- i 1 объявление на Авито
- i Пробег — 88 219 км
- i Попал под отзывную кампанию
- i 18 записей в истории эксплуатации
- i 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.02.2025 13:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 30 марта 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

21 апреля 2018 года в 15:10

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Toyota RAV4 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volvo XC90 — другой участник


Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

12 ноября 2017 года

Стоимость ремонта: 84 877 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 255 ₽

Стоимость механических работ: 5 900 ₽

Стоимость запасных частей: 71 722 ₽

Общая стоимость: 84 877 ₽

Ремонт

Бампер задний ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Бампер задний ремонтная окраска

Замена

Бампер передний

Комплект брызговиков

Бампер задний

Накладка нижняя бампера заднего

Облицовка левая бампер

Фара заднего хода левая

Брызговик задний левый с лакокрасочным покрытием

Молдинг крыла задний левый

Бампер передний - заменить

Датчики системы парковки передние с установкой дополнительные

Декоративная планка боковина задняя левая снятие/установка

Бампер задний - заменить

Оба щитка грязезащитных задних - снятие/установка

Датчики системы парковки задние снятие/установка дополнительные

30 апреля 2018 года

Стоимость ремонта: 45 939 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 825 ₽

Стоимость механических работ: 2 800 ₽

Стоимость запасных частей: 37 314 ₽

Общая стоимость: 45 939 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Замена

Комплект брызговиков

Бампер задний

Накладка нижняя бампера заднего

Облицовка левая бампер

Кронштейн наружный левый бампер задний

Брызговик задний левый с лакокрасочным покрытием

Молдинг крыла задний левый

Декоративная планка боковина задняя левая снятие/установка

Бампер задний - заменить

Оба щитка грязезащитных задних - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фонарь задний левый наружный - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

9 мая 2018 года

Стоимость ремонта: 13 042 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 167 Р

Стоимость механических работ: 3 300 Р

Стоимость запасных частей: 1 575 Р

Общая стоимость: 13 042 Р

Ремонт

Дверь задняя правая ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Замена

Защитная плёнка двери задней правой

Уплотнитель молдинг на дверь задний правый

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка

Стекло двери задней правой - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла двери задней правой -
снятие/установка

Защитная накладка нижняя двери задней правой
снятие/установка

Динамик дверь задняя правая снятие/установка

❗ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 81 000 Р

Сумма: 50 695 Р

✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorг и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

30 января 2025 года

Цена: 2 530 000 ₽ ↓ 60 000 ₽

Пробег: 88 219 км

Регион: Московская область, Подольск



[Посмотреть ещё 21 фото на сайте](#)

Описание

Продам дилерский автомобиль, куплен у ОД Рольф Ясенево, там же и обслуживался во время действия гарантийного срока. Автомобиль обслужен, один хозяин по ПТС, вложений не требует. Комплектация с большим...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
30 января 2025 15:33	2 590 000 ₽	88 219 км



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

30 января 2025 15:33	Не менялась	Не менялся
30 января 2025 18:48	Не менялась	Не менялся
1 февраля 2025 22:08	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 343 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 999 000 — 3 200 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 202 500 — 2 436 800 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

29 марта 2017 • Дилер • Москва

Установка доп. оборудования

29 марта 2017 • Дилер • Москва

Период владения:
30 марта 2017 — н.в.

Срок владения:
8 лет 2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Первичная регистрация

30 марта 2017 • Данные о регистрации • Московская область

Расчет стоимости ремонта

12 ноября 2017 • Audatex

Кузовной ремонт

19 ноября 2017 • Пробег 6 218 км • Дилер • Москва

Задний бампер: замена, Подбор и приготовление краски, Усилитель бампера: снятие и установка, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, БАМПЕР 3 - УСИЛИТЕЛЬ - С/У

ДТП

21 апреля 2018 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

30 апреля 2018 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

9 мая 2018 • Audatex

Текущий ремонт

19 мая 2018 • Пробег 10 092 км • Дилер • Москва

Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, ТО - 10 000 КМ

Текущий ремонт

19 мая 2018 • Дилер • Москва

Продажа(без установки)

Кузовной ремонт

21 мая 2018 • Дилер • Москва

Задний бампер: замена, Подбор и приготовление краски, Задний фонарь наружный (одна сторона): снятие и установка, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, БАМПЕР 3 - УСИЛИТЕЛЬ - С/У

Текущий ремонт

22 мая 2018 • Дилер • Москва

Задняя дверь (одна сторона): замена, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт

Регламентное ТО

29 июня 2019 • Пробег 18 362 км • Дилер • Москва

ТО - 20 000 КМ, Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ, Чтение кодов неисправности

Прохождение технического осмотра

12 марта 2020 • Пробег 24 816 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

30 июля 2020 • Пробег 27 484 км • Дилер • Москва

ТО - 30 000 КМ, Чтение кодов неисправности

Визит на сервис

26 августа 2020 • Дилер • Москва

Размещение первого объявления на Авито

30 января 2025 • Пробег 88 219 км • Авито • Московская область, Подольск


Текущий ремонт

31 января 2025 • Пробег 88 174 км • Дилер • Москва

очистка и смазка, Первичная диагностика

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 88 219 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

12 марта 2020 года

Пробег: 24 816 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 25 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 24 января 2020 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Lexus RX 200T, Lexus RX 350 и Lexus RX 450h, попадающие под действие данной отзывной кампании, оборудованы форсунками стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания воды, находящейся внутри. Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации, вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: RAV4

Код модели: ZSA44L-RNYMKX

Описание: ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4#

Дата производства: 02.2017

Код цвета салона: LF20

Период производства: 10.2016 - 09.2019

Опции: АКПП/МКПП: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: B TYPE;
Топливная система: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM;
Двигатель: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: RUSSIA



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.