



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 5 августа 2025 года

Volkswagen TERAMONT, 2018

VIN: WVGZZZCAZKC521026

Госномер: B487XB750

Номер кузова:

WVGZZZCAZKC521026

Номер двигателя: 032242

Номер ПТС: 78УХ648140

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9916191178

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1 984 см³

Мощность: 220 л.с.

Последний пробег: 60 305 км

Предыдущие госномера:

B487XB75

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 20 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 60 305 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 05.08.2025 09:54. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 5 октября 2019 — н.в.

Срок владения: 5 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

16 ноября 2021 года в 12:20

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen TERAMONT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

21 июля 2020 года

Стоимость ремонта: 249 336 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 6 270 ₽

Стоимость запасных частей: 243 066 ₽

Общая стоимость: 249 336 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Обивка сиденья передняя левая	Подголовник передний правый - снятие/установка
Обивка сиденья передняя правая	Обивка спинки передняя левая - снятие/установка
Обивка спинки передняя левая	Обивка спинки передняя правая - снятие/установка
Обивка спинки передняя правая	Обивка сиденья передняя правая - замена (снято)
Обивка сиденья заднего левого	Обивка спинки передней левой заменить (снять)
Обивка спинки задней левой	Обивка спинки передняя правая - замена (снята)
Солнцезащитная шторка багажника	Обивка сиденья задняя левая - снятие/установка
Шторка багажника - снятие/установка	Обивка спинки сиденья задняя левая - замена (снята)
Обивка спинка сиденья задняя левая с установкой	Обивка сиденья задняя левая - заменить (снята)
Спинка сиденья передняя левая снятие/установка	Кабель аккумуляторной батареи - отсоединить-закрепить
Спинка сиденья передняя правая снятие/установка	Сиденье переднее левое - снятие/установка
Обивка сиденья передняя левая	Сиденье переднее правое - снятие/установка
Обивка сиденья передняя правая снятие/установка	Сиденье левое (ряд 2) снятие/установка
Подголовник передний левый - снятие/установка	
Обивка сиденья передняя левая - замена (снято)	

8 декабря 2021 года

Стоимость ремонта: 107 134 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 3 900 ₽

Стоимость механических работ: 3 200 ₽

Стоимость запасных частей: 100 034 ₽

Общая стоимость: 107 134 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина левая ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Бампер задний с парктроником дополнительная работа
Спойлер бампера задний	Спойлер бампера задний замена (снято)
Диффузор бампера задний	Колесо заднее левое - снятие/установка
Оба задних фонаря - снятие/установка	Подкрылок задний левый - снятие/установка
Бампер задний в сборе - снятие/установка	Облицовка арки колеса задняя внешняя левая снятие/установка
Бампер задний - заменить	

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 707 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 300 000 — 4 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 599 100 — 2 951 000 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте

Таможенные сведения

23 апреля 2019 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

29 сентября 2019 • Дилер • Москва, Московская область, Ленинский р-н,
Развилковское с/п, п. Развилка

Период владения:

5 октября 2019 — н.в.

Срок владения:

5 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Первичная регистрация

5 октября 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Московская область

Регламентное ТО

21 мая 2020 • Пробег 15 208 км • Дилер • Москва

Выполненные работы: Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить.
Ведомый поиск неисправностей (Диагностический тест OBD)
Инспекционный сервис с сервисом по замене масла Колеса снять и
установить (при ТО) Салонный фильтр заменить

Регламентное ТО

26 мая 2020 • Пробег 16 012 км • Дилер • Москва

Выполненные работы: Предварительная проверка по заявленной
неисправности Предварительная проверка автомобиля

Расчет стоимости ремонта

21 июля 2020 • Пробег 20 554 км • Audatex

Визит на сервис

4 ноября 2020 • Пробег 26 271 км • Дилер

Визит на сервис

4 ноября 2020 • Дилер

Визит на сервис

15 января 2021 • Пробег 29 368 км • Дилер

Визит на сервис

29 марта 2021 • Дилер

Регламентное ТО

7 сентября 2021 • Пробег 39 259 км • Дилер • Москва

Выполненные работы: Салонный фильтр заменить Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить. Ведомый поиск неисправностей (Диагностический тест OBD) Инспекционный сервис с сервисом по замене масла Сервис по замене тормозной жидкости Колесо 4шт. снять и установить Система впрыска топлива, промыть

Текущий ремонт

30 сентября 2021 • Дилер • Москва

Выполненные работы: не заполнено

Текущий ремонт

27 октября 2021 • Пробег 40 410 км • Дилер • Москва

Выполненные работы: не заполнено

ДТП

16 ноября 2021 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

8 декабря 2021 • Audatex

Текущий ремонт

25 февраля 2022 • Пробег 44 693 км • Дилер • Москва

Выполненные работы: не заполнено

Регламентное ТО

30 июля 2022 • Пробег 50 260 км • Дилер • Московская область, Коломна

Масло Special G multibrand 5W40 Фильтр. элемент Фильтрующий элемент для улав- Расходные материалы Сервис VW Дезинфицирующее бактерицидное средство CleanFOG для у/звук очистки кондиц. (100 мл) Свеча зажигания Ремень приводной 6PK1130 Уплотнит. кольцо Пробка резьб. маслослив. отв. Инспекционный сервис с заменой масла Замена фильтра салона Свечи зажигания - замена Шиномонтаж и балансировка 4-х колес R18 +(комплекс) ШУМОИЗ. КАПОТА - С/У Шумоизолирующий кожух снять и установить Поликлиновый ремень заменить Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Проверка УУК Антибактериальная обработка системы вентиляции салона (кондиционер/воздуховоды) Антибактериальная обработка системы вентиляции салона (кондиционер/воздуховоды)

Текущий ремонт

5 ноября 2022 • Пробег 53 028 км • Дилер • Московская область, Коломна

Фильтр воздушный Грузик самоклеяка тонкий (4*10/5г) =>< на КАЙЗЕР АВТО воздушный фильтр двигателя и салона-замена 4 Колесо снять и установить Балансировка колес (а) Мойка колёс Мойка а/м бесконтактная (бесплатно)

Текущий ремонт

22 апреля 2023 • Пробег 57 596 км • Дилер • Московская область, Коломна

Фильтр салона [26009](#) Tiguan NF 2017- Фильтр воздушный
Дезинфицирующее бактерицидное средство CleanFOG для у/звук очистки кондиц. (100 мл) Грузик балансир Самоклейка оцинкованный тонкий (410г/45г) 4 Колесо снять и установить Балансировка колес (а)
Антибактериальная обработка системы вентиляции салона (кондиционер/воздуховоды) Воздушный фильтр с/у Фильтр. элемент салонного фильтра - с/у


Регламентное ТО

24 июня 2023 • Пробег 60 305 км • Дилер • Московская область, Коломна

Масло Special G multibrand 5W40 Фильтрующий элемент для улав- Фильтр воздушный Пробка масл. поддона CFNA Расходные материалы Сервис VW Масло с высокими эксплуатац. Промывка двигателя (5 мин.) 354 мл. Фильтрующий элемент с проклад. Инспекционный сервис с заменой масла Инспекционный сервис каждые 30 000 км Фильтрующий элемент салонного фильтра с/у Диагностика ходовой части автомобиля Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Замена масла муфты полного привода Муфта полного привода разборка/сборка Промывка масляной системы двигателя Проверка УУК

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 60 305 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 57 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 23 апреля 2019

Цвет: Коричневый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 28 сентября 2024 года — 27 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Teramont

Дата производства: 27.11.2018

Модельный год: 2019

Период производства: 2018 - 2023

Рынок: Европа

Двигатель: CXDA

Двигатель: 2000CC / 220hp / 162kW TFSI

Тип коробки передач: RGZ(8A)

Код цвета салона: WW



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.