




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 июня 2025 года

Skoda OCTAVIA, 2014



2 апреля 2023 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 36 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8AC4NE6EH018670

Госномер: C421HP790

Номер кузова:

XW8AC4NE6EH018670

Номер двигателя: 215954

Номер ПТС: 40HX075401

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1395 см³

Мощность: 140 л.с.

Последний пробег: 181 873 км

Предыдущие госномера:
M090YC35, C253AX777

Серьезные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Пробег могли скрутить

⚠ Есть разрешение на работу в такси

Прочее

i 4 владельца по ПТС

i 2 объявления на Авито

i 20 записей в истории эксплуатации

i Попал под отзывную кампанию

i Найдены страховые выплаты: был виновником

i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто

i 3 техосмотра

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Нет сведений о розыске

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.06.2025 15:30. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 18 февраля 2014 — 3 июня 2021

Срок владения: 7 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 3 июня 2021 — 26 марта 2022

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

3-й владелец

Период владения: 26 марта 2022 — 12 апреля 2023

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Вологодская область

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

9 декабря 2018 года в 13:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Skoda OCTAVIA — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford — другой участник

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

26 марта 2020 года в 08:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Skoda OCTAVIA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Nissan Juke — другой участник

Повреждения

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

10 декабря 2018 года

Стоимость ремонта: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 150 000 – 200 000 ₽

Общая стоимость: 200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

■ Лонжерон передний правый наружный отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Лонжерон верхний правый окраска поверхности

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Крышка буксировочной проушины окраска новой детали

Окраска новой детали

Шарнир левый капота окраска поверхности

Капот окраска для новой детали

Шарнир правый капота окраска поверхности

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Схождение передних колес - регулировка

Развал передних колес отрегулировать

Схождение колес задних - отрегулировать

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний

Заглушина

Вентиляционная решетка передняя

Решетка противотуманной фары правая

Направляющая правая бампер передний

Абсорбер бампера передний

Крышка буксировочной проушины

Спойлер нижний бампер передний

Накладка решётки радиатора

Эмблема передняя

Капот

Шарнир левый

Шарнир правый
 Лампа дальнего света левая
 Фара правая в сборе
 Противотуманная фара правая
 Крыло переднее правое
 Крепление нижнее крыло переднее правое
 Подкрылок передний правый
 Замковая панель передняя
 Клей комплект крыла переднего правого
 Нижняя подушка безопасности пассажира передняя
 Щиток приборов
 Ремень безопасности передний правый
 Поперечный рычаг подвески передний правый
 Корпус колесного подшипника правый
 Амортизатор передний правый
 Диск колеса алюминиевый передний правый
 Электронный блок управления подушек безопасности
 Нижняя подушка безопасности водителя
 Облицовка бампера переднего - снятие/установка
 Облицовка бампера передняя - заменить
 Капот - снятие/установка
 Капот - заменить
 Обе петли капота - снятие/установка
 Фары - обе - снятие/установка
 Фару переднюю правую заменить (снята)
 Лампу накаливания фары дальнего света
 Фара - отрегулировать
 Рамка радиатора передняя - снятие/установка
 Замковая панель передняя - заменить (снята)
 Крыло переднее правое - снятие/установка

Кронштейн крыла передний правый снятие/установка
 Рычаг стеклоочистителя левый - снятие/установка
 Рычаг стеклоочистителя правый - снятие/установка
 Облицовка обтекателя снятие/установка
 Панель приборов замена (снята)
 Облицовка верхней стойки нижней правой - снятие/установка
 Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
 Щиток приборов - снятие/установка
 Центральная консоль - снятие/установка
 Рулевое колесо - снятие/установка
 Блок надувной подушки безопасности пассажира - снятие/установка
 Подушка безопасности водителя - снятие/установка
 Блок подушек безопасности водителя замена (снятие)
 Диск/шина колеса переднего правого - замена
 Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка
 Амортизатор передний правый - снятие/установка
 Корпус подшипника ипнике колеса передний правый - снятие/установка
 Корпус подшипника переднего правого колеса - замена
 Рычаг подвески передний нижний правый снятие/установка
 Тормозной диск передний правый - снятие/установка
 Суппорт передний правый отсоединить-закрепить
 Пусковой блок подушки безопасности снятие/установка
 Хладагент - слить/залить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кузов на стапеле - замерить
 Дверь передняя правая - снятие/установка
 Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
 Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
 Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

Уплотнитель дверь передний правый - снятие/установка
 Накладка рамы двери передняя правая - снятие/установка
 Передок восстановление геометрии
 Лючок топливного бака снятие/установка
 Аккумуляторная батарея с/у

29 ноября 2019 года

Стоимость ремонта: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Замена

Облицовка бампера задняя

Светоотражатель задний левый

Крышка багажника

Привод крышки багажника

Комплект клея для стекла заднего

Очищающий раствор

Обрезная нить

Демпфер-отбойник

Габаритный фонарь задний левый

Задний фонарь левый - замена (снятие)

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - заменить

Покрытие бампера заднего 4 крепления наклеить

Облицовка бампера - сзади просверлить

Крышка багажника - снятие/установка

Крышка багажника - замена (снята)

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Пленка наклеить

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита

Задняя дверь антикоррозийная защита

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в ноябре 2016 года

Сумма: 16 411 ₽

Выплачено в феврале 2017 года

Сумма: 19 300 ₽

Выплачено в апреле 2017 года

Сумма: 81 721 ₽

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

❗ Есть разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Разрешение от 26 февраля 2014 года

Регион выдачи: Москва

Номер разрешения: Серия МСК № 044550

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 25 февраля 2019 года

Разрешение от 28 августа 2018 года

Регион выдачи: Москва

Номер разрешения: Серия МСК № 117719

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 27 августа 2023 года

Разрешение от 26 июня 2020 года

Регион выдачи: Москва

Номер разрешения: Серия МСК № 166822

Статус разрешения: Активно

Окончание действия разрешения: 25 июня 2025 года

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✅ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✅ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✅ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

9 октября 2021 года


Цена: 775 000 ₽ ↓ 275 000 ₽

Пробег: 136 173 км ↑ 7 626 км

Регион: Московская область, Кубинка



Посмотреть



объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 24 фото на сайте](#)

Описание

По авто двигатель работает ровно коробка не пинает без рывков и посторонних звуков было сделано Замена ГРМ с роликами амортизаторы каяба зад установлен перед в едет саленблоки передних рычагов шаровые с...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
9 октября 2021 09:39	1 050 000 ₽	128 547 км
10 октября 2021 18:19	935 000 ₽ ↓ 115 000 ₽	Не менялся
17 октября 2021 19:05	870 000 ₽ ↓ 65 000 ₽	Не менялся
30 октября 2021 23:00	810 000 ₽ ↓ 60 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

20 сентября 2022 года

Цена: 760 000 ₽ ↓ 190 000 ₽

Пробег: 150 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 10 фото на сайте](#)

Описание

Продаю свою Октавию, брал в качестве проекта, стиль rs (шильдики спереди и сзади, накидки на ремни, запуск ГУ с заставкой rs)

Двигатель, коробка stage 1, при необходимости могу откатить до заводских. ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
20 сентября 2022 08:20	950 000 ₽	150 000 км
20 сентября 2022 08:22	Не менялась	Не менялся
20 сентября 2022 08:57	Не менялась	Не менялся
22 сентября 2022 17:40	900 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

i 2 раза участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

16 марта 2022 года

Пробег: 136 173 км

Регион: Московская область, Кубинка

Результат: Не выкуплен

2 марта 2022 года

Пробег: 136 173 км

Регион: Московская область, Кубинка

Результат: Не выкуплен

Авито Оценка — 736 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 749 000 — 1 600 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 669 700 — 839 000 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 4 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

18 февраля 2014 — 3 июня 2021

Срок владения:

7 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

18 февраля 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

9 февраля 2017 • Пробег 280 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

9 декабря 2018 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

10 декабря 2018 • Пробег 335 905 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

20 июля 2019 • Пробег 322 739 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

29 ноября 2019 • Пробег 370 489 км • Audatex

ДТП

26 марта 2020 • Данные о ДТП • Москва

2 владелец

Период владения:

3 июня 2021 — 26 марта 2022

Срок владения:

10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

3 июня 2021 • Данные о регистрации • Московская область

Размещение первого объявления на Авито

9 октября 2021 • Пробег 128 547 км • Снижение пробега • Авито •
Московская область, Кубинка

Участие в аукционе Авито Авто

2 марта 2022 • Аукцион Авито Авто • Московская область, Кубинка

Участие в аукционе Авито Авто

16 марта 2022 • Пробег 136 173 км • Аукцион Авито Авто • Московская область, Кубинка

Прохождение технического осмотра

26 марта 2022

Данные о техосмотре
Пробег 145 043 км

 Техосмотр Экосмотр

3 владелец

Период владения:
26 марта 2022 — 12 апреля 2023

Срок владения:
1 год

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Вологодская область

Смена владельца

26 марта 2022 • Данные о регистрации • Вологодская область

Размещение второго объявления на Авито

20 сентября 2022 • Пробег 150 000 км • Авито • Вологодская область,
Череповец

Текущий ремонт

24 марта 2023 • Пробег 170 000 км • Дилер • Вологодская обл, Череповец г

Автомобиль (без осмотра кузовных элементов) Осмотр, проверка TRADE-IN

4 владелец

Период владения:
12 апреля 2023 — 11 июня 2025

Срок владения:
2 года 2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Вологодская область

Смена владельца

12 апреля 2023 • Данные о регистрации • Вологодская область

Текущий ремонт

4 декабря 2024 • Пробег 180 000 км • Дилер • Вологодская обл, Череповец г

Автомобиль (без осмотра кузовных элементов) Осмотр, проверка TRADE-IN

Текущий ремонт

21 мая 2025 • Пробег 181 873 км • Дилер • Вологодская обл, Череповец г

Автомобиль (без осмотра кузовных элементов) Осмотр, проверка TRADE-IN

Продажа


26 мая 2025 • Пробег 181 876 км • Дилер • Вологодская обл, Череповец г

Продажа

26 мая 2025 • Пробег 181 873 км • Дилер • Вологодская область, Череповец

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 370 489 км.



3 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

26 марта 2022 года

Пробег: 145 043 км

Действителен: До 26 марта 2024 года

Номер диагностической карты: 118271032200858

9 февраля 2017 года

Пробег: 280 000 км

20 июля 2019 года

Пробег: 322 739 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 15 апреля 2025 года — 14 апреля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 20 января 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На автомобилях с 7-ступенчатой КП DSG может оказаться, что из-за высокого давления в гидросистеме произойдет повреждение аккумулятора давления. Это приводит к отсутствию герметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Работы и рекомендации: На автомобилях, попавших под действие данного мероприятия, обновляется программное обеспечение блока управления коробки передач.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Octavia

Дата производства: 14.01.2014

Модельный год: 2014

Период производства: 2013 - 2017

Двигатель: СHРА

Диапазон номеров двигателя: 215954

Двигатель: 1400CC / 140hp / 103kW TSI

Тип коробки передач: PYU(7A)

Код цвета салона: HA



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.