

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 19.07.2025 17:47. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 1 сентября 2015 — 21 ноября 2019

Срок владения: 4 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 21 ноября 2019 — 28 июня 2025

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 28 июня 2025 — н.в.

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Владимирская область

Период владения меньше 2 месяцев

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

26 марта 2019 года в 10:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


BMW SERIE 3 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


SCANIA P — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

4 ноября 2021 года в 18:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


BMW SERIE 3 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Polo — другой участник

Повреждения

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

23 июня 2019 года

Стоимость ремонта: 192 038 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 625 ₽

Стоимость механических работ: 31 938 ₽

Стоимость запасных частей: 149 746 ₽

Общая стоимость: 192 038 ₽

Ремонт

Пол багажника левый отремонтировать

Окраска новой детали

Облицовка бампера заднего окрасить

Боковина задняя левая окрасить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера задняя	Усилитель порога левый
Герметик бампера	Усилитель средней стойки левый
Комплект крепления датчика задний	Клей K5A боковина левая
Направляющая бампера заднего левая	Глушитель задний кронштейн номер 1 боковина
Боковина задняя левая с механическим управлением	Боковина задняя левая - заменить
Боковина задняя левая	Облицовка бампера задняя - заменить
Ремонтный комплект боковина левая с механизмом отделка деталей	Дополнительные работы для систем парковки
Клей боковины левой	Транспортное средство на напольном стапеле - закрепить
Заклепка N4 боковина	Декоративная накладка водосточного желоба левая снятие/установка
Очистка R1 боковина левая	
Заклепка номер 3 боковины	Накладка крыши левая снятие/установка
Болт (ЭМС) боковина	

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации

Боковина задняя левая дополнительная работа

Боковина задняя лакокрасочное обработка пола/днища

27 февраля 2020 года

Стоимость ремонта: 2 888 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 338 ₺

Стоимость механических работ: 550 ₺

Общая стоимость: 2 888 ₺

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера переднего окрасить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени к основной работе

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Дополнительные работы для фарочистителя включены

10 ноября 2021 года

Стоимость ремонта: 25 448 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 102 ₺

Стоимость механических работ: 1 000 ₺

Стоимость запасных частей: 13 346 ₺

Общая стоимость: 25 448 ₺

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера задняя

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Герметик бампера

Облицовка бампера задняя - заменить

Комплект крепления датчика задний

Дополнительные работы для систем парковки

Надбавка времени к основной работе

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

13 октября 2019 года

Цена: 926 800 ₽ ↓ **197 200 ₽**

Пробег: 75 205 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 19 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

ОБРАТИВШИСЬ В НАШИ ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КРЕДИТУ НА АВТОМОБИЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ. ВОЗМОЖЕН ВЫГОДНЫЙ ВЗАИМОЗАЧЕТ

ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ЛЮБОЙ МАРКИ. НА СКЛАДЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ БОЛЕЕ ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
13 октября 2019 17:01	1 124 000 ₽	75 205 км
14 октября 2019 15:32	1 156 000 ₽ ↑ 32 000 ₽	Не менялся
22 октября 2019 21:11	1 106 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся
23 октября 2019 20:55	1 074 000 ₽ ↓ 32 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

9 июня 2025 года

Цена: 1 400 000 ₽ ↓ 190 000 ₽

Пробег: 172 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 34 фото на сайте](#)

Описание

Я второй хозяин, в моих руках почти 6 лет, покупал в 2019 с пробегом 75000 км в Автодоме, до 115 000 км обслуживался у официалов (Air и NDB есть) далее в своем сервисе (замена масла каждые 5000км, Rav...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
9 июня 2025 21:08	1 590 000 ₽	172 000 км
9 июня 2025 21:08	Не менялась	Не менялся
9 июня 2025 21:08	Не менялась	Не менялся
9 июня 2025 21:09	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 350 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 060 000 — 1 925 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 242 500 — 1 445 100 ₽

17 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 17 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте **БОРИСХОФ**

Первая продажа

30 августа 2015

Дилер

Московская обл., г. Балашиха

Текущий ремонт

30 августа 2015

Дилер

Московская обл., г. Балашиха

Брызговики задн. установка|Брызговики пер. установка|

БОРИСХОФ

Установка доп. оборудования

30 августа 2015

Дилер

Московская обл., г. Балашиха

Брызговики пер. установка|Брызговики задн. установка|

БОРИСХОФ

1 владелец

Период владения:

1 сентября 2015 — 21 ноября 2019

Срок владения:

4 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

1 сентября 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Текущий ремонт

1 сентября 2015

Дилер

Московская обл., г. Балашиха

Активация сервисной книжки|

БОРИСХОФ

ДТП

26 марта 2019 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

30 августа 2015

Кузовной ремонт

27 июня 2019

Дилер

Пробег 70 139 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Дефектовка поврежденного а/м

Кузовной ремонт

27 июня 2019

Дилер

Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Боковина задняя левая дополнител работа (соп раб) 9735602
- Накл крыши лев-с/у 5113780
- Надбавка времени к основной работе 9999000
- Декор накл водосточного желоба лев с/у 5113816
- Облицовка бампера з окрасить этап 2 9969823
- Боковина з л - заменить 4135101
- Облицовка бампера з - заменить 5112657
- Боковина з л окрасить этап 3 9936812
- Работа дополнительная по консерва- ции пустот 9799000
- Тс на напольном стапеле - закрепить б/н
- Панель клапана вентиляции - окраска
- Панель клапана вентиляции - ремонт
- Доп работы для систем парковки 6620602

Затраченные материалы и запчасти:

- Армирующая пластина задней стойки л
- Армирующая пластина порога л
- Винт м5x15 sf plus
- Клей-герметик остекления «bmw&mini-cooper» однокомпонентный
- Клей для кузова k5b
- Клей для кузовных работ k5a
- Заклёпка глухая металлическая №1
- Заклёпка глухая металлическая №3
- Заклёпка прессовая металлическая №4
- Крыло заднее левое
- Лкм и расходные материалы
- Левый блок крепления заднего бампера
- Облицовка заднего бампера «basis» загрунтованная
- Очиститель поверхности «r1» 100 ml e
- Уплотнитель шва 300 ml
- Шайба глухой заклепки

Размещение первого объявления на Авито

13 октября 2019 • Пробег 75 205 км • Авито • Москва

2 владелец

Период владения:

21 ноября 2019 — 28 июня 2025

Срок владения:

5 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

место регистрации:
Москва

Смена владельца

21 ноября 2019 • Данные о регистрации • Москва

Расчет стоимости ремонта

27 февраля 2020 • Пробег 80 000 км • Audatex

ДТП

4 ноября 2021 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

10 ноября 2021 • Пробег 116 345 км • Audatex

Регистрационное действие: Изменение данных в связи с изменением адреса владельца автомобиля

5 апреля 2025 • Данные о регистрации • г. Москва

Размещение второго объявления на Авито

9 июня 2025 • Пробег 172 000 км • Авито • Москва

3 владелец

Период владения:
28 июня 2025 — н.в.

Срок владения:
2 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо


Место регистрации:
Владимирская область

Смена владельца

28 июня 2025 • Данные о регистрации • Владимирская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 172 000 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: 316i

Код модели: 3A19

Дата производства: 02.03.2015

Код серии: F30

Серия: 3' F30

Код региона поставки: Россия

Двигатель: N13 (1600CC / 100kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: RWD

Кузов: седан

Код цвета салона: SENSATEC 1/SCHWARZ (KCSW)

Количество дверей: 4

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.