




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 27 сентября 2025 года

KIA SPORTAGE, 2011



1 августа 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 2 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XWEPC811BC0009255

Госномер: Y040KA777

Номер кузова:

XWEPC811BC0009255

Номер двигателя: BS165616

Номер ПТС: 39НК082981

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 5060380390

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1998 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 232 000 км

Предыдущие госномера:
X234PT197

Серьезные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

! Был в ДТП

! Пробег могли скрутить

! Есть объявление с отметкой «битый»

Прочее

i 3 владельца по ПТС

i 22 записи в истории эксплуатации

i Найдены страховые выплаты: был виновником

i 3 техосмотра

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Нет сведений о розыске

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 27.09.2025 18:34. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 31 декабря 2011 — 22 мая 2014

Срок владения: 2 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 22 мая 2014 — 14 июня 2016

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

3-й владелец

Период владения: 14 июня 2016 — н.в.

Срок владения: 9 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Московская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 февраля 2023 года в 18:55

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Nissan X-Trail — другой участник

Повреждения


Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

11 августа 2024 года в 12:05

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Naval Jolion — другой участник

Повреждения

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

16 ноября 2024 года в 13:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Skoda Superb — другой участник

Повреждения


Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 февраля 2014 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Частичный ремонт

Запасная часть лонжерон задний левый отремонтировать

Запасная часть лонжерон задний отремонтировать

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Крышка багажника ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний капитальный ремонтная окраска

Крышка багажника ремонтная окраска

Окраска поверхности

Запасная часть лонжерон задний левый окрасить

Запасная часть лонжерон задний окрасить

Окраска новой детали

Облицовка левая бампер задний окраска новых деталей

Облицовка правого бампера задняя окраска новых деталей

Замена

Бампер задний

Подкрылок задний правый

Облицовка левая бампер задний

Брызговик задний левый

Облицовка правого бампера

Брызговик задний правый

Поперечина бампера задняя

Крышка ящика вещевого задняя

Крышка багажника

Пламегаситель

Противотуманный фонарь задний левый

Глушитель основной

Противотуманный фонарь задний правый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крышка багажника - заменить

Крышка полка задняя снятие/установка

Бампер задний в сборе - заменить

Выпуск передний отсоединение/закрепление

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Пламегаситель - снятие/установка

15 апреля 2021 года

Стоимость ремонта: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 30 000 – 40 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Замена

Бампер задний

Комплект клея для стекла заднего

Номерной знак задний

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел
детали

Крышка багажника

Проставка

Облицовка фонаря номерного знака

Проставка

Эмблема изготовителя

Обозначение модели

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крышка багажника - заменить

Бампер задний - заменить

21 июля 2021 года

Стоимость ремонта: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 30 000 – 40 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Замена

Бампер задний

Комплект клея для стекла заднего

Номерной знак задний

Крышка багажника

Облицовка фонаря номерного знака

Крышка багажника разобрать-собрать/замена

Эмблема изготовителя

Облицовка правого бампера

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Эмблема производителя заменить

Номерной знак задний - снятие/установка

Бампер задний - заменить

Корпус фонаря номерного знака снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в мае 2019 года

Сумма: 31 000 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

! **1 объявление на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

1 августа 2025 года

Цена: 500 000 ₽

Пробег: 232 000 км

Регион: Московская область, Подольск



[Посмотреть ещё 2 фото на сайте](#)

Описание

Kia sportage 3 2011 г бити

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
1 августа 2025 09:50	500 000 ₽	232 000 км



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

В объявлении указано, что автомобиль битый.

Авито Оценка — 846 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 870 000 — 1 600 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 778 700 — 931 000 ₽

22 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 22 события и 3 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

31 декабря 2011 — 22 мая 2014

Срок владения:

2 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

31 декабря 2011 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Расчет стоимости ремонта

5 февраля 2014 • Audatex

2 владелец

Период владения:

22 мая 2014 — 14 июня 2016

Срок владения:

2 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

22 мая 2014 • Данные о регистрации • Москва

Прохождение технического осмотра

14 июня 2016 • Пробег 55 000 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

14 июня 2016 — н.в.

Срок владения:

9 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Московская область

Смена владельца

14 июня 2016 • Данные о регистрации • Московская область

Прохождение технического осмотра

19 июня 2018 • Пробег 80 000 км • Данные о техосмотре

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

6 ноября 2018 • Данные о регистрации • Московская область

Визит на сервис

24 января 2020

Fit Service

Пробег 129 207 км • Подольск

Выполненные работы:

- Электрооборудование - поиск неисправности
- Электропроводка - ремонт
- Элемент фильтрующий воздушного фильтра - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Лампа головного света
- Реле
- Фильтр воздушный

Рекомендации:

- Диски тормозные задние (оба) заменить Лампа задней правой противотуманной фары заменить

F!TSERVICE

Визит на сервис

10 августа 2020

Fit Service

Пробег 129 209 км • Подольск

Выполненные работы:

- Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная с промывкой системы)
- Диагностика ходовой части

Затраченные материалы и запчасти:

- Вода дистиллированная
- Крышка
- Антифриз, готовый раствор литраж
- Антифриз, концентрат 5 литров

F!TSERVICE

Прохождение технического осмотра

7 сентября 2020 • Пробег 113 025 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

29 сентября 2020

Fit Service

Пробег 144 419 км • Подольск

Выполненные работы:

- Колодки тормозные дисковые задней оси - замена

F!TSERVICE

- Жидкость охлаждающая - проверка/доведение до уровня

Затраченные материалы и запчасти:

- Антифриз, готовый раствор 1 литр

Рекомендации:

- Лампа передней левой противотуманной фары заменить
Лампа освещения номерного знака заменить
течь антифриза под корп. термостата
ремонт зад. суппортов

Визит на сервис

2 октября 2020

Fit Service

Пробег 144 421 км • Подольск

F!TSERVICE

Выполненные работы:

- Тормозная система - прокачка
- Суппорты заднего тормоза (оба) - разборка и сборка

Затраченные материалы и запчасти:

- Жидкость тормозная
- Ремкомплект тормозного суппорта
- Прокладка термостата
- Прокладка термостата

Визит на сервис

8 октября 2020

Fit Service

Пробег 144 423 км • Подольск

F!TSERVICE

Выполненные работы:

- Корпус термостата - снятие и установка
- Насос охлаждающей жидкости - снятие и установка
- Шланг/труба от термостата к насосу охлаждающей жидкости - снятие и установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Термостат
- Корпус термостата
- Насос водяной
- Патрубок системы охлаждения
- Антифриз, готовый раствор 5 литров
- Очиститель многоцелевой

Рекомендации:

- проверить уровень ОЖ на холодную
Необходимо произвести поиск утечек масел и тех.жидкостей ДВС

Расчет стоимости ремонта

15 апреля 2021 • Пробег 151 999 км • Audatex


Расчет стоимости ремонта

21 июля 2021 • Пробег 151 999 км • Audatex

- **ДТП**
19 февраля 2023 • Данные о ДТП • Московская область
- **ДТП**
11 августа 2024 • Данные о ДТП • Московская область
- **Расчет стоимости ремонта**
13 августа 2024 • Пробег 214 701 км • Audatex
- **ДТП**
16 ноября 2024 • Данные о ДТП • Московская область
- **ДТП**
13 июля 2025 • Данные о ДТП • Московская область
- **Расчет стоимости ремонта**
16 июля 2025 • Пробег 252 000 км • Audatex
- **Размещение первого объявления на Авито**
1 августа 2025 • **Пробег 232 000 км** • **Снижение пробега** • Авито •
Московская область, Подольск

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 232 000 км.



3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

14 июня 2016 года

Пробег: 55 000 км

19 июня 2018 года

Пробег: 80 000 км

7 сентября 2020 года

Пробег: 113 025 км

Действителен: До 8 сентября 2022 года

Номер диагностической карты: 79280022004536

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 82 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.