



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 29 марта 2025 года

# Hyundai SANTA FE, 2019



10 сентября 2020 года

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 22 фотографии автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XWES381CDK0005534

Госномер: K606YK98

Номер кузова:

XWES381CDK0005534

Номер двигателя: D4HBU949093

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9931583141

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Красный

Объём двигателя: 2 199 см<sup>3</sup>

Мощность: 199 л.с.

Последний пробег: 79 327 км

## Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Были кузовные ремонты

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

## Прочее

ℹ 2 объявления на Авито

ℹ Пробег — 79 327 км

ℹ 28 записей в истории эксплуатации

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

## Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Нет сведений о розыске

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 29.03.2025 10:32. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

**1-й владелец**

Период владения: 6 ноября 2019 — 1 ноября 2020

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

**2-й владелец**

Период владения: 1 ноября 2020 — н.в.

Срок владения: 4 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**26 января 2023 года в 08:30**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

### Hyundai SANTA FE — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## KIA Mohave — другой участник


### Повреждения

передний бампер

правое переднее крыло

накладка правого переднего крыла

Больше данных о повреждениях могут быть  
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте  
расчёты стоимости ремонта и страховые  
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## ! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**21 марта 2022 года**

Стоимость ремонта: 142 326 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 460 ₽

Стоимость механических работ: 13 500 ₽

Стоимость запасных частей: 113 366 ₽

Общая стоимость: 142 326 ₽

### Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Боковина задняя левая наружная отремонтировать

Стекло боковое левое - Укрыть

Мойка ремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Боковина задняя левая наружная ремонтная окраска

### Замена

Молдинг двери задний левый

Бампер задний

Молдинг боковины задний левый

Брызговик задний левый

Колёсный диск задний левый

Защитная накладка двери задней левой - снятие/  
установка

Бампер задний - снятие/установка

Декоративная планка боковина задняя левая снятие/  
установка

Бампер задний нижний - снятие/установка

Шину/диск снятие/установка доработка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Шина задняя левая снятие/установка

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла задний левый наружный - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

**26 мая 2022 года**

Стоимость ремонта: 126 814 ₽

**Детализация стоимости**

Стоимость механических работ: 3 500 ₽

Стоимость запасных частей: 123 314 ₽

Общая стоимость: 126 814 ₽

**Замена**

Лобовое стекло

Молдинг верхний ветрового стекла

Клей комплект лобового стекла

Гель для датчика

Лобовое стекло - снятие/установка

**3 февраля 2023 года**

Стоимость ремонта: 70 682 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 12 175 ₽

Стоимость механических работ: 7 030 ₽

Стоимость запасных частей: 51 477 ₽

Общая стоимость: 70 682 ₽

### Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Бампер задний временная окраска

### Окраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Молдинг боковины задний левая окраска новой детали

### Замена

Молдинг двери задний левый

Бампер задний

Молдинг боковины задний левый

Защитная накладка двери задней левой - снятие/  
установка

Бампер задний нижний - заменить

Бампер задний - снятие/установка

Декоративная планка боковина задняя левая снятие/  
установка

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Полоса декоративная рамы окна задняя внутренняя  
левая снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/  
установка

Защитная пленка двери задней левой с установкой

Защитная пленка двери задней левой с установкой

Уплотнитель опускного стекла задний левый  
наружный - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Стекло окна двери задней левой - снятие/установка

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

### ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

### ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

## Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

### ✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

### ✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### ✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

### i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**1 сентября 2020 года**

Цена: 2 600 000 ₽

Пробег: 21 800 км ↓ 13 200 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)

#### Описание

Куплен у официального дилера в ноябре 2019 года.



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимн...

**История изменений** [История изменений на сайте](#)

| Дата и время             | Цена        | Пробег                |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 сентября 2020<br>22:10 | 2 600 000 ₽ | 35 000 км             |
| 2 сентября 2020<br>15:10 | Не менялась | 21 800 км ↓ 13 200 км |
| 2 сентября 2020<br>17:39 | Не менялась | Не менялся            |

10 сентября 2020 года

Цена: 2 650 000 ₽ ↓ 290 000 ₽

Пробег: 21 897 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть  
объявление  
и фото на  
сайте



[Посмотреть ещё 18 фото на сайте](#)

### Описание

Комплектация High-Tech + пакет Exclusive + Третий ряд сидений. Куплен у официального дилера в ноябре 2019 года.

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов...

[Читать полное описание на сайте](#)

### История изменений

| Дата и время              | Цена                   | Пробег     |
|---------------------------|------------------------|------------|
| 10 сентября 2020<br>22:09 | 2 940 000 ₽            | 21 897 км  |
| 2 октября 2020<br>13:53   | Не менялась            | Не менялся |
| 3 октября 2020<br>20:10   | 2 915 000 ₽ ↓ 25 000 ₽ | Не менялся |
| 7 октября 2020<br>22:03   | 2 860 000 ₽ ↓ 55 000 ₽ | Не менялся |

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

## Авито Оценка — 3 086 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 500 000 — 3 990 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 808 700 — 3 209 900 ₽

## 28 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 28 событий и 2 владельца.



Посмотреть  
историю на  
сайте

### 1 владелец

Период владения:

6 ноября 2019 — 1 ноября 2020

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Первичная регистрация

6 ноября 2019 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### Первая продажа

6 ноября 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

### Регламентное ТО

7 декабря 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка техническая ; ТО - 1 000 акция ; Защита двигателя, с/у; Промывка масляной системы ДВС;

### Текущий ремонт

11 декабря 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка техническая ; Уситановка дефлекторов дверей;

### Регламентное ТО

30 июня 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

ТО - 15 000; Защита двигателя, с/у; Мойка техническая ; Масляная система, промывка; фильтр топливный, замена - с/у; Двигатель, считывание кодов неисправности GDS (расширение ТО);

### Размещение первого объявления на Авито

1 сентября 2020 • Пробег 35 000 км • Авито • Санкт-Петербург

### Размещение второго объявления на Авито

10 сентября 2020 • Пробег 21 897 км • Авито • Санкт-Петербург

### 2 владелец

Период владения:

1 ноября 2020 — н.в.

Срок владения:

4 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

### Смена владельца

1 ноября 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

### Продажа

1 ноября 2020 • Пробег 21 897 км • Дилер • St.-Petersburg

### Регламентное ТО

20 ноября 2020 • Пробег 22 329 км • Дилер • St.-Petersburg

Тормозные колодки переднего дискового тормоза в комплекте (обе стороны) - снять/установить, профилактика развалных болтов подвески - очистка/смазка, Проверка и регулировка углов установки колес, 2 оси, Обслуживание через 30 000 км или 24 месяца

### Текущий ремонт

29 ноября 2020 • Пробег 22 504 км • Дилер • St.-Petersburg

Тормозной диск передний (обе стороны) - снять/установить

### Регламентное ТО

18 октября 2021 • Пробег 36 761 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка и регулировка углов установки колес, 2 оси, Обслуживание через 45 000 км или 36 месяцев

### Расчет стоимости ремонта

21 марта 2022 • Audatex

### Кузовной ремонт

30 апреля 2022 • Пробег 40 559 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шина и/или колесо в сборе (одно колесо) - снять/установить, Внешний уплотнитель задней двери в сборе - снять/установить, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: БОКОВИНА З Л НАР, Мойка, с/у накладки заднего бампера, Шина и/или колесо в сборе (четыре колеса) - снять/установить, Накладка задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, Окраска задней левой двери полностью - с двух сторон, Наружная ручка задней двери - снять/установить, ОБЛИЦОВКИ РУЛ КОЛОНКИ С/У, УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСА, Облицовка задней двери в сборе - снять/установить, Нижняя защита задней колесной арки (одна сторона) - снять/установить, Гайки ступицы (одно колесо) - снять/установить, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить

### Расчет стоимости ремонта

26 мая 2022 • Audatex

### Кузовной ремонт

13 июня 2022 • Пробег 42 339 км • Дилер • Санкт-Петербург

Ветровое стекло - снять/установить

---

● **Визит на сервис**

17 августа 2022 • Пробег 44 690 км • Дилер • Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

19 сентября 2022 • Пробег 49 006 км • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка двигателя и моторного отсека, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ, Обслуживание через 60 000 км или 48 месяцев

---

● **Визит на сервис**

26 октября 2022 • Дилер • Санкт-Петербург

● **ДТП**

26 января 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**

3 февраля 2023 • Audatex

● **Текущий ремонт**

9 марта 2023 • Пробег 54 230 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика ходовой

---

● **Кузовной ремонт**

10 марта 2023 • Пробег 54 228 км • Дилер • Санкт-Петербург

Молдинг рамы задней двери (обе стороны) - снять/установить, Передний молдинг рамы задней двери (одна сторона) - снять/установить, Внешний уплотнитель задней двери в сборе - снять/установить, ОКРАСКА НОВ. ДЕТАЛЕЙ: НИЖ ЧАСТЬ БАМПЕР ЗДН, с/у накладки заднего бампера, Накладка задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, Окраска задней левой двери полностью - с двух сторон, Накладка крыла передняя левая замена, Наружная ручка задней двери - снять/установить, ОБЛИЦОВКИ РУЛ КОЛОНКИ С/У, ОКРАСКА НОВ.ДЕТ.К1R: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З, УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСА, Облицовка задней двери в сборе - снять/установить, Окраска заднего бампера с восстановлением грунта, Панель задней двери в сборе (одна сторона) - снять/установить, Стекло задней двери - снять/установить, Уплотнитель задней двери в сборе - снять/установить

---

● **Текущий ремонт**

19 марта 2023 • Пробег 54 330 км • Дилер • Санкт-Петербург

Очистка задних тормозных механизмов, Тормозные колодки задние замена

---

● **Расчет стоимости ремонта**

13 апреля 2023 • Пробег 53 063 км • Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

### Регламентное ТО

21 сентября 2023 • Пробег 64 048 км • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка двигателя и моторного отсека, Обслуживание через 75 000 км или 60 месяцев, Защита поддона картера двигателя - снять и установить


### Регламентное ТО

10 октября 2024 • Пробег 79 327 км • Дилер • Санкт-Петербург

6. Основное техническое обслуживание 90 000 км Santa FE TM 2.2 D (19 - 20 MY) Дизель; Защита картера двигателя - снятие/установка; Пакет расходных материалов для ТО; Контрольно-подготовительная операция при ТО; Проверка углов установки колёс в рамках проводимого ТО; Технологическая мойка кузова (БЕСПЛАТНАЯ ОПЕРАЦИЯ); Технологическая уборка подкапотного пространства (БЕСПЛАТНАЯ); Технологическая уборка салона автомобиля (БЕСПЛАТНАЯ); !!!! при наличии ERA-GLONASS РЕКОМЕНДОВАНА замена батареи системы каждые 3 года !!!!!; Мойка моторного отсека с последующей консервацией пластиковых элементов.; 4. Слесарные работы №1; Пакет "ДЕТЕЙЛИНГ" с покрытием "ONYX HYBRID CERAMIC SPRAY"

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 79 327 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 37 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## ✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 1 ноября 2024 года — 31 октября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.