



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 24 мая 2025 года

Honda CR-V, 2008

VIN: SHSRE78708U003267

Госномер: K410PK77

Номер кузова:

SHSRE78708U003267

Номер двигателя: 1003633

Номер ПТС: 77TX590501

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7707925122

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 2 354 см³

Мощность: 166 л.с.

Последний пробег: 120 000 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

i Не продавался на Авито

i 6 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 120 000 км

i Не найдены сведения о техосмотрах

i Попал под отзывные кампании

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 24.05.2025 12:19. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 5 апреля 2008 — 1 сентября 2009

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 3 сентября 2009 — н.в.

Срок владения: 15 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

11 августа 2017 года в 19:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Московская область

Количество участников: 3

23 февраля 2021 года в 09:10

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Honda CR-V — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Polo — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Volkswagen Crafter — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть рамы

Левая задняя часть рамы

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

20 ноября 2017 года

Стоимость ремонта: 390 616 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 23 901 ₽

Стоимость механических работ: 86 785 ₽

Стоимость запасных частей: 279 930 ₽

Общая стоимость: 390 616 ₽

Ремонт

Бампер передний необходимо отремонтировать

Порог отремонтировать

Усилитель внутренний порога отремонтировать

Щиток задний капота отремонтировать

Пол багажника отремонтировать

Лонжерон задний правый в сборе отремонтировать

Колесная арка задняя правая внутренняя
отремонтировать

Пол кузова отремонтировать

Облицовка крыши ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог правый ремонт окраска <50%

Щиток задний карем. окраска <50%

Окраска поверхности

Бампер передний наружная окраска поверхности

Пол багажника окраска поверхности

Лонжерон задний правый в сборе окраска поверхности

Пол кузова окраска поверхности

Усилитель внутренний порога окрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Угол бампера задний окраска новой детали

Датчик задний правый парковки окраска новой детали

Окраска новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Боковина внутренняя правая в сборе окраска поверхности

Измерение

Регулировка задней оси проверить

Замена

Бампер передний

Накладка левая бампера переднего

Расширитель порога правый

Бампер задний

Угол бампера задний правый	Расширитель порога правый - снятие/установка
Кронштейн правый наружный бампер задний	Брызговик крыла передний правый - снятие/установка
Датчик задний правый парковки	Дополнительные работы для сверления отверстий для
Отражатель правый	Съемные детали боковины задней правой - снятие/установка
Боковина задняя правая	Наружная панель боковины задняя правая - замена
Защита крыла/арки задняя правая	Боковина внутренняя правая задняя заменить
Брызговик задний правый	Поперечный рычаг задний левый отсоединение/закрепление
Уплотнитель стекла задний правый	Агрегатная балка задняя - снятие/установка
Молдинг стекло задний	Редуктор заднего моста - снятие/установка
Комплект клея бокового стекла правого	Приводной вал задний правый отсоединение/закрепление
Крепёж бокового стекла правый в сборе отделка деталей	Поперечный рычаг задний правый в отсоединении/закреплении
Крепеж стекла боковой правый	Поперечный рычаг подвески задний правый верхний - снятие/установка
Пространство боковое стекла правое	Колесо заднее правое - снятие/установка
Боковина внутренняя правая в сборе	Шина задняя правая установка/балансировка
Агрегатная балка задняя	Поперечный рычаг задний правый отсоединение/закрепление
Амортизатор задний правый	Поперечный рычаг подвески задний правый - снятие/установка
Привод вал задний правый в сборе	Амортизатор стойка задняя правая разобрать-собрать (снята)
Уравнитель рычага задний правый	Амортизатор задний правый разобрать-собрать
Поперечный рычаг подвески задний правый	Телескопическая стойка задняя правая в сборе снятие/установка (колесо снято)
Колёсный диск задний правый	Датчики задние системы парковки снятие/установка
Бампер передний - заменить	
Дополнительные работы для сверления отверстий для	
Дополнительные работы отверстие под форсунку фароочистителя	
Датчик системы парковки передний снятие/установка	
Форсунка фароомывателя левая - снятие/установка	
Форсунка фароомывателя правая - снятие/установка	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стапель переоборудование	Облицовка верхняя стойка нижняя правая - снятие/установка
Транспортное средство на стапель - поставить/снять	Облицовка полки под задним стеклом - снятие/установка
Фонарь задний левый - снятие/установка	Полка багажника - снятие/установка
Сиденье переднее левое - снятие/установка	Облицовка крыши - снятие/установка
Сиденье переднее правое - снятие/установка	Напольный коврик - снятие/установка
Сиденье заднее левое - снятие/установка	Облицовка боковина задняя левая нижняя снятие/установка
Облицовка верхняя стойка нижняя левая - снятие/установка	

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 040 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 990 000 — 1 699 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 936 700 — 1 144 900 ₽

6 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 6 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

5 апреля 2008 — 1 сентября 2009

Срок владения:

1 год 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

5 апреля 2008 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

2 владелец

Период владения:

3 сентября 2009 — н.в.

Срок владения:

15 лет 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Смена владельца

3 сентября 2009 • Данные о регистрации • Москва

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

29 июня 2013 • Данные о регистрации • Москва

ДТП

11 августа 2017 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

20 ноября 2017 • Пробег 120 000 км • Audatex

ДТП

23 февраля 2021 • Данные о ДТП • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 120 000 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 2 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 сентября 2024 года — 2 сентября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 29 января 2016 года

Организатор кампании: HONDA

Причины отзыва: DRIVER AIRBAG INFLATOR

С 11 января 2017 года

Организатор кампании: HONDA

Причины отзыва: FRONT PASSENGER AIRBAG INFLATOR

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: CR-V

Рынок: Europe

Модельный год: 2008

Двигатель: K24Z4

Диапазон номеров двигателя: 1000001-

Тип коробки передач: 5AT

Комплектация: EXECUTIVE

Количество дверей: 5

Код региона поставки: KR

Рынок: SH

Опции: AB4 SIDE CURTAIN SRS, ABS ABS, GR GLASS ROOF, LH LEFT-HAND DRIVE



Узнать



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.