


MERCEDES E-KLASSE, 2011



Посмотреть
на сайте



9 июня 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 93 фотографии автомобиля
[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WDD2120481A491479
Госномер: B961BK147
Номер кузова:
WDD2120481A491479
Номер двигателя: 30307348

Номер ПТС: 47TC728212
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Год выпуска: 2011
Тип ТС: Легковой седан
Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 796 см³
Мощность: 184 л.с.
Последний пробег: 185 001 км
Предыдущие госномера:
K316EE147, H777KE198, X765BP178

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 4 владельца по ПТС
- i 3 объявления на Авито
- i 27 записей в истории эксплуатации
- i 5 техосмотров
- i Попал под отзывную кампанию

- i Есть результаты диагностики
- i 3 объявления на других площадках
- i Пробег — 185 001 км
- i Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 21.02.2025 01:52. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

1-й владелец

Период владения: 24 августа 2011 — 26 мая 2017

Срок владения: 5 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 8 июня 2017 — 2 ноября 2020

Срок владения: 3 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 2 ноября 2020 — 31 мая 2024

Срок владения: 3 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

10 августа 2021 года в 18:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

MERCEDES E-KLASSE — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


PEUGEOT Boxer — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Правая дверь

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

8 августа 2022 года в 13:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3


MERCEDES E-KLASSE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Hyundai Solaris — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Повреждения

Крыша

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

27 декабря 2013 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 100 000 – 150 000 ₽

Стоимость запасных частей: 500 000 – 750 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Лонжерон передний левый отремонтировать

Плита лонжерон левый отремонтировать

Проверка

Полуось передняя левая

Двигатель

Окраска поверхности

Облицовка бампера переднего нанесение лака

Капот окраска поверхности

Элемент жесткости передний левый в окраске поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности

Окраска новой детали

Облицовка фароомывателя правая нанесение лака

Измерение

Измерение углов установки колес выполнить

Замена

Облицовка бампер передний

Прокладка передняя левая

Гаситель удара передний левый

Крепление бампера переднего смотри по частям

Болт

Болт

Болт

Направляющая

Кабельный жгут бампера передний

Датчик температуры наружного воздуха

Капот

Демпфер с крышка

Крепёж шумоизоляции капота смотри по частям

Вставной штифт

Датчик удара

Иницирующий механизм передний левый

Тросик передний

Тросик задний

Верхняя часть замка левая

Упругий элемент левый

Замок нижний левый

Датчик защиты пешеходов левый

Фара левая

Облицовка фароомывателя правая

Форсунка фароочистителя левая

Усилитель передний ниши колеса передний левый

Облицовка передняя ниша колеса передняя левая

Поперечина передняя нижняя

Элемент жесткости левый

Элемент жесткости передний левый

Абсорбер бампер передний левый

Бачок омывателя

Насос стеклоомывателя

Насос форсунок омывателя

Отопитель омыватель

Шланг форсунки с омывателем

Шланг фара

Датчик бачка стеклоомывателя

Опора шаровая передняя левая

Поперечный рычаг подвески передний левый нижний

Крепление рычага подвески переднее левое

Тормозной шланг передний левый

Шина передняя левая

Датчик частоты вращения передний левый

Стабилизатор передний

Рычаг стабилизатора передний левый

Шланг трубки охлаждения

Гидроагрегат

Крепление гидроагрегата

Датчик ходовой части передний

Воздуховод радиатора нижний

Воздуховод

Интеркулер

Шланг наддув воздуха левый

Крепление левое

Облицовка передняя

Звуковой сигнал левый

Облицовка средняя

Комплект проводов моторного отсека

Датчик тормозных накладок передний левый

Электронный блок управления ксенона левый

Провести краткий тест

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка	Воздуховод нижний снятие/установка
Облицовка моторного отсека нижняя в сборе	Промежуточный охладитель - снятие/установка
Бампер передний в сборе снятие/установка	Колеса передние снятие/установка
Бампер передний разборка/сборка (бампер снят) после	Стабилизатор передний - снятие/установка
Дополнение к бамперу переднему разобрать и	Поперечный рычаг подвески передний левый - снятие/установка
Блок-фара передняя левая - заменить	Поперечный рычаг подвески передний снятие/установка (дополнительные работы)
Дополнительный комплект обеих блок-фар передних снятие/установка	Тормозной шланг передний левый - снятие/установка
Датчик удара передний - снятие/установка	Датчик частоты вращения передний левый снятие/установка
Капот - заменить	Датчик корректора фар передний - снятие/установка
Тягу переднего замка капота снятие/установка	Опору шаровую переднюю левую снятие/установка
Тяга капота задняя снятие/установка	Сливной трубопровод гидроусилителя руля - снятие/установка
Зажимной рычаг левый капота снятие/установка	Гидроблок ESP снятие/установка
Навесные детали в моторном отсеке для замены	Шина передняя левая - снятие/установка
Дополнительная работа 1 - выполнить	Дополнительно к шину переднему левому снятие/установка
Поперечину переднюю и элемент жесткости левый между	Колесо переднее левое - отбалансировать
Бачок омывателя снятие/установка, включая: заливной	Тормозная система - прокачать
Дополнение к бачку омывателя для	
Облицовка водоотводного короба - снятие/установка	
Комплект проводов для моторного отсека снятие/установка	
Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)	
Электрическая/электронная система - проверка	
Двигатель с коробкой переключения передач - снятие/установка	
Диагностическая программа выполнить	

1 апреля 2015 года

Стоимость ремонта: 10 000 – 20 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонт окраска

Окраска поверхности

Надбавка цвет обработки

Замена

Уплотнитель передний капота

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Капот - снятие/установка

Шумоизоляция капота - снятие/установка

Звезда Mercedes снятие/установка

18 октября 2021 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 Р

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 Р

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 Р

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 Р

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Ручка наружная дверь передняя левая окраска поверхности

Облицовка порога левая окраска поверхности

Крыло заднее левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Замена

Дверь задняя левая

Шина задняя левая снятие/установка

Уплотнитель двери задней левой

Дополнительно к шину заднему левому снятие/установка

3-угол стекло заднее левое

Колесо заднее левое - отбалансировать

Клей комплект стекла двери задней

Колесо заднее снятие/установка

Колёсный диск задний левый

Дверь задняя левая замок, с деталями переустановить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Декоративная полоса щит передка дверь передняя левая снятие/установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Направляющая окна передняя левая - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Накладка порога левая - снятие/установка

Механизм стеклоподъёмника двери передней левой - снятие/установка

Перегородка под крылом задняя левая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Фонарь задний левый наружный - снятие/установка

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 11 мая 2017 года

Источник: CarPrice

Пробег: 80 100 км

Регион: Ленинградская обл, Санкт-Петербург

Замечания по состоянию: Порог в зоне задней правой двери — Накладка порога повреждена-отсутствует; Царапина;
Переднее левое сидение — Обивка повреждена;



[Посмотреть ещё 17 фото на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 октября 2017 года

Цена: 980 000 ₽ ↓ 50 000 ₽

Пробег: 113 000 км ↑ 28 000 км

Регион: Псковская область, Великие Луки



[Посмотреть ещё 9 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, я второй хозяин, в салоне не курили, гаражное хранение, салон полностью чёрный, 18 диски с разно широкой резиной, замена масла в АКПП была произведена 1000км назад.

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
22 октября 2017 21:09	1 030 000 ₽	85 000 км
13 декабря 2017 16:57	980 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся
2 июня 2018 21:03	950 000 ₽ ↓ 30 000 ₽	90 000 км ↑ 5 000 км
2 июня 2018 21:04	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

7 июля 2022 года

Цена: 1 170 000 ₽ ↓ 129 000 ₽

Пробег: 165 000 км ↑ 5 000 км

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 27 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Цена до конца сентября!

Оригинальный пробег, я третий хозяин , брал у знакомых.

Чистая ухоженная машина, в машине никогда не курили.

В машине работает все что должно.

Новая летняя резина разноширокая(...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
7 июля 2022 20:38	1 299 000 ₽	160 000 км
7 августа 2022 12:05	1 249 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся
21 августа 2022 22:01	1 320 000 ₽ ↑ 71 000 ₽	Не менялся
30 августа 2022 13:32	1 250 000 ₽ ↓ 70 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

3 июня 2024 года

Цена: 1 312 875 ₽ ↓ 37 000 ₽

Пробег: 185 001 км ↑ 1 км

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 29 фото на сайте](#)

Описание

Mercedes-Benz E-Класс IV (W212, S212, C207) - это надежный и комфортабельный автомобиль, который станет отличным выбором для тех, кто ищет высокое качество и безопасность на дороге. Год выпуска - 2011...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
3 июня 2024 13:24	1 349 875 ₽	185 000 км
3 июня 2024 13:25	Не менялась	Не менялся
5 июня 2024 13:15	1 329 875 ₽ ↓ 20 000 ₽	Не менялся
5 июня 2024 13:16	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

3 объявления на других площадках

13 декабря 2021 года

Цена: 1 370 000 ₽

Пробег: 147 000 км

Регион: Санкт-Петербург

7 июля 2022 года

Цена: 1 299 000 ₽

Пробег: 160 000 км

Регион: Санкт-Петербург

3 июня 2024 года

Цена: 1 349 875 ₽

Пробег: 185 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Уникальные данные

Авито Оценка — 1331000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 090 000 — 1 930 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 237 800 — 1 424 100 ₽



Посмотреть историю на сайте

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 4 владельца.

Таможенные сведения

24 июля 2011 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

24 августа 2011 — 26 мая 2017

Срок владения:

5 лет 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

24 августа 2011 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

27 декабря 2013 • Пробег 24 000 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

1 апреля 2015 • Audatex

Диагностический осмотр

11 мая 2017 • Пробег 80 100 км • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

30 мая 2017 • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

8 июня 2017 — 2 ноября 2020

Срок владения:

3 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

8 июня 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

22 октября 2017 • Пробег 85 000 км • Авито • Псковская область, Псков

Прохождение технического осмотра

6 июня 2018 • Пробег 92 760 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

7 июня 2019 • Пробег 104 755 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

24 октября 2020 • Пробег 120 075 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

2 ноября 2020 — 31 мая 2024

Срок владения:

3 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Смена владельца

2 ноября 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

10 августа 2021 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

18 октября 2021 • Пробег 138 096 км • Audatex

Размещение первого объявления на других площадках

13 декабря 2021 • Пробег 147 000 км • Объявления на других площадках • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

1 июня 2022 • Пробег 159 509 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

14 июня 2022 • Audatex

Размещение второго объявления на Авито

7 июля 2022 • Пробег 160 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на других площадках

7 июля 2022 • Пробег 160 000 км • Объявления на других площадках • Санкт-Петербург

ДТП

8 августа 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

13 сентября 2022 • Пробег 166 586 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

8 апреля 2023 • Пробег 168 000 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

17 мая 2024 • Audatex

Размещение третьего объявления на Авито

3 июня 2024 • Пробег 185 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Размещение третьего объявления на других площадках

3 июня 2024 • Пробег 185 000 км • Объявления на других площадках • Санкт-Петербург

Продажа

9 июня 2024 • Пробег 185 001 км • Дилер • Краснодарский край, Краснодар г

4 владелец

Период владения:

14 июня 2024 — н.в.

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:


г. Санкт-Петербург

Смена владельца

14 июня 2024 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 185 001 км.



5 техосмотров

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

30 мая 2017 года

6 июня 2018 года

Пробег: 92 760 км

7 июня 2019 года

Пробег: 104 755 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 24 июля 2011

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо ("МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"ЗАО)

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 13 июня 2024 года — 12 июня 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 29 ноября 2021 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"

Причины отзыва: Причины отзыва транспортных средств: определенные климатические условия могут привести к химическому изменению газообразователя в подушках безопасности водителя фирмы "Takata", оснащёнными газогенераторами с нитратом аммония. В случае аварии со срабатыванием подушки безопасности водителя это изменение может привести к разрыву газогенератора.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет заменена подушка безопасности водителя.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: E 200 CGI

Дата производства: 05.07.2011

Рынок: Стандартный

Код модели: 212.048

Описание: СЕДАН E

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 271860 30 307348 (271.860 M271 DE18 EVO, БЕНЗИН.
ДВИГАТЕЛЬ R4 M271 DE18 EVO);
GA - автоматическая КП: 722997 07 070838 (722.997 W 7 C 700 (NICHT FUER
/ NOT FOR VAN/G-CLASS), 7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7C700);



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.