



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 19 мая 2025 года

BMW X7, 2019



При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 25 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WBACW81080LS17784
Госномер: X914KX97
Номер кузова:
WBACW81080LS17784
Номер двигателя: 72765595

Номер ПТС: 78УХ641182
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9908649475
Год выпуска: 2019
Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный
Объём двигателя: 2 993 см³
Мощность: 249 л.с.
Последний пробег: 120 000 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i 1 объявление на Авито
- i 22 записи в истории эксплуатации
- i Пробег — 120 000 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах
- i Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 19.05.2025 14:28. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 23 мая 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

29 мая 2019 года в 13:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

BMW X7 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правое переднее крыло

Правое заднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Богдан — другой участник


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

15 марта 2022 года в 14:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

BMW X7 — автомобиль из отчёта


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mitsubishi Colt — другой участник


Повреждения

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

26 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 619 252 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 ₽

Стоимость механических работ: 382 ₽

Стоимость запасных частей: 618 848 ₽

Общая стоимость: 619 252 ₽

Ремонт

Кронштейн задний боковины передний правый ремонтировать

Крепление порога ремонтировать

Главный кабельный жгут ремонтировать

Порог задний частично ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог правый окрасить

Облицовка бампера заднего окрасить

Окраска поверхности

Шарнир нижний дверь задняя окрасить

Кронштейн задний боковины передний правый окрасить

Шарнир нижний дверь передняя правая окрасить

Окраска новой детали

Боковая стенка передняя правая окрасить

Дверь задняя окрасить

Накладка арки колеса передняя правая окрасить

Облицовка порога окрасить

Дверь передняя правая окрасить

Накладка арки колес задняя окрасить

Измерение

Электронный замер ходовой части

Подвеска передняя и задняя - регулировка

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама передняя правая

Замена

Боковая стенка передняя правая

Шарнир нижний дверь передняя правая

Адаптивная панель кондиционера/аккумулятора передняя правая

Дверь задняя правая

Накладка арки колес передняя правая

Шарнир нижний дверь задняя правая

Дверь передняя правая

Солнцезащитная шторка правая

Облицовка порога правая

Облицовка бампера задняя
Накладка арки колес задняя правая
Колесный диск передний правый
Колёсный диск задний правый
Боковая стенка передняя правая - заменить
Боковое повреждение правое - отремонтировать
Модуль/и LED свет дорожки отрегулировать
Дверь задняя правая - подогнать по проему
Дверь задняя правая - замена (снята)

Облицовка арки крыла задняя правая снятие/
установка
Шторка солнцезащитная дверь задняя правая
снятие/установка
Облицовку бампера заднего снять-установить
Облицовка бампера задняя - заменить
Шина/диск передняя правая - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Диск/шина задняя правая - снятие/установка
Индикатор повреждения шины инициализировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Боковой правый восстановление геометрии

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации
Панель порога и В-стойка правая вторично
обработать
Дверь передняя правая с антикоррозийной защитой
Дверь задняя правая антикоррозионная защита

Дверь передняя правая обработка пола днища
Дверь задняя правая обработка пола днища
Порог передний правый обработка пола днища

8 сентября 2019 года

Стоимость ремонта: 727 861 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 27 324 ₽

Стоимость механических работ: 31 174 ₽

Стоимость запасных частей: 668 363 ₽

Общая стоимость: 727 861 ₽

Ремонт

Кронштейн крыла ремонтировать

Порог и кронштейн ремонтировать

Проводка ремонтировать

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Дверь задняя окраска для новой детали

Порог передний правый окраска для новой детали

Петли и кронштейны окраска новых деталей

Измерение

Электронный замер ходовой части

Подвеска передняя и задняя - регулировка

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама передняя правая

Замена

Крыло переднее правое

Накладка крыла правая

Дверь передняя правая

Шарнир нижний дверь передняя правая

Уплотнитель двери правый

Замок двери передний правый

Защёлка замка передняя правая

Молдинг двери передний правый

Накладка динамика передняя правая

Облицовка двери передняя правая

Дверь задняя правая

Шарнир нижний дверь задняя правая

Уплотнитель передней двери задний правый

Уплотнитель двери задней правой

Молдинг двери задний правый

Крепление порога правое

Облицовка порога правая

Крепление регулировки света правое

Накладка арки колес задняя правая

Колесный диск передний правый

Вентиль давления шин передний правый

Колёсный диск задний правый

Вентиль давления шин задний правый

Уплотнитель

Пыльник крыла

Табличка

Шильдик

Расширитель крыла

Шторка двери
Облицовка двери передняя правая - замена (снятие)
Крыло переднее правое - заменить
Боковое повреждение правое - отремонтировать
Модуль/и LED свет дорожки отрегулировать
Дверь задняя правая - подогнать по проему
Дверь задняя правая - замена (снята)

Облицовка арки крыла задняя правая снятие/
установка
Шина/диск передняя правая - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Диск/шина задняя правая - снятие/установка
Индикатор повреждения шины инициализировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Стапель переоборудование
Облицовка бампера переднего с установкой

Фара правая - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Боковой правый восстановление геометрии

Антикоррозийная обработка

Работа дополнительная по консервации
Панель порога и В-стойка правая вторично обработать
Дверь передняя правая с антикоррозийной защитой
Дверь задняя правая антикоррозионная защита

Дверь передняя правая обработка пола днища
Дверь задняя правая обработка пола днища
Порог передний правый обработка пола днища

21 октября 2019 года

Стоимость ремонта: 39 399 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 15 001 ₽

Стоимость механических работ: 21 000 ₽

Стоимость запасных частей: 3 398 ₽

Общая стоимость: 39 399 ₽

Ремонт

Боковая стенка передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковая стенка передняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Рамка зеркала левая окрасить

Замена

Эмблема боковины передняя левая

Эмблема крыло переднее левое снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени к основной работе	Дверь задняя левая - снятие/установка
Работы по переустановке боковой стенки передней левой	Колесный диск передний левый с/у
Боковая стенка передняя левая - снятие/установка	Колесный диск передний правый с/у
Облицовка бампера переднего с установкой	Колёсный диск задний левый с/у
Фара левая - снятие/установка	Колёсный диск задний правый с/у
Облицовка порога левая - снятие/установка	

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 758 259 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

2 апреля 2025 года

Цена: 5 900 000 ₽ ↓ 100 000 ₽

Пробег: 120 000 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 24 фото на сайте](#)

Описание

Покупался новым в Авилон, 1 хоз



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Есть расчеты , все по каско , делалось у оф дилера , машина обслужена и не требует вложений .

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
2 апреля 2025 20:22	6 000 000 ₽	120 000 км
2 апреля 2025 20:29	Не менялась	Не менялся
2 апреля 2025 20:45	Не менялась	Не менялся
2 апреля 2025 20:48	6 100 000 ₽ ↑ 100 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 6 441 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 6 000 000 — 10 000 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 5 861 700 — 6 763 400 ₽

22 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 22 события и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

16 апреля 2019 • Данные о таможенном оформлении

Период владения:

23 мая 2019 — н.в.

Срок владения:

6 лет 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

23 мая 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

ДТП

29 мая 2019 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

26 августа 2019 • Audatex

Визит на сервис

31 августа 2019 • Дилер

Расчет стоимости ремонта

8 сентября 2019 • Audatex

Визит на сервис

18 сентября 2019 • Дилер

Расчет стоимости ремонта

21 октября 2019 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

6 декабря 2019 • Audatex

Визит на сервис

8 декабря 2019 • Пробег 2 420 км • Дилер

Визит на сервис

9 декабря 2019 • Дилер

Визит на сервис

29 декабря 2019 • Дилер

• **Визит на сервис**

27 мая 2021 • Пробег 18 499 км • Дилер

• **Визит на сервис**

25 декабря 2021 • Пробег 34 252 км • Дилер

• **Текущий ремонт**

15 января 2022 • Пробег 35 589 км • Автодом • Москва

Птк+пд

• **Визит на сервис**

31 января 2022 • Дилер

• **ДТП**

15 марта 2022 • Данные о ДТП • Московская область

• **Расчет стоимости ремонта**

8 апреля 2022 • Пробег 36 000 км • Audatex

• **Расчет стоимости ремонта**

6 июня 2022 • Audatex

• **Расчет стоимости ремонта**

9 марта 2023 • Пробег 38 002 км • Audatex

• **Визит на сервис**


19 января 2024 • Пробег 87 266 км • Дилер

• **Размещение первого объявления на Авито**

2 апреля 2025 • Пробег 120 000 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 120 000 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 79 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 16 апреля 2019

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: X7 30dX

Код модели: CW81

Дата производства: 04.03.2019

Код серии: G07

Серия: X7 G07

Код региона поставки: ЕЭК

Двигатель: B57 (3000CC / 195kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: AWD

Кузов: SAV

Код цвета салона: Leather Merino black

Количество дверей: 5

Руль: Левый руль



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.