Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 18 мая 2025 года

Ford FOCUS, 2009

VIN: X9FHXXEEDH9E57064
Госномер: X380HM47
Номер кузова: X9FHXXEEDH9E57064
Номер двигателя: 9E57064

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 4757445930
Год выпуска: 2009
Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный
Объём двигателя: 1 999 см³
Мощность: 145 л.с.
Последний пробег: 16 847 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- Есть расчёт стоимости ремонта
- Были кузовные ремонты

Прочее

- 5 владельцев по ПТС
- Не продавался на Авито
- Пробег — 16 847 км
- Есть результаты диагностики
- 10 записей в истории эксплуатации
- Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об арбитражных делах
- Не найдены неоплаченные штрафы
- Нет сведений о розыске
- ДТП не найдены
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об участии в торгах
- Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 18.05.2025 17:35. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

5 владельцев по ПТС

Сведения актуальны на 24.04.2025 20:26. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о владельцах можно проверить на сайте ГИБДД.

1-й владелец

Период владения: 30 января 2010 — 20 октября 2011

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 6 августа 2012 — 2 декабря 2012

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 3 декабря 2012 — 28 июля 2013

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Посмотреть еще 2 на сайте

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

21 мая 2015 года

Стоимость ремонта: 115 189 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 930 ₽

Стоимость механических работ: 6 545 ₽

Стоимость запасных частей: 103 714 ₽

Общая стоимость: 115 189 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Крыло правое окраска новая деталь

Замена

Защитная планка капота снятие/установка

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Крыло переднее правое - заменить

Осушитель кондиционера - снятие/установка

Радиатор - снятие/установка

Детали ходовой части ось соединить/закрепить

Диск передний правый - заменить (колесо снято)

Поворотный кулак правый - снятие/установка

Поворотный кулак правый - заменить

Амортизатор стойка(и) передняя - снятие/установка дополнительная работа

Амортизационная стойка правая - снятие/установка

Амортизатор / винтовая пружина передняя правая - снятие/установка

Бампер передний

Панель нижняя правая бампер передний

Молдинг капота

Фара правая

Крыло правое

Подкрылок передний правый

Замковая панель передняя

Баллон осушителя

Амортизатор передний правый

Поворотный кулак правый

Колесный диск передний правый

Бампер передний - заменить

Фара правая - замена (снята)

Фара - отрегулировать

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Струйные форсунки (-И) передние - снятие/установка

Капот снятие/установка

Изоляция капот - снятие/установка

Хладагент кондиционера откачать и

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.

Заказать выездную диагностику

Осмотр от 29 октября 2017 года

Источник: CarPrice

Регион: Ленинградская обл, Санкт-Петербург

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 533 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 440 000 — 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 479 700 — 554 300 ₽

10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 5 владельцев.

Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:
30 января 2010 — 20 октября 2011

Срок владения:
1 год 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Москва

Первичная регистрация

30 января 2010 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

14 января 2011

Дилер
Пробег 10 744 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Технологическая мойка кузова т/с
- Защита двс - снятие/установка
- Расширенное техническое обслуживание

Затраченные материалы и запчасти:

- Антифриз super plus 1.0л
- Смазка белая для петель и замков 250 ml
- Фильтр воздушный
- Масло моторное ford formula f 5w-30 (1x-208l)
- Фильтр экологический /угольный/
- Расходные материалы для мойки
- Фильтр масляный

Кузовной ремонт

24 июля 2011

Дилер
Пробег 16 847 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Технологическая мойка
- Бампер передний - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Бампер передний

Кузовной ремонт

24 июля 2011

Дилер
Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Бампер передний – окраска
- Время дополнительное к основной работе
- Надбавка времени к окраске пластиковых деталей

Затраченные материалы и запчасти:

- Биндер 4лит
- Емкость 1.4л
- Лкм и расходные материалы
- Растворитель высокотемпературный
- Крышка для ведерка 1,4 л

---

2 владелец

Период владения:
6 августа 2012 — 2 декабря 2012

Срок владения:
4 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

6 августа 2012 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения:
3 декабря 2012 — 28 июля 2013

Срок владения:
8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

3 декабря 2012 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

4 владелец

Период владения:
28 июля 2013 — 3 апреля 2018

Срок владения:
4 года 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Ленинградская область

Смена владельца

28 июля 2013 • Данные о регистрации • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

21 мая 2015 • Audatex

Диагностический осмотр

29 октября 2017 • Данные о диагностиках • Ленинградская обл, Санкт-Петербург

5 владелец

Период владения:
3 апреля 2018 — н.в.

Срок владения:
7 лет 3 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Ленинградская область

Смена владельца

3 апреля 2018 • Данные о регистрации • Ленинградская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 16 847 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 23 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Сведения об электронном ПТС не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Посмотреть все опции VIN на сайте

Обозначение модели: Focus CB4 2008-2011

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2008

Модель выпускается по: 2011

Модельный год: 2010

Дата производства: 28/12/2009

Привод: LHD FWD

Код серии: Серия 40

Интерьер: New York / Ebony

Модельный ряд: Focus 2008-

Тип коробки передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Цвет кузова: Panther Black (металлик)

Кузов: 4-дверный седан

Код региона поставки: (+)"RU"

Двигатель: 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4

Опции: Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Underfloor Storage No.2: Без отсека под полом №2;
Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск;
Security Lock Group: Безопасный замок - Группа №5;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Convenience Group: Группа оборуд. обесп. комфорта № 8;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Exterior Appearance Pack: Без комплекта наружной отделки;
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Special Vehicle Pack: (-) SVP;
Mass Customisation Programs: Less Mass Customization Package;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Global Closing: С автоматическим закрыванием окон;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;
Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом;
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Console Ashtray: Без пепельницы на консоли;
Glove Box - Temp Controlled: С охлаждаемым отд.для перчаток;
Centre Console: С короткой напольной консолью;
Interior Environment Colour: Фон.цвет салона-Medium Dark Flint;
Interior Feature Colour: Цвет отделки салона - Ebony;
Front Floor Mat Style: Без передних напольных ковриков;
Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков;
Luggage Compartment Net Kit: Без сетки багажного отделения;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа;
Roof Rack Type: Без багажника крыши;
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
Rear Spoiler Type: Без спойлера;
Rear View Mirror Type: С электрохромат. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.;

Seat Special Cover Front: Без спец.чехлов перед.сиден.;
Seat Special Cover Rear: Без спец.чехлов зад.сиден.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центральн. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Ignition Key Type: Склад. ключ зажигания с пультом;
Second Remote Ignition Key: С 2м складыв. ключ. зажиг.с пультом;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
Door Remote Control Unit: С блоком дист.упр. открыв.дверей;
Keyless Entry System: Без системы бесключевого входа;
Windscreen Wash/Wipe: С автоматич. очисткой лоб.стекла;
Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
Система ОмыванияФар: Без очистки/омывания фар;
Sunroof Type: Без люка крыши;
Accent Stripe - Bodyside: Без бок.декор.полосы;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Без верхн. боковой подушки безоп.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Без прав. верх. бок. подушки безоп.;
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
Isofix Hard Point Attachment: Без жесткого крепления Isofix;
Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;
Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.;
Wheel Size & Style 16 Inch: Колеса 7,0x16" 20-луч.с алюм.диском;
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
Suspension Types: Со стандартной подвеской;
Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
Brake Emergency Assist: С сист.помощи при экстр.тормож.;
Anti-Lock Brakes: С IVD/регул.тягов.усилия/ABS;
Skid Plates: Без панелей порогов дверей;
Front Seat Type: Спортивное переднее сиденье;
Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями;
Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 3 спицами;
Speed Control: Без круиз-контроля;
Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 2;
Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
Tripminder: С маршрутным компьютером;
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
Navigation System: Без навигационной системы;
Alarm Systems: Периметр./объемн. противоуг.сист.;
Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
Auxiliary Compact Disc Player: Без доп. проигрыв. компакт-дисков;
Blue Tooth Interface Connect: Без соед. интерфейса Blue Tooth;
In Car Entertainment: Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM;
ICE Feature Pack: Пакет функций антиобледенения 60;
Radio Speakers: С 8 динамиками радио высокой серии;
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Camera: Без камеры;
Style Pack: Без пакета внеш оформления;
Auto Headlamps: С автоматическими фарами;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Headlamp Bezels: С черными рамками фар;

Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
Headlamp Control: С автоматическим управлением фарами;
Accessory-Packages: Без комплектов аксессуаров

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.