



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 21 июня 2025 года

Nissan ALMERA, 2007



11 июня 2025 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 5 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: KNMCSHLAS7P658556

Госномер: H163XU44

Номер кузова:

KNMCSHLAS7P658556

Номер двигателя: 126392P

Номер ПТС: 77TO577513

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 4404081833

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 107 л.с.

Последний пробег: 167 910 км

Предыдущие госномера:
A100PE150, E758HB150

Серьёзные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

i Найдены страховые выплаты: был виновником

i 1 объявление на Авито

i 7 записей в истории эксплуатации

i Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 2 владельца по ПТС

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 21.06.2025 15:58. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 7 августа 2007 — 7 декабря 2012

Срок владения: 5 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

2-й владелец

Период владения: 8 декабря 2012 — 11 июня 2025

Срок владения: 12 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Костромская область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

28 февраля 2017 года в 09:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Москва

Количество участников: 2

1 января 2025 года в 20:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Nissan ALMERA — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Renault Sandero — другой участник

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

22 января 2016 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 75 000 – 100 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Крыло переднее правое отремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить

Подбор колера окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Усилитель бампера окраска поверхности

Капот окраска для новой детали

Панель передка в сборе окраска поверхности

Замена

Номерной знак передний

Бампер передний

Абсорбер бампера передний

Усилитель бампера

Решётка радиатора

Защита решётка нижняя бампер передний

Капот

Шарнир левый капота

Шарнир правый капота

Замок капота

Фара левая

Фара правая

Комбинированный фонарь передний левый

Комбинированный фонарь передний правый

Панель передка в сборе

Бачок стеклоомывателя

Конденсатор

Жидкостный радиатор

Обечайка радиатора	Капот - заменить
Однократное подгорание времени	Петля капота левая - заменить
Панель передка - заменить	Петля капота правая - замена
Бампер передний - заменить	Бачок/насос передний снятие/установка
Номерной знак передний - замена	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Стапель переоборудование	Личинка замка двери правая - снятие/установка
Автомобиль на стапель - установить	Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Диагностика транспортного средства без стапеля	Замок двери передний правый - снятие/установка
Защита антигравийная крыло переднее левое снятие/установка	Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Защита антигравийная крыло переднее правое снятие/установка	Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка	Передок восстановление геометрии
Обивка двери передняя правая - снятие/установка	
Стекло двери и стеклоподъемник передний правый	

7 февраля 2025 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Крыло переднее правое отремонтировать

Поперечина верхняя передняя отремонтировать

Передняя часть арки колеса отремонтировать

■ Лонжерон передний правый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Поперечина верхняя перекраска поверхности

Передняя часть арки колеса окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Панель передка правая окраска поверхности

Замена

Бампер передний

Усилитель бампера

Капот

Фара правая

Комбинированный фонарь передний правый

Панель передка правая

Бачок стеклоомывателя

Крышка предохранителей

Блок предохранителей

Панель передка правая - замена

Бампер передний - заменить

Фара - отрегулировать

Капот - заменить

Бачок/насос передний снятие/установка

Блок предохранителей снятие/установка

Центральный блок электрооборудования - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Однократное подгорание времени

Защита антигравийная крыло переднее правое
снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Обивка двери передняя правая - снятие/установка

Стекло двери и стеклоподъемник передний правый

Наружная ручка двери передняя правая - снятие/
установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/
установка

Уплотнитель двери передний правый - снятие/
установка

Молдинг двери передний правый - снятие/установка

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в мае 2017 года

Сумма: 45 724 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 июня 2025 года

Цена: 300 000 ₽ **↑ 50 000 ₽**

Пробег: 167 910 км

Регион: Костромская область, Кострома



Посмотреть



объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 4 фото на сайте](#)

Описание

Продам Ниссан Альмера классик

Двигатель 1.6 акпп

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
11 июня 2025 15:47	250 000 Р	167 910 км
11 июня 2025 15:47	Не менялась	Не менялся
11 июня 2025 15:48	Не менялась	Не менялся
11 июня 2025 16:05	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 450 000 Р

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 289 000 — 730 000 Р

Этот автомобиль оценивается в 414 000 — 490 500 Р

7 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 7 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

7 августа 2007 — 7 декабря 2012

Срок владения:

5 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Первичная регистрация

7 августа 2007 • Пробег 0 км • Данные о регистрации

2 владелец

Период владения:

8 декабря 2012 — 11 июня 2025

Срок владения:

12 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Костромская область

Смена владельца

8 декабря 2012 • Данные о регистрации • Костромская область

Расчет стоимости ремонта

22 января 2016 • Пробег 605 798 км • Audatex

ДТП

28 февраля 2017 • Данные о ДТП • Москва

ДТП

1 января 2025 • Данные о ДТП • Костромская область

Расчет стоимости ремонта


7 февраля 2025 • Пробег 806 556 км • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

11 июня 2025 • Пробег 167 910 км • Снижение пробега • Авито •
Костромская область, Кострома

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 806 556 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 3 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 15 ноября 2024 года — 14 ноября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: ALMERA

Дата производства: 05.2007

Код цвета салона: G - GRAY

Код модели: BDGAJGAB10EQ2-AU--

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: SEDAN

Двигатель: QG16

Комплектация: PE

Тип коробки передач: AT

Опции: PASSENGER AIRBAG;
PE PLUS PACKAGE OPTION SPEC



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.