



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 30 июля 2025 года

Ford EXPLORER, 2013



3 июня 2024 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 33 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z6FBXXESWBDK07494

Госномер: P975PT178

Номер кузова:

Z6FBXXESWBDK07494

Номер двигателя: KXBDK07494

Номер ПТС: 16HC915987

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7817351673

Год выпуска: 2013

Тип ТС: УНИВЕРСАЛ

Цвет: Черный

Объём двигателя: 3 496 см³

Мощность: 294 л.с.

Последний пробег: 72 105 км

Недостатки

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Пробег могли скрутить

Прочее

- ℹ 2 объявления на Авито
- ℹ 3 техосмотра
- ℹ Попал под отзывную кампанию
- ℹ 45 записей в истории эксплуатации
- ℹ 1 неоплаченный штраф

Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Залог не найден
- ✅ ДТП не найдены
- ✅ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✅ Нет сведений об арбитражных делах
- ✅ Есть полис ОСАГО
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ 1 владелец по ПТС
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об участии в торгах

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 30.07.2025 11:55. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 31 декабря 2013 — н.в.

Срок владения: 11 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

✓ **ДТП не найдены**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

20 июля 2014 года

Стоимость ремонта: 49 571 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 ₽

Стоимость запасных частей: 49 570 ₽

Общая стоимость: 49 571 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Передний спойлер	Колесо переднее - снятие/установка
Колёсный диск передний левый	дополнительной работы
Шина передняя левая	Диск передний левый - заменить (колесо снято)
Колёсный диск задний левый	Колесо заднее левое - снятие/установка
Передний спойлер - снятие/установка	Диск задний левый - заменить (колесо снято)
Колесо переднее левое - снятие/установка	

14 ноября 2014 года

Стоимость ремонта: 32 723 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 500 ₽

Стоимость механических работ: 3 675 ₽

Стоимость запасных частей: 22 548 ₽

Общая стоимость: 32 723 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Уплотнитель двери передний правый	Динамик передний правый - снятие/установка
Наружный правый стекло двери передней правой	Декоративный защитный молдинг дверь передняя правая - снятие/установка
Молдинг рамы окна передний правый	Рама окна дверь передняя правая - снятие/установка
Динамик двери передний правый	Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Крепеж комплект облицовки двери передней правой	Дверь передняя правая в сборе - снятие/установка
Крепеж комплект облицовки двери передней правой	Кривошипный подъемный механизм передний правый - снятие/установка
Планка внутренняя зеркала правая	Накладка планка наружная стекла двери передняя правая - снятие/установка
Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка	Зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка	
Накладка боковая окно передняя правая снятие/установка	

30 декабря 2016 года

Стоимость ремонта: 13 885 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 1 800 ₽

Стоимость запасных частей: 12 085 ₽

Общая стоимость: 13 885 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло	Декоративная планка А-стойка левая снятие/установка
Герметик лобового стекла	Декоративная планка А-стойка правая снятие/установка
Молдинг А-стойки левый	
Молдинг А-стойки правый	
Ветровое стекло - снятие/установка	

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 15 000 ₽

Сумма: 67 770 ₽

Получено в 2017 году

Сумма: 31 049 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

24 мая 2024 года

Цена: 1 349 000 ₽ ↑ 310 000 ₽

Пробег: 133 000 км

Регион: Москва



Посмотреть
объявление



и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 18 фото на сайте](#)

Описание

💡Все автомобили, представленные в продаже, проходят диагностику по более 48 параметрам, с результатами диагностики Вы можете ознакомиться при осмотре автомобиля.💡

✔Предоставляем гарантию юридическо...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
24 мая 2024 19:36	1 039 000 ₽	133 000 км
24 мая 2024 19:36	Не менялась	Не менялся
25 мая 2024 10:59	1 299 000 ₽ ↑ 260 000 ₽	Не менялся
26 мая 2024 10:21	1 249 000 ₽ ↓ 50 000 ₽	Не менялся

3 июня 2024 года

Цена: 1 349 000 ₽

Пробег: 133 000 км

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 14 фото на сайте](#)

Описание

💡 Все автомобили, представленные в продаже, проходят диагностику по более 48 параметрам, с результатами диагностики Вы можете ознакомиться при осмотре автомобиля.💡

✔ Предоставляем гарантию юридическо...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
3 июня 2024 16:07	1 349 000 ₽	133 000 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 303 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 190 000 — 2 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 134 200 — 1 381 900 ₽



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

45 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 45 событий и 1 владелец.



Посмотреть
историю на
сайте

Период владения:
31 декабря 2013 — н.в.

Срок владения:
11 лет 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

31 декабря 2013 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

3 апреля 2014 • Пробег 15 645 км • Дилер • Санкт-Петербург
то 1

Визит на сервис

30 апреля 2014 • Пробег 20 984 км • Дилер • Санкт-Петербург
русификация

Расчет стоимости ремонта

20 июля 2014 • Audatex

Кузовной ремонт

7 августа 2014 • Пробег 30 174 км • Дилер • Санкт-Петербург
AUDATEX работа

Текущий ремонт

7 августа 2014 • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, Защита картера - снятие/
установка, ТО+ (минипрайс). Вид(километраж) указан в примечании, Полная
проверка углов установки колес

Визит на сервис

21 октября 2014 • Пробег 37 547 км • Дилер • Санкт-Петербург
дребезжит люк дергается АКПП

Расчет стоимости ремонта

14 ноября 2014 • Audatex

• **Визит на сервис**

15 ноября 2014 • Пробег 45 285 км • Дилер • Санкт-Петербург
то

• **Визит на сервис**

24 февраля 2015 • Пробег 53 298 км • Дилер • Санкт-Петербург
дребезжит люк

• **Визит на сервис**

15 марта 2015 • Пробег 54 802 км • Дилер • Санкт-Петербург
мойка ДВС

• **Визит на сервис**

19 марта 2015 • Пробег 55 391 км • Дилер • Санкт-Петербург
колесные гайки

• **Визит на сервис**

27 марта 2015 • Пробег 53 900 км • Дилер • Санкт-Петербург
дребезжит люк

• **Визит на сервис**

28 марта 2015 • Пробег 53 593 км • Дилер • Санкт-Петербург
скрип в подвеске, стук

• **Визит на сервис**

11 апреля 2015 • Дилер • Санкт-Петербург
стук при повороте руля

• **Визит на сервис**

20 апреля 2015 • Пробег 60 413 км • Дилер • Санкт-Петербург
то 60 300 + стук

• **Визит на сервис**

22 мая 2015 • Дилер • Санкт-Петербург
стук

• **Визит на сервис**

20 июня 2015 • Пробег 73 086 км • Дилер • Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

17 июля 2015 • Пробег 74 995 км • Дилер • Санкт-Петербург
то

● **Визит на сервис**

4 августа 2015 • Дилер • Санкт-Петербург
не корректно склад зеркала

● **Визит на сервис**

12 августа 2015 • Дилер • Санкт-Петербург
скрип при склад зеркала скрип при вращении руля

● **Визит на сервис**

7 ноября 2015 • Пробег 90 109 км • Дилер • Санкт-Петербург
ТО 90 000 к Савельеву

● **Визит на сервис**

19 ноября 2015 • Пробег 91 800 км • Дилер • Кудрово Ленинградская область, Кудрово
Подключение IDS, проверка DTS;

● **Визит на сервис**

3 февраля 2016 • Пробег 101 123 км • Дилер • Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

18 февраля 2016 • Пробег 98 123 км • Дилер • Санкт-Петербург
стук при повороте руля

● **Визит на сервис**

5 апреля 2016 • Пробег 105 626 км • Дилер • Санкт-Петербург
предварительный счет

● **Визит на сервис**

15 июля 2016 • Пробег 121 401 км • Дилер • Санкт-Петербург
замена масла

● **Визит на сервис**

13 августа 2016 • Пробег 122 890 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена зтк при открывании дверей не выкл магнитола

• **Визит на сервис**

14 сентября 2016 • Пробег 128 089 км • Дилер • Санкт-Петербург

не горит свет в багажнике

• **Прохождение технического осмотра**

23 декабря 2016 • Пробег 140 655 км • Данные о техосмотре

• **Расчет стоимости ремонта**

30 декабря 2016 • Audatex

• **Визит на сервис**

27 января 2017 • Пробег 144 759 км • Дилер • Санкт-Петербург

р/сх

• **Визит на сервис**

23 апреля 2017 • Пробег 155 761 км • Дилер • Санкт-Петербург

р\сх

• **Прохождение технического осмотра**

19 декабря 2018 • Пробег 240 590 км • Данные о техосмотре

• **Расчет стоимости ремонта**

28 декабря 2018 • Audatex

• **Визит на сервис**

1 ноября 2019 • Пробег 279 956 км • Дилер • Санкт-Петербург

• **Визит на сервис**

13 ноября 2019 • Пробег 281 087 км • Дилер • Санкт-Петербург

• **Визит на сервис**

12 мая 2020 • Пробег 300 089 км • Дилер • Санкт-Петербург

мойка ДВС

• **Визит на сервис**

27 августа 2020 • Пробег 319 314 км • Дилер • Санкт-Петербург

разв/схожд

Прохождение технического осмотра

24 декабря 2020 • Пробег 336 329 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

1 мая 2021 • Пробег 355 489 км • Дилер • Санкт-Петербург
мойка ДВС

Расчет стоимости ремонта

21 мая 2024 • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

24 мая 2024 • Авито • Москва

Размещение второго объявления на Авито

3 июня 2024 • Авито • Москва

Текущий ремонт

27 июня 2025

Mobiscar


Пробег 72 105 км • Снижение пробега • Санкт-Петербург, СПб

Замена автостекла



Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 72 105 км.



3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

23 декабря 2016 года

Пробег: 140 655 км

19 декабря 2018 года

Пробег: 240 590 км

24 декабря 2020 года

Пробег: 336 329 км

1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 28 июля 2025 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 750 ₽

Номер постановления: 18810578250728457469

Дата происшествия: 25 июля 2025 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

[Ещё найдено 273 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 26 декабря 2024 года — 25 декабря 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.



Посмотреть
штрафы на
сайте

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 13 мая 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: исследования показали, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах. Клиенты, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения.

Работы и рекомендации: Требуется замена дилером рычагов регулировки схождения задних колес на автомобиле



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Explorer TWJ 2013-

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2013

Модельный год: 2014

Дата производства: 20/11/2013

Тип коробки передач: 6-ступенчатая АКПП 6F50

Привод: LHD 4WD (FTD)

Интерьер: Кожа В / Charcoal Black

Модельный ряд: Explorer (Russia)

Код серии: Серия Limited

Двигатель: 3.5L Cyclone V6 Petrol TI-VCT

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Цвет кузова: Panther Black (металлик)

Код региона поставки: (+)"RU"

Опции: Underbody Protection: Без защиты днища кузова;
Rear End Fascia: Задн. торц. панель приборов-Ур. 1;
Front Door Sill Protection: Полир.накл.передн.порогов двер.;
Rear Door Sill Protection: Накладки задн. порога с полировкой;
Body Armour: Less Body Armour;
Fascia - Front: С передней панелью приборов - ур. 1;
Map Pockets - Total Vehicles: Карманы на сиденьях водит и пасс.;
Centre Console Top Finisher: Б/верх.панел.отделки центр.консоли;
My Key: My Key;
Tailgate Appliques: Аппликация для груз.двери-Яркая;
Liftgate: С эл/прив.поднимаемой задн.двери;
Plant Build Requirements: Завод в Елабуге;
Terrain Packages: Со станд. комплектом для бездорожья;
Appearance Group: Без наружной отделки;
Special Value Packs (SVP): Без специальных комплектов;
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;
Feature Content Group: Установленное оборудование группы 7;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
Tailgate Badges: Less Tailgate Badges;
Language Labels: Пиктограмма;
Owner Hand Book Pack: Комплект литературы для владельца;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: С электропр. стеклопод. задн. окон;
Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;
E-Marked Glass: E-Marked Glass;
Front Side Glass Type: С передним многослойным стеклом;
Unique Console Top Plate: Верхняя панель консоли – отделка 2;
Overhead Console: Потолоч.консоль с переключ.люка крыши;
Centre Console: Центральная консоль — уровень 2;
Rear Floor Console: Без задней напольной консоли;
Interior Cladding Surface: Без внутр.облицовочн. поверхн.;
Passenger Area Rubber Mat: С напольн. ковров. покр., уровень 1;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Sunvisors - Driver: Солнцезащ.козырек с подств.-водит.;
Sunvisors - Passenger: Солнцезащ.козырек с подств.-пассаж.;
Door Trim Panel Level: Панель отделки двери — уровень 6;
Load Compartment Net: С сеткой для удерж.багажа;
Interior Grab Handles - Pass: Поручни салона - передние/задние;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Front Grille Types: С окрашенн. передн. решеткой;
Active Grilleshutter: Без активн. жалюзей решетки рад-ра;
Roof Rack Type: Багажн.крыши-серебр.окраш прод.дуги;
Lower Body Moulding Type: Молдинг нижн.бок.части кузова, хром;
Door Edge Guards: Без кромочной защиты дверей;
Rear View Mirror Type: С электрохромат. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: ДвойнЭл/прОбогрПодсвПамятьУказатBSM;
Drv St Back Mtd Map Pocket: Без кармана в спинке водит.сиденья;
Pass Seat Back Mtd Map Pocket: Без кармана в спинке пассаж.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом и охл. сиденья водит.;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом и охл. Сиденья пасс.;
Seat - Heated Rear: Без обогрева заднего сиденья;
2nd Row Seating: Складн.сид.2го ряда 60/40 (3мест.);
3rd Row Seating: С сиденьем выс.ур.3-го ряда;
Drivers Seat Adjustment Type: С 10-канальн. эл/прив.сид.водит.;
Passenger Seat Adjustment Type: С 10-позиц.регул.эл/прив.пасс.сид.;
Programmable Drivers Seat: С програм. сиденьем водителя;
Seat Control-Program Rear: Без прог-мы контроля задних сидений;
Front Towing Hooks: Без переднего буксировочного крюка;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Interceptor Siren/Speaker: Less Interceptor Siren/Speaker;
Decal Appearances 1: Less Decal Option 1;
Decal Appearances 2: Less Decal Option 2;
Decal Appearances 3: Less Decal Option 3;
Special Service Vehicles 1: Less Special Service Vehicles 1;
Special Service Vehicles 2: Без автомобилей спец. назначения 2;
Special Service Vehicles 3: Без автомобилей спец. назначения 3;
Special Service Vehicles 4: Без автомобилей спец. назначения 4;
Engine Oil Cooler: С масляным радиатором;
Door Handle - Exterior: С хромиров. наружн. рукоятк. двери;
Gearshift Knob: С кожан. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Fleet Key: Без ключа для коллективн. пользов.;
Keyed Alike Options: Без вариантов с одинак. ключ.;
Frequency: Частота – 433 МГц;
Door Locking Systems: Без замков дверей;
Door Remote Control Unit: Без дист. блока открывания дверей;
Keyless Entry System: С дистанционным бесключевым входом;
Fuel Filler Door Lock: Топл.фильтр без крышки, с замком;
Windscreen Wash/Wipe: Чувствит. к скор. очист.лобов.стек.;
Sunroof Type: С электропр. сдвижного люка крыши;
Tu-Tone Accent Colour: Less Tu-Tone Accent Colour;
Front Bumper: Без переднего бампера;
Rear Bumper: Без заднего бампера;
Front License Plate Bracket: License Plt Holder Lg Rect Lvl 2;
License Plate Bracket - Rear: С кроншт. заднего номерного знака;
Rear Seat Belts: Без Ремней Безопасности Зад. Сид.;
Spare Wheel Type: С малоразмерным запасным колесом 18";
Wheel Size And Style - 18": Алюм.окр. фланец евр.станд. 18X8,0;
18 Inch Tyres: P245/60R18 A/S BSW;
Tyre Spare: Малоразмерное запасное колесо 18";
Wheel Covers: Без колпаков колес;
Immersion Heater: Двигатель с электроподогр.;
Remote Starter: С дистанционным стартером;
Exhaust Pipe Extension: С двойной хромир.удлин.вып.трубы;
Brake Calipers And Pads: Пер./зад.супп. и колод.усил.нагруз.;
Anti Spin Traction System: Roll Stability Control (RSC) Brakes;
Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill;
DVD Pack - FIA: Less DVD Pack - FIA;
Rear Bumper Protector: Less Rear Bumper Protector;
Transmission Linkage: Напольный рычаг;
Manual Shift Auto Trans: SelectShift(SST) с подрул.лепестк.;
Transmission Power Take Off: Блок отбора мощности – PTU;
Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье;

Aux Overhead Heater & A/C: С доп. потол. отопителем и кондиц.;

Rear Climate Control: Без климат-контроля задних сидений;

Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;

Adjustable Foot Pedals: С регулир. ножн. пед. с функ.памяти;

Steering Types: With TAS-40 Power Steering;

Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;

Steering Column Locks: Рулев.колонка с электронн.блокир.;

Steering Wheel Type: С рулевым колесом класса люкс;

Heated Steering Wheels: С обогреваемым рулевым колесом;

Electronic Speed Limitation: Без электронн. ограничения скорости;

Speed Control: С круиз-контролем;

Redundant Controls - Steering Wheel: Доп.органы управл.на рул.колесе 2;

Instrumentation Type: С щитком прибор.высок.уровня;

Speedometer Types: Со спидометром КМН/МРН;

Tyre Inflation Monitor: Система контроля давления в шинах;

Thermometer - Outside Temp: Термометр наружной температуры;

Compass Display: With Compass Display;

Multi Function Display: Без многофункционального дисплея;

Navigation System: С навигационной системой;

Lane Departure Warning System: Без сист.контр.ухода с полосы движ.;

Reverse Proximity Sensor: Задний датчик дистанции парковки;

Blind Spot Information System: С мониторингом мертвых зон;

Human Machine Interface: Интерфейс оператора машины 4;

Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации;

Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;

Automated Parking System: С автоматич. сист.парковки;

Batteries - NAAO Heavy Truck: Аккумулятор 1 72 A (650CCA);

Alternator Types: Генератор с улучш. характ.;

Power Converter: Преобразователь питания 110 В;

Region - Electronic Equipment: With Region 5 Electronic Equipment;

Radio's: AM/FM CD/Часы;

Radio Reception Equipment: Без оборуд.приема радиосигналов;

Radio Frequency: Радиочастота группы 2;

Audio Option Pack: Audio Option Pack 3;

Type Of Audio Broadcast: Аналоговое звуковое вещание;

Radio Antenna Type: Радиоантенна, установл. на крыше;

In Car Entertainment: Без комплекта ICE;

Ice Noise Reduction: Без модуля подавления шума ICE;

Sound System Type: С аудиосистемой уровня 3;

Radio Speakers: Без Динамика;

Speaker Wiring - 2 Way Radio: Less Speaker Wiring - 2 Way Radio;

Radio Noise Suppression: Без отключения радиоприемника;

Микрофон: Микрофон;

Media Gateway Module: Sync II;

Garage Door Opener: Без блока открывания гаражных ворот;

Wiring Prep: Без подг. электропроводки;

Power Point Rear: Без заглушки задней розетки питания;

Camera: Неподвижн.камера задн.вида;

Camera-Front Video: Без передней камеры;

Headlamps - Design: С галогенными фарами;

Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;

Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;

Spot Lamp: Less Spot Light;

Right Hand Spot Light: Без правой точечной подсветки;

Lighting Packages: Комплект осветит. приборов уровня А;

Header Mounted Map Reading Lamps: Без потолоч. плафона для чтения;

Maplight: Без потолочных плафонов;

RR Overhead Reading Lamp: Без задн.потолочных ламп для чтения;

Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;

Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 2;

Marker Lamps - Side: Без боковых габаритных фонарей;

Rear Fog Lamps: С задними противотуманными фонарями;

Headlamp Control: С автоматическим управлением фарами;

Wiring Harness: Без жгута проводки;
Power Distribution Box - Front: Less Power Distribution Box - Front;
Generic Country Groupings: Generic Country Group 4

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.