Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 28 августа 2025 года

Toyota CAMRY, 2017



5 марта 2019 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 17 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

VIN: XW7BF4FK40S173119
Госномер: A346MO150
Номер кузова: XW7BF4FK40S173119
Номер двигателя: H992691

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9948532743
Год выпуска: 2017
Тип ТС: Легковой прочее
Цвет: Черный металлик

Объём двигателя: 2 494 см³
Мощность: 181 л.с.
Последний пробег: 265 645 км
Предыдущие госномера: C543AX799

Серьезные недостатки

Есть расчёты стоимости ремонта

Недостатки

Был в ДТП

Прочее

- 4 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо
- 42 записи в истории эксплуатации
- 2 техосмотра
- 1 объявление на Авито
- Пробег — 265 645 км

Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об участии в торгах
- Есть полис ОСАГО
- Нет сведений о розыске
- Не найдены сведения о страховых выплатах
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об арбитражных делах
- Не найдены неоплаченные штрафы
- Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.08.2025 15:18. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

4 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 8 ноября 2017 — 15 марта 2019

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 16 апреля 2019 — 31 января 2020

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Москва

Название организации: ООО ИСКРА ЛЭНД

3-й владелец

Период владения: 31 января 2020 — 9 февраля 2023

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Московская область

Название организации: ООО "АРИЗОНА"

Посмотреть еще 1 на сайте

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

27 апреля 2018 года в 19:19

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Toyota CAMRY — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

10 ноября 2021 года в 20:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Toyota CAMRY — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Багажник

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Chevrolet — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

19 марта 2023 года в 12:39

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Toyota CAMRY — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volvo XC70 — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Посмотреть еще 1 на сайте

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

16 ноября 2021 года

Стоимость ремонта: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость механических работ: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость запасных частей: 400 000 – 500 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Окраска поверхности

Боковина задняя окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Облицовка бампер задний окраска новая деталь

Накладка бампера задняя окраска новая деталь

Спойлер бампера задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Панель пола задняя окраска поверхности

Соединительная панель задняя левая окраска поверхности

Поперечина задка окраска поверхности

Поперечина задняя окраска поверхности

Лонжерон задний левая окраска поверхности

Задняя стойка левая внутренняя на окраску поверхности

Колесная арка задняя левая наружная окраска поверхности

Колесная арка задняя левая внутренняя окраска. Поверхность

Усилитель левый полка багажника окраска поверхности

Усилитель в арке колеса задний левая окраска поверхности

Измерение

Транспортное средство в сборе замерить

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер задний

Облицовка бампер задний

Накладка бампера задняя

Спойлер бампера задний правый

Кронштейн левый бампер задний

Антенна задняя Keyless

Балка бампера задняя

Панель задка

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Шарнир задний левый

Шарнир задний правый

Ответная часть замка задняя

Замок крышки багажника

Камера движения заднего хода

Облицовка крышки багажника

Облицовка нижней крышки багажника

Эмблема изготовителя

Обозначение модели

Комплект клея для стекла заднего правого

Молдинг стекла задний

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали

Уплотнитель нижний заднего стекла

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Фонарь задний наружный

Фонарь задний наружный правый

Боковина задняя левая

Отражатель задний левый

Фонарь задний внутренний левый

Фонарь задний внутренний правый

Панель крепления фонаря задняя левая

Усилитель в боковины задний левый

Панель пола задняя

Крышка нижняя панель пола задняя

Соединительная панель задняя левая

Поперечина задка

Поперечина задняя

Лонжерон задний левый

Задняя стойка левая внутренняя

Колесная арка задняя левая наружная

Колесная арка задняя левая внутренняя

Усилитель левый полка багажника

Усилитель в арке колесной задний левый

Облицовка крышки багажника

Изоляция панель пола задняя

Настил пола багажника

Отсек пола багажника

Облицовка левая багажника

Облицовка щитка заднего

Комплект проводов крышки багажника

Запасное колесо

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спинка сиденья задняя левая - снятие/установка

Спинка сиденья задняя правая - снятие/установка

Комплект проводов задний снятие/установка

Шина/диск запасного колеса снятие/установка

Накладка порога левая - снятие/установка

Панель крепления блока заднего фонарей левая замена

Боковина задняя левая - заменить

Панель задка - заменить

Крышка багажника снятие/установка

Крышка багажника - замена (снята)

Шарнир/ы крышка багажника снятие/установка

Заднее стекло - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка

Фонарь задний наружный правый - снятие/установка

Антенна I-KEY задняя - снятие/установка

Опора бампера задняя замена

Косынка полка под заднее стекло левая заменить

Арку колеса заднюю левую наружную заменить

Арка колеса задняя левая внутренняя - заменить

Среднюю стойку левую внутреннюю нижнюю заменить

Панель пола задняя - заменить

Поперечину пола заднюю заменить

Поперечину наружную панели задка заменить

Сиденье многоместное заднее снятие/установка

Глушитель средний снятие/установка

Глушитель задний - снятие/установка

Тормозная система - прокачать

Камера заднего хода - отрегулировать

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - установить

Агрегаты задние - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Углозащитная лента передняя левая - снятие/установка

Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка

Обивка стойки А левая нижняя снятие/установка

Обивка стойки А нижняя правая снятие/установка

Облицовка верхняя А-стойка левая - снятие/установка

Облицовка верхняя А-стойка правая - снятие/установка

Обивка DIVERSION багажника снятие/установка

Плафон передний снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Топливный бак - снятие/установка

Облицовка крыши - снятие/установка

Солнцезащитные козырьки - снятие/установка

Салонное зеркало - снятие/установка

Облицовка крыши - снятие/установка дополнительные работы

Щиток приборов - снятие/установка

Вставка центральной консоли - снятие/установка

Сиденье переднее левое - снятие/установка

Сиденье переднее правое - снятие/установка

26 мая 2022 года

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Бампер задний окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Спойлер бампера задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Замена

Спойлер бампера задний правый

Балка бампера задняя

Панель задка

Уплотнитель крышки багажника

Ответная часть замка задняя

Замок крышки багажника

Облицовка щитка заднего

Ингибитор фонарь задний левый хромированный

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Панель задка - заменить

Замок крышки задка снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Спойлер бампера задний - снятие/установка

Облицовка щитка задка - снятие/установка

Облицовка багажника левая снятие/установка

Облицовка багажника правая снятие/установка

Опора бампера задняя замена

Крышка багажника снятие/установка

Номерной знак задний - снятие/установка

Фонарь номерного знака задний левый с установкой

Панель крышки багажника снятие/установка

Накладка крышки багажника - снятие/установка

Фонарь номерного знака задний правый снятие/установка

Оба задних фонаря внутренних - снятие/установка

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Светоотражатель задний правый снятие/установка

Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка

Кожух средний бампера задний - снятие/установка

20 марта 2023 года

Стоимость ремонта: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 150 000 – 200 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Капот окраска поверхности

Омыв форсунка фары левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Датчик передний левый системы паркокраска новая деталь

Замена

Бампер передний

Датчик передний левый системы парковки

Фара левая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Датчик/ки система парковки передний снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - замена (снятие)

Решетка радиатора - снятие/установка

Фара левая в сборе - заменить

Накладка порога левая - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Посмотреть еще 3 на сайте

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

5 марта 2019 года

Цена: 1 550 000 ₽

Пробег: 43 725 км ↑ 27 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Посмотреть ещё 17 фото на сайте

Посмотреть объявление и фото на сайте

Описание

Автомобиль представлен MAJOR EXPERT – крупнейшей компанией по продаже автомобилей с пробегом в России.

15 лет на рынке, 17 торговых точек, более 3000 автомобилей с пробегом в наличии.

Обратившись в на...

Читать полное описание на сайте

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
5 марта 2019 19:56	1 550 000 ₽	43 698 км
16 марта 2019 16:42	Не менялась	43 725 км ↑ 27 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 002 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 750 000 — 2 850 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 902 800 — 2 123 100 ₽

42 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 42 события и 4 владельца, в том числе юридическое лицо.

Посмотреть историю на сайте

BUSINESS CAR

Первая продажа

31 октября 2017

Бизнес кар
Пробег 0 км • Москва

1 владелец

Период владения:
8 ноября 2017 — 15 марта 2019

Срок владения:
1 год 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Москва

Первичная регистрация

8 ноября 2017 • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

21 декабря 2017

Бизнес кар
Пробег 4 947 км • Москва

BUSINESS CAR

То : то 1 месяц

Регламентное ТО

1 февраля 2018

Бизнес кар
Пробег 10 057 км • Москва

BUSINESS CAR

То : то 10 000 км пакетное

ДТП

27 апреля 2018 • Данные о ДТП • Москва

Регламентное ТО

5 мая 2018

Бизнес кар
Пробег 20 304 км • Москва

BUSINESS CAR

Снятие,уст-ка : воздушный фильтр,то : то 20 000 км пакетное

Регламентное ТО

6 сентября 2018

Бизнес кар
Пробег 31 195 км • Москва

BUSINESS CAR

Снятие,уст-ка : воздушный фильтр,- : балансировка 1-го колеса без снятия и установки на автомобиль,тест : акб,то : то 30 000 км пакетное

Визит на сервис

3 марта 2019 • Пробег 43 723 км • Дилер

Размещение первого объявления на Авито

5 марта 2019 • Пробег 43 698 км • Авито • Москва

Визит на сервис

10 апреля 2019 • Пробег 43 728 км • Дилер

2 владелец

Период владения:
16 апреля 2019 — 31 января 2020

Срок владения:
10 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Москва

Название организации:
ООО ИСКРА ЛЭНД

Смена владельца

16 апреля 2019 • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

10 июля 2019 • Пробег 55 699 км • Дилер

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

4 сентября 2019 • Данные о регистрации • Москва

Визит на сервис

5 сентября 2019 • Пробег 63 350 км • Дилер

3 владелец

Период владения:
31 января 2020 — 9 февраля 2023

Срок владения:
3 года

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Название организации:
ООО "АРИЗОНА"

Смена владельца

31 января 2020 • Данные о регистрации • Московская область

Визит на сервис

14 марта 2020 • Пробег 83 521 км • Дилер

Визит на сервис

14 марта 2020 • Пробег 83 521 км • Дилер

Визит на сервис

4 июня 2020 • Пробег 91 983 км • Дилер

Визит на сервис

18 июня 2020 • Пробег 94 786 км • Дилер

Визит на сервис

14 августа 2020 • Пробег 100 622 км • Дилер

Визит на сервис

18 декабря 2020 • Пробег 111 529 км • Дилер

Визит на сервис

9 апреля 2021 • Пробег 121 674 км • Дилер

Визит на сервис

18 апреля 2021 • Пробег 122 209 км • Дилер

Визит на сервис

21 июля 2021 • Пробег 131 113 км • Дилер

Визит на сервис

30 октября 2021 • Пробег 139 737 км • Дилер

ДТП

10 ноября 2021 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

16 ноября 2021 • Пробег 58 159 км • Audatex

Визит на сервис

18 января 2022 • Пробег 143 001 км • Дилер

Расчет стоимости ремонта

26 мая 2022 • Пробег 156 111 км • Audatex

Визит на сервис

7 октября 2022 • Пробег 169 950 км • Дилер

Визит на сервис

13 января 2023 • Пробег 180 074 км • Дилер

Прохождение технического осмотра

3 февраля 2023

Данные о техосмотре
Пробег 183 061 км

Техосмотр Экосмотр

4 владелец

Период владения:
9 февраля 2023 — н.в.

Срок владения:
2 года 7 месяцев

Тип владельца:
Юридическое лицо

Место регистрации:
Московская область

Название организации:
ООО "РАМВЕЙ"

Смена владельца

9 февраля 2023 • Данные о регистрации • Московская область

ДТП

19 марта 2023 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

20 марта 2023 • Пробег 187 098 км • Audatex

Визит на сервис

17 апреля 2023 • Пробег 191 305 км • Дилер

Визит на сервис

7 июля 2023 • Пробег 199 357 км • Дилер

Прохождение технического осмотра

22 июля 2024

Данные о техосмотре

Техосмотр Экосмотр

Пробег 273 000 км

ДТП

24 января 2025 • Данные о ДТП • Москва

Расчет стоимости ремонта

20 февраля 2025 • Пробег 261 517 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

4 апреля 2025 • Пробег 265 645 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

10 мая 2025 • Пробег 265 645 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 265 645 км.



2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

3 февраля 2023 года

Пробег: 183 061 км

Действителен: До 3 февраля 2025 года

Номер диагностической карты: 093411032300068

22 июля 2024 года

Пробег: 273 000 км

Действителен: До 22 июля 2026 года

Номер диагностической карты: 084711012403091

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ещё найдено 48 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 27 мая 2025 года — 26 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Посмотреть все опции VIN на сайте

Обозначение модели: CAMRY/HYBRID

Код модели: ASV50L-RETNKX

Описание: ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50

Дата производства: 10.2017

Код цвета салона: LA20

Период производства: 11.2011 - 03.2018

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI;
Рынок сбыта: RUSSIA

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.